
 Journal
 1844
 H.

WAB
Karl Weis
Bündingen

Q. 456
Kassens: 815.56

Re 29.10.56

Nachdem uns nun der Bericht unseres Herrn Spitz vorliegt, geben wir Ihnen tieferstehend die Kosten für die vorgesehenen Arbeiten an der Orgel wie folgt bekannt:

- Zu Pos. 1) In unserem Kostenanschlag vom 20. März 1956 ist ans
 leider ein Irrtum unterlaufen, u.zw. wurde an
 der Anreinerung auch noch das Wort "Staubbekämpfung"
 hinzugefügt. Wie Sie aus beiliegender Preisliste
 Alg 363 vom 1. Februar 1956 erschen, beträgt der Preis
 für eine Anreinerung einer Orgel mit 25 Registern
 1.251.--. Dieser Preis wurde unserem Kostenanschlag für
 Ihre Orgel zugrundegelegt. So können Sie unsehwer erschen,
 dass es sich hier nur um einen Schreibfehler handelt und
 wir bitten dies freundlich entschuldigen zu wollen.
- Somit wären für die Anreinerung der Orgel einzusetzen . . . RM 1.250.--
- 2) Auswechseln der Kontakte in den Manualkästchen
 8 Reihen à 75.-- 600.--
 Pedalkästchen 4 " à 40.-- 160.--
 Fracht für Manualkästchen von Neuweier nach
 Ludwigshafen 20.--

3.) Reinigung Abreißer & Reg. Kontakte
 ein Spielwerk nach Aufstellung

Hleg. - Altkass
 Oster Rippel

Q. 427
Kassens: 891.56

15 neue Kontaktplatten im Pedal
 neue " " " " " "

Re: 7.8.56

3
Pho/Weiser 2/Stein

erwung. Rippe
Re 18.12.56

A. 7428
Kassens: 14/5

Auswertung des Orgel in 1/2 Wieder-
stellung

3
Rippenwall
er. Rippe
No. 919.
Re 15.6.56

A. 7431
Kassens: 19/5.56

Auswertung der Pfeifenwerke im II. Manual
d. Pedal (400 Hrk).

Pho/Mühlstein Mörstelstein

Form aus Binow Binow/Baden
Re 15.6.56
Kassens: 11/5

A. 7429

Termin: bis 24. Juni
fertig umgebaut

Pho/Binow/Baden
erwung. Rippe

A. 7432
Kassens: 17.5.56

Auswertung des Orgel
in Reparatur

1 Ventilator Typ O
20/300, 50 Per. (siehe Skizze) Ventilator vorrätig
Prospekt in Arbeit gegeben 17.5.56

Fraserburg
Gao B.

A. 7430
N. 239

Spekt Pfeifen nach Zeichnung Nr. 19982
in Zink blank geputzt

2 Seitenfelder	10,7 qm	
2 kl. Felder	1,6	
Mittelfeld	6,7	19 qm à 93.-
		1767.-
ab Oktavbass 8' C-II	24 Pfeifen
		412.-
		1355.-
	+ 10% Teuerung	135,50
		1490,50
	+ 10% Fracht u. Verpackg.	149.-
		1639,50

H. 4.5.56
Geilert

Pho/Binow/Baden
Kassens: 15.5.56

A. 7433
Brief 1099
Termin: ab Werk
27.6.

N. 283.-
Angebot nach Z. Nr. 20.115
in Zink blank geputzt
nach Rev. No. 56

Termin: 27.5.56
Merkmal: Pfeifenwerk 8' 27 Pf. C-II
Oktavbass 8' 27 Pf. C-II
Auf Laub

Wiesbaden - Biedersteil
Hauptkirche

A. 434

Rechnung 13/5.56

Analenweitig
Kriegsbau
M. H. Na. 3
M. H. Na. 3
15/7.56

Wiesbaden
Marktkirche

A. 435

Re: 31.12.56 / Rechnung: 14.5.56

Disposition - Verbuchung
lt. Rechnungsbuch Nr. 1 Fortsetzung 876.56

Arbeitsbuch Nr. 11. Okt. 56
genannt in Sp. 26.7.

Frankfurt - Griesheim
König. Kirche

A. 436

Abbruch auf. 2.56

alte Orgel Ludwigshafen St. Josef

Wie uns Herr Orgelbaumeister Opitz berichtet, haben Sie vor einigen Tagen die Orgel in Ludwigshafen/Eh. St. Josef besichtigt und wären geneigt, diese von uns käuflich zum Preise von ~~1.000.000~~ zu erwerben. In diesem Preis ist enthalten:

- 1.) Abbruch der Orgel in Ludwigshafen, Transport nach Frankfurt-Griesheim und Aufstellung der Orgel in der Kirche.
- 2.) Die ausgetretene Pedalklavatur wird neu belegt.
- 3.) Die Prospekt Pfeifen werden neu bronziert.
- 4.) Die Relais werden durch Kästen gegen Geräusch abgeschlossen
- 5.) Die Rohrwerke, Trompete 8', Krummhorn 8' und Posanne 16' werden nachintoniert.
- 6.) Oktave 2' im II. Manual wird ab g' um 2 Halbtöne erweitert.

Des weiteren bestätigen wir Ihnen, dass wir für Ihre Orgel einen Betrag von ~~1.600.--~~ vergüten würden. ^{aus} ~~aus~~ ^{Abbr.}

Die Aufstellung der Orgel würde im Monat Juli 1956 erfolgen, sodass diese zum Kirchentag spielbar wäre. Als Zahlungsbedingung schlagen wir vor, die Hälfte des Betrages bei Bestellung zu überweisen, während die zweite Hälfte erst nach Fertigstellung der Montage fällig wäre.

J. Zukunavian v. Sitzung des aufgestellten Werkes

Re: 20.7.56

N. H. Reck
Naturguss - Wes.

R. 31/7 A. 7437
N. 242
N. 145.56

Prüfung, Original
Ab Werk d. J. 6.

M. 8.1

Boehrholz

Roerfluit 8' from c 49 pipes Naturguss
(C-H wood)
Mensur 26.
Wind Pressure 65 mm.

Gedek Pommer 4' 61 pipes Naturguss
Mensur 40.
Wind Pressure 65 mm.

mit Instrument beibringen

Pf. erl. Juni 1936

Waldhorn - Mystron
400 B.

A. 7438
N. N° 250

Un Opus 3552
L. 6.8.1

1. 1/2 Prüfung Pfeifen vom 2. 1932 in Zürich
für Waldhorn a) ab 1. 1936
ab 1. 1916

2. 1/6 Prüfung Abfertigung N. 250 146.56

in Arbeit gegeben 22.6.56

Saob.
Pretoria

R. 1877 A. 7439
N. 238
18959

direkt an Saob
mit Instrument beibringen Ab Werk 28/6.

Die Ihnen fehlenden 5 kleinen Pfeifen für Standard AA kosten
für Clarabella 8' h⁵ u. c⁶ £ 1. 6.-
für Prestant 4' h² b⁵ c⁶ £ 1. 9.-

und für Modell CM 12 Pfeifen ZINK Prestant 4'
auf die Lade gestellt (nicht Prospekt)
Mensur 36 kosten : £ 10.11.-
£ 11. 6.-
+ 10% Teuerung 1. 2.-
12. 8.-
+ 10% Fracht u. Verp. 1. 5.-
£ 13.13.-
=====

Pf. erl.
Vor.

Altweinstein
altweinst. Rippe

R. 1878 A. 7440
Abfertigung: 7/6.56
Prüfung: 28/6.

Aufbereitung in Waldhorn

~~Neu~~ Neu Neu Neu
Aush. Neu

A. 7441
bestellt: 7.6.56

Re: 20.10.56

Re. 17.12.1955
Friedr. Schmid No. best. Neu Neu Neu

1.) Lieferung und Einbau der noch fehlenden Pedalregister
einschliesslich Windlade für folgende Stimmen:

- Prinzipalbass 16'
- Gedackt 8'
- Bauernpfeife 2'
- Posaune 16'
- Trompete 4'

frei Bahnhof Neumünster geliefert, einschliesslich Einbau
an Ort und Stelle.

2.) Lieferung und Einbau von Pfeifen und Windladen im Hauptwerk
für folgende Stimmen:

- Spitzflöte 4'
- Quinte 2 2/3'
- Trompete 8'

frei Bahnhof Neumünster geliefert, einschliesslich Einbau an
Ort und Stelle.

3.) Lieferung und Einbau eines Tremulanten für das II. Manual
anlässlich anderer Arbeiten.

Im übrigen gelten die anliegenden Lieferungsbedingungen A 84.

Hf. ed. Bann 31.6.56

Aush. Neu
Aush. Neu

Neu Neu
Aush. Neu

A. 7442

best. 11.6.56

für Neu Neu Neu
Aush. Neu

Aush. Neu

Aush. Neu

Neu
Aush. Neu

A. 7443

bestellt: 7.6.56

Re. 12.6.56

Lieferzeit: sofort

1 Ventilator OVO (Weiskaupt) 220/380 Volt 50 Per.
Ausblasrichtung tief links möglichst,
mit Zubehör.

Neu
Aush. Neu

A. 7444

Aush. Neu
Aush. Neu

Dittmar in ^{Handlung}
Konstanzer - Straße
Umbau No. 715.56

A. 7445
bestellt am 26. 12

Hofen bei Bönnigheim
König. Pfarramt

A. 7445
bestellt am 12. 6. 56
auf Grund unseres Briefes
vom 6. 6. 56.

Ze: 10. 12. 56

d. Plüßgen abgebaut

1) Abbau der alten Orgel, Unterscheidung der
abgebauten Teile, was notwendig zu machen
ist.

2) Einbau eines neuen Ventilators mit
Motorschalter und Regulierbalg
220/387 Volt, 3 Phasen, 50 Perioden

3) Eventuell Anhängen eines neuen Pe-
dal Klaviatur an den jetzigen Spieltisch
(technisch prüfen). Verlängern der Ab-
strahlen im Spieltisch?

Abbau
25. 7.
20. 6. 56

4) Wiederaufstellung der Orgel am
neuen Platz.

5) Generalausreinigung, Ausbrennen
von Pfeifen, Reinigen von Klappen
Platt, Ausprobieren neuer Holzpfifen

6.) Pfeifen ausmessen in dem Hindernis

7.) Belegen der Klaviatur

8.) Neuer Grundriss

Laos Paulew
Convento do Carmo

2. 7532

A. 7446
Kath. Michaels

No. 915.56

Reinhold Sobald
ausgeführt
als Werk

Brief Michaels beschriften. 21/3. 56

zu unterbreiten für folgenden Spieltisch, freistehend, in
Eichenholz natur, innen Mahagoni poliert, mit 3 Manualen,
61 Tasten und Pedal 30 Tasten entsprechend der uns von Ihnen
eingesandten Spieltischskizzen

Die Registerstaffelei enthält 44 Registerklappen und 20 Koppeln.
5 Koppeln davon stehen in Wechselwirkung mit Kugeltritten.
Des weiteren Setzerkombinationen:

- 4 General und jeweils 4 für Pedal, I, II, III. Manual.
- 1 Transpositor für alle 3 Manuale nicht ausgebaut
und für Pedal mit einer Verschiebung von B H C Cis u. D
(eine Beleuchtung ist hierfür nicht vorgesehen.).
Der gesamte Apparat muss in die Orgel eingebaut werden.

Mitgeliefert werden ferner:

Die Pedalklaviatur, das Notenpult und eine Orgelbank.

1 Ventilator mit Gleichstrom
für die 30 Pfeif. Orgel entsprechend
Stromart: 110/220 Volt, 3 Phasen, 60 Perioden

Sprach-Einrichtung (Kantatenblatt) (am 501)

W. 17
Ditzingen u. Heuberg
Konstanzer Kirche

A. 4447

Re. 18.3.57 Datum: 16.16

Bo. 15.56 an Prof. Lempp

Termin:

Kolpffifen. Montode ca. 2. 18. 10. 16. 16. 16. 16.

Betr.: Ergänzung der Orgel in d. r. Konstanzer Kirche zu Ditzingen

Spinnung auf Ahrwaldecher Kirchengelände

Auf Grund unserer letzten Besprechung in Ditzingen zusammen mit Herrn KML Lutz, möchten wir Ihnen nun in nachstehenden unser Angebot für die vorgesehenen Arbeiten unterbreiten.

- Der Spieltisch muss neu werden und wird als Spielschrank eingebaut. Eine Stufe des jetzigen Spieltisch-Pedials fällt dadurch weg. Die Kosten dieses neuen Spielschranks einschliessl. Einbau und mechanischen Pedal betragen DM 3.340.--
- Das Gerichten der Mechanik erfordert, da diese z. Teil auch neu werden muss, einen Kostenbetrag von DM 300.--
- Der Einbau eines Rückpositives ohne Gehäuse mit folgenden Registern
 1. ~~Subbass~~ 8' in Eichenholz *Prüfpläne 8'*
 2. ~~Violon~~ 4', 60 bis Zinn *offenflute 4'*
 3. Prinzipal 2'
 4. Quintaltera 2-fach "
 5. Klaraff 3-fach "
 6. Krumhorn 8', 1 Pfeife in Kupfer, der Rest in 60zigem Zinn
Musikern siehe Brief vom 8.9.56
 betragen die Kosten einschliesslich Einbau an Ort und Stelle DM 8.665.--
- Pedal, wobei Register Subbass 16' unverändert bleibt, Oktav 8' ebenfalls (wird etwas unintoniert), Gegengen sind Choralbass 4' u. 2' neu, anstelle des bisherigen Registers Violon 16', einschliessl. Stützänderung betragen die Kosten (alte Pedallade) jedoch mit Ausbau *bis 1* DM 1.567.--
- Wenn die Pedallade mit 5 Registern neu wird, unter Verwendung vorhanener Pfeifen mit folgenden Registern: Subbass 16', Oktavbass 8', Violon 16', Winterantz 4-fach, Choralbass 4- u. 2', die beiden letzten Register mit neuen Pfeifen, betragen die Kosten unter Abzug der vorhandenen Pfeifen die wiederverwendet werden DM 6.410.--
- Im Hauptwerk soll anstatt dem Register Flöte 8' ein Quinten 16' eingebaut werden, das Register Camba 8' würde dann wegfallen da kein Platz mehr dafür vorhanden ist. Die Kosten hierfür betragen DM 380.--

Im Übrigen gelten unsere anliegenden Lieferungsbedingungen A 34.

Wessely vom 30.7.56
+ Winterbald
27.56 A. 528

W. 17
Wiesbaden

A. 4448

Silly Heuss Schule
Wiesbaden, Wiesbaden
an Prof. Lempp

Datum: 16.16

Re: 31.12.56

Termin: Termin

12.4. - 21.8.
Einbau Verbleiben in Bes. Orgel 237.
Arbeitsvertrag erl. Ki
24/5.56

16. August 1956.

Betr.: Ergänzung der Orgel der Silly Heuss-Schule, am Besoplatz
Ihr Auftrag vom 12.8.56 Bez./136701.

Sehr geehrte Herren!
In einem Schreiben vom 12. August 1956 hat Herr Prof. Lempp an uns heran mit der Bitte, unseren Kostenvorschlag über die Disposition der Orgel zu prüfen.

- | | |
|--|--|
| 10. Prinzipal 2' | in Aoline 8' neu |
| 11. Quinte 1 1/3' | mit Ergänzungsplade C - H und neuen Pfeifen in Vex coelestis 8' |
| 12. Scharfzimbäl 2-3-fach neu auf Stock Schwiigel 2' | Zusammensetzung:
C = 2/3' + 1/2'
c = 1' + 2/3' + 1/2'
c' = 1 1/3' + 1' + 2/3'
gs' = 2' + 1 1/3' + 1'
e' = 2 2/3' + 2' + 1 1/3'
cs'' = 4' 2 2/3' + 2' |
| | Tremulant entfällt. |
| <u>Pedal:</u> | |
| 13. Subbass 16' | bleibt alt |
| 14. Zartbass 16' | bleibt alt |
| 15. Pommer 8' | Transp. Lade |
| 16. | entfällt. |

Veränderungen der Registratur, Rücksicht und Überprüfung des Spieltisches
Die Kosten gehen zu Ihren Lasten.

Wir haben uns hier genau an die Angaben von Herrn Brendel gehalten und bitten Sie, uns Ihr Einverständnis hien zu bestätigen, damit wir mit den Arbeiten beginnen können. Die Vorarbeiten sind planlos.

Brenn

Handbuch

Handbuch - Engel

Bestimmung der Engel

A. 449

bestimmte Werte

Handbuch

H. G. Koch 1903

R 23/8

Prospekt nach Bestimmung
mit kleineren Ziel

Prospekt in Arbeit gegeben 22.6.56 an H.

A. 450

M. 249

bestimmte Werte

Kleinwert: 4.8.17

12.11.57

Handbuch

Handbuch Handbuch
Handbuch, 5.11.1956

Handbuch Handbuch
Handbuch Handbuch

Handbuch Handbuch 2013.12

Handbuch Handbuch
Handbuch Handbuch

Handbuch Handbuch 11

A. 417

bestimmte Werte 14.6.57

Handbuch Handbuch
Handbuch Handbuch
Handbuch Handbuch

Frankfurt
Kathol. Apostol. Cole

A. 7452

Arbeits: 146

Brief Gytha 1896

Rosenkranzberg fahrt aus

Abbau
Umgestaltung

1896

Wieder aufbau

im Sept. 1896

Akte A. 7475

Frankfurt - Bornheim
Johannis Kirche
Friedenstraße

A. 7453

Arbeits:
aus Lande Lohr
beendet

Bo. Gytha 1896 n. 28. 1896
1.) Ausreinigung

2.) Ausbau der Relais n. Überholung

Ze: 10. 12. 56

A. O. B. - Pretoria

A. 7454

Opis schilder

✓ 3597	✓ 3613
✓ 3608	3614
✓ 3609	3615
✓ 3612	3616

✓ 3617

Arbeits
Rath
beendet
v diese Kurse

Orgel - Feuerwerks
T. Schmitt Kipsh

A. 454
bestell: 2896

Alte Orgel 22.7.1929
Liedeloch
Re: 27.2.57

Reinigung

Re: 27.2.56

Ausreinigung der Orgel, nach anliegendem Beschrieb,
Pedal- und Manualklaviaturen werden neu befilzt.

Verbesserung der Disposition:

I. Manual

Prinzipal 8' wird Flöte 8' (neue Kerne) 3-7b im Projekt.
Metallflöte 4' wird Prinzipal 4' (neue Pfeifen) 6-7 im Projekt
Stockänderung
Mitur bleibt.

II. Manual

Gedackt 8' Holz bleibt
Gemshorn 4' bleibt
Prinzipal 2' bleibt
dazu kommen von c'' - g'' 1' Pfeifen
von g'' - g''' 4' Pfeifen.

Ent. 24.8.56. Berner
Arbeitsbescheid sel. 1.10.

Orgel
Bach
Kipsh

A. 455
bestell: 276.17

Re: 1.9.56

Reinigung, Kipsh
29. Juli fertig Kipsh

Ausreinigung d. Baumann
Mitarbeiter der Pedalkonstruktion, befilzen, neue Federn,

Orgel
Kipsh

A. 456
bestell: 2876

Reinigung der Orgel im Zi.f.
Reinigung der Kipsh
Reinigung im Kipsh, Keller, Zi. 2.

1. Auswechslung von 21 Stück Koppelmagneten
2. Reparatur der Kontaktapparate im Manual und Pedal mit vollständiger Erneuerung der Kontakte sowie Reparatur aller anderen Teile, soweit erforderlich.

Orgel
Kipsh

A. 457
bestell: 29.6.56

Reparatur der Orgel nach Aufwand

Re 9.1.57.

Spekula
Bismarckstrasse
N. G. Markt

A. 4458
Kaufm. W. 261
Br. 1228 v. 27.6.12
1927

Projekt nach Z. N° 2001
Hörkeren Zink

Projekt von T.B. erb.
19.6. H. (+ ... 8' ...
Projekt L)

Spekula
Kaufmann
N. G. Markt

10/9
Hörkeren 3613

A. 4459
Kaufm. W. 260
Br. 1228 v. 27.6.12
1927

Projekt nach Z. N° 2002
Hörkeren Zink

T.B.
erb. 19.6. H.

Spekula
N. H. G. Markt

Hörkeren 3573

A. 4460
Kaufm. W. 259
Br. 1228 v. 27.6.12
N° 19269

Projekt nach Z. N° 2005
Hörkeren Zink

T.B.
erb. 19.6. H.

Spekula
P. H. Markt

Nische A. 4295
Hörkeren

H. H. G. Markt
Hörkeren

A. 4461
H. 252, 19189

Projekt nach Z. N° 3578

Projekt nach Z. N° 3578
Hörkeren

	Mens.	Zink.	Naturguss.
Salisionaal 8' C-H Gedek ...		12	
Prinsipaal 4'	46	12	61
Sesquialter 2 sterk	36		61
			No.10 146

Hörkeren Zink

Mens. erb. 31.7.56. B.

Spekula
Projekt nach Z. N° 3578

R. 3078

A. 4462

Projekt nach Z. N° 3578
Hörkeren Zink

Projekt nach Z. N° 3578
Hörkeren Zink

Dicklingen i/p. Harsheim
evang. Kirche

A. 463
bestellt: 13/9.56

Re. 11.5.56

Re 14.2.57

Ferrucci

1. Abbruch der Orgel evtl. verlagern *ent.*
2. Generalreinigung der Orgel
3. Aufstellung auf der gegenüberliegenden Empore
4. Notwendige Änderungen :
 - a) Versetzung des Ventilators auf die Bühne, hierzu ist notwendig:
 - 1 neuer Ventilatorbalg 80/40
 - ca. 5 m neuer Kanal
 - Änderungen der Kanalanschlüsse, Lager
 - b) Kröpfen der Pfeifen I. Manual u. Pedal
 - Soubass 16' 4 Stck.
 - Oktavbass 8' 6 "
 - Trompete 8' 3 "
 - Spitzflöte 8' 4 "
 - Principal 8' 4 "
5. Abändern von Salicional 8' offen in Gedeckt 8' bzw. Kröpfen C-A
6. evtl. müssen die Spieltischkontakte erneuert werden

20243
 Projekt nach Z. Nr. ~~20063~~ 21. 38. v. 2. 11. 56.
 neue Skizze

12.57
 15.11.57

Arbeitsbeschrift. ad. 13. 11. 56

SaOB
Opfonia

R. 1977

A. 464

M. 253 / 254

Lipsyisch

8 Reg. Brücken

Standard M22

8 Reg. "

Fingerring - Wis

Dürrwangen G. Balingen
ev. Kirche

A. 465

bestellt: 1973
einget. 1973 T.

Re. 31. 12. 56

Ferrucci Kopf

- a) Ausreinigung aus...
 - b) Erneuerung der Spielstichtische
Hängelbälge aus dem Windkasten
Reinigungsstern
- Arbeitsbeschrift. ad. 25. 10.

St. Michaelisfeld-Idenburg
evang. Kirche

A. 466

bestellt: 14. 3.
einget. 1973.

Re: 25. 9. 56.

Ausreinigung der Orgel
Ferrucci Kopf

Clavierschrank
aus Holz

Re 2. 11. 56

A. 4464
Kauf: 27. 8.
Kauf: 27. 8.

Perman: bald

Auspeisung in Wärmekreislauf

Burgalben

Apr. 21. 56

München

el. Hi

A. 4295
siehe alten Buch

+ Freiwillig
II. Bau.

Sa 003

Preoria

R. 1910

Mr. Modell No 99

substanz
No 3629

A. 4468
W. 257 / 14222
Kauf: 25. 7.

Perman: 1/ 11. 56

Baurum-Clavabella 8' p 86 cm
p-p 6 F3 Pf. Naturholz 4590
mit überblenden

1 Manual-Perlichtapparat
6 Schleifen

(Lampen schon vorhanden)

Kauf: 31. 7. 56. Bauer

Mark ausmieren
er. Rippe

18. 7.

A. 4469
Kauf: 27. 7. 56

Podium an Hängelbänken 1 d. Widmer
ausgehoben 2. Porcelain Bänken

monte Permann-Lichtbau

Bad Baumstall
Kath. Liebfrauenkirche

A. 4470
Kauf: 30. 7. 56

Re 3. 7. 56

Milern A. 4515

Perman:

über einen elektrischen Spieltisch für die Orgel in der Liebfrauenkirche zu
Stuttgart-Red Cannstatt mit 42 Registern, verteilt auf 3 Manuale und Pedal
mit folgenden Spielhilfen:

- Handregister
- 2 freie Kombinationen
- Manalkoppeln
- Labialtutti
- Generaltutti
- Pedalkombination
- Walze
- Walze ab
- Walze aus freier Kombination
- Handregister aus freier Kombination
- Generalkoppel
- Zungen aus Walze
- Prinzipalmixtur aus Walze
- Zungen ab
- Zeiger für den Schweller

Schweller mit Zeiger abgeh. und 6 Klappen

Der Spieltisch ist freistehend, das Gehäuse in Eiche natur ohne Anstrich, Innen-
ausführung Mahagoni poliert, Manualklavaturen aus Elfenit und Ebenholz, Pedal-
klaviatur aus Eiche einschließlich Orgelbank und Notenpult, jedoch ohne Spiel-
tischpodium. Der Spieltisch ist durch einen Rolldeckel verschließbar, ebensol-
sind die Türen an der Rückwand verschließbar.

Welsch-Niederganges
Lehrstuhl Kapelle

A. 471
M. K. ...
H. ...

Permanenz
während des Jahres

Neue Berechnung
Auswärtiger ...
in bestehenden Anzeiger...

Spieltisch ins Werk für Überholung

Herstellung
während des Jahres

A. 472
Kosten: 78.56
Permanenz:
ausserhalb ...
1.6.57

Gründliche Ausreinigung der Orgel nach anliegendem
Beschrieb, einschliesslich Neubefilzen der Balg-
kegel und Erpannung der Balgfedern in der Kanzelle
von Cello 8! 1

Auswechseln der Regelmembranen in den Wind-
laden (1300 Stck) 1

Auswechseln der Bälgen im Spieltisch (200 St.) 7

Auftrag zurückgezogen Lt. Sekt. der Pfarrkantus
neuer Auftr. 4543.

5.6.57.
V. ...

Iglesia
Parroquia

Salustolilla

3252

A. 473

Kosten: 78.56
Lt. Opus 1361
alle ...

Municipio

Bestand ... 21/7.16

Permanenz: Aug. 1957

1. einen freistehenden elektrischen Spieltisch mit Rückwand
u. verschliessbarem Rolldeckel, in Eichenholz ohne Anstrich
samt Notenpult, innen poliert, enthaltend:

2 Manuskriptklaviaturen C - c''' = 61 Tasten, mit
Elfenbeinbelag und Ebenholz-Obertasten

1 Pedalklavatur C - g' = 32 Tasten
in Eichenholz, radiales Pedal Type D

18 Register

Normalkoppeln II/I, I/Ped., II/Ped.,
Suboktavkoppeln II/I, II.

Superoktavkoppeln II/I, II, I

feste Comb. : Tutti, Forte Piano

2 freie Combinationen (gelb u. rot)

Auslöser für feste u. freie Comb.

Crescendo als Balanciertritt mit Zeigerlampchen

✓ Crescendo ab

1 einzelnen Zungenabsteller

Voltmeter

Pedalbeleuchtung *entfällt*

2. Pfeifen auf Windladen:

I. Man., Flachflöte 2' C - c''' = 61 Pfeifen, 65% Zinnlegierung

I. Man., Mixtur 3-4-fach C - c''' = 232 Pfeifen, 65% "

✓ II. Man., Pommer 8' C - f Zink, f4 - c''' 61 Pfeifen 40% "

✓ II. Man., Prinzipal 4' C - H Zink, c-c''' 66 Pfeif. 65% "

✓ II. Man., Schwegel 2' C - c''' 61 Pfeifen 65% "

✓ II. Man., Tertian 1 3/5 u. 1 1/3 C-c''' 122 Pfeif. 65% "

Neuauflage ...
in den Akten

M. ...

- 3. Prinzipal 8' C - D Zink 32 Pfeifen auf der Lade
 65% Zinnlegierung
 Da - g' = 29 Pfeifen im Prospekt
- 4. Kegelwindlade II. Manual, 6 Register C - c"
 Pedaltransmission 3 Register C - g'
 mit elektropneumatischem Doppel-Relais
- 5. 192 Wippenmechanete + 8 Reserve zusammen 200 Stck.
- 6. Snaltleder 7 cm.
- 7. Orgelkabel am Spieltisch angeschlossen (Mitte Orgelgehäuse bis Spieltisch 5,00 m.)

Projekt mit
 Di Brancini
 nach Z.Nr. 19258
 Hofer
 Müller

8. Ventilatorgebläse mit Drehstrom 3 Phasen, 60 Perioden ca. 1680 T.
 samt Schwachstrom-Maschine 22-14 V. und Motorschutzschalter

bleibe

9. Bälgen für Windladen u. u. Pedal. (5 Reg. u. Relais).

10. Revidentille einwirkende 150 Stck.
 24.8.56. Bauer et. Abrechnung

Verarbeiten: Pos. 8 Revidenten und Revidentillens
 Membran (Borbsmembran) wird
 dort gemacht

Verwandkosten etc.
 Arbeitsbeschrift. etc. 4
 5,70.

Stb. - Hofen
 Rath. Kirche
 Barbarakirche

A. 474
 bestell: bel. 1978
 Beginn: 2078.

Re 29.9.56
 Ausreinigung

Frankfurt/M. - Nied
 Rath. apost. Kirche

A. 475
 bestell: 18. best. 1978
 Re 31.12.56
 Beginn: 2078
 Da: 2779,50

Termin: Ende Oktober

Die Umdisposition der alten Walcker-Orgel in der kath.-apost. Kirche zu Frankfurt/Main-Süd, Märfelder Landstr. 11, anlässlich der Wiederaufstellung in der renovierten Kirche.

- 1) An Stelle des Registers Zartflöte 8' wird ein Salizional 8' C - H gedeckt (bestehend aus guten, gebrauchten Pfeifen) eingebaut, dazu Stockänderung DM 310.--
- 2) An Stelle des unbrauchbaren Choralbaß 8' in Pedal wird ein Gedacktbaß 8' aus guten, gebrauchten Pfeifen eingebaut, dazu Stockänderung DM 420.--
- Der Einbau dieser beiden Register einschließlich Intonation und Stimmung wird bei der Wiederaufstellung der Orgel nach Zeitaufwand berechnet.
- Die Frachtkosten Ludwigsburg bis Frankfurt - Bahnhof - sind in unserem Angebot enthalten.
- 3) Die Wiederaufstellung dieser Orgel mit Abänderung der Windzuführung (vorher vom Dachboden, jetzt vom Keller) kann nur nach dem wirklichen Zeitaufwand errechnet werden, da es sich um ein altes Instrument handelt, für schätzen diese Arbeit, ohne die Teile, die vielleicht erneuert werden müssen, auf etwa DM 1.300.-- bis DM 1.500.--

Pf. evl. 24.8.56. Bauer
 Salizi. 8 Vorrat Pf. Mag. Fady 94
 Gedacktbaß 8-f' Vorrat Schuppen Denz, Holz M. 35

Arbeitsbeschrift. etc. 7,10.

Kronstadt OFP
Neobroditel'nyy

R. 16/11
R.

Prospekt monts Z. 20.079
in Zink

Prospekt ev. 27.3.56

A. 476

N. 257 / 1948
bestellt: 19.8.56

Frauen

M. H. G.

M.H.G.

Prospekt monts Z. 20.058
in Zink

Prospekt ev. Aug. 56

A. 477

N. 258 / 1948
bestellt: 3/8.56

Prelonia

Gauts Agrius Orgau
Bridlen S.S.D.

A. 478

N. 262 / 19273

60 cm
200 kg
500 m

60 cm Zinkkanal
Wand aus Filzpapier
Lilberkautschukdeckel in Länge v. 1. m
0,5 mm

Lieferanten
H. Klein

Klein-Doppel (Unit) IV

Opis 2907 ev. 1948

Leitner Pflanzstein-Weihenstephan

Überholen (evtl. Maschine ausbauen)
Kauf als Leihobjekt Hgl. - Rosenbergwerke

A. 479

eingel. 24/8.
L. J. H. H. H.
P. 14/10.56

Berlin

Herbert Hammer

A. 480

bestellt: 10.8.56

Lieferung: Mitte
September

Cylinder 2 fachs durchgehend bis 8''
Winddruck 90 mm, a' 880 U/min

1/16	1/8	2'' 1 1/3'	1'
1/14	1/6	1 1/2'' 2'	1 1/3'
1/12	1/4		
1/10	1/3		
1/8	1/2		
1/6	2/3		

abgem. am 29.7.56

Pf. ev. 24.8.56. Bauer

Offenlager
Rosenbergwerke

A. 480
ev. Opis 3590

Der Prospekt (Öffnung Hgl. Werke)
ist bis hier eingewickelt. ev. 21. 10. 56
siehe oben

abgem. am 24. 10.

Reich

Milwaukee - Luftwanne
evang. Kirche
Behrenhausen

754.1
A. 2484
bestell: 27.8.56

Form: neue Ausführung
1/3 PS, 90cm

1 gut erhaltener Ventilator mit Elektromotor
220/380 Volt, 50 Perioden, 3 Phasen, 1/3 PS,
75 cm breit, 70 cm tief und 95 cm hoch,
einschließlich Frachten und Einbau an
Ort und Stelle, zum Preise von I

Dieser Ventilator wurde bei uns überholt und läuft sehr ruhig.

Ventilator hier am Werk Leichter

Andersgöhlen
H. Korf

A. 2482
Nr. Opus 3587

Reg. N° 32 III statt Nachbau 1'

mit 2 Pumpen 2' mit Abkühlung
Phasen ab. 4-6kV

Hilfsort
Pumpenwerk

A. 2483
bestell: 27.8.56

Nr. Opus 3446

über einen Ventilatorkasten zur Abdämmung des Motoren-
geräusches. Größe 850 bzw. 460 mm tief, 510 mm breit und
620 mm hoch, samt Deckel mit Weichfaserplatte auf der
Türe einschließlich Kondukten \varnothing 80 mm und 2 Kondukt-
klötzen sowie Filz.

Der Preis beträgt einschließlich Fracht und Montage
an Ort und Stelle DM 225.50

ev. Hi

H. G. Kerk
Dorowstr. 4a 013.

A. 2484
bestell: 27.8.56
Nr. 243 Nachbau 1

R. 16/11

Preis: nach 2' 2074 a

Form: 1.10.56
abgegr. 13.9.56
922. Pöte

200 Olamburg
St. Katharinenkirche

A. 2485

Opus 3128

Re: 29.9.56

Die Ventilatorregel (Leister Wandbohr-Lichtschalter)
verkaufte
Normaleisen d. Platte (Leister am besten eine
nehmen) siehe Abkürzung 24.9.56
Piste N° 39 mit Ladung in Bälge nach Reg. ins Werk
abmontieren 20/57 Steigung: 100/100 H.W.
2' 45" 2" 8' 1/2"

100 B.
Pneumonia

A. 2486

Opus 3111 für 10 Regeln
siehe Brief N° 12/2 d. 11/9.

Witten-Baum
evang. Kirche

A. 487
bestell: 29.9.56

Re 31.12.56

Reparatur evng 29/6.56

- Teil 1.) Aufräumung der Orgel
- 2.) Anfertigung der aufbereiteten
Steinplatten
Bretter abspornen u. ins Werk
schicken
neue Orgel Essen

Lindl Schroder
H. Warbusson

R. 30/10
A. 488
bestell: 20.9.56
Permiss: 10. November
ab Werk

Prospekt Pfeifen aus 50ziger Schmelzierung
insgesamt auf 50 mm Druck
Fouciere a 880 Schmelzungen
neue Zeichnung Warbusson v. 30.8.56

Prinzipal 4' C-^{b''}/₁₅ 48 Pf. C 84,5 mm

Zur Nummer der Orgel:
Prinzipal 4' a³b''-a'''
Blindpfeifen
im Arbeit 5.10.

12 Pf.
39 "
~~46~~ Pfeifen
145

Lissmarshausen
evang. Kirche

A. 489
bestell: sel. 11.10.56

Re 30.10.56

Orgel-Pariser Qm 3361
Kauf im Werk

- 1.) evng. Beschaffung in deutsch
- 2.) neuer Markt d. Mittel
- 3.) Orgel auf neuwertig herstellen
- 4.) alle fehlenden Teile ersetzen

Eintrittsum 220/1000

Essen-Steele
ev. Friedenskirche

Re 28.2.57

A. 490
bestell: 29.9.56

Re. 46.10 Orgel a 880
Arbeitsbestell. ev. 29.10.

Permiss:
abgegeben 23.1.

Über den Umbau der Orgel in der Evang. Friedenskirche,
Essen-Steele.

A.1

1. Ausreinigung der ganzen Orgel, 21 Register DM
2. Abbau der Jalousieschwellwand
3. Abänderung des Registers Quinte 2 2/3' aus dem Hauptwerk in besqualtera 2-fach ab c, unter Verwendung der alten Quinte 2 2/3' mit neuen Kernen und Hinzufügung einer Terz 1 3/5' ab c, einschl. Stockänderung "
4. Nachintonation der Fosaune 16' (halbe Länge) von C - E 12 Töne, in der Werkstatt, event. austauschen der Zungen."
5. Oktave 2' mit neuen Kernen, einschl. Pracht und Verpackung ^{neue Pfeifen} 107,10
6. Neue Mixtur 4-5-fach an Stelle der alten Mixtur, unter Zurücknahme der alten Pfeifen, einschl. Stockänderung, Pracht und Verpackung. "
7. Intonation der neuen und umgebauten Register in der Kirche
8. Überprüfung der oxydierten Relaisdrähte und event. Erneuerung. Dies wird nach Zeit und Materialaufwand ^{254,-} besonders berechnet.
9. Versetzen des Spieltisches 300,-
10. Harzflöte 2' neu 1/8-gm 56 Meterguss statt Oktave 2' mit Stockänderung + Rohr, (Klein-2-Röhren Flöte) 212,-

V. Heven
bei Witten (Ritter
erwang, Richte

A. N. 491
Rechnung 1/10.16

Auflösung in
Inlandsrechnung
1. Monats Opus

Re 19.11.56

Costa Rica
N. G. Ritz
(Laob) Vermin: ab Werk
28.11.

A. N. 492
N. 268/19406
Rechnung: 24.16
eing. 3/10.16 T.

Prospekt für ein neues Z. 4885
(wobei statt ~~P...~~ (Z. 4885) ~~spezielle~~
Blind-Pf. (e-a) genommen werden)

oben vom Prospekt 8' H. Länderepfeiler
C, C, D, D, D
Projekt ed. 2.10.16
Hinterbreite Nahlrite

Herausg.
Ri. Min. Institut
Opus 3579

A. N. 493
st. Abrechnung 7.10
4/10

neues Ansehen 8' aufzugeben

Haben abgef.

Leitungs-Opus I
die Herrn Zimmermann, E. Hansen
Geburt
Opus:

A. N. 495
Abrechnung 9/10.16
57.10

die als Leitungs-Opus Rechnung, Leitung, Aufstellungs-
Rechnung stand
auf Kosten der Gde. überholten Aufgestellt

Hobhouse
Laob.

A. N. 496

N. 244/1
st. Opus 3615

Prospekt neues Z. 20128
in Seiten
abgef. 2.10.16. Pfl.

Vermin: 1.11.

Geistliche in Klippe
von der Spitze

A. N. 497

Vermin: 7.10.16

1. Entwurf - Abgabe f. Harmonium
mit Zinnsch.

Re 16.10.56.

Padre Agustin
Asuncion

A. 498

Lehrer: Vordermann
Asuncion
Paraguay 4/10.

1036 Bälgen (Leiterschiff)
neue Liste

Trommeln

An
Rev. Padre Agustin Bogarin Arrana
Parroquia de La Encarnacion
Humaita y 14 de Mayo
Asuncion/Paraguay
(para el organo de la iglesia)

*Orgel soll
bestimmte
Spezial
sein*

Lautkuff-Bälgen Nr. 1	=	100 Stück
Nr. 2	=	36 "
Nr. 3	=	300 "
Nr. 4	=	300 "
Nr. 5	=	300 "

*Bälgen hat
zu sein bestellt*

Marshall Block
Kathol. Pfarramt

A. 499

Ro. 2078.56

re. A. 4.57

Lehrer: 23.10.16
abgesetzt

Asuncion
Paraguay

- 1) originale Konstruktion
- 2) Abschaffung kleinerer Traktorglieder
- 3) Leiterschiff 2' neu, auf leerer Kante
- 4) Flöte 8' durch Leiterschiff Flöte 4' mit
12 neuen Bl. Pf.
Veränderung der Windlade (siehe Bz. 298.16
Arbeitsbeschr. ab. 5.12.11)

Trommeln

Propell. ab. 7.12.

Gebrüderpfeifen-Düer
H. Lindner

Rechn. 570
Arbeitsbeschr. 19.10.56
Arbeitsbeschr. ab. 73.11.

- 1) Asuncion
Lehrer: ab. Pastor H. Lindner im Werk
Veränderung d. Bl. rep.
- 2) H. Mau, Oktave 2' neu, statt Leiterschiff
Flöte: Flöte 4' neu, " Flöte 8'
" Flöte 8' neu, " Flöte 8'
" Flöte 8' neu, " Flöte 8'
- 3) Asuncion
" Flöte 8' neu, " Flöte 8'
- 4) Asuncion
" Flöte 8' neu, " Flöte 8'

alte Oktave 2' wird in das Schwellwerk versetzt, statt Koppelflöte 2
ohne Raster- und Stockänderung

Dinhaltstein
ev. Kirche

Ze 22.3.57

Quintbau 41 Haupt Violoncello

bei Wintermutter
Mingelbach

Siehe Museum Rötter 23/12.56

Pfeifen gel. 4.1.57 für Arbeitstunde evl. Hi'

M. Altmann
H. Josef

A. 7502
bestellt: 9.11.56

Neubau Org. Opus 3610

f. Reg. Rose Membran aus der Wiedelade
Glein mitbesser
evl. Hi' 13.11.

Berlin - Grünwald
C. Endersmuth

A. 7503

Perman; mit Opus
3460 Berlin Markstein
versandt

Ändern v. Herrmann
Neubau Orgel Opus 3346

Opus 3346

Grünwald

Yusbrück
Hofsaal

A. 7504

bestellt: 9.11.56
Mit Opus 3340

Ausweklung von
Registern No. 24/9.56

Perman:

Position I
auf Pfeifenstock Oboe 8' kommt ROHRSCHALMEI 8'
aus den Pfeifen der jetzt i.d. Orgel vorhandenen
Rohrschalmei 4'. Dazu sind zur Ergänzung des 8'
12 neue Zungenpfeifen aus KUPFER erforderlich

Auf Pfeifenstock von Rohrschalmei 4' kommt ein
SCHARF 4fach, mit 224 neuen Pfeifen aus 60%iger
Zinnlegierung.

Ausbau der Pfeifen an Ort z. Stelle
Stockänderung von Oboe 8'
" " Rohrschalmei 4'

wegfallende Pfeifen gehen in unsern Besitz über.

Neubau Opus 3610
Universitätskirche

A. 7505

best. 9.11.56

No. 24/10.56

best. 9.11.56
Ze 7.3.57

Perman; Best. von
10. Januar
versandt

1. Ausweklung von 4 1 Reg.
2. Erneuerung aller Membranen a. d. Relais
50 & 51. Abbau d. Membran d. Relais
Reinigung des Traktors
Erneuerung der Taschen Gedächtnis 16' Fronten

Unterhaltung
Dulcian Musterpfeife mit rotem Band versehen
ohne Klangfarbe des Bass 9' mit 10.11.56

Hi

Neumünster - Finkenbrunn
erwung. Rippe

Re 19.12.56

Q. 7506

Austausch: 21. Ri. 9. 1/2
Deutsch No. 1000
15711. 13

Sie sind einverstanden das Doppelprospekt
durch Einverständnis unserer Pfeifen
in Verbindung des Schweizerischen
För.

Röhren vom Lager erst. 24.11.56
Auslieferung

St. Marys - Potlatch
erwung. Rippe

Re 21.12.56

Q. 7507

Austausch: 18.11.56
Preis!

1 Stück für, mit, in. Potlatch

Bestellung 229350 2000, 50 Per.

bestellen bestellt

Doodport - Nord
QAOB

11,289

Q. 7508

Austausch: 19.11.56
Ergebnis: 22 11. 263

M. Prescott 8'14" 1/2 - 1/2 5 Pf. Nov. 23
P. Ohlsson 8'14" 1/2 - 1/2 4 " " 22
Patent. 19905
Paradeplatz Monument
Kriegerdenkmal
Preis
rel. Am.

Geist der
Menschen
von...

Odenotspis

QAOB

Q. 7509

Austausch: 27.10. /
12.11.

Preis: im Dezember
ab Werk

Prospekt nach Patronenvereinigungen
4914 / 4915

1 x 2,60 x 3,60 = 9,36

2 x 1,25 x 2,15 = 5,375

14,73

2 x 1,25 x 0,77 = 1,925

2 x 0,70 x 0,85 = 1,19

3,11

Abzug Ladung. Post. 8'8-1/2

Spezial...

South African
Butcher, Pretoria

Q. 7510
20711

per Post

30 messig Druckknöpfe erst. 1956

Speyer

Q. 7511

Austausch: 3/12

Donn
Tropfen
1 Doppelleiter nach
im Arbeit gezeig
Verantwortlich gemacht

1 Doppelleiter nach
H. Kitzmann

Sindelfingen
ev. Martinikirche

Postk. A. 4512
11/12.16
M. H. Klein

1 Pedalkloviabau mit Kurbel

am 1.12.

W. Orster - Nord

A. 4513

(in A. 3641)
aber nicht für den Pflanzgarten

M. 407

bestellt 4/10.

18/12.16 eing. da

2 Mannoch Paulstapparate
1 Pedalkurb. App.
40 Schleifen

(Kurbel neu abgeleitet)

(alle Kaufstücke
wurden bereits besichtigt)

Absicht Werkens Holz, Apparat
so klein wie möglich

ab Werk 23/1
gekauft v. dem Pflanzgarten

A O B
Personen

A. 4514

bestellt 8/11. eing. 18/12.

Person; ab Werk 23/1

for Standard Models	English stopkey	tablets
2 sets	Standard Model	AA - 16
1 set	Standard Model	A - 12
1 "	Standard Model	C - 23
1 "	Standard Model	CM - 23
1 "	Standard Model	CT - 23
1 "	Standard Model	CST - 23
1 "	Standard Model	CMT - 23
1 "	Standard Model	CSM - 25

Bad Kreuznach
Liebfraumkirche

A. 4515
bestellt 18.12.16

Postk. A. 470
v. 25.10.16

Re. 3.7.57

Person; ab Werk

1. Ein dreiwertiger Spieltisch lt. unseren Anst. von

23.7.1936
2. Ein dreiwertiger Spieltisch lt. unseren Anst. von

3. Ein dreiwertiger Spieltisch lt. unseren Anst. von

4. Ein dreiwertiger Spieltisch lt. unseren Anst. von

5. Ein dreiwertiger Spieltisch lt. unseren Anst. von

Nr. 13 Singend Gedächtnis 8' in 1. Reihe

Nr. 14 Quintate 8' 12 Pfeifen elek-
trolyt, Rest mit Quinte 4'

Nr. 15 Schallplatte 4' 50 Pfeifen Ma-
terial

Nr. 16 Schallplatte 2' 50 Pfeifen Ma-
terial

Nr. 17 Quinte 1 1/3' 50 Pfeifen Ma-
terial

Nr. 18 Schallplatte 1' 50 Pfeifen Ma-
terial

III. MANUAL - Schallplatte

1. Schallplatte 4' nur 30 Pf. Material

2. Schallplatte 4' nur 30 Pf. Material

3. Schallplatte 4' nur 30 Pf. Material

4. Schallplatte 4' nur 30 Pf. Material

5. Schallplatte 4' nur 30 Pf. Material

6. Schallplatte 4' nur 30 Pf. Material

7. Schallplatte 4' nur 30 Pf. Material

8. Schallplatte 4' nur 30 Pf. Material

9. Schallplatte 4' nur 30 Pf. Material

10. Schallplatte 4' nur 30 Pf. Material

Schleifplaten elektr. gleich für alle 10 Register
4 Register von dem Lautkörper getrennt

Abwärtsbestell R. 4.1.57

Klein-Echtkeulstein
24. Rippe Baer

A. 7516

besteht: Hauptmann

23.12.57

Ausperrung in Wundlochbestimmung
in der Kehle

Wappel 4 Fiedelbrettspitzen d. G. & F
Rep. der Pedalmechanik

Polster
Kochsalz

A. 7517

mit Opus 3610

Kopffogel 4 in Pedal aus Pfeifen
mit Windstille

Regel bei Lyoneke bestellt fr.

H. Alban's Caledone
Schneemann Street
Pretoria

A. 7518

M. 291 15.12.52

Lieferbar: vor dem 15/12.52

1 Pedalmechanik apparat
3 Manual " "
die Holsleifen nach Schelle
ext. best.

Klein-Rippe
Fieder

A. 7519
besteht: 27.12.56

d. Opitz bezaubern

Re: 31.12.57

Ausperrung in Wundlochbestimmung

Benennung
ausg. Rippe

Re. 27.8.57

A. 7520
besteht: 31.12.56

Ausperrung in Wundloch

Perman: beliebig

Fieder aus
ausg. Rippe

o. B.

A. 7521
besteht: 29.12.56

Teil:

Fiedelrohr mit 3 Phasen-Mechanik 227380 Paal
50 Perioden ohne Zubehör, 1450 Töne pro
gegen Rückgabe der vorhandenen Teilphasen
Motor, 0,75 PS.

Frankfurt - Matthäus

A. 7522
bestellt: 3.1.57

Auswechseln der Quinte 2 2/3 vom Hauptwerk

Röhren im Arbeit 4.1.57 bis zu abgemacht
kostenlos.

Darüber
v. Karajim

A. 7523

Ausweis: 27.12.

Röhrenpfeifen Prinzipal 41 Pedal 6-7' 32 Hk.
1 Klavier, zwei H. Hauptwerk, 2 Röhrenpfeifen
2 Röhren

28.1.57.

Perman: 3 Positive
für 2. Jubel

Röhren im Arbeit

Blaueschnecken
H. G. Kerk Gboine Africa

A. 7524
N. 284
N. 2 Opus 3646

Prospekt Monats Patronen N. 2023

Perman: mit
Lordsupp. d. Klavier
ab Werk 23.1.
Glocke 1. Januar

erledigt: 4.1.57. Pflanz
(i. H. gegeben u. H. G.)

Saob
Pfeifen R. 21/11
von Glocke Pflanzorgel

A. 7525
N. 285
N. 2 Opus 3647

Perman: ab Werk 6.12.

Prospektpfeifen Monats Patronen N. 2024

erledigt: 4.1.57. Pflanz
(i. H. gegeben u. H. G.)

Lichtkuppel - Das
Africa

A. 7526
N. 286
N. 2 Opus 3648

erledigt: 4.1.57. Pflanz
(i. H. gegeben u. H. G.)

Perman: ab Werk 6.2.57

Prospektpfeifen Monats Patronen N. 2023

Saob
Pfeifen R. 21/11

A. 7527
Ausweis: N. 292
von dem 30.1.57

Zwei Holzwerke 4 u. 5 per lang
Lieferschein aus H. G.
abgemacht 11. Rein

Oweu / Tuck
wavy. Kipche

April 2902

G. 4531
Kurs: 4.57

Pennin

1. Auswechseln sämtlicher Hebelmagnete an den Windladen des I. und VI. Manuals sowie Pedal, Transmissionen, Frontladen und Registern, Montage an Ort und Stelle eingeschlossen komplett
2. Auswechseln sämtlicher elektrischer Kontakte der Spieltraktur sowie Registratur in Feinsilber, wobei die Abreißapparate neu gefertigt werden und in einem mit Glas abgedeckten Schrank staubdicht abgeschlossen sind. Dazu neue Verbindungskabel innerhalb dem Spieltisch zu den Abreißern, Montage in der Kirche eingeschlossen für die beiden freien Kombinationen, Handregister, Tutti und Walze ab, sowie Überholung der freien Kombinationswippen und Abdecken gegen Staubeinwirkung
3. Auswechseln sämtlicher Membranen in den Windladen des 1. und 2. Manuals sowie des Pedals, Überholen der gesamten Windlade, säubern und abdichten, sowie abtragen des gesamten Pfeifenwerkes, Niedereinsetzen und stimmen

Gesamtpreis :

Membranen soll Parreid machen
(mit v. Lautschiff) et. H. Wa.

Säubern, einwandfreie Arbeit

Ans. Beschrieb Werk

23.6.57

Stillingen
ev. Glockenstuhl

Arbeitsbeschr. evl.
M. 2.54

G. 4532
Kurs: 4.57
Nachgen
Pennin: kein

23.6.57

Regal 8' Raum ins Werk
gibt mit 12 neuen Pf. C-H dann ein Register
mit Flügelregal 16' auf linken freien Raum
i. d. Orgel

auf Raum Regal 8' Raum dann ein ein
Jose Wermann 8' C-g^m 56 T.
wie Marktkirche Lüthgen

Umprogrammieren d. Org. Partien

H.

M. H. G. Ruck
Lautsprecher
Cheminis de

Dringend

Prospekt vom 7. 10. 1957
Alegorien davon, dass alle Pfeifen geblasen
werden sollen um 10 Uhr

Prospekt vom 2. 11. 1957

Pretoria
S.O.B.

500 in Silberdraht
0,5 mm in Länge v. 1 mm

Lieferung bis
an H. Ruck
28. 11. 57

Q. 7533

bestellt: 16. 11. 57
N. 269 Neuhofweg
Hr. Opus 3643

Termin: vor dem
15. Februar

Meinhardt
über Bleinfeilen
ev. Ripstre

Re 29. 8. 57

Q. 7535

bestellt: 22. 1. 57

Termin: vor dem
15. Februar
siehe Brief 22. 1. 57

1. Ausreinigung und Wurmbekämpfung der Orgel lt. bei-
liegenden detaillierten Kostenanschlag
2. Bälgherneuerung, Auswechslung sämtlicher Spiel-
tischbälghen, der Bälghen in der Orgel, Ränge-
bälghen und der Kegeltaschen insgesamt etwa 1200
Stück

Arb. besch. ev. 11.

Hamburg-Allerhöhe
Dreieinigkeitskirche
Re 30. 9. 57

Q. 7536
21. 11. 57

Termin: Termin

A. Aufpreis vom Prospekt vom 23. 10. 56
ausser als Prospekt, neue Kanäle,
Einbau von Frontwerk 2. Stufe & Brief Krumm-
horn. Bestellen wegen der Kleinigkeit

- 1.) Lieferung eines neuen Registers Prinzipal 8' im Haupt-
werk C - f'' aus Zinnlegierung. D - a im Prospekt, laut
Zeichnung des Denkmalschutzamtes Hamburg vom März 1955,
C-Cs und b-f'' auf d. Lade
Lieferung neuer Zinnpfeifen für den Prospekt lt. Zeichnung
für Oktave 4', HW C₅ - A und 16 Blindpfeifen zus. 55 Prospekt
Kosten einschliesslich Fracht DM 2.820.--
(ohne Einbau an Ort und Stelle - diese Ko-
sten wurden in unserem Schr. v. 23. 6. 56
bereits angegeben.)

- 2.) Lieferung und Einbau eines neuen Registers Krummhorn 8'
im Hauptwerk auf die vorhandene leere Kanzelle, ein-
schliesslich neuer Rasterbretter.

Preis et d'inst. 90 000 R' 870 Lhd. Rep. et d'inst.
Prinz. 8 nach best. am 26. 7. 57. Arb. besch. ev. 11.

São Paulo + 9. 446
Convento do Carmo

Q. 7537
bestens. bisch des
3.1.57

Nachtrags bestell. H. Grillmair
in Pentilator 4446

alles Opus 2334
1932

safar in Arbeit
geben

Dazu folgende Dispositionserweiterung :

I. Manual jetzt C-c''' 61 Töne

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1 Bourdon 16' | 6. Hohlflöte 4' |
| 2. Principal 8' | 7. Quinte 2 2/3' |
| 3. Quintatöen 8' | 8. Oktave 2' |
| 4. Dulciana 8' | 9. Mixtur 3-4fach |
| 5. Oktave 4' | 10. Trompete 8' |

hierzu liefern wir je 3 Ergänzungssteffena''' 58- c''' 61
 zusammen 39 Pfeifen mit einem Ergänzungsblädchen

11. neues Register FLÖTE 8' C-c''' 61 Pfeifen, aber
 ohne Windlade (auch nicht berechnet). Falls aber
 hierzu eine solche Windlade geliefert werden muss,
 bitte umgehend um Nachricht, das erfordert dann einen
 Mehrpreis

II. Manual C-c''' 61 Tasten ganz neu (kein Ausbau bis 73 T.)

mit Kegellade C-c'''

	Holz	Zink	Naturguss
1. Gedeckt 8'	12	—	49
2. Weidenpfeife 8'	—	24	37
3. Prästant 4'	—	12	49
4. Nachthorn 4'	—	12	49
5. Principal 2'	—	—	61
6. Quinte 1 1/3'	—	—	61
7. Siffelöte 1'	—	—	61
8. Scharff 4-5fach	—	—	293
+) 9. Horn 8'	—	12	49
10. Krummhorn 8'	—	12	49

mit Radel f. d. O. bis p''' 61 T.
" " f. d. II. Manual 17+12 m.
Siehe Brief 3/1.57

2

28.1.57

Convento do Carmo, Sao Paulo

- Reg. des III. Manuals
1. Geigenprinzipal 8'
 2. Konzertflöte 8'
 3. Bourdon 8'
 4. Salicional 8'
 5. Voix celeste 8'ab c

6. Prinzipal 4'
7. Spitzflöte 4'
8. Piccolo 2'
9. Harm.aetheria 3fach
10. Cboe 8'
11. Vox humana 8'
12. Clarine 4' (NEU)

Tremolo

von diesen alten Registern sind 9 bereits bis 70 Töne in der
 alten Orgel ausgebaut, deshalb ergänzen wir

- Piccolo 2' um 3 Pf. bis c''' 61 Töne
 Harm.aether. 9 "
 12 Pfeifen mit Ergänzungsblädchen
 13. Register Neu KLARINE 4' C-c''' 61 Pfeifen
 ohne Windlade (siehe uns. Bemerkung bei Register
 No. 11 I. Manual)

Die Gesamtkosten dieser Pfeifen und Kegellade für die 10 neuen Regis-
 ter (u. 2 kl. Ergänzungsblächen für den Ausbau)
 (ohne Prospekt, der entfällt) betragen :

Heidelberg - Handwerksverein

erhind. Rippe
Friedrich Kapelle

A. 7538
Anschaff. 29.11.57

R. 24/4

Reparatur: sofort d.
Benennung

Ausprobieren von 68
10

Reparaturarbeiten
Registrierarbeiten

Morgen
78.5.57

Stillesorg
Kunststoffs - Lehrstuhl

A. 7539
Anschaff. Feb. 57

Re 24.7.57

H. G. 3069

1. u. Reg. Prinzip. 16' Pedale

Behälter u. Prospekt vom 2. 20.57

sch. 7.5.57

Stillesorg
St. Leonhardskirche

A. 7540
Dammunterstütz.

Re. 29.4.57

Wiederherstellung

Vor einigen Tagen haben die Orgelbauer die Orgel in der Leonhards-
Kirche überprüft und auch die dringendsten Fehler beseitigt. Um
jedoch einlagelose Funktion der Orgel zu gewährleisten, ist es
notwendig, daß sämtliche Spielventile und Federn ausgebaut wer-
den und die Ventile gereinigt und die Federn neu einreguliert
werden. Außerdem müßte die Spieltaktur und auch der Spieltisch
neu einreguliert werden.

sch. beschw. evl. 21.2.58
v.

Reparatur: nach Osteren

Menschen G. am
Friedrich 24.7. nach Markt.

A. 7541

1. u. 2. u. 3. u. 4. u. 5. u. 6. u. 7. u. 8. u. 9. u. 10. u. 11. u. 12. u. 13. u. 14. u. 15. u. 16. u. 17. u. 18. u. 19. u. 20. u. 21. u. 22. u. 23. u. 24. u. 25. u. 26. u. 27. u. 28. u. 29. u. 30. u. 31. u. 32. u. 33. u. 34. u. 35. u. 36. u. 37. u. 38. u. 39. u. 40. u. 41. u. 42. u. 43. u. 44. u. 45. u. 46. u. 47. u. 48. u. 49. u. 50. u. 51. u. 52. u. 53. u. 54. u. 55. u. 56. u. 57. u. 58. u. 59. u. 60. u. 61. u. 62. u. 63. u. 64. u. 65. u. 66. u. 67. u. 68. u. 69. u. 70. u. 71. u. 72. u. 73. u. 74. u. 75. u. 76. u. 77. u. 78. u. 79. u. 80. u. 81. u. 82. u. 83. u. 84. u. 85. u. 86. u. 87. u. 88. u. 89. u. 90. u. 91. u. 92. u. 93. u. 94. u. 95. u. 96. u. 97. u. 98. u. 99. u. 100.

Anschaff. 13.11.57

Re. 5.5.57
Re. 23/10.57
Re. 23/11.57

Reparatur: 6 Okt. 57
Trommelnbrücklaufwerk

Reparaturbericht vom 27.3.
von Weich selbster.

1. Abbau der alten Orgel, Körperbau 2. ins Werk
2. Holzwerkumbau des Gehäuses nach die
neu hinzukommenden Teile müssen angepaßt werden
3. Neue Manuallade für 3 Register, sowie Pedallade
für 2 Register, ebenfalls neu, insgesamt.....
4. Spieltischeinrichtung mit Spielmechanik.....
Neue Manualklavatur C - c'' Untertasten schwarz
Obertasten weiß
Neue Pedalklavatur C - c''
Neues Wellenbrett für das Manual u.f.d. Pedal
Winkelraster
Koppelraster mit 27 einarmigen Wippen für die Pedal-
koppel
Abstrakten, Biege- und Regulierdrähte
12 Stück Holzwellen
10 Stück Metallwippen mit Lager für die Registerzüge
10 Stück Register-Zugstangen u. Knöpfe
insgesamt.....
5. ca. 6 m Windleitungen.....
6. Eine neue Orgelbank.....

7. Lubrication u. Stimmung nach Bedarf. in d. Rippe

8. Dispositionsverbesserung: Manuelle C-g³

1. Prinzipal 8' v. 2. f. reparieren, C 2, D neu
2. Rohrflöte 8' neu
3. Prinzipal 4' v. bleibt im Prop. C 2, D neu
4. Gedacht 4' v. 2. f. reparieren, C 2, D neu
5. Nasard 2 2/3' v. aus Salicional 8'
6. Waldflöte 2' v. neu
7. Sesquialtera 2 f. ab 8' neu

sch. beschw. 21.2. v. 8. November 3 f. 1 1/2' neu
Kunden

Pedal C. d. 27 f.

- 9. Subbas 16' mit
- 10. Charabass 4' mit

Pedalkapsel

Hindbassstörke im Eintr. Bei Ansicht der Orgel darf keine Fanne sichtbar sein.
 Achtung! Orgel muss etwas tiefer gestimmt werden.

Bad Kreuznach
Lehrtafel Physik

A. 12542
 21. 57

nach Zeichnung Nr. 1279 ohne Deckel mit Stöpsel ver-
 schließbar.
 10 Glasröhren mit Wasser
 n. w. w. Stöpsel abgedigt. Bleis

Re 12.3.57

Amisipon
 st. Hohlzylinder
 Ostsee

A. 12543
 21. 57

Re 22.3.57

mit Wasser
Spekulum 1/4
 abgemacht mit
 Terpentin-Lösung

II. von 16' Länge
 4 Reg. f₅ - f₅
 4 " f₄ - f₄

220 Panthen
 48 " Panthen
 268

III. von 16' Länge
 4 Reg. C - p^{III}
 3 " C - p^{III}

292 "
 183 "
 475

am 6.3. an Orgel

Copus 2365

Pickershausen
Hrn. Eisenhain
evang. Kirche

Q. 4544
Lusth.: 22/11.57

No. 11/6.56

mechan. Schleift.

über Renovierung und ~~Verstellung~~ in der Evang. Kirche
in Pickershausen Kr. Siegenhain. 8 Reg. 1 Mann. 2 P.

1. Die Versetzung der Orgel auf die dem Altar gegenüber liegende Empore einsch. Arbeiten, die durch diese Versetzung notwendig sind, wie Pfeifen kröpfen usw. muss nach Aufwand berechnet werden, da der Umfang dieser Arbeit im Voraus nicht ersichtlich ist.
2. Durchsicht der Mechanik und Traktur, bewegliche Teile beledern, Manuale neu befilzen
4. Einrichtung einer Pedalkoppel unter normalen konstruktiven Verhältnissen
5. Aufstellung eines elektrischen Gebläses unter Verwendung des vorhandenen Balgs aber mit elastischer Verbindung, Regulierventil und einem handbetätigten Motorschutzschalter

zusammen RM 2.712.-

X/ Stromart: 220/3rv,

3 Phasen, geschrieben 17.5.58
Kroll

L. Catharines Markt
Canada

Q. 4545
Lusth.: 10/11.57

(Kunst-Gaumen)

freistehendes elektr. Spielbrett, 3 Mann, 61 P. Pedal 6 f'
62 Reg. 6 Manuale, = 11 Oktavstufen.
4-fache, 2 freie Pedale. Winddruck 80 mm

Lusth. im Zimmermide 27/11.57

Leipzig
1 Orgelgebläse 200 P. 60 Per. Motorhalten im Spielbrett
1 Hauptleitpult 220 Volt 12-14 Volt

Orgelkabel: 50 m 30 adrig
57 m 35 " 30 adrig

2-3 Windvorrichtungen

Frankfurt M.
Rathhausbibliothek

Re 27.9.57

Aug. 7. 56

Ueber arbo. d. Oberwerths
Ausbau d. Pf. Windstreu, Kleinen
neue Lieder, Wiederarbeiten
Nachuntersuchen n. Stimmung.
Kleinen abgesondert und freigegeben

A. 7546

Numm: 1576.57
Hochbauamt
N^o 41109

Numm: Lauer

Hamburg
Hessische Bibliothek

A. 7548

Numm: 27. 11/3

neue Fortsetzung d. in Europa
abgeschlossen am 15.3. 41

Diedolf Kopp
Reising 10 Bayern

A. 7549

Re: 5.4.57

Erweiterung einer Kt. Hinsichts neue Ausgabe
4 2 Pferde, Prinzipal 2'
6 6 9 9 5
mit 2 Kleinen 9 Sämen

Liederbuch
4003

A. 7547

N. 294

Numm: Schald
als m^o 4. 1. 57
von 1.4.57

Rein Mauerwerk
de Bruderschaft
Lyonen

(A. 7269)

Numm. ab Werk
Auftrag von

Siehe auch Buch

2 Neuausgaben App. für . evl. ...
Standard Model "E No" je mit 7
Kleinen

Odenwälder - Das
H. G. Reck

A. 7550

Numm: 19. 3. 57
W 298

N^o 2314

Standard ab Werk
H.

Prospect nach Z. 12/3. 57
N^o 20196

akt. 22.3.57

Hertlinghausen
Prob. Rippe

A. 7555
Kostens: 874

Pfarramt Carlsberg 1/2 Spinnstraße 1 Pfort

Re. 30.9.57

an 2. Binnmal
nach oben

Wiederaufstellung Orgel

87 Relaisbalg, 160 x 19 mm Spaltboden

neuer Roman 4,50 2. 2 Kröpfe Per. 160-170 mm

Teile abgebaut. f. Arbeitsbeschluss erst 12.6. Hi

Oberpräsident als
Prs. Kelsfeld

Re. 30.4.57

A. 7556
Abgabe als möglich

1 gelb. Fuchsbau mit Holzrahmen
Opelbaum 220 x 80 P. 50 Per.
06 P. 1400 Euro/mm.

A. 7557

Witten-Bommern
evang. Kirche

A. 7557
Kostens: 284,57
eing. 304,57
nach Operte

Re 22.6.57

Re. 8.11.57

abgebaut f.

für die klangliche Verbesserung der Orgel in der Evang.
Kirche zu Witten-Bommern.

I. Manual

- 1. Bordun 16' bleibt
- 2. Prinzipal 8' "
- 3. Rohrflöte 8' "
- 4. Oktave 4' "
- 5. Waldflöte 2' aus übrig werdenden Pfeifen an Stelle von Gamba 8' mit Oberstock von C-h
- 6. Mixtur 4-fach, neu, an Stelle der alten Cornettmixtur mit Stockänderung in der Baßlage. wird milder intoniert.
- 7. Trompete 8'

II. Manual

- 8. Gedackt 8' bleibt
- 9. Salizional 8' "
- 10. Flöte 4' "
- 11. Prinzipal 4' an Stelle von Geigenprinzipal 8' aus diesen Pfeifen umgearbeitet mit Ergänzungspfeifen mit Diskant.
- 12. Oktave 2' neu, an Stelle von Piccolo 2'
- 13. Quinte 1 1/3' bleibt
- 14. Sesquialteara 2 fach, an Stelle des Krummhorn 8' aus übrigen Pfeifen der Cornettmixtur mit Ergänzung neuer Pfeifen im Diskant.
- 15. Zimbel 4 fach wird umintoniert und durch Umstellung höher aufgebaut, dazu neue Ergänzungspfeifen im Diskant.

Pedal

- 16. Violon 16' bleibt
- 17. Subbass 16' wird stärker intoniert
- 18. Oktavbass 8' bleibt
- 19. Choralbass 4' "

Die Kosten für diese Umdisposition, einschließlich aller Arbeiten im Werk und an Ort und Stelle betragen:

~~-----~~ DM

Wegfallendes Material aus den übrigen Registern geht in unseren Besitz über und wurde im Kostenanschlag bereits berücksichtigt.

Arbeitsbeschluss vom 12. 7. 57

St. Blasien

Wittmann Orgel

30

Anpassung d. Holz

A. 7558
Lustum: 21.3.

Pato Branco - Estado do Paraná:

A. 7559
Lustum: 21.3.

Partitur über Weichholz

Lieferbar mit dem
Parten f. Opus:

mit Courent...

betr. Ihre Anfrage nach Orgelteilen für eine Unit Typ VII für Pato Branco - Estado do Paraná ;

Wir liefern Ihnen :

- 1. einen freistehenden Spieltisch (demontiert), das Gehäuse in Eichen (~~mitt. nach angeben scheint u. welche Farbe~~) natur mit 2 Manualklavaturen C-g^{'''} 56 Tasten !!
1 Pedalklavatur C-f' 30 Tasten radial
Tutti tritt
Schwelltritt mechanisch Tremolo !! (mit oder ohne Apparat?)
ohne Orgelbank 3 Manualklappeln

!! Tremolo?
mit als Zug

- 2. Manualwindladen in Eichenholz
Subtasslade

Regulierhülse

5 meter Kabel fertig verlötet

- 3. Pfeifen für folgende Grundstimmen :

- a) Principal 8' 85 Ladenpfeifen
- b) Gedeckt 8' 85 Pf.
- c) Viola 8' 81 Pfp.
- d) Geigenprinzipal 4' 77 Pf.
- e) Oboe 8' 77 Pfeifen
- f) Mixtur 3fach 187 Pfeifen

g) Subbass 16' 44 Holzpfeifen Z. Nr. 20422

dazu PROSPEKT-Pfeifen wie auf Prospektblatt (Ganzblatt)

(Gehäuse wie Prospekt Ganzblatt fertigen Sie selbst oder wie werden Sie diese bauen??)

- 4. Ventilatorgebläse u. Gleichrichter 110/220 Volt, 3 Phasen, 60 Per

Sicherungstafel

Unterbrechungsbrett fertig verlötet

Arbeitsbeschrift. sll. originalprospektzeichnung am 9.7.57 nach Murrhan

Blumenau

Hr. Calorino

Partitur

über Weichholz

A. 7560

Lustum: 21.3.57

Lieferbar mit dem Orgel-
teilen

1. Ihre Anfrage nach Orgelteilen einer Unit Typ IV für BLUMENAU - Estado de Sta. Catarina:

Wir liefern Ihnen :

- 1. einen freistehenden Spieltisch (demontiert), das Gehäuse in Eichen (~~mitt. nach angeben scheint u. welche Farbe~~) natur mit 2 Man. Klaviaturen C-g^{'''} 56 Tasten !!
1 Pedalklav. C-f' 30 Tasten !!
radiales Peda 1
Tutti tritt
Schwelltritt Tremolo ohne App. Type F
mit Schwellapparat C-g^{'''} Haus. } Umfang
ohne Pedalbank (Orgelbank) C-f' Pedal } beständig
am 19.5.

- 2. Manualwindladen in Eichenholz
Pedalwindlade für Subbass

Regulierhülse

5 meter Kabel fertig verlötet

- 3. PFEIFEN FÜR FOLGENDE GRUNDSTIMMEN :

- a) Gedeckt 8' C-g^{'''} im Schwelltr.
- b) Principal 4' C-d^{'''} Prospekt
- c) ~~Heutbois 8'~~ C-g^{'''} im Schwelltr. 3fach
- d) Subbass 16' C-H Mens. 17 12 Pf.

für den PROSPEKT, wie auf Blatt 2 des span. Prospektes Unit 25 3 Blindpfeifen 1000 Z. Nr. 2844

- 4. Ventilatorgebläse u. Gleichrichter 110/220 Volt, 3 Phasen 60 Per.

Sicherungstafel,

Unterbrechungsbrett fertig verlötet

Tremolo mit im Prospekt vorsehen

Arbeitsbeschrift. sll. Ki

M. / Jörn umm
Oslo

Narvik Krumhornium

mit Pfeifen

3 Prinzipal 8' als 8'-4'-2' Reg. 82 Pf.

1 Bourdon - Pedale 16' als 16'-8'-4'-2'-1'
n. 2 2/3' 106 "

2 Salicional 8' (als 8'-4' ab 8' C mit Dreideckeln, die vorne
enge Membran, heller Klang)

1 Fagott-Oboe als 16'-8'-4'-2' 82 "

Mischelir 3 f. 1 1/3, 1', 2/3' im I. M. 40
1' 2/3' 1/2' " II. M. 410 Pf.

Regelwerk mit ausgebauten Magneten
2 Regulierbälge

andere Bestimmungen, Prüfungen, alles einse-
hen, besondere Aufg.

Siehe Zeichnungen

Wiedergeb. 85 m

Arbeitsbuch, evl. Kroll

A. J. 561
Lustus: H.S.

Lieferung:
Linde Aufg. 1/2
Lustus Klingenschmitt

Heidelberg
Providens Tripuhr

A. 7562
Lustus: 215.

Re 276.57
1 Selb. gleichzeitiger 1240,
480 Blatt, umfasst an Dreithaus
224349 r 50 P., 3 Netzverbindungen
Gleichsch. Linien, 3 pol. Netzschalter
14. 5. 57. bestellt bei Eisenbach

Local

M. / A. 7563
Lustus: 15.57

evang. Kirche
Kl. u. Spieltisch im
Auftrag alwa
Re 9.9.57

Perenni: Leinwand,
14. 7. 57

Wendepositionen:

I. Manual C - g'' 56 Tasten

- 1. Flötenprinzipal 8'
- 2. Weidenpfeife 8'
- 3. Oktave 4'
- 4. Mixtur 4-5-fach

II. Manual C - g'' 56 Tasten

- 5. Gedackt 8'
- 6. Gemshorn 4'
- 7. Schwegel 2'
- 8. Siffblöte 1 1/3'
- 9. Terzglöcklein 2-fach

Pedal C - f' 30 Tasten

- 10. Untersatz 16'
- 11. Gedacktbass 16'
- 12. Oktavbass 8'

Arbeitsbuch mit H.
nebe mein Bericht Klänge
nach No. 402 215.

aus Prinz. 8'
aus dem II. Man. barock inton.
Kleinprinz. aus dem II. Man.
Erweiterung d. 3-4-f. Mixtur

Umarbeiten
Erweitert aus dem I. Man.
bleibt
neu auf Kanz. Voc celestis ab a'' 2',
ab d'' 2 2/3'
auf Kanzelle Salicional 18'

bleibt
bleibt - Sanftbass-bet-
bleibt

M. 7. 5. 57

Hübelstein
del. Mittelstein
evang. Kirche

A. 4564
best. 91557

Termin: bald
siehe Par. 375

R 4657
1 neuer Ventilator Modell 2

31-127 / 220 Fall
siehe neuen Bericht Goetz
18.5.57, V. Bestellt G. Elsenheim

Schwab. Hall
St. Michaelskirche
No. 2878. 56

R 1308.57 A. 4565
best. 15.57
Termin: bald

- 1.) Ausbau des alten Ventilators in der Kaiserkapelle da dieser unbrauchbar ist, sowie ausbauen der Blasbälge da diese ebenfalls nicht mehr verwendbar sind.
- 2.) Ein neuer Ventilator mit Elektromotor, ausreichend für die Orgel mit 52 Registern, einschliesslich Einbau desselben.
- 3.) Ausbau des alten Gleichrichters, da dieser unvorschriftsmässig angebracht ist und Lieferung eines neuen Gleichrichters
- 4.) Ein Motorschutzschalter mit Doppeldruckknopf
- 5.) Da der Ventilator im Durchgang unterhalb des Pedals untergebracht werden soll, ist es erforderlich die Windleitung dorthin zu führen und entsprechend abzuändern
- 6.) Einbau eines neuen Ventilatorbalges
- 7.) Es ist notwendig das Pedal auseinanderzuschneiden und eine Hälfte höher zu setzen, damit der neue Ventilator Platz findet.
- 8.) Einbau eines neuen Hebelventiles
- 9.) Elastische Verbindung
- 10.) Filzunterlage und Kleinteile, sowie Leder und Leim.

noch nicht gefertigt wird v. H. M. ...

Nicht inbegriffen im Angebot sind die Eisenträger auf welche der Ventilator gelagert wird und die in die Rückwand der Kirche eingebaut werden. Ausserdem muss noch ein gemauerter Mantel um den Ventilator gebaut werden, zur Abdämpfung der Motorengeräusche. Diese Arbeiten sind bauseits durchzuführen.

X) Meistler auf 8 fachs erweitern
E.F. Walcker & Cie

Dispositio... nach ...

Pelvicerspur -
H. H. G. Kerke
4003

Nichte A. 7552
A. 7566
best. 31.57
N. 301

Prospekt vom 2. 4. 20343

Termin: bald
siehe Par. 375

Lichtenburg - Orgel
H. H. Kerke

Nichte Orgel

A. 4566
N. 302
Termin: bald
12. 6. 57

Neudorf 16' p' p'

Prospekt 4' C-p'

93 mm, ... auf ...

Links 73
Rechts 62
Rechts 61

Pfarrkirche

Sperlingshof R 27.657

A. 4566
best. 1375

Generalüberholung der Orgel

Termin: bald

Neu-Positive

A. 7567
besten: 14.5.57

Insam. d. et. ung. von 2 Positiven
Op. 3088, 3092

Blindarbeit
evang. Kirche

A. 7568
besten: 14.5.
Re 3.6.57

nein Blindarbeit (m. Hebr. u. d. S.)
Nr. 136 x 90

Hortdorf evang. Kirche
Re 30.8.57

A. 7569
besten: 15.

Abbau d. Wieder aufstellung der Orgel

Perkerdelei
N. G.

A. 7570
N. 297
22 Opus 3674

Prospekt nach Z. N^o 1126 a

Perkerdelei
Opus 3674

Lehr. Richter
Weinon

A. 7571
besten: 20.5.

80 Wippen f. p. u. m. u. Prakt. u.
mit Zählwerk

Lehrbuch an Langenbach

Lehrbuch
Lehrbuch

A. 7572

Rechnung an Herrn Stadelmann

Erweiterungsbau v. Meisehler des H. W.

c' bis g''' also 32 Pfeifen: 24- 128-

c' 2/3'
c'' 1'
gis'' 1 1/3'

Maßstab: Normalprinzipal
Labiun = 1/4 Kupfent.

Intonation: fisch, d. u. d. l.
greifende Prinzipal

Winddruck: 90 mm!

Stimm- v. c' = 870

Johannes Stadelmann
Kirchenmusikdirektor an der Universitätskirche
Marburg/Lahn, Marbadier Weg 10

Herbstwiese
evang. Rippe

Re 1.7.57

Ausreinigung der Orgel
Bälgenanswechsel sind nicht ausgeführt.

Q. 7573

Aussch.: 24.5.57

Reinigung mit Säure
Anfangs

Duisburg
Stadtkirche

Ab. Betrieb ab Vl.

Re 9.9.57

Abbau Orgel Klein - Böbinger
Transp. nach Log.

Instandsetzung nach Rosten ausbleiben
Montage in Duisburg + 1 Orgelbau H. 1
29.5.57

Q. 7574

Aussch.: 21.5.57

Facharbeiten
Klein

Re 24.7.57

Schleusen

Spezialarbeiten

Siederbrunn
et. R.

Re 28.6.57

Ausreinigung d. Klaviers
etc.

Q. 7576

Aussch.: 27.5.

von Pfingsten

Mannheim Wied.
evang. Rippe

Re 7.6.57

1 Neubau 3 Phasen
220/380 Volt, 50 Perioden
Zubehör Lieferung ab. Vl. 5.6.57

Q. 7577
Aussch.: 28.5.

Reinigung: 2/3 4 Wochen

Klein
evang. Rippe

Mantelbau
Mit Q. 7563

Q. 7578

Tag. 29/5.57 Re 9.9.57

Reinigung: fertig 1/10
21.7.

Facharbeiten sind noch gut event.
mit einzelnen Anschlüssen Hi. d. H.W.

- a) Ausreinigung, 544 Facharbeiten 1/10. Pindler
- b) " 450 Relambälge 1/10. Spielst. 2
- c) Persektion d. Bombalges, neue Kanäle, n. Pindler
- d) Ventilator Modell 2
Einschaltung etc. Hi. d. H.W. ab. 5.6.57 Vl.

Re 28.6.57

Burwalde
Ev. Rippe

Mit Q. 7295

Q. 7579
Aussch.: 21.5.

Regulierbalken f. d. F. Mann
3 1/2 m Kanäle
n. Verb. R. 1. 1. 1.

Balg und Besondere ab. Hi. Abob Betrieb ab. Hi. 12.6.

Hürben / Odenwald
erwung. Rippe

L. A. 7580

Aussch.: 7.6.57

Rechnung ab 17.8.57

Ausreinigung d. Walf

Lehrersteinfeld
erwung. Rippe

Re. 29.11.57

A. 7581

Aussch.: 17.6.

Rechnung
nach im Ganges

Gründliche Ausreinigung
der Walfen der Bälgen Nr. 915
auf Neubaus
siehe Briefe 21.16 19/6.57

Hamburg - Piesdorf
Rippenverband

A. 7582

Aussch. am
Mittel 19/6.57

Ausreinigung d. evtl. Bälgen

Zweibrück Place
Prob. Rippe

A. 7583
Aussch.: 22.6.57

1 Schulnoten und
Re 23.8.57

Rechnung Aug. 7.57

Re 31.12.57

Wetlar - Niederrhines
Lehrersteinfeld

A. 7584

Aussch.: 27.6.57

Ausreinigung der Orgel

Rechnung 7.57

Hamburg
Haupt-Haus Nr. 1
Raum 9, Curschauer

A. 7585

Re. 30.9.57

Rechnung ab 22.7.

Ausreinigung der Klappen gegen Federnde
Schleifen der Reg. Luftmechanik

No. 1
Borgmann & Kipke
Herrn Klement Wörner

Q. 7586

Leibers: 3/6.

Prinzipal: Canele

Oktober ab Werk

Meyer
Kistri's Orgelbauwerk
Hamburg

Hofmannstraße 17/13. 56

PREISEN:

1. Rohrflöte 8'	c-c'''	49 Pf.	Nt.g.	
2. Mixtur 4-6fach	C-c'''	342 "	"	
3. Quinte 1 1/3'	C-c'''	61 "	"	
4. Terz 1 3/5'	C-c'''	61 "	"	
5. Krumhorn 8'	C-c'''	61 "	"	
6. Cymbel 3fach	C-c'''	183 "	"	
7. Quintade 16'	c-h c'-a'''	12 Pf. 46 "	Feinziehen Nt.g.	
8. Holzprinzipal 8'	C-h' c''-a'''	36 Pf. 34 "	Bichenholz Nt.g.	
9. Gemshorn 4'	C-H c-a'''	12 " 58 "	Feinziehen Nt.g.	
10. Principal 2'	C-a'''	70 "	Nt.g.	
11. Scharff 4fach 1/2' C-a'''		280 "	Nt. g.	wobei Sie uns bitte Ihre Normalensur angeben wollen
12. Oboe 8'	C-a'''	70 "	Nt.g.	
13. Schalmay 4'	C-a'''	70 "	Nt.g.	
14. Rohrflöte 4'	C-a'''	70 "	Nt.g.	
15. Cymbel 2-3f. 1/3'	C-a'''	198 "	Nr.g.	bitte & C Horn.Princ.wie bei 6
16. CHORALBASS 4'	C-H c-f'	12 " 18 "	Feinziehen Nt.g.	
17. Rauschpfeife 4f. 2 2/3'	C-f'	120 "	Nt.g.	
18. Singend Kornett 2' C-f'		30 "	Nt.g.	Ihre Normalensur bitte!

H. Neumann
siehe Brief
15/6.

wir bitten um hierzu den
& Ihres Normalprincipals zu
nennen.

Ihre Normalensur bitte!

Hilfspfeifen vollständig an 15.7.57. Preis

SPIELTISCH : ohne Gehäuse

wir liefern nur Seiten, Trittbrett, Stossbrett u. B. a
Form der Registeranlage : oval, Mahagoni poliert
System : elektrisch
3 Manualklavaturen je 61 Tasten, mit Elfenbein und
Ebenholzhalbtöne

Pedal 30 Töne (aber keine Pedalklavatur) (c-unter c'
Notenpult,
(keine Orgelbank)

55 Registerklappen für 43 Register + 12 Koppeln mit
laufenden Nummern versehen, schwarz graviert

3 freie Kombinationen

Koppeln: II/I III/I III/II I/P II/P III/P
Super III/II Super III Super III/P
Super Altarorgel, Sub Altarorgel, nicht durch-
geführt!

Crescendo ab Walze, mit Walzenzeiger

2 Schwelltritte a) II. Manual b) III Manual

Druckknöpfe: gegenseitig auslösend
Handregister an, Fr. Komb. 1 an, Fr. Komb. 2 an,
Fr. Komb. 3 an, Tutti, Auslöser

Doppeldruck:

II/I III/I III/II I/P II/P III/P
Zungen ab, Man. II ab Altarorgel an

Kugeltritte aufleuchtend Crescendo ab
Handregister an, Fr. Komb. 1, 2, 3 an
II/I III/I III/II I/P II/P III/P

1 Voltmeter

1 Pedalbeleuchtung u. Sicherungsanlage

Sie müssten also Ihr Gehäuse an dieses starre Gerippe herumheben.
Sämtliche Superkoppeln sind nicht durchgeführt nach oben, die
Anschlüsse haben nur 61 Töne. Die Transmission vom Gemshorn 4' an
III. Manual ins Pedal ist im Spieltisch nicht berechnet, es nehmen
an, dass Sie diese in der Orgel ausführen, da es im Spieltisch zu
teuer kommt.

1 Kogelladen mit elektropneumatischer Traktur C-a''' auf der
folgende Register zu stehen kommen; samt Einrastieren
der von uns zu liefernden neuen Pfeifen:

Quintade 16', Holzprinzipal 8', Gemshorn 4', Principal 2',
Scharff 4fach, Oboe 8', Schalmey 4'

Delicieux 8', Von Seite 8'

v sind an diesem Traktur ins Pedal
Windladen 17 u. Walzen
im Forcken aufzubringen.

Neus. est. 3.7.57.

Neus. am 8.7.57. nach Murray

Waldschauer Platz
Prov. Pommern

Re 18.9.57

A. 587
Kestur: 29/6.

Pommern 2. Aug.
Häpfe

Leitlinien 220/380 2 50 Ph. 3 Phasen
voll. 4 m Kanal n. Verbindung Röhren nach Aufwände

Unteraltersheim
bei Burgburg
ev. Kirche Re. 30.9.57

A. 588
Kestur: 4/7.57

Pommern

Leitlinie 4'
12 Zule 18 Blau
Pfeiler... angeschlossen erl.

Leitlinie mit
Fahrerbestimmung

Wärts Pfl.
Prov. Pommern
Re 26.9.57

A. 589
Kestur: 3/7.57

Verleiten des Leitlines auf den Argilboden
5 m Papppanne, 2 Kröpfe

Mischbau - Rohrleitung
ev. Parit. Gutsbesitz
Gde Re 26.9.57

A. 590
Kestur: 8/7.

Verleiten des Argilbodens in die
Leitlinie

Belchenhain
ev. Kirchgemeinde

Re 29.8.57

A. 591

Kestur: 17.57

1 gebündeltes Leitlinie f. Argilbod 22/3.57
220/380 Volt, 50 Per. 3 Phas. 1/3 P. G.
Erl. Bemer 23.7.57.

Ad. Wallmünte
ev. Kirche
Re 29.8.57

A. 592
Kestur: 14/7

Ausreinigung in
Wasserkörper

Lindenberg
Neuapostolische Kirche

A. 593
Kestur: 18.7.57

Prüfen der beiden Felder, Parke ausbauen
siehe Oktober 18/7.
Erl. Bemer 24.7.57. Lang Hoffmann
ohne Berechnung

Dammstrich
Parit. Kirche
Re 30.9.57

A. 594
Kestur: 19.7.57

1. Ausreinigung
2. Leitlinie 3 Parit. Kirche f. Kupp. II, I/P. I/P.
Lieferung 9.9.57

Reinhold - Appelerbach
erwung. Kopie

Q. 7595
Kassent: 77.57

Re 18.9.57

Reislabalg mit Hebeschild n. Windroben
ein Kunstschiff

Lieferanten geschrieben am 5.9.57
Hans

Sty. Kristholmen
Tramel

Lief. an
Fib. 58 mm
Nordfjändin

Q. 7596

Mit Positiv, 9"

neuen Meidinger - Nachor
50 Per. 110 mm Hse

3 Ph. 220/380 Salt

Für Ausmessung des jetzigen Eisenschmid - Motors
gem. Lieferant 468
mit neuen passenden Druckkarten
(Karte 49 Punkte)

O. B.

mit Positiv Opus 3486
H. Haas vork. befragen

Nordfjändin schreiben
Opus 211 8.10.57 mit
Lieferanten vork.

Laob
Libertan

Q. 7597
Kassent: 19.7.

4000 Halbzengel
Lieferant an H. Reur
27.7. J.

Alexander
P. Perz
6000 Stück, 60 cm lang

Leitz - Wis (Laob)
Mit Opus 3684

Q. 7598
Kassent: 19.7.57

Prospekt nach Z. 1129 n. 1129 a v. 27.52
Zeichnung am 26.7. nach Hansy. Baur

Flabwaire (Laob)

1618. Q. 7599
Kassent: 15.7.52
11.309

8 Registerkarten nach Anlage
Lieferant an H. Langens 27.7.52

Leerst (Laob)
Mit Opus 3683

Q. 7600
11.305
Kassent: 16.7.52

Prospekt nach Z. N° 1125 / 1125 a
Zeichnung am 26.7. nach Hansy. Baur

StOB Liederlau

zul. abgeg. 1958

A. 7601
N. 310

19 Registerarbeiten für Model B englisch
Lieferplan an Langenbach

Hilfs school
Pretoria

zul. abgeg. 1958

A. 7602
N. 317

21 Reg. Zungen gravieren

Megn. Zug, Leiwinski
Polen

A. 7603

8 Zungenwerk noch anzufertigen
Quintflöte in Zinnleg. aus. abgeben

Stob. - Zinngewand
Rotweil - Gedlung

A. 7604

Organeing des Prinzipalprosches
noch der Seite.

Wand für Mundloch
1958 Rechnung - 200,-

Talheim b. Herler
Ev. Ki.

A. 7605

T. Der.

Zu Opus 3602

1. Ergänzung zu dem Kostenanschlag vom 20.2.1956 und
zu dem Kostenanschlag vom 25. Juli 1956 über den Teil-
plan der Orgel.

I. Manual Hauptwerk

Hier wurden bereits alle Pfeifen eingebaut. Die Pfei-
fen des Registers Sesquialter 2-fach sind in dem Ange-
bot vom 25. Juli nicht berechnet worden, sodaß diese
Pfeifen, obwohl sie bereits eingebaut wurden, noch in
Rechnung zu stellen sind.

II. Manual Positiv.

Hier wurden die Windladen und die Pfeifen nicht gebaut,
sie umfassen folgendes: Windlade, Schleifwindlade, Trak-
tur zum Spieltisch, Blasbalg und Einbau an Ort u. Stelle:

1. Singend gedeckt 8' 56 Holzpfeifen
2. Rohrflöte 4' 56 Zinnlegierung 40%
3. Principal 2' 56 Pf. " " 60%
4. Quintflöte 1 1/3' 56 Pf. " " 40%
5. Scharffaitel 3fach 1/2' 168 Pfeifen Zinnleg. 60%

Pedal

1. Die Windlade für Register Flötbaß 4' und 2' wurde be-
reits gebaut, es werden 60 Pfeifen noch eingebaut.
2. Hinterechts 3fach werden ebenfalls noch die Pfeifen
90 Stück mit 40% Zinnlegierung eingebaut.

Einbau und Intonation, sowie die in unseren Lieferungs-
bedingungen aufgeführten Einzelheiten ergeben für die
auszuführenden Arbeiten eine Summe von

Gebühren:

Re 29.11.57

Stüttgen-Berg
Ev. Ki

A: 7606

Weiterbau d. Orgel. Opus 3512

Nische 7630

Winnlingen
Prot. Ki

A: 7607

Ausreinigung + Bälgenreinerung

Re 30.8.57

Frankfurt/11 - Gutleutgemeinde

A: 7608

ev.

Abbruch der Orgel

Nische A. 7607³

Peterzell

A: 7609

ev. Kirche

Re 30.9.57

Ausreinigung, Holzwarmbekämpfung, neue Pedalklavatur,

Pedalklavatur in Arbeit
gegeben am 20.8. Ki

Abt. besch. ab. Vl.

Queckborn

A: 7610

ev. Kirche

Re 22.11.57

Ausreinigung, neue Pedalklavatur,
Kornbekämpfung

Valdense-Montevideo
für Michels
abgelegt unter Op. 3669

Q. 2611

lt. Sp. Michels
Num 18.57

Beipacken mit Opus 3669

Valdense Montevideo:

Hier sollen noch einige Orgelteile für eine alte Walcker-Orgel mitgeliefert werden und bitte Sie, diese als Beipack mit der Orgel Valdense zu verschiffen.

- 1. Reg. Pfeifen Viola 3' 70 Pfeifen
- 2. " " Superoktav 2' 58 "
- 3. Vom Register Prinzipal 3' nur folgende Pfeifen C-Gis-A-B-H-c-cis
die Stimmschlitz müssen vorne sein,
- 4. Ein Ventilator mit Motorschutzschalter berechnet für 12 Register.
- 5. 10 Meter Kanal (Papprohren) 200 m/m \varnothing
4 Meter " " 130 m/m \varnothing

Stromart für den Motor, wie Orgel Valdense, ich bitte Sie, mir dann die Rechnung für diese Teile zu schicken.

W.A.C.B. - Eisenbau

Q. 3120

Q. 2613

N. 312
bestellt: 22/7.

Rechnung 110.57

2 + Zifferblatt 2' C-f" 61 Sp. Vkg.
Noun 47 mit überbl.

W.A.C.B. - Eisenbau

Q. 314

Q. 2614

N. 314
bestellt: 23/7.57

Rechnung: 178.
iist

200 kg. Winddruckpapier
Lieferung H. Reu.

Habrouse
W.A.C.B.

Q. 2612

N. 311
bestellt: 22/7.57

Rechnung: 15.9.

1 Dulzianer 8' Noun. 35 mit Kinn überbl.
12 Zk. 49 Vkg.

1 Posaune 4' C-f" 4" Hand. AA Modell
Noun. Platz 61, 53 Vkg.

Alle Teile 20 mm Länge
Kinn überbl. auf Rechten Seite

W.A.C.B. - Eisenbau

Q. 316

Q. 2615

N. 316
bestellt: 26/7.57

Rechnung: 116

24 Pkg. Tafeln f. Orgel von Loou
nach Disposition

bestellt bei Eisenbau. H.

Willems-Suid
Med. Herv. Reek

A. 7616
N^o Opus 3685

W. 307

Recess: 110.57

Prospect works Z. N^o 1134 d. 1134 a
Prospect erled. u. geps. a. 20. 9. 57

Laob
Silberbau R. 310

A. 7617

W. 310

Recess: 79.57

8 Registerarbeiten f. Handlora + A
englisch

bei Eisenstein. bestellt.

Catholische Monastery
Mariaunster
Laob R. 310

A. 7618

W. 308

N^o Opus 3693

ab Werk: 157.57

Prospect works Z 1132

Prospect erledigt u. geps. a. 20. 9. 57

Laob R. 310
Silberbau

A. 7619

W. 307
Recess: 168.57

Zeit: Luftpost

24 neue Reg. Zungen noch unter Dispos.

bei Eisenstein. bestellt.

Frankfurt - Preungesheim
ev. Kirche

A. 7620

Recess: 20.8

best: 19.8.57

T. siehe Brief 19.8.57

Position 1) Abbau der Orgel, ~~Austräumung und~~
~~Wiederaufbau der Orgel.~~

2) ~~UmDisposition~~ 2

Recess: 168.57

Ze 26.9.57

Ludwigsburg
Christuskirche

Re. 17.12.57

A 7627

best: 15.8.57

Termin: ~~...~~
Wahlberechtigt
Wahlberechtigt

Neue Tonkassettenslade elektr. gesteuert für Pedal
Gedecktbass 8' e-f neu - Eiche
Gemshorn 4' - - neu Naturguss
Nachtorn 2' - - - - - und
Einbau

spieltisch - Umbau und Kabel

Mont. evtl. 26.8.57. Bauer am 27.8. Murth.
Oberleitungsarbeiten evtl. Hi

Bei Bedarf

A. 7622

Abgabe des Orgels

Re 3.3.58

Ausschuss: 24.8.

Zurückführung des Orgels

Reparaturarbeiten
- - - - -

Abgabe des Orgels

Bündelheute

Rath. Stadtkirche

Re 3.10.57

A. 7623

Ausschuss: 19.8.57

Termin: im September

Reparaturarbeiten, Wartungsarbeiten

Einbau des Spieltisches

Abgabe des Orgels

Oberhausen
Pauluskirche

A. 7624

Ausschuss: 24.8.57

alter Opus 2769

Re. 24.4.58. Termin:

Reparaturarbeiten

Re. 24.8.58. Bauzeitung 24.8.57

Orgel in der Kirche fertig
1958 6. April

Holz Elektro- Zinnleg. zus.
lytzink Natarguss Pf.

I. Manual C - g² 56 Tasten

Register Nr 1 - 9 bereits vorhanden

II. Manual

10.) Rohrgedackt 8' bereits vorhanden

56 aufwärts dafür Holzflöte 8

11.) Quintade 8' auf vorhandene Kanzelle
des Registers Weidenpfeife 8'

18 33 56

12.) Sifflöte 1'
(an Stelle Weidenpfeife 8')

56 56

13.) Prinzipal 4'

12 44 56

14.) Blockflöte 4' bereits vorhanden

15.) Oktave 2' bereits vorhanden

16.) Terzflöte 1 3/5'

56 56

17.) Nasat 1 1/3 bereits vorhanden

18.) Zimbel 4-6-fach

300 300

19.) Dulcian 16' (C-H halbe Länge)

24 32 56

20.) Krummhorn 8' bereits vorhanden

21.) Rohrschalmel 4'

56 56

Tremulant

Pedal C - f' 30 Tasten

22.) Prinzipalbass 16'
(s. T. im Prospekt)

aufwärts 30

23.) Subbass 16' bereits vorhanden

gleich C², C³ - Seite rechts L. links
v. Gehör für freistehende 30

Mont. evtl. 13.9.57. Bauer

Abgabe des Orgels evtl. Hi 14.9.

Reparaturarbeiten
4. Windladen bei Laub? bestellt 19.9.57 H.

Wandau

Holz	Elektro-lyt-Zink	Zinnleg. Naturg.	zus. Pf.
------	------------------	------------------	----------

- 21.) Spieltischplatte 4'
- 24.) Stillgedeckt 16' Transmission aus Nr.1 vorhanden
- 25.) Oktavbass 8' bereits vorhanden
- 26.) Gedacktbas 8' (Auszug aus Nr.23) vorhanden
- 27.) Choralbass 4' (Auszug aus Nr.25) bereits vorhanden
- 28.) Feldflöte 2' 30 30
- 29.) Hintersatz 4-fach 2 2/3' 120 120
- 30.) Posaune 16' Quersack, Kupfer \rightarrow 30 30
Liebe!

Schwellkasten für das 2. Manual
1 verstellbare Orgelbank

Arbeiten zur Reinigung des bestehenden Werkes.

Neuer Aufstellung
erwung. Rippe

De. 31.3.58

Abbau der Orgel d. Baumann
d. später Niederaufbau

A. 7625
Kursus: 18/8.57

A.R. Rippe Konstruktion GAB
Opin 2102/1925 Walker-Orgel

A. 7626
Kursus: 30/8.57

Bälgen

- 700 x 16 x 70 (17 x 60)
- 600 = 22 x 70
- 400 = 28 x 70
- 150 = 38 x 70
- 100 = 45 x 70
- 62 = 80/12 Spieltisch

Bälgen insgesamt 3259

Luftröhre / sofort

7627

A. 7627

Zagreb

Musikakademie

best. 2/9.57

Es sind zu liefern:
 Neuer elektr. Spieltisch mit 3 Manuale ^{Georg. 2/2/57} _{best. 2/9.57}
 und Pedalklavatur in Leichtbauweise
 3 neue Blaskälge mit Ventilen, Kondukten
 zum Einbau an Ort u. Stelle
 1500 Wirtel 3,5 cm lang
 Kondukten u. Zuphör um das vorhandene
 Loukhuff-Gebläse einzubauen.
 Montage an Ort u. Stelle;

Neuen Spieltisch anschließen, vorhandene neue
 Manuale einbauen, Neues Loukhuff-Gebläse, die
 3 Blaskälge einbauen, sowie Nachintonation u.
 Stimmung der ganzen Orgel

Umdisposition:

Oboe 8' IV 1700 auf Stock Gemshorn 4' I 1700.
 Gemshorn 8' auf Stock von Oboe 8' IV 1700.
 Pfeifen von Gemshorn 4' I 1700. + 12 vorhandene Pfeifen.
 1 Motorregulatorbalg 40 x 80 mit Hebelventil

Liefererschein ist bei den Alt-
 Technisch in Ordnung, Arbeitsbeschreib.
 muss noch genehmigt werden.

Hgl. Löffelhaare
et. Metzgerische

Q. 7628 ✓
Kleinf. 19.57
Pi. Pflege

Re. 20.12.57
Aequin prim. et. No. 2518.

Reinigung
Herzperiode

Mr. Linke et. Litter.
Reinigung

Q. 7629
S. 9.57

Re 24.9.57
Leitpositiv Qm 2387 evb. 1948
5 Reg. (früher Nordend)

Spielertier; 27.10.57
aufgebaut

Stroh- und -Berg
et. Berg Kipke

Q. 7630 ✓
Mr. Opus 3512

Reinigung

Reinigung bald

Mündel f. d. I. Mannes mit Proben d. Spielers
f. d. Register II. Man. 30 P. Prozedur, Kante,
Musik. beizugehen Mens. erl. 16.1.58. Bauer

Heinrich 1 Baden
et. Berg Kipke
Re 28.10.57

Q. 7631

Reinigung
in 2-3 Wochen

Chelone gem. No. 29 (Lankhoff)
Dubinow 3 Phasen, 387 P. 50 Per.
mit Laber

Heinrich 1 Heinkelhof
et. Kipke
Re 28.10.57

Q. 7632
beibeh. 189.

1 Orgel reubitor
N^o 2

Bald in Verbindung
mit ausach
elektr. Org.
i. d. Kirche

Loth et. Linderpropp
eroug. Kipke

Q. 7633
et. Reinigung 189.

neuer Platz 5 Reg. et. No. 2118.57

Re. 30.1.58

Heilbrunn
ev. Kirche

A. 76 34

Königstr. 2910

Waldper
Heilbrunn

No. 16/4.57 Pöschel-Poststr. Gebirgsstr.

Re 6.12.57

Stollen 16' 27 Pf.

Mit 2 Lebban-Läden in Pöschel

Re 25.10.57

Voh ammerkeby
St. August. G. Kirche

A. 76 35
Königstr. 3694

Prospekt nach Z. No 643 B

Rechnung ab Werk: Fertig!
16.10.

erledigt a. 25.9.57 Fertig

Hamborn-Neumühle
Neuapost. Kirche

A. 76 36

Kestels: 219

Re 30.9.57 - Altkirch

Alter Opus 27.12

Abwärts, Übersetzung d. Reinigung,
Wiederanbau d. Orgel

Prospekt mit 14. Register u/2. Weib. Pfeifen

Rechnung über den Bau der Orgel
4.10.

Bad Krimmahr

A. 76 37

evang. Kirche
Re 31.10.57

Kestels: 27.9.57

Altkirch

Rechnung Bebauung
10.57

Abbau der Orgel, Reinigung d.
später wieder aufstellen

Gaudern

A. 76 38

Städt. Lesbrunn Re 10.12.57

Kestels: 10.10.

Fähertimmung auf 880 Schwingungen

Rechnung Fertig 30.11.

Heilbrunn

A. 76 39

über Bad Krimmahr

Kestels mit 17.10.57

Re 28.10.57

Elektr. Gebläse G. 4, 0,75 PS., im Weidberg,
2 Pfeifen d. sonst. Heilbrunn

Außer bei Reisen nicht bestellbar.

Rechnung A

157 cl. A. B. Silberberg
Personal Lindapfister
Klee

Mit. 27/11.

2 Manuali Kalkant App.
1 Pedale
24 Chlopfen

g. Prinzipalorgel vom Loos
siehe Disposition (Munt)
erl. Sept. 20. 10. 57

A. 5640
bestell. 12. 10. 57
N. 331

Perenni: ab Werk
29. 11.

A. G. Rerk Harmonie

Mit. 27/11

A. 7641
bestell. 12. 10. 57
N. 330

Perenni: ab Werk
29. 11.

Prospekt Pabauer 2. 0° 1136 "B"

erledigt a. 14. 10. 57. Fertig

Berlin - Schlueder
Kath. Herz Jesu Kirche

siehe A. 7880
Neubau
Seite 2 17

A. 7642 ✓

bestell. 22. 10. 57

Berliner Werkstoff

Ze. 28. 4. 58

über die geplante Umdisposition der Orgel in der Herz Jesu-Kirche zu Berlin-Zehlendorf.

H. Pöhlke 30/10

I. Manual C - f'' 54 Tasten.

- 1. Gedackt 8'
- 2. Quinte 2 2/3'
- 3. Oktave 2'
- 4. Mixtur 1 1/3' 3-4-fach
- 5. Trompete 8'

aus Flöte 8' Abschneiden in reiner
aus Bourdon 8' -- abschneiden
~~G-Bourdon wird C-Gedackt~~ h'' f'' neue Pfeifen
auf Stock Gamba 8' aus Mixtur C - Ds neue Pfeifen
aus Mixtur f'' - f''' neu auf Stock Dulciana 8'
neu, aus gebrauchten Pfeifen
Nachintonation

II. Manual

- 6. Prinzipal 4'
- 7. Oktavflöte 3'
- 8. Quinte 1 1/3'
- 9. Perz 1 3/5'
- Pedal C - f' 30 T.
- 10. Prinzipalflöte 4'

aus Geigenprinzipal 8' f'' - f''' neu
aus Fugara 4'
aus Aeoline 8'
aus vox celeste
aus Cello 8'

erledigt 19. 11. 57 Transport

Ferrat

A. 7643

H. H. Wulke 30/10. 57

1 Fortiment je 1000-1500 Stk.
a) Bälgen
b) stehende Regellatten
Auftrag in Arbeit bei Langenstein Dez. 1957 H

Querklober Hecken
evang. Kirche

A. 7644

Bestells: 4/11.

Re. 11.58

Subban 16' C-d' 2^{te} neue Pfeifen
Tichte, auf alten Stock
Subban
gegen Wurmbefall imprägniert

Best. 17 Liefer schon am 8. 11. 57 gesl.

Marburg / Lahn
Universitätskirche

A 7647
5. 12. 57

A. 7645 ✓
Bestells: Hermann
1/11.57

Flöte 8' c-g'' 44 Pf. f. d. Hauptwerk
Neu in den Arbeit

Flöte im Hauptwerk

Ludwigshafen
Kath. Kirche

Re. 23.4.58

A. 7646 ✓
Bestells: 28/10.57

Auszwecheln von 155 Topfmarwerken
gegen neue Wippmarwerke & neue Reg. Bauz. Met
Kloster der alten Halle, Einpassen d. Pfeifen

Marburg
Universitäts-Kirche

A. 7647 ✓
Bestells: 8/11.57

Hinddruck 90^{1/2}mm
Tonhöhe 870
Re 30.4.58
Pfeifen

Über einen 3-manualigen Spieltisch für die Orgel in der
Universitäts-Kirche zu Marburg/Lahn.

Neuer Spieltisch, 3-manualig, für insgesamt
51 Register, 4 freie Kombinationen, 2 feste
Kombinationen, Handregister ab, Tritte zum
Einhängen, Prinzipale Pedal ab,
Koppeln: KrPos./Ped., OW/Ped., HW/Ped.,
2 Schwelltritte, OW/HW, KrPos./OW, KrPos./HW,
Zungen ab als Einzelabsteller.

Die Anordnung der einzelnen Register sowie
Druckknöpfe und Tritte zum Einhängen erfolgt
nach Spieltischanlage-Zeichnung Nr. 20640.

Gehäuse in Eiche in solider Ausführung
für die klangliche und technische Umgestaltung der
in der Universitäts-Kirche zu Marburg/Lahn.

- 1.) Neue Relais für Elektrifizierung der Oberlade
des II. Manuals
- 2.) Lieferung und Einbau der Pfeifen von Register
Hohlflöte 8' c - g'' = 44 Pfeifen für das
Hauptwerk
- 3.) Blockflöte 4' C - g'' Naturguss, neu,
auf Stock Rankett Oberwerk
- 4.) Pedal: Gedeckt 8' C-H Eink., das Gedeckt 4'
Pedal wird dadurch auf 8' erweitert
- 5.) Terzian 2-fach C-H neu, 1 1/3; 1 3/5' um
eine Oktave versetzt
- 6.) Scharff 5-fach auf Stock Krumhorn 8',
Unterlade, keine Intonationsänderung
Krumhorn 8' auf Stock Scharff nur Stockänderung
Oktav 2' c'-g'' = 32 Pfeifen Naturguss, nur
Pfeifen, da keinerlei Angaben, wohin die
Pfeifen kommen; also ohne Einbau

Best. am 13. 11. 57. B.
Best. am 28. 10. 57. B.

Herrmann
Ulrichhardt
13. 11. 57

Mühlbaur Pauer
er. Pauer

A. 1648
Bestelln: 28.11.57

Re. 31.12.57
Fertigen des Spieltisches
Ausreinigung
Regium 7.11.
ab 25.11.

Mummis

Hamburg
er. ltr. Gnadendruckpauze
St. Pauli - Nord

Re. 30.8.58
A. 1649 ✓
Mummis

WS 90^m (m)

- 1.) Lieferung und Einbau eines neuen Spieltisches lt. Kostenanschlag v. 16.8.57
- 2.) Lieferung und Einbau einer neuen Pedalanschlußlade dis' e' f' mit Registerzügen und Pfeifen für alle Register des Pedal und die erforderlichen Rohrleitungen. Unterbrechungsrelais für alle Pedalregisterleitungen mit zwei abgehenden Rohrleitungen
- 3.) Lieferung und Einbau einer neuen pneum. Unterbrechung für alle Töne des II. Manuals mit zwei abgehenden Leitungen zu Ober- und Unterlade

Lieferung und Einbau einer neuen pneum. Unterbrechung für alle Töne des Pedals mit 2 abgehenden Leitungen zu Haupt- und Mixturlade

- 6.) Lieferung und Einbau einer neuen Kegellade für das Pedal mit 3 Kanzellen (für die Register Gemshorn 2', Mixtur 4-fach 2 2/3' und Schalmei 4') C-a^m

b-a^m

- 7.) Hauptwerk - I. Manual
Spitzflöte 8' neu C-H Kupfer ab c 25% Zinnl.
Trompete 8' neu C-H Kupfer ab c 25% Zinnl.
Oberwerk - II. Manual
Rohrflöte 8' neu C-H Kupfer ab c 25% Zinnl.

c-f'

- Pedal
- Gemshorn 2' neu Naturguss
 - Schalmei 4' neu Naturguss

IT

Gnadendruck Hamburg St. Pauli - Nord
Nachtrag zu 7649
18.4.58

Bestelln 13/16.4.58
Einsparung
17.4.58

- gemäss Kostenanschlag vom 16.8.1957
1. Ausreinigung u. Ausbau der Jalousien u. Schwellgestänge, Änderung d. Zugangs zum Pfeifenwerk des II. Manuals
 - Pos. 4) Einbau neuer Kegeltaschen f. d. Relais d. Manualu. Pedalladen, u. Reg. Züge zusammen 370 Stck.
 - 5) dto f. alle Balgleisten d. Kegelladen, versch. Gr. zus. 1650 Stck
 - 7) Dispositionsänderung:
 - Pos. 1-3 Prinzipal 16' , alt, ab f Einbau neuer Kerne u. Neuintonation
 - Prinzipal 8' , alt, ab f Einbau neuer Kerne u. Neuintonation
 - Oktave 4' alt, C-a^m, sonst wie bei Prinzipal 16' u. 8'
 - 4 QUINTE 2 2/3' NEU Naturguss
 - 9 BLOCKFLOTE 2' NEU Naturguss
 - 15 Quintatöen 8' alt, Umstellg. a. d. I. Manual ab c, auf Vox cel.
 - 17 SPITZFLOETE 4' NEU weite Mensur Naturguss
 - 23 Krummhorn 8' alt, Umstellg. aus I. Man. auf Kanz. Klarine
 - 28 Oktave 8' alt. Neuintonation
 - 29 OKTAVE 4' C-H NEU, Zinn NG., ab c alt, Neuintonation

Kusthandlung der Orgel (Berlin a. d. Spree)
Bestelln 3.7.55

Berlin - Lichterfelde
Tobammer Pauer

Re 31.12.57
A. 1657
5.11.57

Berlin revisionary, Arbeiten v. Pp., Primordial-Grund
Kantate f. d. Gnadendruck, 4 m, Registerkatalog

Lieferung und Einbau 13.11.57
Gnadendruck
Verband

Wittbach - Sied
N. G. Werk

R. 15/11/58

Prospekt...

A. 2652
N. 336

an G. n. 3699

Rein ab Werk.
15.1.57

Prospektpfeifen nach Z. N. 1143 a

Heinemann - Cas
N. G. Werk

R. 15/11/58

Prospekt...

A. 2653
N. 337

an G. n. 3699

Rein ab Werk
22.1.57

Prospektpfeifen nach Z. N. 1139 a

S a o B.

R. 23/11/58

gummi Dusebrüche H. G. 2/28

Rein ab Werk
4689

A. 2655

1 Blasbalg 116x76

zum Transport als Krister

1 Blasbalg 116x76

gegen Beschädigung
Normalgröße

größte Langfaser, wegen Ringdruck

Lieferschein am 3.1.58

Hamburg
Heinemann - Holzkapfen

A. 2654

N. 15/11/56
No. 15/11/57

Re. 30.8.58

Rein: Einziehen
Ordnung in Spingoren

über die erforderlichen Arbeiten:

1. Anreinigung des ganzen Werkes [10 Register
2. Neuer zweimanuiger mechanischer Spieltisch, jedoch ohne Gehäuse
3. Neue Wellenbretter für die Manuale und das Pedal
4. Neue Winkelraster und Winkel für die beiden Manuale und das Pedal
5. Kanbeladern der Ventile im I. + II. Manual sowie Pedal
6. Neue Pulpeten
(es muss noch festgestellt werden, ob man die Bretter ausbauen kann, es muss auch noch die Pulpetenbohrung angegeben werden!)
7. Holzkrumhorn 8' auf Kanzelle (Intade 8')
8. Ausbau des Spieltisches, der Wellenbretter und der Winkelraster sowie der Pulpeten, sowie Wiedereinbau aller Teile
9. Frachten von Hamburg nach Ludwigsburg und zurück
10. Neuer Zinnpfeifenprospekt, 33 Pfeifen von Oktave 4' sprechend einschließlich Verpackung und Fracht und Einbau an Ort + Stelle (Zinnleg 70)

Ganzkosten:

wegfällende Teile an uns.

Herrn Königs 8 Ort. 13. B. 57. Barm. Prosp. nicht erl. B.

Lieferschein 4.3.58

Prospekt nach Umbau am 29.3.58

Spessart
über Mithel
evang. Kirche

Re. 29.11.57

Q. 7656

Arbeiten in Luth.
Kirche vor Kirchweih

1 Orgelbau für 1 und 0,4 P. Werk
3 P. 220/380, 50 P.

1 Pfeifenwerk 40 x 80 cm groß mit
Pfeifen Ramon, Lederwerk, Flögelwerk,
Balgwerk, Pedalwerke, Orgelbau,
4 kleine Balgwerke

20.11.57

Stillegen des Orgelbaus, der 2. Reparatur

Arbeiten der Orgel

Lieferung am 25.11.
Kno

11' Dortmund
Luthergemeindehaus

Q. 7657 ✓

Arbeits: 14. 11. 57

Re. 11.7.58

Arbeits: 4-6 Monate

Arb. 22.11.57
Pfeifenbau der Orgel Org. 3583

Über die Nachlieferung der Pfeifen für noch 6 Register der
Orgel im Lutherhaus Dortmund

Hauptwerk	Holz	Elektro-lytzink	Zinnleg. Naturguss	zus. Pf.
1.) Posner 16' (Windladen vorhanden)	12		44	56
5.) Nasat 2 2/3'			56	56
8.) Trompete 8'		12	44	56
Positiv				
12.) Hörner 1 3/5' + 1'			112	112
15.) Krummhorn 8' Eiche	56			56
Pedal C - f'				
20.) Stille Posaune 16' (C-H halbe Länge)		12	18	30

Zusätzliche Arbeiten:

Ladenbau, Versandtins Werk einschließlich Frachten,

Nr. 18 Choraltar 41 Pf. kleine Orgel, auf dem
Pf. Werk Markt unter Quirstraße 4'

Neus. evl. 12.12.57 Bau

Arbeitsplan nach Bauplan 12.12.57
Arbeitsplan gegeben am 2.6.58

Arbeitsplan 12.12.57

Dezember

Rockenscheun
Prot. Rippe

A. 7658
Bestell: 23/12.57

Ausreinigung d. Zimmol

Re. 31.12.57

Malberg - Wesico
f. Prop. Leitnahme

A. 7659
Bestell: 7/11.57

1. Kleinleistung 480 Watt, Type 2, 12/40
für 220/380 Volt,
60 Perioden
14 Pol

Preis: 12,-

bei ...

Asprova
Lieferer 6/3.

A. 7660 ✓

diverse O. Kleinteile, lt.
Lieferanten bei H. Reu

werden abgeholt
oder gehen an Lieferadresse

Villabauer Parilivb.
erwung. Vereinbarung

A. 7661 ✓
Bestell: 2/12.57

Gym 3392 Re. 10/11.57 Re. 25.3.58

1. Beseitigung der Windstängigkeit an vorhand. Orsel 1. Bauabschnitt (12. Stock)
2. (19.12.57) Ventilatorbalk 80x40 einbauen u. bisherigen Ventilator gegen KL.1 (Eisenschm.) austauschen. ab. 19.12. 1957

- I. Messur 3-4 f. 203 Pf. Zimm. Mg.
- II. Grundmauer 8. 12 Pf. Kupfer
- III. 44" Zimm.

Auft. ganz ...
mit ...

Monatserk. 13.12.57. Bauw
Leist.ber. 12.12.57 Mess.erk. 13.12.57

Oberjesioner Möbel
erwung. Rippe

A. 7662 ✓
Bestell: 5/12.57

Re. 19/11.57 fertig Karwoche 1958

1. Ausbesserung der Mechanik
2. Neue Pedalmechanik
3. statt Dolbe 4' neuer Reg. Okkord 2' C-f" Mg. Stahänderg
4. neuer Pedalaktor 4x2 ohne Halter
5. Ventilatorbalk 116x76 mit Ralweiser, Stinken, Leigel, Pedern
6. Stimmung d. Orgel

Leus. erk. 13.12.57 Bauw
Pfeifen Voran 955

Arbei.ber. 23.12.57
Liefer. am 23.12.57

Günthersdorf
erw. Pflanzung
Re. 24.3.58

Q. 7663 ✓
Bestand: 14.12.57

Aussprossung neu Banarb. Bestand

Quito Ecuador
Reinhardt
R. 31.1.58

Q. 7664
Bestand: 7. Dez
Pflanzung
auf Kanton der
Importation

Principal 8' Es, A, B, H.
s, es, d, ds, e, f, fs, g, gs

Octave 4' Es, ds, F, G, A, H

Q. d. Lumbische Fische Brief 21.12.57

es kann besseres Material verwendet werden, da für verschiedene
Messuren etc. nach Muth, 20.12. Mens. erl. 19.12.57. Baner

Walden - Aldeuade
Roth. St. Josef

Q. 7665 ✓
M.H. Walcher

neues Rep. Rohrthalung 4' Restlos durchwechseln
gegen Koppregel 4

Mens. erl. 19.12.57. Baner

Messuren etc. Muth, 20.12.57
Lieferung 20.12.58
Arbeitsbericht 25.2.58

Dorfmittel
Schammstapfen R. 31.1.58

Q. 7666 ✓
16/12.57 Gritz

Herstellung des Leihorgel aus Rinaldi-Stein
(alle O. Pheydt (Hradshall) 14 Rep.)
Katholischer Leihweise nach späterer Vereinbarung
(später Probe O. in neue R.)

St. Georgen Pflanzung
erw. Pflanzung
Re. 30.10.57 Re. 8.1.58

Q. 7667
Bestand: 14.12.57

neuer Regulator 136 x 91 mm mit Regulator
(Hebeltrieb)

Lieferung 19.12.57 Lieferungs...

Heidelberg-Liegehaus ✓
Bestand: 28.12.57
Re 30.4.58
WS 86 -

a.) Aussprossung im Rahmenbau in
Lüftung 15 Rep. + 3 Tränken.

b.) Fällige Hebelstange des Spindeltrieb, Einbau
neuer Koppeln, Pleinverb-Tritt wird abstellen
hängen
Ausbau der Windladenböden in Gängigwerden
Abwechseln Säure, Nalgen 19.10.58
Reparatur der Götteranlage

Bestand

1.) Kaminbau 8' auf Haus, Gamba 8'
Starkänderung 56 Pf. mit

Wärmeübertr. Heub 1' auf Haus.
Harmonia aethera - Starkänderung
168 Pf. Vorkaufpreis, mit

Kamin 173' auf Haus, Löffel 1'
Starkänderung, 8 neue Pf.

Mens. ent. 8.1.58 Bamer.
Arbeitsbesuch 8.1.58

St. Michael / Werkstätte
20. Bismarck

Q. 7669 ✓
Bestell: 1.1.58

(Küchle) Re. 27.5.58

Rechnung: Beginn
Tribunal Markt
Markt (Ordnung)

Reinigung d. Ofen

Starkfeuer
Christianskirche
20.11.52, 5 Pf Re. 24.2.58

Q. 7670
Bestell: 9.1.58

Elektr. Gebälge 3 Pf., 220/380 V, 50 Per.
1,5 Pf. best. 1891.

Elektr. Gleichrichter Typ 2, mit 3 Netzschaltungen
1 Gleichstrom-Substanz, 1 dreipol. Netzschalter

Schwim. Hall
H. Josephs
Re. 24.2.58

Q. 7671
Bestell: 31.12.57

1 Regulierbare 1400 T. Gp. 2, 3 Pf., 220/380 V.
50 Per.
bei Kaminb. best. 79.1.58

Hornberg
bei Walsleben Pfalz

Q. 7672
Bestell: 15.1.58

Re. 24.1.58

Lieferung und Einbau eines Ventilatorbalges 80 x 40
mit Hebelventil, Federbügel und Federn sowie mit
4 Balgstützen 50 cm lang

1 Regulierbalg 116 x 76 mit Hebelventil, Feder-
bügel und Federn, mit 4 Balgstützen 50 cm lang

80 cm Kondukte 180 mm ϕ und 2 Kröpfe mit
Lederstreifen und Leim

Mehrpreis pro Meter Kondukte 180 mm ϕ 17.--

Einbau der Balge sowie Fracht und Fahrt des
Monteurs

Rechnung: bei S. E.
Einbau der
Käusen

Lieferung 21.1.58. Versand 29.1.58
Arbeitslohn 23.1.58

Binder - Bayobor Am.

Q. 20.12.58 ✓

Calcedrale Leutiognis

Nichte 34.85

bestellt: 30.12.58 eing. 20.1.58

No. 12/12.57 u. 20/1.58

Perman. sobald als möglich spätestens Ende April

Wir liefern Ihnen also :

- ✓ 1. für die Pedalklavatur, die Sie selbst anfertigen :
30 vordere und 30 hintere Pedalfedern I
- ✓ 2. zwei Manualklavaturen für I. und II.Man. je 61 Tasten
- ✓ 3. ein Registerkästchen mit 24 Tasten u.2 freien Kombinationen, sowie Handregister ab
- ✓ 4. zwei pneumatische Manualkästchen
- ✓ 5. 1 Pedalkästchen C-f'
- ✓ 6. ein Koppelgestell für 9 Koppeln mit den Wellchen und 9 Bälgen, jedoch ohne Seitenteile u. ohne Rohrung, ohne Bleiröhren
- ✓ 7. Crescendo als Walze
- ✓ 8. Schwelltritt für II.Manual
- ✓ 9. Betätigungsapparat
3 Drückerstangen, 3 Federn mit Führung, Auslöserwelle mit Wippe, mit Schildchen für Piano, Forte, Tutti u. Auslöser mit allem Zubehör also.
- ✓ 10. Crescendo ab

II.) 1 Kollektivkästchen, 24 Regist
Piano, Forte, Tutti, Handregister, Crescendo,

III.) folgende Kleinteile:

- 6 er Bleirohre 150 kg
- 5 er Bleirohre 80 kg
- Bälge für Tremolo 3 Stck.
- Membranen aus Spaltleder, und zwar:
 - 70 x 38 300 Stck.
 - 70 x 28 800 Stck.
 - 60 x 25 700 Stck.

Schwellwinkel "C" 2 Stck. DM
 Schwellwinkel mit Kugelgelenk "E" 3 Stck. DM

+ Verpackung und Fobkosten DM

4000 Stck. Gleitstifte

IV.) Pfeifen:

Fein-Zinnleg. zus. zink Nat. Guß Pf.

<u>I. Manual intoniert 90 mm</u>			
1. Prinzipal 8' C-f' im Prospekt fs'-c''' innen auf Lade	30	31	61
2. Rohrflöte 8' c-c'''		49	49
3. Octave 4' C-c'''	12	49	61
4. Traversflöte 4' C-c''' d" an überblasend		61	61
5. Kornett 3-5-fach		281	281
6. Trompeta 8' gekröpft	24	37	61
<u>II. Manual intoniert 70 mm</u>			
7. Konzertflöte 8' c-c''' von d" an überblasend	12	37	49
8. Salicional 8' C-c''' C-G auf 4' Länge gekröpft (weite Mensur)	18	43	61
9. Prestant 4' C-c'''	12	49	61
10. Ocarina 4' C-c''' (Rohrflöte das Rohr nach innen)	6	55	61
11.) Flachflöte 2' C-c''' (konisch)		61	61
12.) Vox humana 8' C-c''' (ziemlich stark inton.)		61	61
13.) Contrabass 8' 70 mm intoniert im Prospekt 30 C-f'			30

V.) Prospektpfeifen: nach Zeichnung Nr. 1131, die Sie uns gesandt haben. Hiervon sind abgesetzt die bereits oben angegebenen im Prospekt stehenden Pfeifen von Prinzipal 8' C-f' und Contrabass 8' C-f'. Die Kosten für die Prospektgestaltung betragen demnach noch

insgesamt

Meus. evl. 22.1.58 Banert

Prop. Nr. 23.1.58

2
Kunze Orgel Co
Landau Oulario

Q. 7681 ✓
Lieferung: 19/1.58

für Salvoorgel United Church
Landau

Fersand ab Werk
Anfang März

I. Chororgel: 1 Schleifensystem 11920 1 Phas. 60 Per.
Trompeten 2 2/3' Volt - Gleichstrom 13/17

Mischpfeife 4 fach unter Verwendung der
bei Kurlingbau bezogenen
Mischpfeifen.

Misch Regelwindlade, mit Monochord, alles
fertig zum Einbau in, intoniert mit Re-
gister abstellen
Winddruck: 90 mm

II. Sallorgel
Trompete 8' mit Pfeifen
Clarin 4' mit "

Misch 3 f. auf einer Regelwindlade
mit Monochord in, intoniert alles fertig
zum Einbau, mit Register abstellen
Winddruck: 105 mm

III. Chororgel: 1 Schleife 2 2/3' auf einer Regel-
windlade mit Monochord intoniert
alles fertig zum Einbau, mit Reg. abstellen
Winddruck: 105 mm

Arbeitsbedingung 27.1.58

Menschenleben
Mars. 01. 31. 1. 58. Bam
Windladen etc.

Kunze Orgel Co
Walterisch Kapelle

Q. 7682 ✓

Lieferung: 28.1.58

Fersand: bald

19.3.58

- 1.) Lieferung und Einbau eines neuen Orgelgebläses mit Elektromotor für ~~Exaktstrom~~ Einphasen-Wechselstrom 220 Volt lt. beiliegender Preisliste Adg 352
- 2.) Lieferung eines Ventilatorkastens
- 3.) Lieferung und Einbau eines Holzkanals, 40 cm lg, 18/18 cm
- 4.) Ausreinigung der Orgel einschliesslich Bekämpfung des vorhandenen Holzwurmbefalls lt. detailliertem Kostenanschlag
- 5.) Undisposition

Manual C - f' 54 Tasten.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Prinzipal 8' | bleibt |
| 2. Salicional 8' | bleibt |
| 3. Gedeckt 8' | neue Pfeifen ab c' |
| 4. Oktave 4' | bleibt |
| 5. Schwegel 2' | auf Kanzelle Flöte 4', Stockänderung neue Pfeifen. |
| 6. Mixtur 1 1/3' 3-fach | auf Kanzelle Flöte 8' Stockänderung, neue Pfeifen |

Pedal C - c' 25 Tasten.

- | | |
|----------------|--------|
| 7. Subbass 16' | bleibt |
|----------------|--------|

Gesamtkosten

Es gelten unsere Lieferungsbedingungen Adg 430.

E. F. Walck

Arbeitsbedingung 9.2.58

Lieferung 26.2.58

Neu

Buenos-Aires
Sociedad Metodista
Episcopal
Dinodora 4080
Prospecto n. 28. 58

Q. 7683 ✓
bestellt 2/9. 1958
aus New York

Ab Werk: Lini oder
Lack

Welle 8'	C-F (C-F Rohrpfife)	24	32
Seignurprinzipal 8	"	24	32
Prinzipal 4'	"	12	44
Clarinete 8'	"	24	32
Corrett 8' 4-5f.	"	6	26 2
Oboroban 8'	C-F Traub 15'-gschulter der Traub	13	8
Blindepfeifen	mit Werk n. Raster	13	
Trommeldecke mit Raster f. Oboroban 8' C-F, 15'-gs			
2 Pedalinterbrechungen mit je 40 Tönen, 5 ^{te} Rohr			
1 Trennbock			
50 m. 5 ^{te} Rohr			
2 Schwellette mit Eisenschlaver			
1 Heblventile für Balg II. Mann.			
250 Maquette mit angelegten Oesen			

Mms. erb. 6.3.58. Bemer
Lini 5.3.58
Lini 21. 4.58

Neumbium Wallstadt
König. Rimb
Re 31.3.58

Q. 7684 ✓
bestellt: 30.1.58

Peruvia: nach
Feststellung d. Bau-
arbeiten

Einreinigung in coll. Rep.

Flourbeug
Re. O. H. Michaelis

Feb.

Q. 7685 ✓

4. 2. 58. Beginn 10/2.

Re 31.3.58
Einreinigung mit Schöpfwerk durch ein
Rohrwerk 4 Böden
Trommel 8' im Pedal, wird 4' umgewandelt, hierzu 1 Oboroban
mit Pf. 4' 15'-f'

Speyer
Neu

Feb.

Q. 7686 ✓

Abbau, Reparatur n. Lieferung der Oboroban
nach Aufbruch

Re 28.2.58

Feb.

Budin - Wilmersdorf
Kunstmalerie
große Halle

Re 3.3.58

A. 7687 ✓

Perman:
soporb
Bittchen

Ausreinigung, Nacharbeiten d. Glanz
21 Reg.

La: A. D. B. Feb.
Lilienthal W. 339

A. 7688
bestell: 87.1.58
eingeg. 3.2.58

Perman: Eile
per Paketpost

R. 26/3

- 2 Reg. Kugelbälge 130 x 110 cm
- 20 " " 130 x 100 "
- 10 " " 130 x 90 "
- 40 " " 130 x 80 "
- 30 " " 130 x 70 "

100 Feilschleifen f. Reg. Apparate
500 Leisstoffe f. Feilschleifen f. "

Lieferung an Punkt

Feb.

La B.
Lilienthal

R. 4/3.

A. 7689

N. 340

bestell: 8.1.58
eing. 3.2.58

Perman:
Telent

Mit A. 7655

1 Treppen elektrisch angehängt

1000 Federn v. f. Kautschukapparate (Lagerbest.)
bereits abgemessen ab

Kopplungsscheibe f. Polax 3 Stk
" " " " " 4 "

Lieferung an Punkt

La B.
Lilienthal R. 26/3.

A. 7690 ✓

N. 349

bestell: 24.1.58

Licht
per Post
Eile

31 Registrierkarten einverleibt
wird Disposition

Lieferung
Lieferung

Feldberg Baden
evang. Kirche

Re 26.3.58

Auspfeuerung

Ausbau an Hauptorgel
& m. Windleitungs-Konstruktion

Arb. beschl. v. 13.2.58

Feb.

A. 7691 ✓
bestellt: 7. II. 58

Permanente

Fläckerbau-Verein
Kriegsdenkmal, Rippke

A. 7693 ✓
bestellt: 12. II. 58

Permanente
nach Orgel fertig


Prospektreparatur in Gitterwerk
mit Sockel in Räumle

Flötenpfeifen in Eiche nachtr., Metallfeld
aus 60% 100% Linoleumverbindung
in sprechender Pfeifen-Hohlfeld
elektr. Relais in. Kabinettg. Kasten

Aufg. No. 13/12.57

Windlade wurde
mit Holzraumagete

Pros. am 25.2.58
Mont. v. 18.2.58. Baum



Albersweiler
Kath. Kirche Pfalz

Re 31.3.58

Messuren ab. nach Murrst. am 12.2.58

A. 7692 ✓
bestellt: 9. II. 58
Permanente
Orgel

a) Klangliche Umgestaltung.

I. Manual

Kleinredackt 4' C-h aus altem Bordun 16'
ab c-f'' neu Ntg. auf Stock Bordun
16' = M 395.--

zum Vergleich:

Rohrflöte 4' neu C-f'' Ntg. auf Stock Bordun 16'
= M 580.--

Einen Chor für Mixtur neu 54 Pfeifen und 9 fehlende
Pfeifen bei alter Mixtur, samt Einbau auf Stock Mixtur

II. Manual C-f''

Gedackt 8' bleibt unverändert

Salizional 8' Durchsicht und Ausformen, neu intonieren
ab c neue Stimmringe

Flöte 4' bleibt

Engprinzipal 2' neu Ntg. auf Stock Viola 4'

Quintcymbel 2-f neu Ntg. auf freie Schleife

Stimmung der ganzen Orgel und Beseitigung von
Störungen

Arb. beschl. v. 11.2.58. Baum

Arbeitsbesch. 13.2.58

Lieferung: 25.2.58

Carlsberg Pfalz
Prot. Kirche

Re 1.4.58

A. 7695 ✓
bestellt: 15. II. 58

Permanente ab 16.3

Auspfeuerung

*Geinsblatt
Kathol. Kirche*

Re. 31.3.58

Auspfeinigung d. Stimmung

*Bozota / Coliculus
Binder & Co
auch Opus 3487
Parroquia San Diego
Bozota / Coliculus*

*Q. 7696 ✓
bestell. 9.2.58*

*Rechnung
beald*

*Q. 7697 ✓
bestell. 27.1.58*

Rechnung

Ausgabe von Handregister

I. elektrische Spieltischteile :

1. zwei Manualklavaturen I.u.II.Manual C-c"" 61 T.
2. zwei elektrische Manualkästchen: I.Man.direkt, Koppeln II/I, Super I, Super II/I, Sub II/I
II.Man. Kästchen : direkt, Koppeln Super II, Sub II
mit 6 Schleifen
3. ein Pedalkästchen C-f', mit einem Abgang direkt, 1 Schleifchen für Kontrabass 8', zwei Koppeln I/Ped. u. II/Ped.
mit 3 Schleifen
4. 21 Stck. gravierte Registertasten mit elektr.Kon-
takteinrichtung
5. 42 Knöpfchen (21 weiss, 21 rot) freie Kombinationen mit Kontakteinrichtung
6. zwei Hauptknöpfe mit Kontakteinrichtung für beide freie Kombinationen mit gravierten Schildchen (Comb.I, Comb.II,) mit Abreisser
7. feste Kombinationen mit gravierten Schildchen Piano, For Tutti mit Abreisser
8. Crescendowalze mit elektr.Apparat für 22 Stationen mit Anzeiger, mit grossem Schild CRESCENDO, mit Abreisser
9. mechanischer Schwelltritt mit beiden Lagern, mit grosser Schild EXPRESION II.
Handregister ab
10. siehe Pos. 6
11. 30 Stck. Stahlplatten für Pedaltasten *bringen, direkt wie
Leisen Schmidt*
12. 1 Voltmeter
Firmenschild Walcker ~~WALCKER~~

betr. Gravierung der Handregister in laufender Nummer
Pedal grün I.Manual blau Koppeln schwarz
II.Manual rot

siehe Brief vom 27.Januar 1958.

II. Metallpfeifen

	Feinzink	Zinnleg.
Principal 8' C-h im Prospekt c'-c"" auf Lade	24	37
Rohrflöte 8' c-c""	--	49
Oktavflöte 4' C-H Prospekt c-c""	12	49
Principal 2' C-c""	--	61
Konzertflöte 8' c-c"" d' an überblasend	12	37
Salisinal 8' C-c""	18	43
Prestant 4' C-c""	12	49
Gedeckt 2' homophon eng	--	61
Flöte 2' konisch	--	61
Trompete 8' gekröpft C-c""	24	37

Prospektgestaltung nach Ihrer Zeichnung

*Brief 9/2/58
beachten*

III. Kleinteile

- 200 Bindermagnete 150 Ohm
- 1 Boschlichtmaschine 130 Watt mit Block u. Kupplung
- 3000 Gleitstifte nach Ihrem Muster
- 500 Kegel mit Scherchen 18 Ø Bohrung Nr. 6
- 500 " " " 20 Ø Nr. 5
- Membranen aus Spaltleder
- 500 Stck. 60x25
- 500 " 70x28

Dmk.

Lieferschein statt

Mens. dt. 6.3.58. Baum

*Handregister ab 27.1.58
bestell. 27.1.58*

Bogota / Columbia
Muban San Francisco

Mens. nach Wien am 23.11

Febr. 1956
Q. 2698 ✓
bestellen: 4/9.58
Termin: bald
Kont. Baum mit Ludwig

I. elektrische Spieltischteile :

1. zwei Manualklavaturen I.u. II. Man. C-a'' 58 Tasten D
2. zwei elektrische Manualkästchen :
 I. Man. direkt, Koppeln II/I, Super I, Sub I, Super II/I
 Sub II/I mit 7 Schleifen
 II. Man. Kästchen direkt, Koppeln Super II, Sub II
3. Pedalkästchen C-f' mit einem Abgang direkt, zwei Schleifen für 2 Pedalregister, 2 Koppeln I/P. II/P. 4 Schleifen
4. 40 gravierte Registertasten mit elektr. Kontakteinrichtung.
5. 80 Knöpfchen (40 weiss, 40 rot) für freie Kombinationen mit Kontakteinrichtung
6. zwei Hauptknöpfe mit Kontakteinrichtung für beide freie Kombinationen mit grav. Schildchen (Comb. I, Comb. II) mit Abreisser
7. feste Kombinationen, Piano, Forte, Tutti mit grav. Schildchen. mit Abreisser
8. Crescendowalze mit elektrischem Apparat für 40 Stationen mit Lichtanzeiger, mit grossem Schild CRESCENDO, mit Abreisser
9. Schwelltritt mit beiden Lagern, mit elektrischem Kontaktapparat, 9 Stationen, (dafür ist die alte elektropneumatische Schwellbetätigung vorhanden) mit gr. Schild grav. EXPRESION II.
10. Abreisser siehe unter 6, 7, 8 + Handregister ab
11. 30 Stck. Stahlplatten für die Pedaltasten, *kleine Platte wie Reinschimmel*
12. Voltmeter
13. 800 Meter Draht f.d. Spieltischverbindung 1 mm Firmenschild Walcker.

II. Metallpfeifen

	Feinzink	Zinnleg.
Principal 8' C-f' im Prospekt fs'-a'' auf Lade	30	28
Contrabass 8' C-f' im Prospekt 70 mm intoniert	30	—
Traversflöte 4' C-a''	—	88

Mens. orl. 6.3.58. Baum

	Feinzink	Zinnleg.	
Schalmei 4'	—	58	Dmk.
Flachflöte 2'	—	58	
Terzflöte 1 3/5'	—	58	
Choralbass 4' C-f'	12	18	
Bombarde 16' C-f' mit 8' Becherlänge	24	6	

Prospektpfeifen nach Ihrer Zeichnung

200 Stck. Bindermagnete 150 Ohm

1 Boschlichtmaschine 130 Watt

5000 Gleitstifte

Kegel mit Scherchen ohne Leitstifte u. ohne angefassten Draht

800 Stck Nr. 1 Bohrung	38
800	33
400	29
300	22 u. 25
200	20
200	18

Membranen aus Spaltleder

800 6x25
800 7x28
400 7x38
300 8x40

2 Rälge für Tremoloapparat

15 Registerzugbälge 130x100

15 " 130x80

30 Abstellventile mit langen Drähten

Loben erf. 24.2.58
#1100

Saob.
Silvorkau

Tel.

Q. 2699 ✓
N. 353

Bestell: 13/3.58

Dringend per
Luftpost

2 Lätze englische Reg. Tasten
für Standard No. 4.4.
16 Zungen
X 6 Koppelmechanik f. Pedal

Pleinperbouts
wauig. Rippe

Re. 31.3.58

Reiberei eines Aurario Kavaliers
15. März 15. 58

Arbeitskosten
Lieferkosten

Reiberei vor 16.3.

Reiberei

Wieder

Collingue
Pädagog. Institut

Re. 6/3.58

Re. 14.4.58

Reiberei ✓
Bestell. 3/3.
13/3.58
Reiberei
i. d. Ostgerieten
Johann H. Hülbermann

Übungsorgel I:

Neubefilzen der Pedalklavatur
Stimmung der Orgel

Übungsorgel II:

Neubefilzen der Pedalklavatur
Stimmung der Orgel

Für diese beiden Orgeln ist 1 Orgelventilator eingebaut, der einen Kugellagermotor hat, der für Orgelgebläse sonst nicht verwendet wird. Es konnte nicht festgestellt werden, wer diesen Motor eingebaut hat. Um das starke Geräusch zu beseitigen, ist es notwendig ein neues Orgelgebläse mit Spezialmotor einzubauen.

Der Preis für 1 neuen Ventilator, der für beide Orgeln ausreicht, beträgt laut unserer Preisliste, einschliesslich allem Zubehör Frachten bis Bestimmungsbahnhof und Montage an Ort und Stelle

Kostenanschlag über Instandsetzung der Festsaalorgel

- 1.) Auswechslung sämtlicher Spieltischbälgen
216 Stk & M 2.70
- 2.) Auswechslung der Melais- und Kegelladen-Bälgen und neu einregulieren. 1262 Stk & 2.20
- 3.) 5 Koppelbetätigungsbälge & 8.--
- 4.) Stimmung der ganzen Orgel - 19 Register
- 5.) Neuer Orgel-Ventilator für Drehstrom 3 Phasen 220/380 Volt, 50 Per. einschliesslich Fracht bis Bestimmungsbahnhof und Einbau an Ort und Stelle

Leuchtsbrunn - Grundaus-
stattung. Rippe

Mörs

A. 4702

No. 24/58

Re. 20.11.58

Requie: Abends
8. H.

- 1.) Abbau der Orgel mit 10 Registern und Lagerung. Die Pfeifen werden im Pfarrh us gelagert.
- 2.) Verpacken der Register Flöte 8' aus dem I. Man. und Violoncellobass 8' aus dem Pedal einschl. der Stöcke, welche zur Änderung ins Werk nach Ludwigsburg kommen.
- 3.) Klangliche Umgestaltung:
Flöte 8' Naturguss, 54 Pf. neu auf Stöck von Flöte 8'
Flötenbass 8' 27 Pf. neu aus Fichtenholz auf Stock
von Violoncellobass 8'
Salicional 8' wird unintoniert.
- 4.) Vor dem Wiederaufbau der Orgel auf die Empore in unveränderter Form eine Wurmbekämpfung und Imprägnierung sämtlicher Holzteile der Orgel, einschl. nachintonieren und stimmen der Orgel in der bisherigen Tonhöhe.
- 5.) Vorher wird die Mechanik gründlich durchgesehen, sowie auch die Windladen. Um das Klappern der Traktur zu dämpfen, müssen unter die Ledermuttern Filzscheiben gelegt werden. Event. schadhafte Teile der Traktur werden ausgetauscht, einschl. Beigabe von Leim, Leder, Schrauben u.a. Kleinmaterial.
- 6.) Sollte es sich beim Abbau der Orgel herausstellen, dass einige Holzpfeifen so stark vom Wurm befallen sind, dass sie nicht wieder verwendet werden können, werden sie durch neue ersetzt. Dies würden wir dann nach tatsächlichem Aufwand nach vorheriger Genehmigung durch das Pfarramt verrechnen.
- 7.) Neuer Ventilatorbalg 40 x 80 cm gross, mit Hebeventil, Federbügel, Federn, 4 Stützen 50 cm lang, 1 Kanalstützen, 30 x 25 x 25 cm.
- 8.) Neuer Regulierbalg 110 x 65 cm mit Regulierventil (Hebeventil) Bügel, Federn und Balgstütze. Kanal 55 x 20 x 20 cm
- 9.) 6,00 m Kondukte Ø 165 mm, 3 Krümmer, Statt 2
- 10.) Einbau des alten Ventilators mit neuem Ventilatorbalg auf dem Dachboden mit einrichten der Kondukte für den Ansaugkanal, damit die Luft aus dem Kirchenraum angesaugt wird. Einrichten der Windleitungen.
Querlager sowie Dämmkasten für den Ventilator und Schutzkasten für den Ventilatorbalg sind bauseitig anzufertigen.
11. Ebenso ist die Rückwand für die Orgel bauseitig herzustellen.

Löffl. 27.11.58

Landertheim
Just. Pfarramt Biederbrunn
Pfarr
Re. 10.6.58

Mörs

A. 4703

Rechnung: 14.18

Rechnung: d. Jahres

1. Feuertürschloss 2
einw. Kabinen
Jungferntürschloss
Notrufschloß

Mörs

Saargemünden
St. R. H. Johann
Johannesstraße

A. 4704

Rechnung: 13.3.

Rechnung:

Ausweisung der Orgel

Zins

Mörs

Friedburg 103.
Notrufschloß

A. 4705

Rechnung: 16.3.

P. 21.3. ab W.

Leitpositiv Preis 3290

(Hainorgel Walden)

Re 21.3.58

Handwritten notes at the bottom left of the page.

Wass

Hirnblinder
in Ditzingen
evang. Kirche

Re. 13.6.58

Q. 7706
Kassens: 17.3.58

Rechnung:
nach Oberm

Ausrechnung, Büchereiberechnung,
in Ditzingen P. Reg.

Staubung - Pöcking
ev. luth. Kirche
Re. 31.3.58

Q. 7707
Kassens: 21.3.58

Leitzprovisor Q. 3428 B"
bis zum Orgel "Kassens"

Prelaria
Bismarckstr. 2/14
N. G. Kirch

Wass

Q. 7708
Kassens 3774

Rechnung: ab Werk
23. 7. 58

Prospekt in Luth nach L. 1160
beschäftigen nach M. 25.3.58

Verrechnung - Weg
N. G. Kirch 2/16

Wass

Q. 7709
Kassens 3783

Rechnung: ab Werk

Prospekt in Luth nach
L. 1163 a

Prospekt in Luth nach am 23. 11. 58

Puro album
Prot. Kirche Pahr

Q. 7710
Kassens: 24.3.58

Ausrechnung der Pahren ohne Berechnung
nachdem abgemacht

7 Schwäb. Hall
H. Josef
Re. 10.6.58

Q. 7711
Kassens: 26.3.

nach notwendige Nachregulierung
der Orgel

Lehramtsbüro
St. Holden's Church

Orgel
Kassens: 21.3.58
N. 10 359

1. Prospekt nach L. 1159 a.
2. " " " " L. 1165 a.

~~4. Prospekt nach L. 1160 a.~~

Reich
Rechnung 16.58

Florsheim
Kath. Kirche P. 1

Rechnung
Kassens: 14.4.
Rechnung: Versand
15.4.

1 Orgelabrechnung für Amt-Organ
nach Verrechnung

Re. 18.4.58

eingeliefert am 18. 4. 58

Pöhlhuber
Nikolaikirche

April

Q. 14/14

best.: 2.4.58

Peruzzi; Stein
Werk

Rs. 2/13.58

Re 18.7.58

Gründliche Ausreinigung der Orgel mit 5 Registern samt Nachintonation und Stimmung der ganzen Orgel.

Auswechseln sämtlicher Taschen und Membranen in Verbindung mit der Ausreinigung.

Durchsicht des Spieltisches.

Pedalklavatur neu befilzen.

Sollte sich bei der Ausreinigung des Spieltisches herausstellen, dass die Membranen hinter den Manual-tasten schlecht sind und ausgewechselt werden müssen, so muss dies gesondert in Rechnung gestellt werden.

Quintade 4' mit 66 Hi
54 Pf. Org. auf Stock
Galvanol 8'
best. am 2.5.58. Best.

aufträge in Arbeit

Werkbuch Nr. 76

Pöhlberg Pfalz
Kath. Pfarrkirche

April

Q. 15/15

best.: 12.4.58

Peruzzi; Stein
Werk

Werkbuch Nr. 76

Re 20.8.58

- 1.) Versetzung des Ventilators auf den Speicher, um die starken Geräusche zu vermeiden. Jedoch wird hierbei berücksichtigt, dass der Luftansaugkanal zum Kirchenraum geführt wird.
- 2.) Die räumliche Entfaltung des Klangkörpers der Diskantlade im I. Manual ist sehr schlecht, da diese im Untergehäuse eingebaut ist. Es wird empfohlen, diese Lade seitlich oberhalb der Basslade anzubringen.
- 3.) Gründliche Ausreinigung des gesamten Orgelwerkes.

Pöhlberg Q. 15/15

April 145

4.) Klangliche Umgestaltung nach folgendem Plan:

- 1 Gedeckt 8' anstelle von Bourdon 16' unter teilweiser Verwendung neuer Pfeifen.
- Quinte 2 2/3' auf Stock Flöte amabile 8' unter Verwendung der Pfeifen aus alter Mixtur.
- ✓ Mixtur 4-fach 1 1/3' 224 Pf. neu
- Prinzipal 4' auf Stock Geigenprinzipal 8' unter Verwendung der alten Pfeifen.
- ✓ Kleingedeckt 4' 56 Pfeifen neu auf Stock Aeoline
- Quinte 1 1/3' auf Stock Vox celestis unter Verwendung alter Pfeifen.
- ✓ Zinbel 4-f. 1' 224 Pfeifen neu auf Stock Flaut travers. 4'
- 240. Oboe 8' neu auf Stock Fugara 4' 56 Pfeifen
- 9 Pfeif. Choralbass 4' neu 30 Pfeifen auf Stock Violon 16'

Einbau d. Register

Substitution in Stimmung

best. am 11.4.58. Best.
Werkbuch Nr. 76

Brigant Romäner
Atenauer Philharmonie

April
best.: 21.3.58

Peruzzi;
Werkbuch
Ende Stein
ab Werk

- 1) 20 m Spezialdraht ab 1470 (Eisen) für f. Hochdruckstrom 147. 0,5% in Röhren je 12, (Widerstand 10 Ohm) f. Hochstrom 220 V, 10 Amp. davon 2 Ohm für 40A. Wärbst bewachen.
- 2) 20 m. bewegl. Metallkontakt als Kabelkontakt
- 3) 1 Spezialapparat, der alle Kontakte, die bei kleinen Kabeln entsprechend erhalten müssen
- 4) 20 Kontaktscheiben je 24 Kontakte sehr stark in betriebsreicher mit Hörhör

Werkbuch
Werkbuch

Neischedelberg
Proi. R.
Pfeife

Re. 27.8.58

Ausbaubereitung d. Orgel

mit

A. 7722
21.4.58 Zimm.

Neuweiler - Pfalz
Proi. Beyerle
Pfeife
Re. 12.12.58

mit

A. 7723
Ausbau: 22.4.58

Kostenanschlag

- 1.) Ausbau der Pfeifen 9 Register und Lagerung derselben, sowie Abdecken der Windladen einschließlich Fahrtkosten des Orgelbauers....
- 2.) Ausreinigung der Orgel mit 9 Registern einschließlich Wiedereinbau der Pfeifen, Nachintonation und Stimmung der Orgel

Dr. Herling
Dollmünd - Rechtsanwalt
Re. 26.8.58

mit

A. 7724
Ausbau: 20/4.58

Abputzen d. Orgel d. R. d. Orgel - Aufstellung in Musikhalle
i. Wohnung Dr. Herling

mit Pfeifen aus 16' C-f' 30 gebrauchte Pf.
2 kleine Windladen, gebrauchte C-2. C-3. C-4
Reparatur, Bandreinigung, usw. alles
Mittler W. Re. 14.3.58

[Signature]

[Text]

[Text]

Willemer
et. Gole. Glanz
Re. 1.10.58

mit

A. 7724
(Willemer 766-1)
Ausbau: 22/4.

Gemeinschaft d. R. d. Orgel
in jedem der Jahre
Re. 23/4.58

10. Quintadunen 8' f' e'''
Re. 29.4.58

Herderke / Rohr
Re. 14.4.59
Ausbau: 29/4.

I. Versetzen des Spieltisches
II. Abputzen des Pf. Werkes, Ausreinigung
in Bieder auf d. Pfeifen

12.6.58
Pfeifen 100 B

mit

A. 7726
W. 356 27.58

Reparatur 17.
Pfeifen aus 2. 11/29
Reparatur 17.

100 B
Re. 14.3.58

1 Kessel apparat mit 6 Klaviere
Normalaus für Stimmung nach Pfeifen

Re. 14.3.58

Laob
Filtration

Ma

Q. 7732
M. 362
Bestell: 7.5.58

50 m Links Handarbeit 60 m
500 m Kleberarbeit in Längen v. 1. Meter
10.000 m Halbwärge 6 m x 1/2, 6 cm stark
200 kg Windladung-Prepapppe
3 Jahre eine Pedalmaschine (96 Ltr.)
Pummi: ab Werk
4.6.58

ausgegeben bei H. Kuch

Maumbein R 1077 Q. 7733
er. Gde. Haus d. Brunnkirche
Re. 30.6.58
Bestell: 13.5.58

Wieder aufstellung d. Orgel am 19.5. d. Bannmann

Ravdepark Ma
H. G. Rerk
Q. 7734
Mit Orgel 7745

Prospekt vom 2. 11. 58
7775 aus dem
10.5.58
Pummi: neue Orgel

Kommstheim
Martinskirche
Ausreinigung d. O.
Re 30.6.58
Q. 7735
Bestell: 24.5.58
Sald

Spiegelbau
evang. Kirche

Ma

Maumbein Q. 7734
Q. 7736
Best. 15.5.58

Re. 6.3.59

Pummi

1. Abgeben d. Orgel evl. d. H. Kuch
2. Wieder aufbau an vng. Stelle
3. Ausreinigung d. Orgel (Wiederbau)
4. Einbelag seiner Mannschaften d. Predelbau.
5. Beschaffung samt Zubehör fertig
am 16.6. nach
17.6. nach

Maumbein - Kerkkirche
Thomaskirche
Re. 26.8.58
Q. 7737
Bestell: 22.5.58

1. Einbelag mit 4 Glocken
d. Handkränzel
2. 4 Wälder mit Motor
fertig d. Abend
wird von Reimold
Lieferschein 12.6.58

Maumbein
Aufbereitungsarbeiten
Re. 30.8.58
Pummi: G. Kuch
Q. 7738
Bestell: 24.5.58

Ausreinigung der kompletten Orgel mit 47 Registern nach beiliegenden Beschrieb.
47 Auslassbälgen auf den Windladenstöcken erneuern.
Tremulanten II. Manual Klopfen beseitigen.
Der Spieltisch muss gründlich durchgesehen, die Kontakte abgeschliffen und blank gemacht. Schlechte Kontaktdrähte werden erneuert (Spieltisch kommt ins Werk zur Überholung).
Ergänzung der 20-40 Regellagen
neue auf Pedalwerk
Einbelag d.
Reinigung der
Pedalstühle

Georg Meier
Lehrstuhl für Orgel

Meier

Q. 7739
Rechnung: 28/5/58

Re. 27/5/58

Miscell. 9/7/58

Konvulsionsänderung des Orgel Opus 1987 / 1910

II. Manual:

Einbau der Zimbel 5-fach mit neuen Rasterbrettchen.

Re. 31.12.58

III. Manual:

Anstelle Gamba 8' Siffelöte 1',
anstelle Quinte 2 2/3' Sesquialter 2-fach,
anstelle Fers 1 3/5' Scharff 1/2' 5-fach,
anstelle Oboe 8' Rankett 16',
anstelle Trompete 8' Krummhorn 8'.

Pedal:

Neue Kegellade für 4 Reg. mit elektr. Relais,
Abreisser und den dazugehörigen Kabelverbindungen.

Hierauf Einbau einer Trompete 8' von III. Man.

Bauernpfeife 2' neu

Kleinmixtur 1' 3fach neu

Singend Kornett 2' neu

Fachgerechter Einbau der oben genannten Teile mit den
dazugehörigen Windleitungen und Kabelverbindungen.

Anschluss im Spieltisch (die Reg. Nuten sind bereits
vorbereitet).

Regulation und Stimmung.

Neofach Abreißer 2. Oboe 8' sowie übrige Teile gehen ein

Lieferanten 11.6.58

Lieferanten 12.6.

Miscell. 2.7.58. Bauw. bestmöglich

Hamburg-Albaur
Orchesterprobe

Albaur

Q. 7740
Rechnung: 26/5/58

Re. 18.58 d. 29/4.

Re. 24. 9.58

- 1.) Handregisterwippen: Erneuerung von 20 Kontaktstiften und 40 Kontaktnadeln ...DM
- 2.) Freie Kombination: Einbau von 40 neuen Kontakt-nadelnDM
- 3.) Manuskästchen II. Manual: 60 neue Kontaktstifte 2 mm stark, und 120 Stck. neue KontaktnadelnDM
- 4.) Manuskästchen I. Manual: 60 neue Exzenterwellen (mit Federn) (110 mm Licht) 240 neue Kontaktnadeln 2 neue Koppelmagnete für II/I und Ober II/IDM
- 5.) Pedalkästchen: 120 neue Kontaktnadeln, Kontak-platten abschleifenDM
- 6.) Koppeltritte: 6 neue Kontaktnadeln, Kontaktwellen abschleifenDM
- 7.) Abreisser "HR ab": 20 neue Kontaktstifte 1,5 mm stark 60 mm lang u. 40 neue Kontakt-nadelnDM
- 8.) Abreisser freie Kombination: wie bei HR abDM
- 9.7 Abreisser Tutti: wie bei HR abDM
- 10.) Abreisser Pedalkoppel I: 30 Kontaktstifte + 60 Nadeln neuDM
- 11.) Abreisser Pedalkoppel II: 30 Kontaktstifte + 60 Nadeln neuDM
- 12.) 2 neue Koppelmagnete für die Pedalkoppel I + IIDM
- 13.) Frachtkosten, Reisekosten, Arbeiten an Ort und Stelle und zwar Abschliessen und Verpacken des Spieltisches sowie Wiedereinbau desselben, Verpacken der Kästchen und Abreisser, Versand ins Werk nach Ludwigsburg und Wiedereinbau an Ort und StelleDM

Lieferanten 11.6.58
Lieferanten 12.6.
Auftrag an Langenstein

Liedelbach Baden
br. R.

J.

Q. 7741
Q. 7741
Q. 7741

Abbau, Aufzug, Wiederherstellung

Winkel, Grund
Augustinerkirche

Q. 7742
Leistung 46.

Re. 15.7.58

Auswertung der Normen Doppelbäume II/I
54 Klok.

Ausführung: sofort

Abbau, 11.6.58, Lieferch. 12.6.

Calmbach Mbbg.
König. Kirche
Re. 22.10.58

Q. 7743
Leistung: 46.

Pfeifen I. Manual abtragen, Risse am Bodenholz durch Ausdübeln, Ausspänen und Beledern beseitigen, Wiedereinbau der Pfeifen und Stimmen samt Material (Leder, Lein, Mäbel und Gummarabilum, sowie Furnierstreifen.)

Das Registerschildchen für Quinte 1 1/3' soll erneuert werden.

Termin: bald

Abbau, 11.6.58, Lieferch. 12.6.58

Chorweib. Hall
H. Michael

Q. 7744

Re. 29.8.58

Zu Hall der alten Klarinetten 8'

Termin: bald

Leistung 4' 56 Pf. Leistung

Termin: erl. 2.7.58

Klarinetten mit Glocken etc. werden nach Markt, am 2.7.58

Abbau, 11.6.58, Lieferch. 12.6.58

J. A. O. B.
Fremden

J.

gest. an Q. A. O. B.
direkt
Mier 9.7749

Q. 7745 ✓
Leistung: W. 364

Termin: ab Werk
11.8.58

Termin: Eldoret Kenya mit f. d.

1 Abloccia 16' 73 Pf. Mbbg. 1' 27
Mens. 62
für Standard Modell „C“

1 Super abloccia 2' 43 Pf. Mbbg. C-15
Mens. 58

1 Man. Kaut. App. mit 9 Schleifen für
Beccia (an Ersatz) erl. 12.6.58

1 Man. Kaut. App. mit 7 Schleifen
für Standard Modell A A erl. 12.6.58

1 Probal Kaut. App. mit 7 Schleifen
für Beccia (an Ersatz) erl. 12.6.58
10 Schleifen

Mens. erl. 20.6.58. Franz

Termin: 20.6.58 Franz

Hamburg
H. D. R. Linsbain

Gibte Brief Schmidt 7/6.
Schmidt
31/3.59

A. 7746
d. Schmidt 7/6

Bremen: Feil

Kostenanschlag

über Unterteilung der Leitungen des Trakturstromes in der Orgel in Studio 10 in Stromkreise und Einbau der erforderlichen Sicherungen.

Um die verlangten Sicherungen in der Schaltung des Trakturstroms einzubauen, ist es erforderlich, die gesamte Anlage in ca. 100 Stromkreise aufzuteilen. Die Hauptstromleitungen müssen alle neu werden, die in die Hauptkabel eingezogenen bisherigen Hauptstromdrähte müssen herausgetrennt werden.

Die Aufteilung der Stromkreise erfolgt in der Weise, dass diese in der Orgel jeweils mit Feinsicherungen von je 1 Amp. und im Spieltisch von je 0,5 Amp. abgesichert werden können.

An Material und Arbeitsleistung sind erforderlich:

Sicherungshalter nach DIN 41 972

Schraubkappen mit Fenster nach Din 41 676

Schmelzeinsätze mit Kennmelder 0,5 A und 1 Amp.

500 m Kabel 1,5 Cu NYAF

Montageplatten, Verbindungsschienen, Befestigungsmaterial, Kabelkanäle, Verteiler, Klemmen, Prüflampen, Kleinmaterial.

Montage der Sicherungshalter auf die Platten, Verdrahtung, Einbau der Platten in den Spieltisch und im Hauptwerksraum der Orgel.

Verlegung der neuen Hauptstromleitungen in der Orgel von den Sicherungen zu den einzelnen Relais, im Spieltisch von den Sicherungen zu den Zugmagneten der Abreisser und Koppeln.

Ausbau der alten Hauptstromleitungen und Verbindungsschienen in Orgel und Spieltisch.

Durchprüfen und messen der ganzen Anlage nach Einbau der Stromkreise.

Beschrift an Schmidt, dass die Teile dort befestigt werden

Leinwand - Hamburg
Nein mittel
Nein apertal. Rymbe

A. 7747
bestellt: 13/6.56

De. 17.7.58
neuer Substrat in. Hauptleitungsraum
neben geliefert

Binder - Bogobor

A. 7748
bestellt: 9.6.58

mit Acetophenon verpacken

1 Bandstrahlmaschine 300 Watt mit Regler
u. kleiner Präzisions, ohne Blattst.
Band.

bet. Kathodrae Modell.

ohne Verpackung

Eldoret - Kenya
Vergrößerer

A. 7749

W. 365

Li A. 7745
Prospekt nach Fabr. L. No 1094 B 46.58
Preis laut 8 " " " "

Via Maubana

direkt
an Kirche

abgab. Lalaat - Ober 8 73 Pf.
Kupferplatte mit Metall a. 2.7.58 für
26 Sprech-Tablets

Leo Herrmann II
Ebringer, Klaviers
Heidelberg

Re. 29.8.58

Laut einem Bericht unseres Herrn Orgelbauer Baumann sind die Magnete in der Unit-Organ schon sehr unzuverlässig und sollten ausgewechselt werden. Daher wäre es notwendig, daß die Orgel auseinandergenommen wird und der Unterteil hierher ins Werk gebracht wird, damit hier alle Magnete, etwa 245 Stück durch neue ersetzt werden können. Nach der Auswechslung müsste dann unser Orgelbauer die Orgel wieder zusammenbauen.

Wippenmagnete Type Eisenschwind bereits hier vorrätig. Hi

Arbeitsbestimm. sch. Hi. 26.6.58
Auftrag an Langenstein

Heidelberg Re. 1.9.58
H. Gerstner

A. 4457
Bestell. 20/6.58

Neuill. Korbwerk werden 1/2 Reg. Röschen ersetzt

Schmid überträgt Reg. Klappele nach Reg.
Kammern in Riche Guardant. hierher.

+ Zusatz: Änderung Benennung d. Reg. Röschen
N^o 19, 48, 14, 16

Leo Pilschwein 29.8.58

Auftrag an Langenstein 4.7.58 Hi
Lieferanten etc.

Frankfurt-Bergerstrasse
Evang. Kirche
Niederradgemeinde

A. 4452
Bestell. 26/6.58

Auspeinigung u. Wurmbekämpfung

fertig: 31.8.58

Stollberg
Kapell Friedhof

Re 31.12.58

A. 4453

Bestell. 25/6.58

O. Opus 3446

Re nicht vor 1.9.58
P. 10000

- 1.) Mixtur ab c' um einen 4. Chor erweitern. 42 neue Pfeifen 60 % Zinn. Ausbau der alten Mixtur und des Mixturstockes. Einbohren des 4. Chores, Einbau der Mixtur und des Stockes und Intonation desselben. Neues Registerschildchen zu einem Betrag von
- 2.) Höherstimmung der ganzen Orgel auf 880 Schwingungen Sek., dabei Nachintonation von Schwiegel 2' in der Diskantlage. Die Kosten hierfür betragen
- 3.) Einbau einer freien Kombination über der Manualklavatur 13 Einzelzügen mit einem Einschaltknopf für freie Kombinationen sowie ein Auslöser einschliesslich der Apparatur, Abänderung der Registerzuleitungen zu einem Betrag von

Bericht d. Herrn Insp. d. Friedhofs 1 Woche
vorher mitteilen.

Manr. cr. 2.7.58 B.

Manr. cr. am 2.7.58 nach dem ich, diese

La Plata
Sagrado Corazon

(Glocken- Orgel)

28 li

R. 9/10.58
Pommer

U. 7754

fertig ab Werk
20/10.58

Nr 3482 Organo Pasario
in einer Kiste ersetzt neu packt

61 Pfeifen für Trompete 8' C-H Zink, ab c Zinn
232 und Mixtur 3-4fach 61 Töne im I. Manual

12 für Posaune 16' kurzbecherig, halbe Länge

für I. Manual und Pedal (Posaune) Ergänzungslade - Kegellade
2 pneumatische Relais und 2 Zwischenstationen mit je 2 Abgängen
3 Porzellanschilder

Die Pfeifen fertig intoniert.

Arbeits Skizze Pöllner
Mens. ar. 1.7.58. Zamb

Neuarrbeitsblatt am 2.7.58 nach Membranen H.

Neuarrbeits
ev. Stadtkirche

Re. 43.58 Re. 25.8.58

30 Rautabbe mit 6 Tönen, reit
Ratten u. Anschlag

10 Organe als Ersatz

Leistung nach Kartellmagazin 3.7.

Fleiss Kreis
bei Heidelberg
Linnich-Kirche

Re. 26.8.58

Ausreinigung, Reparaturverteilung d. Orgel
u. Instandsetzung

neu

9.7755
Ausbau: 11.7.58

Reit da einzubringen
begeistert

neu

9.7756

Ausbau: 3/7.

Bestimmung
Tafel

neu

U. 7757

Bad Vornheim
Rath. Kirche

P. im November

Ausreinigung

Jul

Oberbauwerk
evang. Kirche

9/11
A. 4759
bestell: 9/7.

Ausreinigung

Opitz-

Reparatur
ev. Glockenstuhl
Re 31.12.58

Jul

A. 4760
Klosterbuch

Ausbau d. Pf. 18/6
durch später

Ausreinigung

Reparatur
Heldengasse

Jul

4761

Einbau an Mollerei in Auftrage
mit Reparatur Feinwerkzeuge
u. Eisenwerkzeuge

Zeichnung am 26.8.58 an Werkst. ...

Hauptstück 1 Stk.
Taubenmühlengasse
Re. 31.12.58

Jul

A. 4762
bestell. 19/7.58
Kloster A. 4791

Ausbau der Pfeifen,
später Wiederinbau
Reparatur der ...

et. abgerollt

Jul

+ 167

Stetten / Pfalz
Kathol. Kirche

A. 4763
bestell: 8/7.58
ev. Pfarrhaus
1917.

Re. 25.9.57

Januar 1959

1. ~~Alt~~ Ausbau der Orgel
2. nach Renovierung der Kirche ...
3. Arbeiten a. d. O. ...

im übrigen Arbeiten nach Aufwand berechnen

Klosterbuch

A. 4763
Fleckenbau

Jul

A. 4764
bestell: 10.3.66
per Luftpost

19 Reparaturen
nach Disposition

Stetten

- 5 m Kondukten 183 mm
- 1 Krümer
- 2 Verbindungsklötze
- 1 m Kondukten 80 mm
- 4 Krümer
- 4 Verbindungsklötze

A. 4763
A. 4763

- 1 Register Solicauprinzipal 2' 56 Po
- 19 Pfeifen Quinte 2 2/3 h'-f''
- 8 Pfeifen Prinzipal 2' b'-f''

Mens. ent. 25.8.58. Bamer

Teile am 8.10. abgerollt

Nicht Orgel! Schmale Orgel *mit* A. 7/65
Kath. Franziskanerkirche
 I. Bauabstimm. *Wann: Auf. für Orgel*
 Baubeginn *17.1.58* *ohne Gehäuse*
ohne Prospekt
ohne II. Manual

Aus 28/7.58 Abstands der Haupt. alten Orgel,
 Rippen montieren, alles genau auszeichnen
 da nicht feststeht was alles wieder verwendet
 wird. Mit Skiz. abholen lassen.

Leiborgel *solange Hellm. im Neubau*
 Orgel 3/54 *fertig. Pa. 20.10.58*
 fertig bis 78.

A. Neuer Spieltisch

3 Manuale und Pedal, Gehäuse aus Eichenholz, einschließlich
 Notenpult und Orgelbank, 3 Manual- und 3 Pedalkoppeln.

2 freie Kombinationen
 Handregister ab als Druckknopf,
 fr. Komb. an " "
 Feste Kombination
 Zungen ab
 Manual 16' ab
 Automatisches Pianopedal an
 Auslöser für fest und freie Kombinationen
 3 Pistons für Pedalkoppeln in Wechselwirkung mit Kipptaste
 Schwelltritt

elektr. Anzeiger f. Schweller
 Piano-Pedal frei einstellbar
 Voltmeter

Kosten für den neuen dreimanualigen Spieltisch

1. Neue Ventilatoranlage mit neuem Selen-Netzgleichrichter
2. Ausreinigung der Orgel mit Wurmbekämpfung
3. Elektrischer Umbau, Doppelrelais für 2 Manuale und Ped.
4. Neue Membranen für die Windladen des I. und II. Manuals sowie für das Pedal

Dispositionänderung:

I. Manual:

1. Prinzipal 8'
2. Gedeckt 8'
3. Spitzgamba 8'
4. Oktave 4'
5. Gemshorn 4'
6. Nasat 2 2/3'
7. Blockflöte 2'
8. Mixtur 6-fach 2'

nachintonieren
 "
 "
 "
 neu mit Stockänderung
 nachintonieren
 "
 neu

II. Manual

9. Zartpommer 16'
10. Violonprinzipal 8'
11. Rohrflöte 8'
12. Intal. Prinzipal 4'
13. Gambenpiffaro 2-fach 4'
14. Nachthorn 2'
15. Terzflöte 1 3/5'
16. Quinte 1 1/3'
17. Scharff 5-fach
18. Kopftrompete 8'

neu intonieren
 "
 "
 aus Nachthorn umgestellt
 neue Kerne, neue Intonation
 aus Salicional und Acoline
 neu
 Nachintonation
 "
 1 Chor neu, Stockänderung
 neu

19. Liebl. Clarine 4'

neu

Tremolo.

Kosten Umbau des II. Manual

III. Manual: Neu

20. Copel 8'
21. Feldflöte 4'
22. Quintade 4'
23. Singend Prinzipal 2'
24. Schwegel 1'
25. Hörnle 4/5'
26. Zimbel 2-fach
27. Harfenregal 16'
28. Vox humana 8'
29. Rohrschalmey 4'

neu
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "

*Winkel größer
 gebildet*

Tremolo.

Kosten für das neue III. Manual

Pedalwerk

30. Violonbaß 16'
31. Subbaß 16'
32. Zartbaß
33. Flötenbaß 8'
34. Choralbaß 4'
35. Posaune 16'

nachintonieren
 "
 Transmission
 nachintonieren
 "
 neue Pfeifen,

Neue Lade:

- 36. Nachthorn 2'
- 37. Kopftrompete 8'
- 38. Klarine 4'
- 39. Hintersatz 5-fach

Kosten Umdisposition Pedal:

- neue Lade, neue Pfeifen
- " " " "
- " " " "
- " " " "

Einbaub- Gänge
 evang. Pfeifen

Juli

Q. 7766. ✓

bestell: 24/7.58

Preis 9.7930

Auspfeimung
 Rel. 30.7.59

Wahlwerk u. u. u., Stimmung
 Termin: bald

Preis Canada
Canada

Aug.

Q. 7767 ✓

bestell: 29.7.58

Preis Baptist Church
Osbauer

Preis: mitte 4. Okt. 58

bestell Einbaub- Gänge

Spiel Tisch lt. Angebot
 N. 1647 Cl. v. 21.7.58

1 Spieltisch mit 2 Manualen und Pedal
 lt. nachfolgender Disposition:

mit Silberklaviatur
 neu

- Great Orgel 61 Noten C-c''
- Open Diapason 8'
 - Melodia 8'
 - Dulciana 8'
 - Principal 4'
 - Quint 2 2/3'
 - Violaflute 2'
 - Mixture 3fach 183 Pfeifen
 - Trumpet 8'

- Swell Orgel 61 Noten C-c''
- Gedeckt 8'
 - Aeoline 8'
 - Viola de Gamba 8'
 - Flauto Traverso 4'
 - Rohrflute 4'
 - Blockflute 2'
 - Obce 8'
 - Tremulant
 - Chimes 25 noten

- Pedal Orgel 30 Noten C-f'
- Bourdon 16'
 - Lieblich Gedeckt 16'
 - Principalbass 8'

12 Pf., der Rest ist von Bourdon 16'

- Couplers
- Swell to Great Unison
 - Swell to Great Super
 - Swell to Great Sub
 - Swell Super
 - Great Super
 - Swell to Pedal
 - Great to Pedal

Swell Sub
 Great Sub

- Electrisch
- 2 freie Kombinationen
 - P. M.F. Full Organ Piston
 - Crescendo Pedal
 - Electrisches Swell Pedal
 - Hand-und Fussdruckknöpfe

Wahlwerk
 neu

- 12. 30 Zinnpfeifen für 53-stufige Temperatur. Neue Stimmschlitzte einschneiden, 1 Pfeife neu c' 650 lang, nach Anschluß zu den anderen Pfeifen tiefer lassen und nur kurz aufrollen. Die Pfeifen werden neuwertig hergerichtet, neue Stimrollen (event. zulöten) u. neue Kerne.
- 13. 15 Kontaktrelais mit 3 Kontakten mit Buchsenanschluß, montiert auf ein Brett mit Kasten (Glaswand)
- 14. In einen vorhandenen Registerzug wird eine Glas-scheibe angebracht
- 15. Ventilatorbalg 40 x 30, neu papieren, Falten herriichten u. neues Ventil
- 16. Alle bisherigen Kontaktenanschlüsse werden mit biegsamen Kondukten versehen. (2 Tage Arbeit)
- 17. Anschlußbrett mit 15 Tönen, je 4 Buchsen. Die Buchsen mit jedem Ton unter sich selbst verbinden. Das ganze Anschlußbrett hat:
 - 15 Anschlüsse mit je 4 Buchsen
 - 6 " " " 6 "
 - 6 " " " 8 "
 und zwar graviert:
 - 15 Anschlüsse auf 15 Töne mit je 4 Anschl. c'-d"
 - 6 Anschlüsse mit 6 Buchsen, je 3 minus u. 3 plus.
- 18. 4 kleine Windladen mit Tönen werden in Ordnung gebracht. (Registerzüge, Taschen- u. Kegelladen überholen)
- 19. Oberflächenbehandlung bei 1 mech. Spieltisch
- 20. 1 neuer Tremolo mit gekreuzten Bleirohren
- 21. Einen vorhandenen Tremolo herrichten, Oberflächenbehandlung
- 22. 1 Pfeifenstock mit sämtlichen Pfeifenarten, 10 Pfeifen und Rasterbrettchen
- 23. 5 Spiegelmagnete mit Kontakten hinten u. vorn mit Buchsen, für Piano-Pedal-Apparate
- 24. 1 gebrauchter Stimstock für Harmonisierungen

Anders
et. Kipfel

And.

Q. 1069 u.

Rechnung: 12.8.58

Re. 24.10.58

1 Doppelfaltrubal mit Klappfer
die Holzseite wird vorher geschliffen
Widerrüstung im improvisierten

Angabe an Klappfer
Widerrüstung gut

Reinhold
H. Reinhold

Reinhold

Q. 7770

Rechnung: 12.8.58

Re. 17.10.58
Re. 3.2.59

Reinhold

aus H.W.

1 Trompette 8'
12 Rippen
44 60% Liniertes

Instrumente angefordert am 27.8.58
Trompette in H.W. bestellt am 29.8.58

Düsseldorf-Raths
Rathel. H. Preis

Q. 3/5.00

Q. 7771 u.

Rechnung: 6.8.58

Cepis 3280 von Do. Marulart
nach H. Raths verkauft

v. Cepis aufgestellt 17.8.

Re. 30.8.58

1003

15/9

Q. 7772
W. 368
Kasseler 13/8

2 Fächer
Länge in Formate f. Standard Modell M.G.G.

Reparatur an Langweiser

2. Nachbau 1 Labu
in Blockflöte

19/3

Q. 4423
Kasseler 14,858

Ko. 24,58

Meißenarbeiten

Kopfsteifen erledigt a. 30.9.58

Disposition

I. Manual

	Holz	Einleg.	and.
	Nat. Guß	Mat. Guß	Li.
Bohrflöte 8' oder Hohlflöte 8' neue Pfeifen auf Kanzelle			
Hohlflöte 8' Stockänderung	Nichte 12 Niche 44		50

Mixtur 6-fach 1 1/3' neue Pfeifen auf
Kanzelle Cornett 3-5-fach, Stockänderung 330 330

Sesquialtera 2-fach 2 2/3' + 1 3/5'
neue Pfeifen auf Kanzelle Mixtur,
Stockänderung 112 112

III. Manual Schwellwerk

Prinzipal 4' neue Pfeifen auf Kanzelle
Prinzipal 4' 50 50

Oktave 2' neue Pfeifen auf Kanzelle
Cellistonal 8' einschließl. Stockänderung 50 50

Scharf 4-fach 1' neue Pfeifen auf Kan-
zelle Cybel 3-fach mit Stockänderung 224 224

III. Manual II

Cellistonal 8' aus dem II. Manual auf
Kanzelle Acoline 8' 224 224

Gesamtkosten einschließlich Frachten, Einbau und
Stimmung der ganzen Orgel
Wegfallende Teile gehen in unseren Besitz über und
sind im Preise berücksichtigt.
Im Übrigen gelten unsere Lieferungsbedingungen Adg 430.

Mon. ev. 2. 14. 58
Mon. ev. 2. 14. 58

Hamburg-Ohlsdorf
Kapelle 7
Hauptflügel R. 2875

Q. 4424
Kasseler 12/8
an Klavier Flg.

Instandsetzung der Orgel
Reinigung, Beseitig. v. Störungen
an d. Klavier
Kass. 9/8.58

Laob
(Kunstab Pinselwerk)

Q. 4479
N. 370
Bestell: 20/8.58

Ab Werk 15.9.
Hilfspost

24 Registrierinstrumente grav. u/ Dispositionen

Lebanon
No. Podman Baden
Päliat Rhythme
Re. 23.11.58

Q. 4480
Bestell: 28/8.58

1 Drehstrom motor

Stromart d. Erwid

Laob
Silverton 20/11.

Q. 4481
Bestell: 9/9.58
N. 377

Reinigung ab Werk
29.10.

Gedeckt 8'	cs'' - c'''	Naturguss	24 Pf.
Mixtur 2 2/3'	fs-c', cs''-c'''	"	19 "
Harm. Flöte 8'	fs'' - c'''	"	31 "
Spitzflöte 4'	fs'' - c'''	"	31 "
Supper Oktave 2'	fs''-c'''	"	31 "
Oktave 4'	C - Fs	Zink	7 "
Salicional 8'	H. fs''-c'''	Naturguss	1 "
		"	19 "
Gedeckt 8'	gs' - c'''	Naturguss	41 "
Gamba 8'	Fs-H	Zink	6 "
	gs''-c'''	Naturguss	17 "
Gamba 8'	gs''-c'''	Naturguss	17 "
	gs''-c'''	"	17 "
Viola 8'	C - H 4 mal	Zink	48 "

Flöte
Larabellia 8' p'' - p''' 25 Pf. Bsp. überbrannt
alle Flügel 20 mm lang, p'' 10,5 mm M

Gedeckt 8' gs - g''' Bsp. 36 Pf.
53 mm

mit einem
Weg

N. No. 100 ab Werk 10/9.58 T. H. Mund hat Kopie von
SAGE und wasch Pfeifen
Kleinmündloch keine von kein vorhanden damit

Unterbringung
evang. Rhythme

Q. 4482
Bestell: 5.9.58

Re. 15.12.58

Reinigung: bald

Ausreinigung

Baufeld d. Heilbrunn
evang. Rhythme

Q. 4483 ✓
Bestell: 5.9.

Re. 24.4.59

Reinigung: 2. Hälfte
Oktober

Ausreinigung der Orgel

Louise d. d. d. d. d. d.
Mrs. Heilbrunn
evang. Rhythme

Re 22.1.59

Q. 4484 ✓
Bestell: 3/9.58
Fertigen d. O.

Fertigen der Orgel
Abbruch ins Werk (Luis Heilbrunn in
Prospekt Zink später noch anfragen)
siehe Aktennotiz 4/9.58

Platz Dietschweibolanden
Rathol. Pfarramt

Q. 7785 ✓
Kerkel: 13.9.58

Re. 24.2.59

Ausgleichung der Pedalregister:

mit Zuleben 16' in Kirche noch vorhanden
Stamm

mit Oktavbau 8' in Kirche " "

Arbeitsvertrag in Versandhandel
ab. d. 27.11. Kolpfeifen
Mens. ev. 24.11.58. Bism
abgelegt a. 30.9.58

Sept. Dietschweibolanden
Gde. Haus der Roseburggemeinde
Roseburgstr.
Re. 23.11.58

Q. 7786

Vorsicht der Position der Ludwig
Hofackerkirche Kerkel.
Opus 2880
noch Aufwand

Berlin - Knecht
Machhaus Kirche
Re. 25.11.58

Sept. Q. 7787

Limburg Pfaffen?

Berlin - Wannsee
evang. Pfarramt

Sept. Q. 7788
alte Kirche

Ausgleichung

Re. 20.10.58

Leut. Hohenadel
Lehmann - Dollberg
et. Gde. Haus

Q. 7789

Re. 27.10.58

Neustellen der Orgel kleinere Kirche
(Ped. Pos. Lappu)
1 Dietschweibolanden, 1 Pl. Pf.
Opus 2873

Sept. Lehmann
et. Friedausthal

Q. 7790 ✓
Kerkel: 1.9.58

Reinhold
Kirche

1. gebrauchten elektr. Spielstuhl
Kerkel stellen

- 1.) Ausreinigung der Orgel in Höhe von
- 2.) Erneuerung von ca. 2200 Bälgen
- 3.) Erneuerung der Registerzugbälge
- 4.) Neue elektrische Relais
- 5.) Neue Kabel und einen neuen Schwachstromerzeuger
(Dolengleichrichter) (dieser Preis war in unse-
ren Kostenanschlag v.16.5.1957 unter C) enthal-
ten

184

184
P. 8. 11. 58
Glocke

Sept.

Munkfurt - Baruker

et. Silber. Johanneskirche

Re. 2.2.59

No. 13/8.58

Fedalt:

2 Kanzellen neu mit einem pneumatischen Relais,
hierauf Einbau des Registers Regal 4' aus dem
III. Manual und eines neuen Registers Mixtur 4-5fach
mit neuen Pfeifen in Naturguss.

III. Manual:

1 neue Windlade mit einem neuen pneumatischen Relais
und neuen Pfeifen für Scharffzymbel 3fach.

Einbau eines neuen Registers Prinzipal 2' auf
Stockregal 4', verlegen der Rohrverbindungen und
Windleitungen.

Die neuen Pfeifen werden in Naturguss gefertigt
und der Rest des ausgebauten alten Registers wird
in Abzug gebracht.

Arbeitsbericht ab. H.

Austzug
A. 7791
Rechnung: 9.9.58

Rechnung:
Report mit
A. 7762

Rechnung über
best. Aufwand
an ...

Rechnung: 24.11.58. A
Rechnung: 24.11.58 nachtrag B.

Dahl - Hannover

Sept.

9. 11. 58

A. 7792

Orgelbau - Werk Klein nur
Klein - Orgelbau
Klein - Orgelbau
Klein - Orgelbau

Lieferung an H. Klein

Rechnung
Rechnung

Re. 13.11.58

Rechnung

Rechnung:
auf Oktober

L. O. B.

L. O. B.

Re. 20.11.

A. 7794

Re. 378

Rechnung: 11.58

40 Reg. Kugelsäge 130/100
100 " " 130/80
150 " " 130/70
300 Pfeifenbau f. Reg. Apparate
1000 Leitrohre f. Pfeifenbau f. "
Klein ...

Einbau von ...
Re. 31.12.58

A. 7795
Rechnung: 24/9

1 Pfeifenbau 4.2 mit Rucant
6 m Windleitung mit 3 Krümmern
Re. Anbauarbeiten, Leiterstreifen

Rechnung der Orgel

Rechnung: 28.11.
Rechnung: 28.11.

Rechnung: 28.11.
Rechnung: 28.11.

Rechnung: 28.11.
Rechnung: 28.11.

Lieferung an H. 29/9.
Rechnung: 29/9.

Sept.

↖ Celtis occidentalis
evony, Ritube

Q. 4297
A. 7797
Telef. 3079, 58

Re. 18. 11. 58

Als Leinwand u. Wurmbals

Perenn: im Oktober

Bekhal
Gesp. Werk
Opus 3456

Obs.

Q. 4498
A. 7797
Bestell: 25.9.58
N. 382

Heilb!

Prospekt u. u. W. Blatt a. 3. 10. 58 Heil.

Perenn: ab Werk
15. 10. 58

Prospekt braunrot wuchs Z 1123 B. v. 17.9.58

↖ Bellia - Welkau
N. G. Werk
Opus 3459

Obs.

Q. 4499
A. 7797
Bestell: 25.9.58
N. 387

W. Blatt a. 3. 10. 58
Perenn: 15. 11. 58

Prospekt u. u. W. Blatt a. 3. 10. 58 Heil.

Prospekt braunrot wuchs Z 1177 D 17.9.58

↖ Discovery
Opus 3867

Obs.

Q. 4800
A. 7800
Bestell: 25.9.58
N. 345

Prospekt u. u. W. Blatt mit der Ordn.

Prospekt wuchs Z. 1193 a 17.9.58

↖ Pretoria - Pina
Op. 3672

Obs.
Opus 4825

Q. 4801
Bestell: 25.9.58
N. 380
Perenn: 17.12.58

1 Reis über Poppel mit 4"
1 Reis Taske Obae 8" (fast nach Immer)
Mess. am 4. 11. 58. Baum Mess. am 4. 11. 58. nach Murphard

Neuburg / Lahn
Friedrich Kapelle
Re. 2. 12. 58

Q. 4802
Bestell: 17.10.58

etwa Ende November

Vertrieb der Ordn. auf der Empore

Arbeits - Landum / Canada

Q. 4803
Bestell: 7. 10. 58

als Beipack zu Opus 3805 Harbor Mur V
Verwand am 22.10.

61 Pf. Maloney 8"

150 un Winddruck
meines Regis. an L. K. 17.10.

Regis. von Berlin tauti wegenommen

Berlin - Wanne
Mein Ritube

Q. 4804
Bestell:

Als Leinwand u. Wurmbals

Re. 31. 10. 58

Walter / Padua
evang. Ripuhe

Q. 7805
bestellt: 18.10.58

Prezzi:
mit Eisenmaterial
bestellt: 7

1 neuer Treibstock 0,7 P.G. 10 pleu,
125 mm Wg.
H. 5 m Handrieken
1 Pfeifen
1 Handrieken
Ausreinigung

Clara - Bogner Binder
Brief 150. beachten

Opus 2463

Q. 7806
Prezzi: 6000

Oberteil eines kleinen Spieltisches (in die Orgel einzubauen)
nur die beiden Seitenteile und ein Rolldeckel

Bestell 5.11.58
2 Manualklavaturen C-c^{'''} 61 Tasten
x 2 elektrische Manualkästchen eingebaut
Unter der I. Man. Klaviatur 3 Knöpfe für Piano, Forte, Tutti, Auslöser
mit Kontakteinrichtung
x 1 Abreisser
1 elektrisches Pedalkästchen mit 5 Schleifen
alle Kabel und Verbindungen an den Kästchen festgelötet
x Ein Anschlussbrett, ohne die Kabel festgelötet für 3 Grundregister und Subbass 16' C-H
21 Registerauszüge (gravierte Handregister)
Innen im Spieltisch mit dem Registerbrett, die Registertasten und
VOLTMETER eingebaut,

Innere poliert, aussen roh - Eichenholz -
x 1 Schwelltritt mit Welle und Lager für mechanischen Schweller
ohne Pedalklavatur

Pfeifen: Principal 8' im Prospekt c-f^{'''}, fs^{'''}-c^{'''} auf der Lade
(aber ohne Lade) in
Rohrflöte 8' c-c^{'''} in Naturguss 73 Pfeifen

1 Hochlichtmaschine 130 Watt mit kompl. Kupplung, Block und Band

3000 Gleitstifte nach Muster
x 2 Stck. Winkel "C"
x 4 " " "E" mit Kugelgelenk

Menz u. Aufschn. ev. 22.11.58

Menz am 11.11. nach Münch. Bau

Carhart & Meckger
Darmstadt

Q. 7807

Eier!

3 Holzpfiffern ca. 30-40 mm lang im Dreiklang
Höf. abgedr. an 22.10.58
4 Pfeifen aus Holz oder Eisen
f', e', g', c''

A. 7808

6 Blindpfeifen 16' Patr. 8, 10, 12

Kosten ca. 24.11.58

Reiniger von Herrn
Karl H. Martin

Re 31.12.58

Q. 7809

Ausreinigung d. Zinnol

Wiederherstellung
evang. Ripuhe

Re 8.12.58

Q. 7810

Ausreinigung d. Rückkämpfung

Gelbes
evang. Ripuhe

Martin
2.2.59

Q. 7811
2570

Ausreinigung der Balge o.B. ev. Kosten ca. 10/11.58

Alpissbach
Oberer Wasser

A. 4872
Kassens: 27.10.58

Abbau des Bergwerks im Alpissbach 12/11/58
Wieder aufstellen im Bärengraben vor Wirtshaus

Beccia-Werk
M. G. Werk

Nov. A. 4873
Kassens: 24.10.58

Mit A. 4899 Prospekt
Kassens: 37.59
Machung des Organs

	Mensur	Hint	Vateraus
Florbfläche 2'	40	-	61
Statische Prinzipal 4'	34	12	61

Mens. 6.11.58. Baum Mens. 6.11. nach Murray. Baum

Wittward-Hofen
Kassens: A. 4874
Re. 15.5.59

A. 4874
Kassens: 25.10.58
Wittward

- 1 neuer elektr. Spieltisch freistehend mit Koppeln II/I
- Super II/I
- Sub II/I

abgeliefert
am 12.5.59

1 Registruranlage mit 32 Wippen

2 freie Kombinationen

- Druckschalter unter der Manualklavatur für freie Kombinationen
- Handregister ab
- feste Kombination Tutti
- Zungen ab und Auslöser
- Schweller mit elektr. Anschluss
- Voltmeter
- Spieltischgehäuse in Fannenhholz mit Pedalklavatur, Orgelbank und Notenpult.

Orgelbauwerkstatt

Hilfferrhardt
Kassens: A. 4875

A. 4875
Kassens: 7.11.

Re. 25.2.59

1. Aufreinigung d. Zuprägen aller Holzwerke
Abbau aller Reg.

2. Aufreinigung Holzwerkstätten in dem
Kloster-Kemmel d.
säml. Relaisbälgen
par. 280 Relaisbälgen
" 144 Bälgen f. d. Pedal
1410 Holzwerke

3. Aufreinigung von par. 215 Stk.
Kuppelbälgen im Spielwerk

Nov.

A. 4876
31.11.58

Wittward-Hofen

Machung des Organs 3861

Preis!

12 Pf. Fiool Prestaub 8' No 25
C-H, davon C-H - nach
innen geklopft.

M. 11.58. Mens. 6.11. } Baum
M. 11.58. Mens. nach Murray

Saob
Liederbau

J. Bl.

A. 7877
bestand: 3/11.

N. 386
Liederbau
Rechnung: 5.1.59

24 Registerzungen, f. Cedarville
erh. d. g.

Saob
Liederbau

N. 389

A. 7878
bestand: 3/11.89

Rechnung: 15.1.59

3 Säbe euphonie Mopskey (Zungen)
Lieder f. Mod. MA2 words engl. Disposition

3 x Blindpfeifen words F. N° 2/1102 A
in. Patenon L. N° 1102/B
Kuppeldeckel word. Hirschbach d. W. H. R. 11/11

Saob

N. 390

A. 7879
bestand: 3/9.

Opusplatten

Calw
Kathol. Stadtpfarrkirche

Re 31.12.58

bet.
A. 7820

zur Einzahlung

1. Ausreinigung
2. Reparatur von

Lieferung von 2 fehlenden Pfeifen von Mixtur 4-6fach
und zwar 1/2' C und 1 1/3' h".
Die Pfeifen g" vom 2' des Registers Mixtur sowie
Weidenpfeife 8' D und A und eine Blindpfeife aus dem
Trospekt mussten nach Ludwigsburg zur Reparatur ge-
bracht werden, ebenso eine Koppelabstrakte E, welche
gebrochen ist.

Die Reparaturarbeiten an den Pfeifen werden wir Ihnen dann
nach tatsächlichem Aufwand verrechnen.

Anlässlich der Ausreinigung werden dann auch die Register-
plättchen erneuert. //

Rechnung bei Eisenst.

Reinbekk, Rea Hof.
er. Lüth. Kirche

N. 391
A. 7821

A. 7821

Ausreinigung, Reinbekk. mit Hydroxybenz-Spritz
Entnahme von 16 Hängebäumen 1293.

Landstube 17 Jany
Kathol. St. Andreas

A. 7822
bestand: 19.11.58

Ausreinigung der Orgel

Re. 30.12.58

Herddecke
erw. Kfz. Kfz. Kfz.

22. 24/10. 1958

Re. 14.4.59

A. 7823
Kassens: 20/11.58

Lieferung und Montage eines neuen Orgelprospektes nach Ihrer Zeichnung Nr. 72/13, Prospekt Pfeifen in 7. f. Zinnlegierung, einschli. aller Arbeit in Holz sowie einschli. des Orgelgehäuses

neu t. f. d. 6. u. 7. Markt d. Prospekt-
felder sind unbedingt einzuhalten
Prospekt Pfeifen gehen direkt vom
Werk Mühl. nach Herdecke
Prospektzeichnung nach Mühl. am 17.12. 58

Hatlebuchs Wader
erw. Pfarrhaus
Re 31.12.58

Nov.
A. 7824
Kassens: 24/11.58

Perman: bald

Ausreinigung neu

1 Kurbelkasten mit Einbaueinrichtung
H m Windleistung
Kassens: 20/11.58, 3 Phasen, 50 Per.

Pretoria-Prinze

Nov.
A. 7825
mit A. 7801
Kassens. verschoben

Lesquialtera 2 fachs N^o 10 146 Pf.
an 22.11.58

Ludwigshafen/Plz.
Kathol. St. Marien

Nov.
A. 7826
Kassens: 22.11.58

Re 31.12.58

Perman:

neu Weisswunder

1. Ausreinigung im St. Ko. 19/10.58
2. Aufstellen des 8. Pfeifenraumes an dem Prospekt Pfeifen neu aufst.

M. G. Reck, Wacker Nov

A. 7827
Kassens: 19.11.58

R. 19.12.

Perman
mit Orgel 3868

Prospekt neu

Re 1192 B
Prospektzeichnung u. Mühl. 1.12.58

Georg. Reck
Witbuck

Nov

A. 7828

Perman:
15. Jan. 1959
mit Orgel 3875

Prospekt neu Z. 1199 A
Prospektzeichnung u. Mühl. 1.12.58

Georg. Reck
Ludwigshafen

Nov

A. 7829

Prospektzeichnung u. Mühl. 1.12.58
Prospekt neu Z. 1201 A
Perman. 15.10.59
mit Orgel 3877

Frankfurt M.
Kloster-Dunkel-Orden

Re. 31.12.58

Lieferung und Einbau einer neuen Pedalklavatur aus
Nische natur, Tastenumfang 8 - 2' = 30 Tasten, ein-
schließlich aller Arbeit an Ort und Stelle und zwar
Abbau der vorhandenen Klaviatur und Wiedereinbau
der neuen, einschließlich der Brachten bis Restri-
mungsabnahmef

Pedaltasten etc. sind abgebaut

Q. 4830 ✓
Bestell: 29/11.58
Eile!

Walden
Kloster
Kloster

Re. 9.10.59

Q. 4831 ✓
Bestell: 29.58

Prüfung:
Aufg. im
zurückgestellt

Über Anreinigung, Reparatur und Umdisposition der Orgel
in der evangelischen Kirche zu Walden/Kloster.

- 1.) Anreinigung der Orgel mit 15 Registern III
- 2.) Befüllen der Tasten der Pedalklavatur
einschließlich Pils und Iohn III
- 3.) Traktur einregulieren III
- 4.) Umdisposition u. Steckänderung:

I. Manual:	
Principal 8'	bleibt
Holzgedackt 8'	aus Bordon 16', versetzt, ergänzt mit Plöte 8'
Citara 4'	bleibt
Comshorn 4'	auf Manselle Comba 8'
Quinte 2 2/3'	aus Mixture entnommen, auf Manselle Plöte 8'
Copercaster 2'	aus Mixture entnommen auf Manselle Comshorn 4'
Mixture 4fach 1 1/3'	neu, Stücke und Kaster werden an Ort und Stelle angefertigt

II. Manual:	
Metalged. 8'	bleibt
Salicional 8'	"
Principal 4'	"
Holzflöte 4'	"
Engprinzipal 2'	aus Acoline gearbeitet mit 12 neuen Pfeifen fs"-f"

Pedal:	
Subbass 16'	bleibt
Prinzipalbass 8'	"
Choralbass 4'	aus Cello gearbeitet, neue Stimmringe

Intonation der umdisponierten 6 Register

Montag, u. nach Markt, am 30. 12. 58. Bau

Dobruind-Bergkapelle
Kloster, Walden

Re. 9.12.58

Q. 4832 ✓
11.12.58

Prüfung: nicht!

Abbau einer mit beweglichen Rollen
der Aufnahme einschließlich der Orgelbank
Größe 155 x 125 cm

Ableiten der Kabel an, Zurückziehen des Kabels
durch eine Keder und Nietenanschießen der Kabel.

7 m der freiliegenden Orgelkabels.
Die Kosten einschließlich der Arbeitszeit an
Ort und Stelle der Reisezeit, jedoch ohne
Frachten 468.-

Für evtl. von Seiten der Kirchengemeinde
kostenlos eine stellen.

Re. 13.3.59

Des.

Hilfsarbeit
des Spornes
Re. 25.2.59

A. 7833 ✓
A. 7515
Kerkel; Kerkel.
in Kop. unges. 412

Disposition

Prinzipal 4'
Ornate 173'
Blockplatte 1'
Piffaro 2'

aus Prinzipal 8' 2. J. 19. unges.
auf Kanz. Orgel 8'
aus Holz 4'
aus Holz pfeife 8'

Ubertabernakel 30.12.58 Hf Pfeifen von Bonn. ed.

f. Bonn oder Ersatzbedarf

A. 7846
A. 7834

1 Lindenberg
aufsetzen

wie Hannover
(H. Heis)

Jan - Febr.

Guasimulir
Catedral

Copis 2534/1936

A. 7835 ✓
Kerkel; K. am
5. 12. 58

Ro. 10 Januar 1959

Eile! Acht!
entl. in Teilsendungen

1. Teillieferung Pos. 4

mit Holzrahmen	I. Nummer	32 Stück	1. Teil
II.	"	803 "	R. 16/6.59
III.	"	1168 "	
Reolol		270 "	
mit Reololrahmen	I. Nummer	61 Stück	
II.	"	146 "	
III.	"	146 "	
Reolol		-	

Pos. 6. Spalt, Latu, Chappeler unges. 22 Teile

2. Lieferung

Wiederholen

aufgrund eines neuen Planes zur Instandsetzung
gemäss Brief des Herrn Wolburg vom 17. Dezember 1958.

Pos. 1 für den Prospekt Nave Central, Seite Capilla
stumme Pfeifen No. 11 17 22 23 33

für den Prospekt Nave Central, Seite Sakristei
stumme Pfeifen No. 67 70 71 72 73 78
79 83 84 85 86

dazu Röhren zum Verlängern einiger Pfeifen
No. 62 63 64 94 93

Preis fob. deutschem Hafen netto us\$ 468.-

binden

Pos. 2 Zur Erneuerung der elektrischen Spieltischapparate;

- 1 Kästchen I.Man. C-c" 6 Schleifen
- 1 " II.Man. " 4 " + 1 Reserve = 5 Kcl.
- 1 " III.Man. " 1 " für C-c"
- 1 " Pedal C-f' 3 " + 1 Reserve = 4 Kcl.
- 2 Abreisser für freie Kombinationen
- Apparate für Tutti, Forte, Mezzoforte, Piano
- Drähte und sonstige Kleinteile. Fob.-Preis us\$ 1055.-
- 50 Meter Verlängerungskabel vom Spieltisch am Altar bis zu den 2 Orgelkörpern in der Mitte der Kathedrale pro Meter 10.- \$ us\$ 500.-

U. K.
 11.11.11 X

- Pos. 3 1 Ventilator Grösse NG 6 Fob. us\$ 201.-
- 1 Selengleichrichter Grösse 12/30, 300 Watt us\$ 100.- mit 1000

Pos 4. 100 Lk. Elektromagnete best. 11.

- Pos. 5 1 Frontlade für Prospektseite Nave Central "Sacrista" Principal 8' - Register
- 1 Frontlade für Prospekt, Seite Nave Central "Capilla" Register Principal 16' FOB. us\$ 207.-

- Pos. 6 1 Teilende Spalt, Laxim, Schaffeder, insges. 22 Felle FOB. us\$ 57.-

Pos. 7 Zu den elektrischen Spieltischapparaten kommt hinzu: ---
 Ein Anschlussbrett im Spieltisch, fuer alle Man. und Register-Koppeln, und 8 und 8 Schweller-Stationkontakte.
 Dieses Anschlussbrett wird nicht besonders geliefert wenn Sie es schon in Ihrem Kostenanschlag bei den Spieltischapparaten und Kabeln eingerechnet haben.
 Es ist folgendermassen:

Ein Anschlussbrett fuer drei Manuale und Pedal.	
I. Man.	61 Anschlüsse
II. "	73 "
III. "	61 "
Pedal	30 "
Register, Schweller, Tremolo, Reserven 85 Anschlüsse	
Ein Anschlussbrett in der Orgel "Sacristia"	
III. Man.	75 Anschlüsse
Principal Bass 8' 30.	" (fuer selbsten Einbau)
Register, Tremolo, Reserven	51 Anschlüsse
Ein Anschlussbrett in der Orgel "Capilla"	
II. Man.	75 Anschlüsse
Prospekt Principal	73 "
Register, Tremolo und Reserven	30 "
(fuer selbsten Einbau)	

Pos. 10

300 Anschlusskabel fuer die Hauptanlage, positiv und negativ
 Je 5 Anschlüsse mit Sicherungen negativ positiv.
 1500 kleine Kabelschuhe und 30 grosse

Alte, Ammer
Franz. Sprache

4.7836

Ausreinigung der dortigen Manors o. B. gegen Rostschaden des alten

Alte, Ammer
Franz. Sprache

Re 31.12.58

4.7837
10.12.

Ausreinigungsmaschine
i. Reparatur des alten Gerätes

Re 12.1.60

Alte, Ammer

Re 12.1.60
A 1078
Seite 277

4.7838 ✓

Reparatur Liebprinzipale
 Erweiterungsbau Opus 2970
 Rohbauvertrag 12.2.58
 Elektrische Querschnitt d. Pfeifen
 Dispositionen. Siehe S. 202
 Alle Zeichnungen abgelegt unter Op. 2970 22.6.58

fortiger
 Treppe
 spätere
 1959
 J. Oberer

Reparatur an vorhandenem II. Manuale, Prinzippositiv
 Elektromagnete für die Pfeifen, Bau von
 Pfeifen, ent. H. Hachmann
 Ausreinigung des Positivs
 Pfeifen in dem Spielzimmer

Siehe obenw. Kopium 28.10.58

J. Oberer

Zus.:
Elektro-Zinnleg.
Holzlytzink Naturguss:

- I. Manual - 63 Tasten.
- 1. Prinzipal 16'
- 2. Prinzipal 8'
- 3. Grobgedeckt 8'
- 4. Geeshorn 8'
- 5. Oktave 4'
- 6. Rohrflöte 4'
- 7. Superoktav 2'
- 8. Nasat 2 2/3'
- 9. Mixtur 4-6-fach 1 1/3'
- 10. Scharff 3-fach 1'
- 11. Trompete 3'

Fl.

24	32	56
12	44	56
56		56
12	44	56
	56	56
	56	56
	56	56
	56	56
	300	300
	163	163
12	44	56

II. Manual - Rückpositiv

Register 12 - 20 vorhanden.

III. Manual - Schwellwerk.

Register 21 - 36 vorhanden

- 23. Holzflöte nachprüfen
- 24. Weidenpfeife 8' aus vorh. Violföte 8'
- 37. Dulcian 16' C - B halbe Länge
- 38. Solotrompete 8'
- 39. Rohrschalmey 4'

Tremolo vorhanden.

Pedal C - f' 30 Tasten.

Register 40 - 46 bereits vorhanden.

- 47. Pedalmixtur 5-6-fach
- 48. Posaune 16'
- 49. Dulcian 16' Transm. aus Nr. 37
- 50. Trompete 8'
- 51. Solotrompete 3' Transm. aus Nr. 38
- 52. Rohrschalmey 4' Transm. aus Nr. 39
- 53. Singend Kornett 2'

Blatt 2.

WAB

24	32	56
12	44	56
	56	56
12	18	30
	30	30

Alter Spieltisch in alter Weidenrahmen
Kupfer

Neuer 3-manualiger elektrischer Spieltisch, freistehend

Koppeln: SW/RP, SE/RP, RP/RP.
HW/Ped. SW/Ped. RP/Ped.
Super SW/Ped. Super RP/Ped.
Super/RP, RP Normallage ab

Tutti, Generaltutti, wechselwirkend.

4 freie Kombinationen für Register und Koppeln.

Crescendowalze samt Zeiger

autom. Pedalumschaltung für 2. + 3. Manual

Schwellkasten für das III. Manual mit elektr. Betätigung.

Generalabsteller

Crescendo an

Mixturen ab

Zungen ab

11 einzelne Zungenabsteller

Manual 16' ab

2 Tritte wechselwirkend für Manual 16' + 32'

1. Untergehäuse sowie die beiden seitlichen Abschluss-
wände im Oberteil mit Gitterwerk versehen,
Ausführung in Rahmenkonstruktion in Tanne natur,
ohne Oberflächenbehandlung.
Es ist dabei gedacht, dass die Holzteile von einem
dortigen Tischler gebeißt werden, damit es genau
den Farbton des bereits gelieferten Rückpositivege-
häuses entspricht.

Die Kosten hierfür betragen DM

2. Prospekt Pfeifen bestehen aus Prinzipal 16'.
Da diese Pfeifen in den Prospekt gesetzt werden,
bedingt dies einen Mehrpreis. Der Mehrpreis setzt
sich zusammen aus besonderer Einrichtung, extra
Frontladen mit Verkabelung, gesonderte Windführung
zu den Frontladen. Als weiteres haben die Pfei-
fen aus architektonischen Gründen längere Füße
als die Ladenpfeifen. Die Ausführung der Pfei-
fen ist in Zink natur.

Kosten für diese Prospekt einrichtung DM

Wehr Paderborn
evang. Kirche

Re. 12.1.59

9.7839

Urdel 8' 1/2"

Flauto dolce 4' 9 1/2"

gelbwe Rahmen Kupfer

Mont. an Baum

Schleusen-Neubau
erbaug. Kuppel
Re. 2.3.59

A. 4840
Abrechnung 23112

Frankfurt, f. Prospekt (S. a. a. alle Orgel)
Neubau der alten Orgel in der neuen Kirche

Dimmberg-Schulhaus (Dan?) A. 4841 ✓
Rechn. Kuppel Maria Kirchengemeinde
Re. 2.3.59

Abbau als neue Kuppel
eingetragen als Kuppel in d.
neuen Maria Kirchengemeinde

Dörfchen-Bräunerei A. 4842 ✓
Kuppel Kuppel
Re. 8.7.59

Rechn. Kuppel 8' 8" Pfeifen Töne
neue Taste, elektr. Anschlag, Benachteiligung
d. Kabel

Pfeifen 16' neu reparieren

Rechn. 13.2.59. Bau

Windlade im Arbeit. durch Kuppel
Holzgerüst im Arbeit
Verandgerüst etc.

Paarl & Moers Hdr. Ps.
et. R.

A. 4843

Re. 30.6.59
Re. 27.2.59

Ausrechnung d. Orgel

TT 26/1.

Engelberg
erbaug. Kuppel

A. 4844 ✓

Re. 6.3.59
Merkmal A. 4736

Prospekt nach Änderung Architektur Kuppel
in Kuppel (Kuppelbauweise)
neue Forderung der alten (in Kuppelbauweise)
den Prospekt

Rechn. 17.9. nach Markt
Rechn. etc.

Rechn. Kuppel in
Kuppel / Kuppel

Münster
et. Kuppel. Kuppel

A. 4845 ✓

Re. 8.6.59
Rechn. 3799

Rechn. der Orgel
Kuppel Pfeifen

Rechn. 11.2.59. Bau
Rechn. 12.2.59. nach Markt

Paarl
Rechn. Kuppel

A. 4846 0

Rechn. 14/1.

1 Kuppel

1 Einrichtung - Lutherkirche
Korb. Martin Kamin

Jan

№. 4841
Seite 204

Re. 2.3.59

Die alte Orgel hat folgende Disposition: Im Manual von C-f'''
Prinzipal 8' In Pedal von C-d' Pedalkoppel und
Lb.Gedackt 8' Subbaß 16' Superoktavkoppel
Aeoline 8' Brust. Traktur und Kegellade.
Oktave 4'

1. Abbau der Orgel in der Notkirche, Transport und Einlagerung in der neuen Kirche (ohne Transportkosten)
2. Wiederaufbau der Orgel in der neuen Kirche, ohne Veränderungen einschließlich des alten Orgelgehäuses, einschließlich Stimmung und Nachintonation.
3. Auf Grund der neuen Platzverhältnisse ist folgende Mehrarbeit erforderlich:
Veränderung der pneumatischen Rohrverbindungen zwischen Spieltisch und Orgel, einschließlich Material.
Lieferung von 10 pneum. Zwischenstationen, um wegen der längeren Wege vom Spieltisch zur Orgel eine gute Präzision zu erreichen.
Lieferung eines neuen Windrohrs vom Ventilator zum Balg.
Neue tieferen Schichten für die Prospekt Pfeifen.
Holzwinkel, Kanten, Lagerhölzer, Schrauben und Kleinteile.
Transportkosten für die Teile die aus der Werkstatt geschickt werden.
Reisekosten für die Monteur, Unterkunft und Verpflegung.
Die Gesamtkosten für diese Arbeiten betragen:.....2650.-DM

Die kleinen Ledertüchchen im Spieltisch und in der Orgel sind, wie bis jetzt festgestellt werden konnte, noch in Ordnung. Sollte es notwendig sein doch schadhafte Bälgechen auszuwechseln, wird das Stück mit 2.75 DM in Anrechnung gebracht.

Zusätzliche Veränderungen:

1. Umarbeitung des Registers Aeoline 8' in Schwegel 2'
2. Umintonieren des Registers Lb.Gedackt 8' für Begleitung, einschl. Arbeitszeit an Ort und Stelle.
3. Neues Orgelgehäuse aus Limba mit neuer Prospekt Pfeifengestaltung unter Verwendung vorhandener oder gebrauchter Pfeifen laut anliegender Zeichnung. Einschließlich der Arbeitszeit an Ort und Stelle, einschließlich der Frachten für die Teile die aus der Werkstatt geschickt werden müssen, jedoch ohne Anstrich oder Beizen des Holzwerkes.

Die Gesamtkosten für diese Arbeiten betragen: 2045.-DM
Ansonsten gelten unsere Lieferungsbedingungen
Adz. Nr. 457

Gegeben E.F. Walcker & Cie.

1. Bestellung am 20.1. u. 2. Bestellung am 20.1. u. 3. Bestellung am 20.1. u.
Verantwortlich: ...

1 LABOB
Lutherkirche

Jan

№. 4844

W. 392 v. 14.1.59

Rechnung 20.1.59
2.2.59

Mit Standard Modell 6/6
Prinzipal 4' C-F Mens. Treck 6 6 1/2 Mo.
Celestina 8' p-f " - 25 6 " "
Grosch Windrohr - klein weiße Rohrreihe, alle Töne 20, 20, 20, 20
A. M. ... Apparate
Hilfsfenster Mens. 20.1.59. ...
20.1.59 nach ...

1 Lutherkirche
Re. 27.7.59

№. 4848
Korb. Opus 3798

Reparatur d. Prospektgehäuse
mit Orgel Fl. O. d. ...

1 Reparatur 10 Pfeifen
Re. 16.7.59

№. 4849

Ausperrung u. ...

1 Reparatur 10 Pfeifen
Re. 2.2.59

№. 4850
15.1.59
Eich

Chororgel 24/27 - 600 Mark

München (Mr. Gales)
ev. Pfarramt

18. 11. 59

Q. 4857

Re. 23.2.59

Auspeinsung der Orgel

Berlin - Pestleude
Pauis Kirche

Q. 4852

Requie: 11.59

Abkündigung der Orgel

Re. 1.9.59

Nichte Kirche
242

Laob.

Heurtau 13/3.

Q. 4853 V

Requie: 15/11.59

Pauis 4' No. 3^u
12 Pf. Org.

Mus. ort. 26.1.59

Mus. ort. Murgardt 27.1.59. B.

J. Gm 3868 Maclear Schieferg.

einer anderen Sendung
keine

Reurtau
Laob. 13/3

Q. 4854 V
Re. 395

Preibach 8' M. 23

24 Stück,
61 Stimm

Mus. ort. 28.1.59.

Mus. ort. Murgardt 29.1.59. B.

London
Festhalle

Re. 2.4.59

Q. 4855 V

Requie: 26.1.59

Requie 11/11

Teil auspeinsung n. Stimmung

Adalar
Laob. 13/3.

Q. 4856 V

Re. 394 21/11.59

Requie: 15.5.59

Prospekt nach 8 1195 a M. Gm 3876
- Zeichnung nach Misch. n. 12. 11. 59

Bischofsheim
ev. P.

Am 11. 11. 60

Q. 7857
H. Hünne 24.

P. 31. 3. 59

Abbau der Pfeifen auf Rechtsweis

Carro
Küchente Pfeifen

Feb.

Q. 7858
Rechnung: 41. 11. 58

Ornate Häufe = 10^{er} in normale Plätze
Leder, Imprägniermaterial, Leinwand,
4 Cassabapp. (Bauer)

Rechnung: Permut: bis 25. 11.

Reparatur Landesausschuss
Carrobock

Feb. Q. 7859
Re. 4. 4. 59
9. 2. 59

5 Holzpfeifen

Reparatur auf H. Reim.

Berlin - Charlottenburg
Episthanienkirche

Feb. Q. 7860
5. 11. 59

Re. 14. 5. 59

Ueberholung des Regals 8' aus der Kleinorgel
u/ Bpfeif 57. 11. 59.

Berlin - Marienau
Marian Lutherski.

Feb.

Q. 7861
9. 11. 59

Lieferung und Einbau eines neuen Selen-Netzgleichrichters
zum Anschluss an 3 Phasen Drehstrom 220/380 Volt, 50 Per.
in grauem Metallgehäuse, ausgerüstet mit 3 Netzsicherungen,
1 Gleichstromsicherung und einem dreipoligen Netzschalter.

Die Gleichstromspannung bei Leerlauf nicht über 14.5, bei
Vollast nicht unter 12.5 Volt,

ausreichend für die Orgel mit 50 Registern zum Preise von

Aumchluss 3x 220/380 V. 50 Per. auf Drehstrom 14 Volt
Bsp. Entwurf des Bau - Puppelhof

Episthanien
St. St. Bernhards-Kirche

Feb.

Q. 7862
10. 11. 59

Episthanien Wäldchenweg
Re. 27. 11. 59

Permut:

1) Erneuerung sämtlicher Bälgen der Orgel, etwa
715 Stk. Spezialbälgen. Hierzu müssen die
Balgleisten abgeschraubt und nach Ludwigsburg
ins Werk geschickt werden.
Die Kosten für diese Arbeiten, einschließlich
aller Arbeit an Ort und Stelle und im Werk Lud-
wigsburg, trachten bis Bestimmung dinstag betragen:

2) Einleimen sämtlicher Blechbüchsen sowie Zuspapieren
der Registerkammern die 12 Register einschließl.
Materialbeigabe und aller Arbeit

Für diese Arbeit durchzuführen zu können, muß die
ganze Orgel auseinandergenommen werden, um das
Zuspapieren zu ermöglichen.

3) Reparatur der Pedalklavatur, und zwar müssen
sämtliche Pedern neu angeschraubt werden und eine
Metalleiste oder ein Brett angebracht werden als
Ablage für die Pedern, sowie

Lieferung eines Auszugkanals, etwa 1,5 m lang,
einschließl. aller Arbeit und Materialbeigabe. . .

Rechnung
Abrechnung

H. Albrecht
19. 11. 59

Berlin R. 1713
 Gp. Lemaire
 Ausbau bzw. Umstellung einer Orgel v. Lehndorff
 u. d. Zirkel.
 Honorar ist. nach Einmündung 1713

Q. N. 863
 12.2.59

Humboldt - Parkhof

Q. N. 864

Re. 2.4.59
 Auss. von Baubehörde
 Wiedererwerb Berlin, 23/28.2.

Weslar
 Hauptkapelle

Q. N. 865
 Messen: 13.5.59

Reparatur 20.1.59. Alter Opus 2332

Re 20.1.60

I. Manual C-f'' 54 Tasten

- 1. Fommer 16' neu, auf Bourdonlade 16', C-h Holz, Rest Holz. (Stockänderung)
- 2. Prinzipal 8' bleibt
- 3. Rohrflöte 8' neu, auf Kanzelle Gedackt 8' (Stockänderung)
- 4. Oktave 4' neu, bleibt auf alter Kanzelle
- 5. Offenflöte 4' aus Hohlflöte 8', wird umgearbeitet, mit 12 kleinen Pfeifen neu
- 6. Quinte 2 2/3' alt, aus Cornett, wird umgearbeitet
- 7. Oktave 2' neu, bleibt auf alter Kanzelle
- 8. Terz 1 3/5' aus Aeoline 8', wird umgearbeitet, (Stockänderung)
- 9. Mixtur 4-fach neu, 1 1/3', 1', 2/3', 1/2'
- 10. Trompete 8' alt, bleibt (neu intoniert)

Neue Registerschilder, Intonation und Stimmung, Aus- und Einbau der Pfeifen, Verpacken der Pfeifen, Reise- und Fahrtkosten, Transport u. Verpackung

insgesamt:

II. Manual C-f'' 54 Tasten

- 11. Gedackt 8' neu, auf Kanzelle von Prinzipal 8' (Stockänderung)
- 12. Quintatzen 8' aus Corba 8', wird umgearbeitet
- 13. Triebant 4' neu
- 14. Nachthorn 4' neu
- 15. Prinzipal 2' aus Geigenprinzipal 3'
- 16. Waldflöte 2' neu
- 17. Quinte 1 1/3' neu aus Viola 5'
- 18. Siffelöte 1' aus Vox celeste 3'
- 19. Schriff 4-fach neu
- 20. Krushorn 8' neu

Neue Registerschilder, Intonation und Stimmung, Aus- und Einbau der Pfeifen, Auspacken der Pfeifen, Reise- und Fahrtkosten, Transport u. Verpackung.

insgesamt:

Regellade bleibt
 Pedal C-f' neue Windlade mit Drückungs- u. Kastenlade ds'-f'
 = 30 Last. (ergänzungspfeifen ds'-f')

- 21. Prinzipal 16' neu, 2-3 in Zink, Rest in Zinnleg. Naturass
- 22. Subbass 16' alt, bleibt Neu A. 7897
- 23. Oktavbass 8' alt, bleibt
- 24. Bassflöte 8' aus Zartbass 16'
- 25. Choralbass 4' neu, auf Cello 8'
- 26. Rauschpfeife 4-fach, neu, an Stelle Flöte 4'
- 27. Fagott 16' alt, auf neue Kanzelle

Ausbau der alten Fagott- und Pfeifen, Einbau der neuen Fagott- und Pfeifen, Intonation u. Stimmung, neue Registerschilder, Reise- u. Fahrtkosten, Transport und Verpackung

All. Kun. 15. u. 22.3. n. an Osteru
 sehr spielbar sein

Men. orl. 20.3.59. Baum
 Neue Metallpfeifen bei L. K. bestellt, auch Pfeifen in Klavi.
 Holzteile im Wagnerischen Cant. Z.A. S. 227
 Ges. Orgel mit Wagnerischen

Malakitsches Bergwerk
Eurel P. in. Bahn

A. 7866
best. 18. 4. 59

Re. 15. 4. 59

Blinde Messingblechfenster
Montage
Mess. M. am 22. 2. nach Murrhardt

Lieferzeit: 5-6 Wochen
oder früher

Marburger Bahn
Friedhofkapelle

A. 7867
20. 4. 58

Ordnung auf Podium
in Halle

Perman. nach
am 8. 3.

Winkelstein
Friedhofkapelle

Re. 17. 4. 59

A. 7868
Brief Heise 17. 4.

120 Kontakblätter im Pedal
R. auf Karlsruhe

Cl. A. B.
Lithographie

A. 7869

Perman. ab Werk
best. 20. 3.
best. nach
Litho

60 mm 60 mm ϕ Buchdruck
30 mm 50 mm ϕ "
30 mm 40 mm ϕ "

Mess. evl. 27. 2. 59. Bahn

Quart. Orger
Landesamt Oberbayern

R. 54.

A. 7870
best. 27. 5.

Diverse Lithografie

Lieferzeit an H. G. ob.

Alexandrien
H. Murr

A. 7871
best. 26. 4. 59

1 1/2 G. Lithografie
1/2 G. Lithografie f. F. Murr
6 Lithografie f. H. Murr

Lieferzeit an H. Murr

Cl. A. B.

Perman. nach

A. 7872

best. nach A. 7872
(best. nach Murr)

Presen 4' Messen
best. 61

ab 15-11 67 Pf.

Charabell 8' 25

ab 15-11 67 Pf.

17. 4. Murr
18. 4. Murr
19. 4. Murr

Standard Modell 99
5. 3. 59
afrikanis

Lithografie, alle
90 mm Winddruck,
Prosp. Werk aufbau
Messungen siehe Brief 5. 7. 56

Mess. evl. 10. 3. 59. Bahn

" 10. 3. 59 nach Murrhardt

März

Kloppflack
evang. Kirche

Q. 4873

Re. 22.7.59 f. Prospekt .. Perennis, glüht
Re. 25.11.59 f. Anstr. .. nicht Oberen

Ausreinigung
eine Prospektorgeln in 70% Lichteinstellung
Prospektorgeln nach Murrhardt abgerollt

Abbauarbeiten
Krematorium

März
Re. 3/3.

Re. 14.59.

Q. 4874

Re. 14.59.
Geisb!

1. Bauarbeiten

mit Lichteinstellung
begonnen 2/3.

Berlin - Bismarck - Ort

R. 10/3.

Q. 4875

Wartung des Gebäudes

Re. 10/3.
nach Aufwand

Re. 10/3.

Landriedel

März

Q. 4876

evang. Kirche

Re. 4.5.59

Re. 2/3.

- ✓ 1. Gründliche Ausreinigung der Orgel mit 10 Registern lt. beiliegendem detailliertem Kostenanschlag
- 2. Ausbau sämtlicher Pfeifen vor dem Tiefersetzen der Empore, durch ortsansässige Handwerker. Die Orgel selbst wird nicht abgebrochen. Beim Tiefersetzen der Empore muss ein Orgelbauer zugegen sein
- ✓ 3. Wiederspielbarmachen der Orgel mit Nachregulieren der Mechanik und Nachpassen der Schleifen
- 4. Einbau eines neuen elektr. Orgelgebläses mit Motor für 3 Phasen Drehstrom 220/380 Volt, 50 Perioden, einschl. Ventilatorbalg mit Hebelventil, Ventilatorschlauch und erforderlichen Kondukten
- ✓ 5. Austuschen der Wellenarme am Wellenbrett, Federn für Spielventile leichter machen (Schenkelfedern) sowie seitigung des Fehlers bei Register Prinzipal 4' C.

Prospektorgeln am 26.3. nach Murrhardt

März

Luisenpark
evang. Kirche

Q. 4877

Re. 13.5.59

Re. 13.5.59

(Murrhardt)

Ausreinigung der Prospektorgeln
in 70% Lichteinstellung
nach Aufwand

Re. 13.5.59

Frankfurt
evang. Kirche

März

Q. 4878

Re. 16.7.59

Re. 10/3.

Ausreinigung Prospektorgeln
in 70% Lichteinstellung

Berlin - Bismarck - Ort
evang. Kirche

März

Q. 4879

Re. 29.4.59

Re. 10/3.

Ausreinigung der Prospektorgeln
in 70% Lichteinstellung
nach Aufwand

Berlin - Lehndorff Markt
evang. Kirche

Q. 4880

Re. 15.12.59

Re. 13/3.59

- 1. Trompete 9' aus dem I. Manual wird ins Pedal transmittiert
- 2. Einbau einer Einzel 3fach (3-4 fach ?) neue Pfeife auf einzelne Terzian 500.-
- 3. Besichtigung aller noch stehenden Unbearbeiteten in der Intonation u. Stimmung
Erhebung kleiner Terzian in der Treter
Besichtigung der Registerkasten entsprechend der Änderungen
Regulierung der Registerwalze mit Gloriantauf die
- 4. ...

Murrhardt

an Herrn. Langenbach
Bau an Therapoth. R. Dordmund

März
Q. 7881

Re. 4.5.59
Kammern, das leister Langenbach
Abend

Rausen 1 Platz
evang. Kirche

März
Re. 15.5.59
Q. 7882
best. 19.3.59

Auspumpung m. Wärmbekämpfung

Porlein - Heiligt
Prophete - Linden

Jul. Q. 7883
best. 19.3.

Rausen. 11. Platz

Re 8459

Lieferung und Einbau eines neuen Orgelgebläses
Motorleistung 1 PS, Luftleistung 13 cbm p/Min.
Winddruck 135 mm WS für 3 Phasen Drehstrom,
220/380 Volt, 50 Perioden
samt allem Zubehör

Frachtkosten und Einbau an Ort und StelleDM 800.--

+ Kosten für einen Dämmkasten und Kanal-
leitungenDM 180.--

insgesamtDM 980.--

Die Grösse des Ventilators wurde so gewählt, dass
dieser dann beim Neubau der Orgel mit verwendet werden
kann.

Niesbaden
Marktstrasse

März
Q. 7884

best. 21.3.59

1 Gleichrichter 220/380 Volt 50 Perioden
10800 Watt

best. bei Eisenwaren direkt an Marktstrasse
22/5

Re. 28.4.59

Q. 7885

Einbaueinrichtung
Frischluft - Lüftungsbör. oder
Kühlung

Q. 4885
Lüftung: 11.3.

Re. 17.10.58
Ammelit
Mantel mit
Reifen
Pommes, Känge
des Tonnens

1. Ausreinigung der Orgel mit 18 Registern lt. beiliegen-
den detailliertem Kostenschlag I

2. Auswechslung von Bälgen und zwar etwa 930 Stck.
Relaisbälgen 142 Stck.
Koppelbälgen 172 Stck.

Die Kosten für die Bälgenauswechslung einschl.
aller Arbeit an Ort und Stelle, Verpackung, Fracht,
Regulierung der Orgel betragen I

abei ist berücksichtigt, dass die Bälgen der Mixtur-
lade, welche im Jahre 1951 neu eingebaut wurde, nicht
ausgewechselt werden (54 Membranen).

Q.A.B.
Friedrich

W. 407

R. 515

Q. 4886
W. 407

Lüftung

21 Register in neuem Dispos. Material
Lieferungsgg.

Rad Cammstock
Kühlung
Re. 4.5.58

W. 407

Q. 4887
Lüftung: Organ
Material Cammstock

Organbau von 30 Kontaktblöcken u.a.
Mitteilung

Organbau 31.3.
Organbau i.d. gl. Woche

Freitag 17.11.54
Q.A.B.

W. 408

Q. 4888

Reinigung: 10.4.59

gleiche
Lieferung an H. Reu

W. 408

Q.A.B.
Friedrich

W. 408

Q. 4889

2 Jahre lang
Lieferung
W. 408

Stratford Ontario
Königliche Presbyterianische Kirche
Canada

Q 4890

Bestelln. 31/3.59

Trommeln:

Verwand ab Werk
auf. Anzahl
siehe Brief 31.3.59

Abnahme - Verkauf
von dem 1.9.59
keine Veränderung möglich

1 elektrischer, chromom. at. Spieltisch
in Eichen, C. 5' x 6' 1/2
Pedal 30 Töne

Munus Mahogany
von der Werkstatt der American Guild of Organists.

Lilbeck-Kaufhaus

17 Koppeln
Teller-Combinationsbau 1-2-3 für Choir Pedal General
1-2-3-4-5 für Great u. Swell

2 Koppeln f. Swell II, in, kleiner 10 Klänge
Crescendo - Pedal 1, Pedal organ (Tutti) Pistolen
Faltstuhl, Chromendolmetscher, Orgelbank

Brief 31.3.59 von Bestellen. Seite 1 & 2

1 kleiner Spieltisch f. d. gleiche Kirche
2 normale Pedal 10 Register
ohne Pedale
8 Koppeln
1 Koppeln 10 Klänge 2 feste Komb.
kein Fußpedal wie oben
s. siehe Brief Seite 3

3. Mixture 4-fach mit 330 Pfeifen
Twelfth 2 2/3' 61 "
(Quinte)
mit Kegellade und Magneten

4. Violin Diapason 8'
Nasard 2 2/3' je 61 Pf.
mit Kegellade und Magneten

5. Violin-Cello 8' C-f' 20 Klänge
Pommer 4' mit Kegellade und Magneten

Gleichrichter Grösse 12/60, 720 Watt

2 Schwellmaschinen je 10 Stationen

2 Tremoloapparate, elektrisch

Mens. erl. 8.4.59. Baum

Mens. St. am 2.4.59. nach Murrhardt.

Franzose - 1/2 inwendig in inwendigen
nach Aufwand
nach Revolt 160 cm Durchmesser

Blatt 1 Registerbau
Kombi

siehe Blatt
Brief 31.3.59
Seite 4
Registerbau
elektrisch 610.

Korbmann
N. G. Reich Orgel

9. 1891

Prospekt nach Patroneinstellung
N^o 12100 aus Korbmannorgel
mit Prospekt 8' Komplett 19.3.59

Empfehlung
nach Korbmann

Trennung No. ab Werk

Recher-Proder

2/11/59

9. 1892 ✓
Orgel 3 Pfeifen

Übereinstimmung mit Her. Clara sofort in Arbeit geben

über Iglesia Agua de Dios, und zwar folgende Teile für elektrischen Spieltisch:

1. Zwei Manualklavaturen für I. u. II. Man. C-c''' =
2. zwei elektrische Manualkästchen C-c''' I. Man. direkt, Koppeln II/I, Super I, Sub I, Super II/I, Sub II/I, II. Man. direkt, Koppeln Super II, Sub II, (die Abgangskabel zur Orgel werden an den Kästchen angelötet) 7 Schleifen =
3. ein Pedalkästchen C-f' mit 1 Schleife für Subbass 16' Koppeln I/Pedal, II/Ped. (alle Verbindungskabel der Koppeln von Kästchen zu Kästchen fest gelötet) 3 Schleifen =
4. 30 Stck. Stahlplatten f.d. Pedaltasten =
5. 19 " gravierte Registertasten mit elektr. Kontakteinrichtung =
6. 3 " Druckknöpfe mit gravierten Schildern: Piano, Forte, Tutti u. Auslöser mit dem Wellchen 12 m Kontaktmaterial für Silberkontakte =
7. 1 Abreisser für die 3 festen Kombinationen, sowie Handregister ab =
8. 1 mechanischer Schwelltritt mit beiden Lagern mit gr. Schild grav. EXPRESION II *Maße siehe Brief Proder* =
9. 1 Voltmeter =

V. A. *Expresion* Metallpfeifen 80 mm intoniert (stark intonieren):

1. Principal 8' C-h' im Prospekt	36 Pf.	Zink
c''-c''' auf der Lade	25 "	Ntg.
	61 Pfeifen	
2. Rohrflöte 8' c-c''' im Prospekt	49 Pf.	Ntg.
3. Octavflöte 4' C-h' im Prospekt	24 Pf.	Zink
c'-c''' auf der Lade	37 "	Ntg.
weite Mensur überblasend	61 Pf.	
4. Konzertflöte 8' c-c''' weite Mens. v.d! an überblasend	49 Pf.	
5. Flöte 2' c-c''' (konisch) ziemlich stark	61 Pf.	

Prospekt nach Ihrer Zeichnung, unter Berücksichtigung der in obiger Summe Pcs. 1 Metallpfeifen enthaltenen Ladenpfeifen

geändertes Neunzeilen
Mitt am 12.5.
nach Musch. 14
Mess. evi. d. 4.593
Prospekt d. Orgel
Mensch. 1959

Dokumente
Reinhold

Re. 25.6.59

Q. 4893 ✓

über Metalleinbau Rundstück

Abnahme der Orgel aus 22/5.59
auf Wunsch d. Orgel

Berlin

Heilig-Kreuz-Kirche

April

Re. 28.1.60

Q. 4894 ✓

Orgel 380h
Re. 18.1.59

Prüfung möglichst Verbschieden

Über den II. Bauabschnitt der neuen Orgel mit 45 Registern, mit mechanischer Spieltraktur, elektrischer Registratur und Tonkassettensystem in der Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin, lt. unserem Gesamtkostenanschlag vom 16. Mai 1958.

II. Manual Hauptwerk C-g ² 56 p.	Holzspf.:	Zinkpf.:	Stimmlogierung
	Hauptwerk:		
10. Formant 16'	Fichte	56	
11. Prinzipal 8'		12	44
12. Gemshorn 8'		12	44
13. Gedacht 8' (Metall)			56
14. Oktave 4'			56
15. Nachthorn 4'			56
16. Schwebzerpfeife 2'			56
17. Quinte 2 2/3'			56
18. Terzcybel 3-fach 1/4', 1/5', 1/6'			160
19. Mixtur 4-6fach			300
20. Fagott 16'		24	32
21. Trompete 8'		12	44

Die Kosten für die Lieferung des II. Manuals einschliessl. Anschluss an den vorhandenen Spieltisch und allen Hinrichtungen, samt aller Arbeit im Werk und an Ort und Stelle, Stimmung und Intonation der neuen Register, jedoch ohne Gehälter

2.4.59; 4.5.59; 11.5.59; 18.5.59; 25.5.59; 1.6.59; 8.6.59; 15.6.59; 22.6.59; 29.6.59; 6.7.59; 13.7.59; 20.7.59; 27.7.59; 3.8.59; 10.8.59; 17.8.59; 24.8.59; 31.8.59; 7.9.59; 14.9.59; 21.9.59; 28.9.59; 5.10.59; 12.10.59; 19.10.59; 26.10.59; 2.11.59; 9.11.59; 16.11.59; 23.11.59; 30.11.59; 7.12.59; 14.12.59; 21.12.59; 28.12.59; 4.1.60; 11.1.60; 18.1.60; 25.1.60; 1.2.60; 8.2.60; 15.2.60; 22.2.60; 1.3.60; 8.3.60; 15.3.60; 22.3.60; 29.3.60; 5.4.60; 12.4.60; 19.4.60; 26.4.60; 3.5.60; 10.5.60; 17.5.60; 24.5.60; 31.5.60; 6.6.60; 13.6.60; 20.6.60; 27.6.60; 4.7.60; 11.7.60; 18.7.60; 25.7.60; 1.8.60; 8.8.60; 15.8.60; 22.8.60; 29.8.60; 5.9.60; 12.9.60; 19.9.60; 26.9.60; 3.10.60; 10.10.60; 17.10.60; 24.10.60; 31.10.60; 7.11.60; 14.11.60; 21.11.60; 28.11.60; 5.12.60; 12.12.60; 19.12.60; 26.12.60; 2.1.61; 9.1.61; 16.1.61; 23.1.61; 30.1.61; 6.2.61; 13.2.61; 20.2.61; 27.2.61; 6.3.61; 13.3.61; 20.3.61; 27.3.61; 3.4.61; 10.4.61; 17.4.61; 24.4.61; 1.5.61; 8.5.61; 15.5.61; 22.5.61; 29.5.61; 5.6.61; 12.6.61; 19.6.61; 26.6.61; 3.7.61; 10.7.61; 17.7.61; 24.7.61; 31.7.61; 7.8.61; 14.8.61; 21.8.61; 28.8.61; 4.9.61; 11.9.61; 18.9.61; 25.9.61; 2.10.61; 9.10.61; 16.10.61; 23.10.61; 30.10.61; 6.11.61; 13.11.61; 20.11.61; 27.11.61; 4.12.61; 11.12.61; 18.12.61; 25.12.61; 1.1.62; 8.1.62; 15.1.62; 22.1.62; 29.1.62; 5.2.62; 12.2.62; 19.2.62; 26.2.62; 5.3.62; 12.3.62; 19.3.62; 26.3.62; 2.4.62; 9.4.62; 16.4.62; 23.4.62; 30.4.62; 7.5.62; 14.5.62; 21.5.62; 28.5.62; 4.6.62; 11.6.62; 18.6.62; 25.6.62; 2.7.62; 9.7.62; 16.7.62; 23.7.62; 30.7.62; 6.8.62; 13.8.62; 20.8.62; 27.8.62; 3.9.62; 10.9.62; 17.9.62; 24.9.62; 1.10.62; 8.10.62; 15.10.62; 22.10.62; 29.10.62; 5.11.62; 12.11.62; 19.11.62; 26.11.62; 3.12.62; 10.12.62; 17.12.62; 24.12.62; 31.12.62; 7.1.63; 14.1.63; 21.1.63; 28.1.63; 4.2.63; 11.2.63; 18.2.63; 25.2.63; 4.3.63; 11.3.63; 18.3.63; 25.3.63; 1.4.63; 8.4.63; 15.4.63; 22.4.63; 29.4.63; 6.5.63; 13.5.63; 20.5.63; 27.5.63; 3.6.63; 10.6.63; 17.6.63; 24.6.63; 1.7.63; 8.7.63; 15.7.63; 22.7.63; 29.7.63; 5.8.63; 12.8.63; 19.8.63; 26.8.63; 2.9.63; 9.9.63; 16.9.63; 23.9.63; 30.9.63; 7.10.63; 14.10.63; 21.10.63; 28.10.63; 4.11.63; 11.11.63; 18.11.63; 25.11.63; 2.12.63; 9.12.63; 16.12.63; 23.12.63; 30.12.63; 6.1.64; 13.1.64; 20.1.64; 27.1.64; 3.2.64; 10.2.64; 17.2.64; 24.2.64; 3.3.64; 10.3.64; 17.3.64; 24.3.64; 31.3.64; 7.4.64; 14.4.64; 21.4.64; 28.4.64; 5.5.64; 12.5.64; 19.5.64; 26.5.64; 2.6.64; 9.6.64; 16.6.64; 23.6.64; 30.6.64; 7.7.64; 14.7.64; 21.7.64; 28.7.64; 4.8.64; 11.8.64; 18.8.64; 25.8.64; 1.9.64; 8.9.64; 15.9.64; 22.9.64; 29.9.64; 6.10.64; 13.10.64; 20.10.64; 27.10.64; 3.11.64; 10.11.64; 17.11.64; 24.11.64; 1.12.64; 8.12.64; 15.12.64; 22.12.64; 29.12.64; 5.1.65; 12.1.65; 19.1.65; 26.1.65; 2.2.65; 9.2.65; 16.2.65; 23.2.65; 1.3.65; 8.3.65; 15.3.65; 22.3.65; 29.3.65; 5.4.65; 12.4.65; 19.4.65; 26.4.65; 3.5.65; 10.5.65; 17.5.65; 24.5.65; 31.5.65; 6.6.65; 13.6.65; 20.6.65; 27.6.65; 4.7.65; 11.7.65; 18.7.65; 25.7.65; 1.8.65; 8.8.65; 15.8.65; 22.8.65; 29.8.65; 5.9.65; 12.9.65; 19.9.65; 26.9.65; 3.10.65; 10.10.65; 17.10.65; 24.10.65; 31.10.65; 7.11.65; 14.11.65; 21.11.65; 28.11.65; 4.12.65; 11.12.65; 18.12.65; 25.12.65; 1.1.66; 8.1.66; 15.1.66; 22.1.66; 29.1.66; 5.2.66; 12.2.66; 19.2.66; 26.2.66; 5.3.66; 12.3.66; 19.3.66; 26.3.66; 2.4.66; 9.4.66; 16.4.66; 23.4.66; 30.4.66; 7.5.66; 14.5.66; 21.5.66; 28.5.66; 4.6.66; 11.6.66; 18.6.66; 25.6.66; 2.7.66; 9.7.66; 16.7.66; 23.7.66; 30.7.66; 6.8.66; 13.8.66; 20.8.66; 27.8.66; 3.9.66; 10.9.66; 17.9.66; 24.9.66; 1.10.66; 8.10.66; 15.10.66; 22.10.66; 29.10.66; 5.11.66; 12.11.66; 19.11.66; 26.11.66; 3.12.66; 10.12.66; 17.12.66; 24.12.66; 31.12.66; 7.1.67; 14.1.67; 21.1.67; 28.1.67; 4.2.67; 11.2.67; 18.2.67; 25.2.67; 4.3.67; 11.3.67; 18.3.67; 25.3.67; 1.4.67; 8.4.67; 15.4.67; 22.4.67; 29.4.67; 6.5.67; 13.5.67; 20.5.67; 27.5.67; 3.6.67; 10.6.67; 17.6.67; 24.6.67; 1.7.67; 8.7.67; 15.7.67; 22.7.67; 29.7.67; 5.8.67; 12.8.67; 19.8.67; 26.8.67; 2.9.67; 9.9.67; 16.9.67; 23.9.67; 30.9.67; 7.10.67; 14.10.67; 21.10.67; 28.10.67; 4.11.67; 11.11.67; 18.11.67; 25.11.67; 2.12.67; 9.12.67; 16.12.67; 23.12.67; 30.12.67; 6.1.68; 13.1.68; 20.1.68; 27.1.68; 3.2.68; 10.2.68; 17.2.68; 24.2.68; 3.3.68; 10.3.68; 17.3.68; 24.3.68; 31.3.68; 7.4.68; 14.4.68; 21.4.68; 28.4.68; 5.5.68; 12.5.68; 19.5.68; 26.5.68; 2.6.68; 9.6.68; 16.6.68; 23.6.68; 30.6.68; 7.7.68; 14.7.68; 21.7.68; 28.7.68; 4.8.68; 11.8.68; 18.8.68; 25.8.68; 1.9.68; 8.9.68; 15.9.68; 22.9.68; 29.9.68; 6.10.68; 13.10.68; 20.10.68; 27.10.68; 3.11.68; 10.11.68; 17.11.68; 24.11.68; 1.12.68; 8.12.68; 15.12.68; 22.12.68; 29.12.68; 5.1.69; 12.1.69; 19.1.69; 26.1.69; 2.2.69; 9.2.69; 16.2.69; 23.2.69; 1.3.69; 8.3.69; 15.3.69; 22.3.69; 29.3.69; 5.4.69; 12.4.69; 19.4.69; 26.4.69; 3.5.69; 10.5.69; 17.5.69; 24.5.69; 31.5.69; 6.6.69; 13.6.69; 20.6.69; 27.6.69; 4.7.69; 11.7.69; 18.7.69; 25.7.69; 1.8.69; 8.8.69; 15.8.69; 22.8.69; 29.8.69; 5.9.69; 12.9.69; 19.9.69; 26.9.69; 3.10.69; 10.10.69; 17.10.69; 24.10.69; 31.10.69; 7.11.69; 14.11.69; 21.11.69; 28.11.69; 4.12.69; 11.12.69; 18.12.69; 25.12.69; 1.1.70; 8.1.70; 15.1.70; 22.1.70; 29.1.70; 5.2.70; 12.2.70; 19.2.70; 26.2.70; 5.3.70; 12.3.70; 19.3.70; 26.3.70; 2.4.70; 9.4.70; 16.4.70; 23.4.70; 30.4.70; 7.5.70; 14.5.70; 21.5.70; 28.5.70; 4.6.70; 11.6.70; 18.6.70; 25.6.70; 2.7.70; 9.7.70; 16.7.70; 23.7.70; 30.7.70; 6.8.70; 13.8.70; 20.8.70; 27.8.70; 3.9.70; 10.9.70; 17.9.70; 24.9.70; 1.10.70; 8.10.70; 15.10.70; 22.10.70; 29.10.70; 5.11.70; 12.11.70; 19.11.70; 26.11.70; 3.12.70; 10.12.70; 17.12.70; 24.12.70; 31.12.70; 7.1.71; 14.1.71; 21.1.71; 28.1.71; 4.2.71; 11.2.71; 18.2.71; 25.2.71; 4.3.71; 11.3.71; 18.3.71; 25.3.71; 1.4.71; 8.4.71; 15.4.71; 22.4.71; 29.4.71; 6.5.71; 13.5.71; 20.5.71; 27.5.71; 3.6.71; 10.6.71; 17.6.71; 24.6.71; 1.7.71; 8.7.71; 15.7.71; 22.7.71; 29.7.71; 5.8.71; 12.8.71; 19.8.71; 26.8.71; 2.9.71; 9.9.71; 16.9.71; 23.9.71; 30.9.71; 7.10.71; 14.10.71; 21.10.71; 28.10.71; 4.11.71; 11.11.71; 18.11.71; 25.11.71; 2.12.71; 9.12.71; 16.12.71; 23.12.71; 30.12.71; 6.1.72; 13.1.72; 20.1.72; 27.1.72; 3.2.72; 10.2.72; 17.2.72; 24.2.72; 3.3.72; 10.3.72; 17.3.72; 24.3.72; 31.3.72; 7.4.72; 14.4.72; 21.4.72; 28.4.72; 5.5.72; 12.5.72; 19.5.72; 26.5.72; 2.6.72; 9.6.72; 16.6.72; 23.6.72; 30.6.72; 7.7.72; 14.7.72; 21.7.72; 28.7.72; 4.8.72; 11.8.72; 18.8.72; 25.8.72; 1.9.72; 8.9.72; 15.9.72; 22.9.72; 29.9.72; 6.10.72; 13.10.72; 20.10.72; 27.10.72; 3.11.72; 10.11.72; 17.11.72; 24.11.72; 1.12.72; 8.12.72; 15.12.72; 22.12.72; 29.12.72; 5.1.73; 12.1.73; 19.1.73; 26.1.73; 2.2.73; 9.2.73; 16.2.73; 23.2.73; 1.3.73; 8.3.73; 15.3.73; 22.3.73; 29.3.73; 5.4.73; 12.4.73; 19.4.73; 26.4.73; 3.5.73; 10.5.73; 17.5.73; 24.5.73; 31.5.73; 6.6.73; 13.6.73; 20.6.73; 27.6.73; 4.7.73; 11.7.73; 18.7.73; 25.7.73; 1.8.73; 8.8.73; 15.8.73; 22.8.73; 29.8.73; 5.9.73; 12.9.73; 19.9.73; 26.9.73; 3.10.73; 10.10.73; 17.10.73; 24.10.73; 31.10.73; 7.11.73; 14.11.73; 21.11.73; 28.11.73; 4.12.73; 11.12.73; 18.12.73; 25.12.73; 1.1.74; 8.1.74; 15.1.74; 22.1.74; 29.1.74; 5.2.74; 12.2.74; 19.2.74; 26.2.74; 5.3.74; 12.3.74; 19.3.74; 26.3.74; 2.4.74; 9.4.74; 16.4.74; 23.4.74; 30.4.74; 7.5.74; 14.5.74; 21.5.74; 28.5.74; 4.6.74; 11.6.74; 18.6.74; 25.6.74; 2.7.74; 9.7.74; 16.7.74; 23.7.74; 30.7.74; 6.8.74; 13.8.74; 20.8.74; 27.8.74; 3.9.74; 10.9.74; 17.9.74; 24.9.74; 1.10.74; 8.10.74; 15.10.74; 22.10.74; 29.10.74; 5.11.74; 12.11.74; 19.11.74; 26.11.74; 3.12.74; 10.12.74; 17.12.74; 24.12.74; 31.12.74; 7.1.75; 14.1.75; 21.1.75; 28.1.75; 4.2.75; 11.2.75; 18.2.75; 25.2.75; 4.3.75; 11.3.75; 18.3.75; 25.3.75; 1.4.75; 8.4.75; 15.4.75; 22.4.75; 29.4.75; 6.5.75; 13.5.75; 20.5.75; 27.5.75; 3.6.75; 10.6.75; 17.6.75; 24.6.75; 1.7.75; 8.7.75; 15.7.75; 22.7.75; 29.7.75; 5.8.75; 12.8.75; 19.8.75; 26.8.75; 2.9.75; 9.9.75; 16.9.75; 23.9.75; 30.9.75; 7.10.75; 14.10.75; 21.10.75; 28.10.75; 4.11.75; 11.11.75; 18.11.75; 25.11.75; 2.12.75; 9.12.75; 16.12.75; 23.12.75; 30.12.75; 6.1.76; 13.1.76; 20.1.76; 27.1.76; 3.2.76; 10.2.76; 17.2.76; 24.2.76; 3.3.76; 10.3.76; 17.3.76; 24.3.76; 31.3.76; 7.4.76; 14.4.76; 21.4.76; 28.4.76; 5.5.76; 12.5.76; 19.5.76; 26.5.76; 2.6.76; 9.6.76; 16.6.76; 23.6.76; 30.6.76; 7.7.76; 14.7.76; 21.7.76; 28.7.76; 4.8.76; 11.8.76; 18.8.76; 25.8.76; 1.9.76; 8.9.76; 15.9.76; 22.9.76; 29.9.76; 6.10.76; 13.10.76; 20.10.76; 27.10.76; 3.11.76; 10.11.76; 17.11.76; 24.11.76; 1.12.76; 8.12.76; 15.12.76; 22.12.76; 29.12.76; 5.1.77; 12.1.77; 19.1.77; 26.1.77; 2.2.77; 9.2.77; 16.2.77; 23.2.77; 1.3.77; 8.3.77; 15.3.77; 22.3.77; 29.3.77; 5.4.77; 12.4.77; 19.4.77; 26.4.77; 3.5.77; 10.5.77; 17.5.77; 24.5.77; 31.5.77; 6.6.77; 13.6.77; 20.6.77; 27.6.77; 4.7.77; 11.7.77; 18.7.77; 25.7.77; 1.8.77; 8.8.77; 15.8.77; 22.8.77; 29.8.77; 5.9.77; 12.9.77; 19.9.77; 26.9.77; 3.10.77; 10.10.77; 17.10.77; 24.10.77; 31.10.77; 7.11.77; 14.11.77; 21.11.77; 28.11.77; 4.12.77; 11.12.77; 18.12.77; 25.12.77; 1.1.78; 8.1.78; 15.1.78; 22.1.78; 29.1.78; 5.2.78; 12.2.78; 19.2.78; 26.2.78; 5.3.78; 12.3.78; 19.3.78; 26.3.78; 2.4.78; 9.4.78; 16.4.78; 23.4.78; 30.4.78; 7.5.78; 14.5.78; 21.5.78; 28.5.78; 4.6.78; 11.6.78; 18.6.78; 25.6.78; 2.7.78; 9.7.78; 16.7.78; 23.7.78; 30.7.78; 6.8.78; 13.8.78; 20.8.78; 27.8.78; 3.9.78; 10.9.78; 17.9.78; 24.9.78; 1.10.78; 8.10.78; 15.10.78; 22.10.78; 29.10.78; 5.11.78; 12.11.78; 19.11.78; 26.11.78; 3.12.78; 10.12.78; 17.12.78; 24.12.78; 31.12.78; 7.1.79; 14.1.79; 21.1.79; 28.1.79; 4.2.79; 11.2.79; 18.2.79; 25.2.79; 4.3.79; 11.3.79; 18.3.79; 25.3.79; 1.4.79; 8.4.79; 15.4.79; 22.4.79; 29.4.79; 6.5.79; 13.5.79; 20.5.79; 27.5.79; 3.6.79; 10.6.79; 17.6.79; 24.6.79; 1.7.79; 8.7.79; 15.7.79; 22.7.79; 29.7.79; 5.8.79; 12.8.79; 19.8.79; 26.8.79; 2.9.79; 9.9.79; 16.9.79; 23.9.79; 30.9.79; 7.10.79; 14.10.79; 21.10.79; 28.10.79; 4.11.79; 11.11.79; 18.11.79; 25.11.79; 2.12.79; 9.12.79; 16.12.79; 23.12.79; 30.12.79; 6.1.80; 13.1.80; 20.1.80; 27.1.80; 3.2.80; 10.2.80; 17.2.80; 24.2.80; 3.3.80; 10.3.80; 17.3.80; 24.3.80; 31.3.80; 7.4.80; 14.4.80; 21.4.80; 28.4.80; 5.5.80; 12.5.80; 19.5.80; 26.5.80; 2.6.80; 9.6.80; 16.6.80; 23.6.80; 30.6.80; 7.7.80; 14.7.80; 21.7.80; 28.7.80; 4.8.80; 11.8.80; 18.8.80; 25.8.80; 1.9.80; 8.9.80; 15.9.80; 22.9.80; 29.9.80; 6.10.80; 13.10.80; 20.10.80; 27.10.80; 3.11.80; 10.11.80; 17.11.80; 24.11.80; 1.12.80; 8.12.80; 15.12.80; 22.12.80; 29.12.80; 5.1.81; 12.1.81; 19.1.81; 26.1.81; 2.2.81; 9.2.81; 16.2.81; 23.2.81; 1.3.81; 8.3.81; 15.3.81; 22.3.81; 29.3.81; 5.4.81; 12.4.81; 19.4.81; 26.4.81; 3.5.81; 10.5.81; 17.5.81; 24.5.81; 31.5.81; 6.6.81; 13.6.81; 20.6.81; 27.6.81; 4.7.81; 11.7.81; 18.7.81; 25.7.81; 1.8.81; 8.8.81; 15.8.81; 22.8.81; 29.8.81; 5.9.81; 12.9.81; 19.9.81; 26.9.81; 3.10.81; 10.10.81; 17.10.81; 24.10.81; 31.10.81; 7.11.81; 14.11.81; 21.11.81; 28.11.81; 4.12.81; 11.12.81; 18.12.81; 25.12.81; 1.1.82; 8.1.82; 15.1.82; 22.1.82; 29.1.82; 5.2.82; 12.2.82; 19.2.82; 26.2.82; 5.3.82; 12.3.82; 19.3.82; 26.3.82; 2.4.82; 9.4.82; 16.4.82; 23.4.82; 30.4.82; 7.5.82; 14.5.82; 21.5.82; 28.5.82; 4.6.82; 11.6.82; 18.6.82; 25.6.82; 2.7.82; 9.7.82; 16.7.82; 23.7.82; 30.7.82; 6.8.82; 13.8.82; 20.8.82; 27.8.82; 3.9.82;

Antik. Bad Baumhardt
et. Stadtkirche

Q. 7899 ✓
Hilf. Rimbaufer
Klein

Ausbau der Orgel am 5. Mai für Lage-
rung im Werk, Pfeifen vorläufig unter-
suchen wegen späterer Wiederherstellung

Leitungsorgel Kostenlos über. am allen Perren
Q. 3987

Berlin-Körnerorgel
Körner Kirchenorgel
Re. 287.59

Q. 7900 ✓
Körner; 21.4.59

1. Lieferung und Einbau einer Pedallade für das vor-
handene Register Rohrflöte 4', getrennt in C und
Cs-Seite, einschliesslich Einpassen der vorhande-
nen Pfeifen, einschliesslich aller Arbeit, Nach-
intonation und Stimmung dieses Registers.
2. Posaune 16' wird schwächer intoniert, die Kerne
in die Holzbohle eingeleitet, nach Bedarf ab-
schneiden der Pfeifen und Nachintonation des
ganzen Registers.

Klein Lohr etc.

N. G. Ruck Lambert

Q. 7901 ✓
Mit Orgel 3960
Klein

Viola di Gamba 8' Mens. 3/4
24 Link, 169 Abzug

Mens. 11.59. Bams
Mens. 11. am 11.5. nach Murrh.

Q. 7914

N. G. Ruck
Friede - Wes

Q. 7902 ✓

Q. 7902 ✓
11.396
Mit Orgel 3899

Prospekt nach Z. 1197 B
gemäss Ko. 914.59

Leitung u. Murrh. 6.5.59

Q. 7903 ✓
mit Orgel 3899

Baumhardt
Körner Orgel
Re. 31.8.59

Q. 7903 ✓
Perren:
Kor. 25.5. 2. Kunde
Klein

- 1.) sämtliche Pfeifen werden ausgehoben und gründlich gereinigt,
ebenso das gesamte Innere der Orgel von Staub und Schmutz
befreit.
- 2.) Die Blasbälge werden nachgesehen, der Wind abgewogen und
Kanäle an den undichten Stellen neu beledert.
- 3.) Bei den Windladen sind die Pfeifenstöcke auf ihre Dichtig-
keit zu überprüfen.
- 4.) Die Stimmvorrichtung der Pfeifen werden in Ordnung gebracht,
lose Stöpsel werden neu beledert.
- 5.) Wiedereinsetzen des Pfeifenwerkes und Überholung der Intonation.
- 6.) Stimmung der ganzen Orgel nach Abschluß aller Arbeiten.
- 7.) Anlässlich des Ausbaus der Orgelteile wird auch der Spieltisch
überholt und alle durch normalen Verschleiß entstandenen Schä-
den und Abnutzungen werden beseitigt. Laut Bericht unseres Orgel-
bauers ist die Mittellage im I. Manual leicht ausgespielt und
muß neu betucht werden.

Q. 7906

Spieltisch im Werk, Auswechseln der
Korbwerke O. B.
Klein u. Arbeitsbericht etc. Klein

S. A. O. B.

A. 7904 ✓

19 Opus kopeln Lieferverein zu H. Raut

Berlin - Berlin
Darstellung

Re. 4.6.59

A. 7905 ✓

Inspektion d. Bedienung des Prospektes

Essen - Essen
ev. evtl. Th. u. Th.

Re. 12.10.59

Wm

A. 7906 ✓

Überprüfung d. Wärmehaube

Ersetzen d. d. Panzen von 800 Ltk.
" der Retenmechanik von 200 Ltk.
Reparatur des Spielstuhls (evtl. Aufwand)
vorher Kosten feststellen
evtl. Erneuerung der zum Wärmehaube d. d.
(auf Nachweis)

Dortmund
Westfalenthalle

Wm

A. 7907 ✓

Re. 24.5.59
Nachtrag 2/4.59

Beginn: 6/7.
Abbruch
Montage 2/8.

Re. 30.9.59

1. Abbruch im Goldsaal
2. Transport d. Lagerung
3. Auslieferung
dieses mit dem Prospekt
4. Wieder aufbau im neuen Saal

Vorbereiten der hierzu erforderlichen neuen Kabel,
Verlegen der Kabel in die Orgel und hierfür zusätzliches Material.

Es sind notwendig:

1. 1 Kabel für II. Manual 70-adrig, 9 m
1 " " II. Manual 35-adrig, 9 m
1 " " Pedal-Transmission, 35-adrig, 6 m
1 " " III. Manual 70-adrig, 12 m
1 " " III. Manual 35-adrig, 12 m
1 " " Pedal 35-adrig, 9 m
1 " " " 12-adrig, 9 m
1 " " Subbass 16', 42 Töne 35-adrig, 14 m
1 " " " 12-adrig, 14 m

2. Anschlussbretter:

- 1 Brett II. Manual für 84 Töne
- 1 " Ped.-Transm. " 30 "
- 1 " III. Man. " 99 "
- 1 " Pedal " 41 "
- 1 " Subbass 16' " 42 "

Die Vorbereitung der Kabel im Werk, das Verlegen derselben in
der Orgel an Ort und Stelle, das hierfür zusätzliche Material
erfordert einen Gesamtaufwand von DM 2.000.--

Kabel 21.6. ff. am 31.7. abgebaut ff.

Kaunertal
Hauptfriedhof
S. Kapelle

A. 7908 ✓
Kunied - Hög. 1915

Re 18.6.59
Ausreinigung, Rep. d. Probstein,
d. Kunied

Trennkloster - Wien
ev. Kirche - Re. 15.7.59

A. 7909 ✓

Perman. Pump

Ausreinigung d. Kaminbalken

Bad Baumstall - Wien
ev. Stadtkirche

A. 7910 ✓

Öfen

Leibungel bis Oktober 1959

Ohmenhausen
ev. Pfarramt - Re. 11.2.60

A. 7911 ✓

Abdruck der Orgel

Leibungel bis Oktober 1959

Palnau
Re. 2.11.57

A. 7912 ✓

Mit Capin 3873

Reparatur u/2 1161 C

Eiel!
Perman. Hög.
ab Werk

Reparatur u/2 1161 C
ev. b. Laibh.

Harlebeesbach

W. R.

Mit Capin 3959 ✓
A. 7913
11.404

Prospekt u/2 1212 A

Eiel!
Perman. Hög.

Reparatur u/2 1212 A
ev. b. Laibh.

Loubau - Wien
ev. Kirche - Re. 15.7.59

A. 7914 ✓

Mit Capin 3960

Prospekt u/2 1213 A

Perman. Hög.

1213 A

A. 7915

Trennkloster

W. R.

P. 1. f. ab W.

200 Kapfen 8' 10"
400 " 4'
200 " 2'

Leibungel 1161 C
ev. Kirche - Re. 2.11.57

A. 7916 ✓

Reparatur u/2 1161 C
ev. b. Laibh.

1. Ausreinigung d. Kaminbalken
u. Beseitigen der Prospektspitzen
Reparatur u/2 1161 C

2. Reparatur des Schieferbaldes
Reparatur u/2 1161 C

Nimmwiler/Gaek
Prob. Pfarrhaus

Re. 22.7.59

Re. 23/9.58

1. Ausreinigung der Orgel nach beiliegenden detaillierten Kostenanschlag, zugleich Regulierung der Ventilscheiben.
- X 2. Auswechslung von etwa 350 Relaisbälgen anlässlich der Ausreinigung der Orgel
- X 3. Auswechslung von etwa 340 Spieltischbälgen anlässlich der Ausreinigung der Orgel

Kirchenmusik von H. Kunk
76.

Reinigung in Baden
evang. Kirche
Re. 21.7.59

Pfarrhaus Halben

Ausreinigung u. Korbgehäuse

Halben

Nische 7916

A. 7919

20
reiner

A. 7917 ✓
Recher: 31.5.59

Reiner; beibeh.
im Juni

Reiner

A. 7918 ✓
Recher: 27.5.59

Reiner; im
Zusammenbau mit Halben

Heinrich Warrer
bei Innsbruck
Wallfahrtskirche

Reiner

Re. 3/6

A. 7920
Recher: 27.5.59

Reiner!

Orgelgehäuse

Maßstab 735
Reinigung

1107220 Holz, 1 Phase, Reiner

neue Ausreinigung

Organbauverein
evang. Kirche

Re. 11.2.60

Reiner

A. 7921 ✓

Re. 10.5.59

Recher: 11.11.59

A) Disposition.

I. Manual C-f^{'''}

1. Quintadona 16'
2. Vielflöte 8'
3. Hohlflöte 8'
4. Prinzipal 4'
5. Waldflöte 2'
6. Mixtur 3-4fach,

gefertigt aus Bourdon 16' (Aufschnitte erniedrigen)
neu, teils in Prospekt auf Stock von Prinzipal 8'
aus Tibia 8' (unintonieren)
aus Oktave 4' (" ")
neu, auf Stock von Gambe 8' (Stockänderung)
neue Chorzusammenstellung unter Verwendung der alten Pfeifen.

II. Manual C-f^{'''}

7. Lieblich Gedackt 8'
8. Holzflöte 4'
9. Herzglöcklein 2fach.

aus Gedackt 8' (Aufschnitte erniedrigen)
aus alter Flöte 4'
neu, auf Stock von Salicional 8' (Stockänderung)

Pedal

10. Subbass 16'
11. Dolken 4'

bleibt unverändert
neu, auf Stock von Oktav 8' (Stockänderung)

neue Registerblätter
Mess. v. 18.3.58

Messdine

Orgelbauarbeiten

Die Wegfallenden Pfeifen gehen in unseren Besitz über und sind bei der Kalkulation bereits berücksichtigt worden.

B) Ausreinigung der Orgel mit 11 Registern nach Beendigung der Arbeiten in der Kirche M 12.-

C) Nachregulieren der Orgel und des Spieltisches, neu beilagen und beledern. Kosten für die Nachregulierung M 12.-

E) Versetzen des Orgelgebälges und Verlängerung des Windkanals M 12.-

Bei der Kalkulation wurde angenommen, dass der Ventilatorschlauch und der Balg wiederverwendet werden kann. Sollten diese Teile jedoch ebenfalls erneuert werden, dann wären die Kosten noch zusätzlich zu errechnen.

F. Neue Prospektarbeiten in 60% Dimensionen
Prospektarbeiten, Kasten, etc. nach Z. Nr. 21687
Zuig am 28.10.59

Wassermis- & Trümpfen
sorgung. Kasten
Re 16.10.59

A. 4922
Kasten! 310.59
Beginn bald

Geispein in
20 m! Beispiel. 1/2, 2 m
Menschenblatt am 18.9.59 u. Menschen

Pectoria - Tobiasdahl / A. 4923V
Nr. 412
Mit Opus 3965

Pf. Düsterer 8' Nr. 35
12 Licht 49 Kly.
1 Reg. istentorke
Kast. am 13.2.59. Baum

Pfeifen
H. Hants

A. 4924 V

Re. 30.659

Opus 3771

neue verstellbare Orgelbank
je nach doch stehen auf
je nach Nachpreis
mit gegeben / Lieferfrist 15.6.59

Blauenpfeifen
Kast. Hants. Kerk
A. 1579
A. 4925 V
Mit Opus 3974

Prospekt u/2, 1222 n. Nr. 215.59
(Pfeifen werden bei Kasten bestellt)
mit Lieferfrist 9.9.59
Pfeifen. 1572

Pectoria Tobiasdahl
Kast. Hants
A. 4923
A. 4926 V
Mit Opus 3965

Prospekt u/2, 1217 9
Nr. 215.59
Pfeifen. 1/2

Thüthgarb
Kasten
Re 12.659.
Kast. Hants
Nr. 1380 2, 507.

neues Orgelgebälge
Kasten 3 Pfeifen

Thüthgarb - Griesheim
Kasten
Re 12.659
1 neues Orgelgebälge
A. 4928

Erbschlepper Bauwerk
endung. Rippe
Re. 17.12.59

Lini

A. 7929 ✓
Kauf: 17.6.59

Chassis ausreparierung

Anteils Mr. Dr. G. Müller
endung. Rippe
Kauf: A. 7766 Re. 30.7.59

Lini

A. 7930 ✓
Kauf: 13/6.59

- 1. Reparaturarbeiten in Ausw. nach
einigen Bälgen - ab Hofmann 1.-5.6.
- 2. Ausreparierung
- 3. 20 Spel. in Relaisbälgen in
10 fehlenden Pf.

Rippen aus
endung. Rippe
Re. 31.7.59

Lini

A. 7931 ✓
Kauf: 13.6.59

Ausreparierung in Ausw. v. Bälgen
nach Aufwand

Büchli - Heumenstadt
endung. Rippe

Lini

A. 7932 ✓
Kauf: 18.6.59

Re. 20.6.59

Re. 25.1.60

Kauf: Pos. 1 u. 2.

- 1) I. Manual C-a''
Mixture 4-5fach
neue Zusammensetzung unter Verwen-
dung der alten Pfeifen von Zimbel
3-4fach aus dem II. Manual DM
- 2) II. Manual C-a''
Zimbel 3-4fach
neu, (neue Mensur) DM
- 3) Pedal C-f'
Mixture 2' 4-5fach
vom I. Manual, wird ins Pedal
versetzt (neue Zusammensetzung)
1 Chor neu, zusätzlich eine
Windlade für die neue Mixture.
Kosten II am 14.7. nach Markt
- 4) Posaune 16'
Reg.Nr. 20 im Pedal
wird schwächer intoniert. Die
Kosten betragen I

CLAOB
Georgien

Lini

R. Müller
A. 7933 ✓
Kauf: W. 417
10.6.59
Mensur: ab Werk
11. September

Ersatz Pfeifen			
4 x	Mens	80-85 = 4 x 6 = 24 pipes ✓	
4 x	Mens	86-90 = 4 x 5 = 20 pipes ✓	
6 x	Mens	91-110 = 6 x 20 = 120 pipes ✓	
2 x 4'	Konisch	C3-C5 = 2 x 24 = 48 pipes C3 12/9 m.m. Ø	
	Liebtlich	Gedeckt 8' C5 - C6 = 12 pipes C = 26	

Mensur: 10.7.59. Z.
Mensur: am 10.7. nach Markt

Breitbachs Hennen

evang. Kirche
Re. 30.7.59

25 Hennen auswechseln
in Stimmung

auf Nachbars

A. 7934

Puccin:
fertig bei
57g.

Lesingen (Obbz.)

evang. Kirche

Abguss der Orgel
später Wieder aufbau

A. 7935

Rechnung: 2/6.

Mit Orgel
4/191

Barthold

Luli

A. 7936

Bayern bei Kuppelstraße
ev. luth. Pfarramt

Re. 18.12.59

Lieferung
von der Kirche

1) Aufreinigung d. Wärmehilfsanlage

2) Einbau d. Ölheizkörpers

1 Phase - Wechselstrom

Mit (Teile abgezogen)
Keller, Wandregler, elektr. Verteilung, Röhre, Röhre, Lager

Naumburg

Universum

Re. 1.9.59 - Güternr. 17

A. 7937

Abguss d. O. in Kerklingen vom Holz

Flöpfigheim

evang. Kirche

Re. 14.59

1. Abguss der Orgel
Transport d. Teile

2. Wieder aufstellen, nacharbeiten d. Stimmen

3. neue Prospektarbeiten im Fachbauwerk
nach Einweisung v. 12.11.59
Einigung in Mecklenburg 31.7.59

Luli

Re. 12.59

A. 7938

Rechnung: 3/6.

Puccin: ca.
2 Monate

Middelburg
T.O.B.

Luli

Re. 1/11

A. 7939

Mit Orgel 3/66

Puccin:

Prospekt F. 1220 B

Prospekt p. b. L.H. best. a. 2.7.59

III
III - Schleifen
Planungsprobe

18. 1. 59

Re. 1. 9. 59

III
siehe D. 7892

- 1.) Ausreinigung der Orgel mit insgesamt 47 Reg.
- 2.) Gangbarmachen von allen Schleifen. Stücke abrichten und mit Ringen versehen, zus. 41 Stck. (bei 6 Registern wurde dies schon ausgeführt).
- 3.) Nachintonation und Stimmung von 47 Registern
- 4.) Generalüberholung des Spieltisches, der hierzu ins Werk geholt wird.
Hierzu werden an neuen Teilen benötigt:
3 neue Manualapparate
1 neuer Pedalapparat
1 neuer Registerapparat f. 6 freie Kombinationen
16' ab
Zungen ab
Walze ab
Hendregister ab
Pedalklavatur neu belegen
neue Kabel usw.
eingeschlossen sind die Arbeiten im Betrieb sowie die Fracht- und Verpackungskosten.
- 5.) Sämtliche Windladen werden nachgesehen und abgedichtet.
Hierzu kommt der Abbau der Windkästen und Relais, eingeschlossen ist das erforderliche Material und die Montage.
- 6.) Technische Durchsicht der Orgel, Windanlage, Relais, Registerzüge usw.
- 7.) Abtragen des Pfeifenwerks und Sicherstellung der Pfeifen in der Sakristei, Transport, Verschalung der Windladen und der Faltenbälge sowie des Spieltisches gegen Bauschutt usw.
Sicherung mit Ausnahme des III. Manuals, das im Schweller steht, der verkäbt werden kann.
Entfernen der Verschalung und Rücktransport der Pfeifen.
Für die Pfeifentransporte ist von der Gemeinde eine kostenlose Hilfskraft zu stellen.

8.) Abbrechen der ganzen Orgel einschliesslich Gehäuse.
Sicherstellung der Laden in der Sakristei.
Wiederaufbau der Orgel nach neuer Anlage.

Windversorgung der Laden durch neue Schwimmer, die als Erweiterung der Windkästen gleichzeitig die Laden verbinden, einschl. Montage und neuer Kanalführung.

Die Kosten für Position 1 - 8 betragen

9.) Gehäuse in Eiche natur, ohne Abdeckung, (nur Rahmen 20 cm tief, die Abdeckung kann später angebaut werden.)

gerechnet nach dem Entwurf von Architekten Herrn Dr. Ing. Gabler vom 1.4.1959

10.) Prospektpfeifen in Kupfer und Zink, unter Verwendung der alten Prospekt- und Ladenpfeifen, jedoch müssen 2/3 der alten Pfeifen mit neuen Müssen versehen werden.

Pfeifen samt Einrichtung, Frontstücken, Kasten und Kondakten.

Kosten für die Prospektgestaltung

Handwritten note: Handwritten

Handwritten notes:
1. 1. 59
1. 9. 59

Nennmünster
Wickenskirche
Re. 31.7.59

Julii

Q. 4940
bestens 31.6.59

Grus 3409
Positiv, C" 5 Reg. aus St. Georgs-
Kirche umgebaut

Heidelberg
et. Triebwerk, Umbau
o. B. Q. 4941

Pedal umzubauen beim Schloß mit
per 1 m Umklappflur

Witten
Kirche am Tabak
zur Verklärung Christi
Re. 28.1.60 Q. 4942

1. Vorderpositiv
2. Rückpositiv Übertragung
Lehrerbücher, aus Kettan aus dem
uns

Mem. ca. 13.7.59
Neus
Oll. Dreikönige
Re. 2.12.59
Julii
Q. 4943
bestens: 6/9
Puccini; bis 15.10. fertig

1.) Auswechslung der Pfeifen:

Lieferung und Einbau von neuen Pfeifen der Mixturregister u.zw.:

I. Manual C - g"

- Mixtur 5-fach, neue Pfeifen in Zinn (Naturguss)
- Cymbel 3-fach, neue Pfeifen in Zinnleg. (Naturguss)

II. Manual C - g"

- Scharff 3-fach, neue Pfeifen in Zinnleg. (Naturguss)
- Ferzschabel 2-fach, neue Pfeifen in Naturguss

Kosten für die Auswechslung der Pfeifen einschliesslich ausbauen der alten Pfeifen, Stockänderungen und neue Rasterbrettchen einbauen der neuen Pfeifen, Intonation und Stimmung, einschl.

Mem. ca. 10.1.59
u. am 10.1.59

Olmu-Verden
König. Kirche
Re. 25.2.59

Julii

Q. 4944

bestens: 24.6.59

Puccini

Die Orgel wurde im Jahre 1900 erbaut, hat 3 Manuale und Pedal mit insgesamt 37 Registern.

- 1.) Ausreinigung des ganzen Werkes lt. anliegendem detailliertem Kostenanschlag
- 2.) Erneuerung sämtlicher Lederbälgen der Kegelwindladen, der Doppelrelais der pneumatischen Zwischenstationen, der Prosopfeifenrelais und sämtlicher Spieltischapparate, insgesamt 3552 Stück, einschliesslich Arbeit im Werk und an Ort und Stelle und Materialbeigabe

jed. Präzision mit besten westlichen Leinwand
gekleidet verwenden.

Lampert
et. Olmu
Re. 28.10.59
Q. 4945

Positiv 3846 als Leitpositiv
Re. 28.10.59
noch 2 Abklingen

Asper
evang. Kirche Pöhl-Klein
Re. 24.7.59
Q. 4946
bestens: 19.7.59

- 1.) Neubeziehen des Magazinbalges.
- 2.) Ausreinigen des Instrumentes, sowie kleine Reparaturen an der Registermechanik.
- 3.) Durchsicht der Zungen und Stimmung des ganzen Instrumentes.

Berlin Tempelhof

A. 7953

engag. Heidebecks Orgel

Bestell: 14/4.59

Re. 14.3.60
Berlin am 10. 29/4.59

H. Heidebecks
II. Bauart

III. Manual C-c" Oberlade:

- 1. Liebl. Gedeckt 16' *Te. im Ped*
- 2. Fagott 8'
- 3. Weidenpfeife 8'
- 4. Mixtur 4fach
- 5. Trompete 4'
- 6. Superoktave 2' *Te. im Ped*
- Unter Oberlade:
- 7. Nachthorn 4'
- 8. Prinzipal 4'
- 9. ~~Blockflöte~~ 4' *Siffiäto 1'*
- 10. Quinte 1 1/3'
- 11. Terzzimbel 3fach
- 12. Französische Oboe 8'

Durchsicht und Nachintonation
 neu, weite Mensur, in Tanne
 auf Stock von Prinzipal 8'
 C-II neu, ab c weite Mensur.
 neu, auf Stock Viola 8'
 auf Stock von Aeoline 8',
 Stockänderung unter Verwendung
 der alten Pfeifen von Oboe 8'
 (Becher neu u. 36 kl. Pfeifen,
 Doppelchor neu.)
 neu, auf Stock v. Flauto harm. 8'
 neu, auf Stock Quintatön 8',
 Stockänderung.
 neu, auf Stock v. Vox celeste,
 Stockänderung C-II neue Lade.
~~Kombination aus gebrauchten Pfeifen~~
 auf Stock Viola 4' unter Verwendung
 der alten Pfeifen v. Harmonia
 aetheria, Stockänderung.
 neu, auf Stock Harmonia aetheria,
 (Stockänderung).
 neu, auf Stock Oboe 8', Becher
 oben weiter, (Stockänderung).

II. Manual C-c" Unterlade:

- Reg. 2) Gedeckt 8' neu, auf Stock v. Liebl. Gedeckt 8'
(Jahn-Mens. eng u. spuckend).
- Reg. 5) Blockflöte 4' neu, auf Stock Flauto dolce 4'

Montage: Pfeifen Aus- u. Einbau, Intonation u. Stimmung
Einbau der Lade für Prinzipal 4', III. Manual

2.) Änderungen im Spieltisch:

- a) Organische Reihenfolge der Registertasten mit Neugravieren von 52 Stck. Registertasten.
 - b) Kombinationen als Puffer: Tutti u. 3 freie *Teil* Kombinationen.
 - c) Manualkoppeln als Pistons in Wechselwirkung mit *X* Druckmopf. Pedalkoppeln nur als Pistons.
- Einbau der Pistons einschliesslich Transport . . . *DK*

3.) Gründliche Durchsicht der Ober- u. Unterladen:
des III. Manuals:

- 1. Gründliche Durchsicht der Läden
- 2. Auswechslung u. Einbau von 300 Stck. neuen Taschen,
- 3. Reparaturen am Schwellkasten und an der mech. Schwellbetätigung, einschliesslich Beigabe von Material,
- 4. Neues elektr. Doppelrelais 61 Töne 5 Reg. Unterlade,
- 5. Neues elektr. Doppelrelais 61 Töne 7 Reg. Oberlade,
- 6. Neues elektr. Doppelrelais 30 Töne 2 Reg. für Pedaltransmission,
- 7. Feuer Tremulant
- 8. Ausreinigung des Orgelraumes.

4.) Höhenstimmung der Orgel

Mens. v. 22. 10. 59. *Baus*
Mens. B. in *Murphy*

Hyd.-Derelass
Kassell

Ord.

A. 7960
p. mont. Luthern

30 kl. Holzpfifen f. eine kleine Orgel.

Mens. cr. 24.7.59. Barmh. Werk Aufwands

Lombard 16. Klav

et. 1 R. Re. 28.10.59

1 fahrbare Pedale mit Rollen
f. Positiv 6 Register
AL. 10/11

A. 7945
Mit Orgel 3846
Christophorus

Berlin
Osterkirche

Aug.

Re. 5.10.59

A. 7962
P. Jörbig 3/10.59

Über gründliche Ausreinigung, Wurmbekämpfung und Stimmung der Orgel
24 Register und 4 Transmissionen in der Osterkirche zu Berlin.

1. Sämtliche Pfeifen werden ausgehoben und gründlich gereinigt, ebenso das gesamte Innere der Orgel von Staub u. Schmutz befreit.
2. Die Blashälge werden nachgesehen, der Wind abgewogen und die Kanäle an den undichten Stellen neu beledert.
3. Bei den Windladen sind die Pfeifenstücke auf ihre Dichtigkeit zu prüfen.
4. Die notwendige Bekämpfung des in der Orgel befindlichen Holzwurms wird während der Ausreinigungsarbeiten durch die Fa. Alfred Scholz ausgeführt und diese Arbeit auch durch den Berliner Synodalverband direkt der Firma Scholz bezahlt. Die Kosten sind in unserem Angebot nicht inbegriffen.
5. Die Stimmvorrichtungen der Pfeifen werden in Ordnung gebracht, lose Stöpsel neu abgedichtet.
6. Wiedereinsetzen des Pfeifenwerkes u. Überholung der Intonation.
7. Stimmung der ganzen Orgel in bisheriger Tonhöhe.

Berlin-Heiligensee

A. 7963

Dorfkirche

Re. 9.11.59

No. 23/11.59

Perman. Beginn
auf September

1.) Undisposition.

II. Manual C-f'

Principal 2'

Quinte 2 2/3'

in Naturguss auf Manselle von Aeoline 8' mit Stockänderung

in Naturguss auf Manselle von Genshorn 8' mit Stockänderung

einschliesslich aller Arbeit im Werk und an Ort und Stelle, Intonation und Stimmung, Transport- und Reisekosten, sowie Lieferung von 2 neuen Registerschildern

2.) Reparatur der Orgel.

2 Manualklaviaturen neu befilzen und regulieren.

Die Registerpneumatik überprüfen.

Erneuerung der Windladenbälgechen.

einschliesslich aller Arbeiten an Ort und Stelle, Reise- und Fahrtkosten

Mens. am 28.8 nach Murriga

Mens. cr. 28.8.59. Barmh.

Babststadt

Aug.

A. 7964

evang. Kirche

Re. 1.9.59

Bestell. 29.7.59

Gfarrhaus Penteklingen

Perman.

Ausreinigung

Waldhörn

Aug.

A. 7965

Stadtkirche

Bestell. 18.59

No. 13/3.59

Re. 27.11.59.

Perman. fertig Aug. Herbst

Neu Subbappeszen 16' C-f' wie Tanne

Bestell. Barmh.

in Arbeit gegeben

Die Kessel (Kabe)
et. 1878

aus demselben et. 1878

Stückwerk
Madelki 1878

Re. 21.10.57

Ausweisung

G. A. O. B.
Liederbuch

R. 24/11

2 Mannor - Kontakt Apparate
1 Pedal " "
20 Ahlespen
für Nordsee " C No "

Reparaturarbeiten - Anschlagwerk
Trommelkisten

Re. 19.9.59

mit dem Nötigen an Reparaturen
Himmly 2, Kamerieren 10, 40-50 Trommeln

A. P.

Ausg

A. 4970
Numb.: 148.

Ausg

A. 4971
Numb.: 188.

Requiem: 26/8.

Ausg

A. 4972
Numb.: 148.

Requiem: 16/8.
ab 1/8

A. 4973
Numb.: 148.

Dr. Hartmann
Requiem: 14.9.

Ausg

Berlin - Hermsdorf
evang. Kirche

A. 4974

Numb.: 148.

Zuslandesorg. der Gesellschaft
Br. Damm 29/8. beauftragt

Requiem: bis 1/10.
in Berlin fertig

Ausg

Waldenpark (Africa)
N. S. Park R. 19/12.

A. 4975

ab Werk: 1/11.

38 Reg. Linien in 1/8 Not. ohne No. gravieren
mit Namen

Oktav 4'	12 Zkl.	46	C - a	11
Quintaton 16'	-	29	f' - a	11
Geigen Prinsp. 8'	28	-	fs' - a	11
1. Prinspal 4'	12 Zkl.	46 2	C - a	11
Blockflöte 2'	-	46 2	c - a	11
Scharff 4 fach	-	232 1/2	C - a	11
Rohrflöte 8'	-	46	c - a	11
Gemshorn 4'	-	46	c - a	11
Zimbel 3 fach	-	194	C - a	11

Position Zimbel - 3 fach.

C	-	G	1/2	-	1/2	-	1/2
Gs	-	ds	2/3	-	2/3	-	2/3
e	-	h	1	-	2/3	-	2/3
c'	-	g'	1 1/2	-	1	-	1
gs'	-	ds''	2	-	1 1/2	-	1 1/2
e''	-	h''	2 2/3	-	2	-	1 1/2
c'''	-	a'''	4	-	2 2/3	-	2

Mens 36	58 1/2
f' Ø 53 mm	28 1/2
fs' Ø 37 mm	28 1/2
Mens 34	58 1/2
H Ø 44/22 mm	46
No. 12	232 1/2
Mens 41 - c	46
H 56/18	46

Requiem: 19. 1/10. Hartmann
in Berlin fertig

Chord

Requiem: 1.9.59. B.

Mens 41 - c 1.5.59. nach 1/10

ab 189 B.

Winddruck 1/10

Berlin - R. Minkendorf
Tischdruckerei

A. 7976

Apparat zur Bindade

Re. 24.11.59

D'cluz G. Morsmüller

Hier G. Morsmüller
K. Morsmüller

A. 7977

Umwandelt in
Opis 4006

Tabloden
Nabe

A. 7975

Rechnung: 1579.59

Re. 27.10.59

1) Ausbau der Pfeifen

Reise nach Augsburg
1959.

Später ...

Protector ...
TAB B

A. 7979

Rechnung: 1579.59
Prosp. ...

Ch. Morsmüller

Prosp. ...
M. 40

Rechnung: 110.59

Mens. ev. 18.9.59. ...

Powall
M. G. ...

A. 7980

Rechnung: 110.59
Prosp. ...

Prosp. u/ Z. 1215 A

Rechnung: 110.

TAB

A. 7981

Rechnung: 110.

f. Standard-Modell "C"

1 Salpionat 8' Mens. 35
12 Stück, 61 Mo.

Rechnung: 110.
ab ...

Mens. ev. 18.9.59. B.
Men. ev. am 18.9.59. und ...

Saob.

R. 29/10

A. 7982
N. 430

19 Registrierungen f. Kathedrale

...

1 best. G.

Lichtkabinen
Chor. Netz

Sept.
R. 29/10

A. 7983

Brief N° 1702

2 neue Pfeifen N° 57
Sp. 92⁵ nach der ...

Brief N° 1711/12 N. 402

2 weitere eisene Pf.
N° 31 ...

Brief, Kundan ...

A. 7984

Brief aus ...

1 Mochpfeife L' 61 Pf.

f. 10. und 17. Register

Winddruck 95 mm
Mess an 9. 10. 53. ...
am 9. 10. 1959 ...

Bruckebauer
Kathol. Kirche

mit ...

A. 7985
N. 439

Re. 29.10.59

Bl. Harmonium

K. Kirche Bruckebauer ...

...

Kirche am ...
Einweisung, Mitte Oktober

Essen-Albumen

Sept.

A. 7986

evang. Kirche
am ...
Re. 30. 11. 59

Zeit! ...

- 1.) Auswechseln aller verrosteten Magnete, insgesamt 176 Stück
Anbringung von neuen Minusschienen einschließlich Kleinmaterial
Montage:
Abbau der alten Magnete und Anbringen, sowie regulieren der neuen.

- 2.) Schutzkästen für die Relais vom I., II. Manual und vom Pedal

Die Kosten für die unter Pos. 1 und 2 angeführten Arbeiten betragen einschliesslich Reise- und Fahrtkosten ...

- 3.) Ausreinigung der 26-registrigen Orgel sowie Nachintonation und Stimmung derselben.

Berlin - ...
Magdalenenkirche

Sept.

A. 7987
N. 439

Re. 18/6. 59

Re. 15. 12. 59

Ausreinigung

Fischerweim 1 Paar
Barthol. Kirche

Re 15.10.59

1 gebrauchtes Orgelgehäuse
mit Zinken
H. No. 1179.

A. 7988
Kassens. 249.

Lieferung:
Zinken

No. 2

Oberelbmann
Barthol. Kirche

Re 14.3.60

Reparatur u. Erneuerung
u. Aufbaurückbau der Kirche
Preis o. 23.2.60 B.

A. 7989
Kassens. 209.

Hof. - Leinwand
Landesausbau

Re 12.11.59

10 Orgelpfeifen
aufstellbar, mit verstell-
barem Kämpel

A. 7990
Kassens.:

Hinsberg
Berger-Kirche
Z. Barabank

Opus 3572
No. 2899.59

A. 7991
Kassens.: 309.59

Re 26.1.60

Einbau der Pfeifen im II. Manual auf
Schwellkasten.

II. Man. (Schwellwerk) C-gⁿ 56 T.:

- 10. Gedeckt 8' Eiche
- 11. Blockflöte 4'
- 12. Prinzipal 2'
- 13. Spitzquinte 1 1/3'
- 14. Terzflöte 1 3/5'
- 15. Scharfzimb 3fach

vorhandene Windladen und

Holzpf. Zinkpf. Zimmpf.
60%: Mtg.

56		
		56
		56
		56
		56
		168

Lieferung u. Einbau des Schwellkastens f. d. II. Manual
Propeller II/I u. II/P einrichten
22. u. nach Musik. Bau

Preis o. 22.10.59. Bau

Berlin - Hallesche
in Hallescher Kirche

Re 6.11.59

1 neues Spiel, Klavier
31220 T. 50 Per.
Ser. No. 23/7.59
(abgegeben 12.)

Preis
Kassens. 610.

Schönemann 161 Heidelberg
Barthol. Kirche

Re 28.10.59

Reparatur und Erneuerung
Orgelwerk, Fiedl.,
u. Orgel.

Fiedl. - Fiedl. 14/10.

A. 7993
Kassens.: 710.

Arbeiter d. Pflanzmann
Bau o. B.

A. 7994

Prof. Zimmermann
Kassens. 3846
Leitungs- u. Orgel
Klaviere etwas über 800 T.
neu einbauen
Re 20.11.59

Preis: Kassens.
4.12.59

v. Paulwitz - Pentecost
Friedrichskirche

Re 28.10.59

1 gebrauchtes Fächerkamin
zum Aufputzen

A. 7995
Kassens.: 110.59

Abgerichtet durch Herr ...

Aschermittwoch
Mrs. Novak - Baden
comp. Trienke
Re. 30. 11. 59

Ausreinigung in. Wärmehilfsreinigung

Hilfswasser
auf Trienke
Re. 12. 1. 60

Doppelte Druckwand in. Abdeckung
an der Orgel

Ludwigshafen - Hoheneck
H. Hauptmann

Wartung des Orgel
+ 1 neuer Orgelwerke 3 Phasen
+ 1 neue Schalterkasten aus Holz

Glob.
Nachrichte

Ausmessen der Pedalgehäuse

Q. 8005
Lieferung: 20/10.
Reparatur: 26/10.

Q. 8006
Lieferung: 22/11. 59
Termin: vor Einbau
der Käse

Q. 8007
Lieferung: bis 1. 1. 1960
an der Orgel

Q. 8008
H. Anwesenheit
Gemeinschaft
10. 11.

Goodwood - Wes.
Kü. Grün 3990

Prospekt u/ Z. N° 1230 a u. Ka. 19/10.

M. M. H. H. 9/11. Pönd
Bainender Platz
Post. Trienke
Re. 12. 1. 60
Re. 2/11.

Lieferung und Einbau eines neuen Orgelgebläses mit
einem Motor für 3 Phasen Drehstrom 220/380 Volt,
50 Perioden, Luftleistung 10 cbm pro Minute,
Winddruck 125 mm WS, samt Zubehör, und zwar:
Schalter mit Filzunterlage
Windregler
elastische Verbindung
Ketten Rollen samt Lager, Gummipuffer, Lederstreifen,
Leisten und Schrauben,
einschliesslich Verpackung, Frachtkosten bis Bahnhof
Bestimmungsort und Einbau des Gebläses an Ort und
Stelle.

Z. 21637 Schilling III

Nahmensburg
Grün 4007

Prospekt u/ Z. 1227 a.
M. M. H. H. 9/11. Pönd

Q. 8009
Lieferung: 28/10.
Nachburg. W. 432
Termin: 7/12. 59

Q. 8010
Lieferung: 3. 11. 59

Q. 8011
Lieferung: 25/10.
Nachburg. W. 444
Termin: 15/12.

Hamburg-Goetschel
Waldorfermarkt

No. 15/16.57

20.7.10.60

I. Umdisposition:

I. Manual

- 1.) Quintatön 16' bleibt
- 2.) Prinzipal 8' bleibt
- 3.) Konzertflöte 8' bleibt
- 4.) Oktave 4' bleibt
- 5.) Ital.Prinzipal 2' bleibt
- 6.) Mixtur 6fach 1 1/3' neue Pfeifen in Naturguss 45 % Zinn, kommt auf neue Lade.
- 7.) Trompete 8' Pfeifen alt, bleiben unverändert kommt auf neue Lade.
- 8.) Feldtrompete 4' neue Pfeifen in Naturguss 45 % Zinn, auf Kanzelle von Mixtur 4fach.

II. Manual

- 9.) Gedackt 8' bleibt
- 10.) Nachthorn 4' neue Pfeifen in Naturguss 45 % Zinn auf Kanzelle von Zartflöte 4'
- 11.) Engprinzipal 2' neue Pfeifen in Naturguss 45 % Zinn auf Kanzelle von Schweizerpfeife 2'
- 12.) Zimbel 4fach 1/2' neue Pfeifen in Naturguss auf Kanzelle von Krummhorn 8'
- 13.) Musette 8' neue Pfeifen in Naturguss auf Kanzelle von Terzian 2fach
- Tremulant neu

III.

- 14.) Prinzipal 8' bleibt
- 15.) Spitzgedackt 8' bleibt
- 16.) Blockflöte 4' neue Pfeifen in Naturguss auf Kanzelle von Fugara 4'
- 17.) Ital.Prinzipal 4' neue Pfeifen in Naturguss auf Kanzelle von Rohrquinte 2 2/3'
- 18.) Rohrflöte 2' bleibt
- 19.) Sifflöte 1' die oberen 6 repetierenden Töne neu, ausgebaut, neue Pfeifen in Naturguss, auf neuer Lade.
- 20.) Scharff 4fach 1' neue Pfeifen in Naturguss auf neuer Lade
- 21.) Terzian 2fach neue Pfeifen in Naturguss auf Kanzelle von Sifflöte 1'
- 22.) Rankett 16' bleibt
- Tremulant neu

Pedal

- 23.) Subbass 16' bleibt
- 24.) Spitzgedackt 8' Transmission aus III.Manual
- 25.) Blockflöte 4' Transmission aus III.Manual
- 26.) Rohrflöte 2' Transmission aus III.Manual
- 27.) Trompete 8' Transmission aus I.Manual
- 28.) Schalmei 4' neue Pfeifen auf Kanzelle von Bordun 8'
- 29.) Rankett 16' Transmission aus III.Manual
- 30.) Fosaune 16' bleibt

eingeschlossen ist der Pfeifenein- und-ausbau, die Stockänderungen, Intonation und Stimmung einschliesslich dem Material für die Stockänderungen, sowie Reise- und Fahrtkosten der Monteure und Verpackungs- und Transportkosten.

Neue Windladen und Relais:

Im I.Manual werden 2 elektrische neue Kegelladenkanzellen-angebaut und zusätzlich ein elektrisches Relais. Im III.Manual eine neue Lade mit Relais für 2 Register samt Kabel usw.

eingeschlossen ist die Montage in der Kirche, die Fracht- und Verpackungskosten sowie Reise- und Fahrtkosten der Monteure, ebenso zusätzlich benötigtes Material für den Einbau der Windladen.

III. Änderungen am Spieltisch:

Für die beiden neuen Tremulanten müssten im Spieltisch 2 Wippen samt den Zügchen für 2 freie Kombinationen eingebaut werden, sowie neue Registerwippen mit neuer Registerbezeichnung, eingeschlossen sind die Arbeiten in der Kirche und im Werk, sowie Material, Kabel, usw.

Alle Pfeifen gehen auf Rechnung

*Mont. erl. 9.2.60. Bau- / Nachüberhandl. gegeben 11.2.60 Grün
Blind gegen abgeben 2.1963
Arbeitsvertrag gel. H.*

1963 Rekonstruktion der alten Register

Ryuberg Orgel
Germann Wilhelm Schmitt

für
Klein Orgel Orgel 1646

Maisier 2-3 fach 192 Pf.
mit Horns in Baier
Mens. or. 17. 11. 59. may Musy. 17. 11. 59
Nov. 1959
W. 445

Freiburger 18 Pfeil
Rathol. Kirche
Re. 31. 12. 59
A. 8014

Ausreinigung

Saltingen
Pfeil
Re. 31. 12. 59
A. 8015
Re. 29. 11. 59

15 Halppf. (Chororg.) Kirche, Saltingen
4 1/2 Pfeil, 24 1/2 Pfeil
1 Pfeil aufklappbar

Heidelberg-Handwerkskammer
Freiburger Kirche
Re. 31. 12. 59
A. 8016

Einbau des Schwellers Orgel in die Freiburger Kirche
Einbau eines Schwellers 16'

Bonn
Kathol. Kirche

Akkord der alten Orgel

Nov. A. 8018
Kathol. Kirche
Re. 12. 1. 60
Re. 26. 11. 59

Klein
Re. 20. 12. 59

- 1.) Gründliche Ausreinigung des Rückpositivs mit 9 Registern
Reinigen und Regulieren der Spiel- und Registerrelais
Versetzen und überholen des Tremulanten
- 2.) Gründliche Ausreinigung des Pedalwerks mit 6 Registern
Reinigen der angerosteten Relaismagnete
Auswechseln der alten Kegeltaschen
- 3.) Ausreinigung des Schwellwerks mit 9 Registern
Auswechslung der Kegeltaschen

Heiligkreuz-Kirche
Kathol. Kirche
Re. 3. 2. 60
A. 8019
Re. 11. 12. 59

- 1.) Ausreinigung mit Holzwurmbekämpfung der Orgel mit 10 Registern lt. beiliegendem detaillierten Angebot
- 2.) Zupapieren der Kanzellen. Hierzu müssen die Pfeifenstöcke abgeschraubt werden.
Im Spieltisch sind einige Abstrakten von der Pedalkoppel abgebrochen sowie einige Federchen. Diese sollen erneuert werden.
Die Traktur wird nachreguliert.

Klingenschein
et. Rieche

Re. 19.3.60

1.) Fußreinigung

2.) Auswechsell aller Holzstanben
1080 Stk.

H. G. Rieck
2. Oberfläch. Baum
Re. 51.60

Prospektblätter
nach B. 27. 11. 59
Temp. Feindup. nach Kl. a. 11. 12. 59

G. A. C. B.

50 m
30 m

80 mm Ø
60 mm Ø

Feinwerk
Lieferrhein

Re. 21
13-1
Reinigung alt. Werk 15. 1. 61
An Cypis 36. 9. 1

Re. 22
14. 4. 59
Reinigung
Lieferrhein

Re. 20
14. 12. 59

Reinigung
alle Stanben fertig

Berlin - Gaudium
Neulandbauwerke

Re. 23
18. 12. 59

Re. 10. 59

Re. 14. 3. 60

- 1.) Eine Holzpfeife von Subbass 16' sowie eine Pfeife von Holzflöte 8' müssen geleimt werden.
- 2.) Die Tasten vom II. Manual müssen aus dem Spieltisch ausgebaut werden, um die Joken an den Bleigewichten entfernen zu können, welche beim Spielen immer an die Kontakte des I. Manuals stossen.
- 3.) Die Filzstreifen unter den Manualklaviaturen müssen erneuert werden, da die alten schon stark eingeschlagen sind.

Pforzheim
Neulandbauwerke
Re. 11. 1. 60

Re. 24
14. 12. 59

Reinigung

Reinigung aus Position
v. d. Gittertafel in den Neulandbauwerken
nach Aufbruch

Pforzheim - Wehrberg
Aufgerüstungsarbeiten
Re. 1. 3. 60

Re. 25
16. 12. 59

2 neue Prospektblätter
aus Pf. geben

Re. 26
2. 1. 60

Wehrberg
Werk

Re. 26
17. 12. 59

1 neuen Giess-Schleifen, sehr trocken
Holz, 2. in Lsg.

Journal S.P.
L. S. P.

Ent.

Reg. Rückmeldung L. M. 44
Lithium 5 1/2 bis 5 Leistung
je nach Hindernis
32 Pj. aus Naturan, pass an überlassener
Mens. ent. 4. 1. 1960 Baus.

Bimhousell
evang. Rippe
Re. 1.4.60

Ent.

Q. 5028
Lithium 5 1/2

No. 23/19.59

Auswechseln bzw. erneuern der Kegelladsh-Membranen vom I. Manual, 340 Stück

Im Zuge dieser Arbeiten sollten dann auch gleich die Relaisbälgen vom I. und II. Manual sowie die Relaisbälgen vom Pedal mit erneuert werden, hier kommen insgesamt 150 Relaisbälgen in Frage.

Die Ventiltaschen und Membranen vom II. Manual und vom Pedal wurden bereits schon früher ausgewechselt und sind in unserem jetzigen Angebot nicht mit enthalten.

Chalischke
Korbblümpel

Ent.

Q. 5029
Lithium: 29.12.

No. A. 7965
Kulbarr 16'
Reg. in der Abwehr

Re. 14.3.60

Staubsauger
evang. Rippe

Re. 30.5.60

Q. 5030
Lithium: 4.6.60

Wartung der Orgel in Zusammenhang d. Orgel

Ellerhördt Pfalz

Q. 5031
Lithium

Re. 12.1.60

Übernahme des Harmoniums
Lithium bei Kunden
Lithium bis 17.1.60 in der Kirche sein

Langen / Conrad
Kornel - Orgel

Q. 5032

Rechnung 4.2.60

Lithium!

Isleher, Thurnau

Höbinger
Physik Q. 4

Q. 5033

Lithium: 8.1.59

Re. 1.6.60

Lithium: 1.3.60

25 Holzspitzen aus Eiche, dunkelrot,
Länge 470 mm, 34 x 34 mm, 1 Seite angeklappt

Becker

Re. 16.3.60

Q. 5034

Frankos. Kirche Schapelle St. Urs

Re. 16.3.60 Registerbau 115 539

- 1.) 2 neue Registerarten mit elektrischer Anschl. an
Antrieb mit 11 und 125 1/2, einschliesslich
Lithium in Spieltisch.
- 2.) 12 Prospektpleifen (-2 des Registers 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,
431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,
441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470,
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500,
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510,
511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520,
521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530,
531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560,
561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570,
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580,
581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600,
601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610,
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620,
621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630,
631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640,
641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650,
651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660,
661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670,
671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690,
691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700,
701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710,
711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720,
721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730,
731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750,
751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760,
761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770,
771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780,
781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790,
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800,
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820,
821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830,
831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840,
841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850,
851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860,
861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870,
871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880,
881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890,
891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900,
901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910,
911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920,
921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930,
931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940,
941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950,
951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960,
961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970,
971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980,
981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990,
991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Prospekt 2. am 3. 5. 60 nach Mu. 9f.

Für das Register 115a werden vorhanden
für aus der Winter nicht mehr vorh. 1. 1. 1960
Lithium: 1. 1. 1960

C. A. B.
Glocken

1/4
A. 8035
N. 452
Aussch.: 51.60
Termin: 1. März 1960

Glocken

4	für Model "C", Patenzeichnung Nr. 28015, kleine Pfeifen Nr. 1-5 und Nr. 18-23 im Zink. + Blech und Verpackung
2	Salicional 8' c-c''', 61 Pfeifen Naturguss, Mensur 35, 4 1/2-teilig labiert, 20 cm Füße = DM 344.-- + 10% für Fracht u. Verpackung = DM 34.--
2	Prestant 4' c-c''', Mensur Klots 61, 73 Pfeifen Naturguss = DM 301.-- + 10% für Fracht u. Verpackung = DM 33.--
2	Melodie 6' c-c''', Mensur Klots 62, 77 Pfeifen Naturguss = DM 448.-- + 10% für Fracht u. Verpackung = DM 49.--
2	Salicional 8' c-c''', 12 Pfeifen Zink u. 61 Pfeifen Naturguss, Mensur 34, 4 1/2 = DM 321.-- + 10% für Fracht u. Verpackung = DM 35.--

Mens. est. 23.1.60 B.

Philippstab R.P.
N. G. Beck G.A.O.B.

1/4
A. 8036
N. 453
Aussch.: 57.60
Termin: 1/3.60

1	Salicional 8' c-c''', 61 Pfeifen Naturguss, Mensur 35, 4 1/2-teilig labiert, 20 cm Füße = DM 344.-- + 10% für Fracht u. Verpackung = DM 34.--
1	Manual Contact Apparatus for CM
8 slides for stops:	
Prinsipal 8'	
Prestant 4'	
Mikstuur 3 st.	
Gedek 8'	
Dwarsfluit 4'	
Nasard 2, 2/3'	
Fluit 2'	
Terts 1, 3/5	

Mens. est. 22.1.60

DM

Oppenheim
erwung. Rückgabe

C. St. J.
Aussch.: 43.1.60
29.5.60

18/11.59 / 11/11.59
Le 1.9.60
Termin: bald

1. Türsperrung, Wärmehämmung
2. Um dispositionen 17/5.60

I. Manual c-f'' 54 Tasten

- 1.) Prinzipal 8' bleibt, wird umintoniert u. abgeschlecht
- 2.) Harfpfeife 8' neue Pfeifen auf Kanzelle v. Gamba 8' (Stockänderung)
- 3.) Geitprinzipal 4' bleibt, wird umintoniert (Register hatte früher die Bezeichnung "Oktave 4'".)
- 4.) Feldflöte 2' aus alten Pfeifengearbeitet, 24 Pfeifen neu (Stockänderung)
- 5.) Mixtur 3fach neue Pfeifen (Stockänderung)

II. Manual c-f'' 54 Tasten

- 6.) Gedekt 8' alt aus dem I. Manual bekommt neue Aufschnitte auf Kanzelle v. Salicional 8' (Stockänd.)
- 7.) Flauto dolce 4' bleibt
- 8.) Quinte 2'+ 1 1/3' teils aus alter Mixtur, teils neue Pfeifen auf Kanzelle von Dolce 8' (Stockänderung)

Total c-d' 27 Tasten

- 9.) Subbass 16' erhält niedere Aufschnitte und Neintonation
- 10.) Flöte 8' 4 aus Violon 8' neue Aufschnitte

Neubeherrschte Pfeifen gehen in neueren Betrieb über.

Chancieren der Registerbilder
Mens. est. 21.1.60
Mist. in Manch. bet. am 21.1.60

Mens. est. 23.5.60 B.
Neubeherrschte der Pedaltonartikulation

Uetersenfeld
et. Hauptorgel

Re. 125.60

Jan

A. 8038
Bestell. 19.1.60

Reparatur in Württemberg

Berlin-Heilige
Hofen-Positiv

Re. 31.12.59

A. 8039
d. Datum 19.1.

Abbau des Gehäuses Opus 3859

Friedberg/Ba.
Hohentwiel für Musik

STORNO

A. 8040
P. Mitte Nov

Leinwand Opus 3934
1 Stück v. Fm. Nr. 15. Juni 1960
dann nach Freieung

Berlin-Positiv

Jan

A. 8041

U.S.A. Army, General-Depot Potsdam

Bestell. 19.1.60

5.) Positiv Opus Nr. 3158.

Die Orgel muss zur Reparatur ins Werk nach Ludwigsburg gebracht werden.

- Ausreinigung der Orgel und vollständige Überholung des Werkes
- Überprüfung des Orgelmotors
- Durchsicht und Überholen des Pfeifenmaterials
- Erneuerung der Steckdosen
- Erneuerung des Kabels innerhalb der Orgel
- Neue Schösser mit neuen Schlüsseln
- Nachintonation der Orgel im Werk und Stimmung
- 3 Kisten für die Verpackung der kompletten Orgel.

Acci-Positiv

Walcker-Positiv Opus 3160.

Zwecks Reparatur muss die Orgel nach Ludwigsburg ins Werk gebracht werden.

- Ausreinigung des Werkes im innern und Überholung der Traktur
- Erneuerung der Federn
- Nachregulierung
- Ersatz der fehlenden Schwellerstange, sowie der Drosselklappe
- Ersatz 1 Registerzugwinkels
- Einbau neuer Schösser
- Lieferung der Schlüssel
- 1 Registerbezeichnung erneuern
- Erneuerung der Steckdosen
- Erneuerung des Kabels
- Reparatur des sehr stark beschädigten Orgelhäuses sowie des Gitters
- Nachintonation und Stimmung der Orgel im Werk
- 3 Kisten für den sicheren Transport nach erfolgter Reparatur werden mitgeliefert.

Hofen-Positiv
Hofen-Positiv
Bestell. 17.8.59

Jan

A. 8042
Bestell. 29.1.60

Re. 26.4.60

Auf Grund Ihrer telefonischen Bestellung hat unser Herr Orgelbauer Hofmann die Orgel in der evang. Kirche zu Hofen ausgebaut und die Teile gelagert, um den Fußboden der Empore erneuern zu können. Die Kosten für diese Abbrucharbeiten belaufen sich auf

Nach Beendigung der Bauarbeiten soll die Orgel wieder aufgestellt werden u. zw. Gehäuse, Frontpfeifen, Windladen sowie Einrichten der Spiel- und Registermechanik einschl. Nachintonation und Stimmung der Orgel. Die Kosten für die Wiederaufstellung haben wir mit errechnet.

Reparaturen sind in diesem Preis nicht einkalkuliert. Sollten sich während der Montage Reparaturarbeiten ergeben, werden diese vorher dem Pfarramt gemeldet und die Genehmigung eingeholt. Die Kosten würden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet werden.

Berlin-Lichtevogel, Rath. H. Grawert
Bestell. 15.1.60 Erl. 19.1.60 Best. im Auftrag von H. Grawert Berlin

A. 8043
Bestell. 29.1.

Wie Herr Baum mitteilt, fehlen an der Orgel die Pfeifen vom Prinzipal 4' c - e und Sie möchten dieselben wieder ersetzen. Nachstehend geben wir Ihnen die Kosten hierfür bekannt:

Re. 16.3.60

neue Pfeifen für Prinzipal 4'
c - e = 5 Pfeifen im Sinn 45 x 3

Preis hierfür samt Fracht und Verpackung, sowie Einbau und Stimmung der Pfeifen, Reise- und Fahrtkosten für den Monteur . . . DM 115.--

Einigung

Orgel, Pfarramt
Re. 17.3.60

Reparatur

Febr.

A. 8944

Rechnung: 257 1.60

Rechnung: fünfjährig

Kunstler Werkstatt
Einigung

Re. 1.4.60

Rechnung: 19 1.60

Febr.

A. 8945

Rechnung: fünfjährig

1.) Ausreinigung der Orgel mit 17 Registern lt. beiliegendem detaillierten Kostenanschlag DM 1.2.--

2.) Arbeiten am Spieltisch:

Spieltisch ausbauen und ins Werk bringen, sämtliche elektrischen Spiel- und Registerkontakte werden geputzt und wieder ausgerichtet. Die Tastenfedern in Mittellage des I. und II. Manuals werden erneuert (sehr schlechte Spielart) Der Klaviaturbelag bei 3 Tasten des I. Manuals wird befestigt.

Freie Kombination II der Register Flöte 8', Salicional 8', Gedeckt 8' müssen in Ordnung gebracht werden.

Ebenso die Ober-Oktavkoppel II/I muss repariert werden.

Der Knopf "Handregister ab" rastet nicht ein und muss daher repariert werden.

Spieltisch wieder einbauen. DM 5.00.--

3.) Bei Register Oboe 8' werden die Pfeifen repariert (2 Becher festlöten)

Das ganze Register wird im Werk neu intoniert.

Die Arbeit kostet DM 1.00.--

Handwritten notes at the bottom of page 286.

Handwritten notes at the bottom of page 286.

Düffelweg

Orgelbauwerkstatt

Dr. H. D. D. D.

Transmissions-Abgabe

Rechnung: fünfjährig

Rechnung: fünfjährig

o. B.

A. 8946

Rechnung: fünfjährig

Rechnung: fünfjährig

Rechnung: fünfjährig

Reparatur

Rechnung: fünfjährig

Rechnung: fünfjährig

Febr.

A. 8947

Rechnung: fünfjährig

Re. 1.4.60

Reparatur

Rechnung: fünfjährig

Rechnung: fünfjährig

Febr.

A. 8948

Re. 1.3.60

Reparatur

Rechnung: fünfjährig

Febr.

A. 8949

Rechnung: fünfjährig

Afrikaans Specification - Model C.

2	Manual Contact Apparatus	DM
1	Pedal Contact Apparatus	
20	Slides	
23	Stopkey tablets	

English specification - Model C.

2	Manual Contact Apparatus	DM
1	Pedal Contact Apparatus	
20	Slides	
23	Stopkey tables	

1.4.60, Kupferblech gebohrt

Berlin - Tempelhof
Op. 3370

numerical
29/8.60

A. 5060
Berlin 24.2.60

Abbau des Gehäuses
in Berlin

Neuherstellung
erweit. Rippe

A. 5061
Op. 4088

1. Einbau des in 2. Aufstellung der neuen Orgel
nach dem Entwurf, Schweiß, Fräusikau...
2. Abbau des alten Orgel nach im Werk
ein Teil der alten Pfeifen wird weiter
Orgel verwendet

Abbau des
er. lichter Rippe

O. B.
A. 5062
M. H. 19. 53.

Re. 9.2.60 Op. 3972

Arbeit mit Labell-Pfeifen aufgeführt
Mens. n. 9.3.60 B.

Abbau des Gehäuses
erweit. Rippe

A. 5063
R. 20/12.60
Abbau, den 14. 3. 60

Abbau des Gehäuses
als Bestimmungswort 6/5. 59
n. später Versuchen in Berlin aufgeführt

O. B.
Trossen R. 1577

A. 463
A. 5064
Berlin

Mixture for the MAA model organ, 50 pipes
"Stimmschlitz - Nahtseite
20 cm Füsse
2, 2/3' c' - c'' - 25
2' c' - c'' - 25

Mens. n. 9.3.60 B. an 14. 3. nach Mus. n. 9.

Berlin - Tempelhof
Klein-Werkend
Erbauung

A. 5065
Re. 29.4.60
Reinigung d. Rippe
3.4.60

Abbau in die alten Orgel der Orgel
Lichtem, Reibungswasser, Filtern

Reinigung: Werk 1 1/2' C-g 56 Pf. 45% Lsg.
II. Reinigung mit vorbereiteter Lsg.
Mens. n. 9.3.60 nach Mus. n. 10.3.60

Abbau des Gehäuses
Klein-Werkend

A. 5066
R. 24/6.
Abbau, den 14. 3. 60

Zwölfteil 2 2/3' 61 Pf.
Einzelteil 2' 61"
Einzelteil 4 fachs 2 4/4"

Reinigung des Gehäuses
50 Raffinieröl

Mens. n. 6.4.60 B. an 6.4. nach Mus. n. 9.

Abbau des Gehäuses
Klein-Werkend
R. 1577

A. 5067
R. 11. 464
Abbau, den 14. 3. 60

Abbau des Gehäuses
Klein-Werkend
Mens. n. 10.3.60 B. an 14. 3. 60 B.
Abbau 9. 8. 880 (Klein-Werkend)

Paulin-Charlottenburg
Kath. St. Paulinus
Re. 5.4.60
Ausreinigung

Q. 8768

Reparatur: 15/3
fertig: 23/3

Hildesheim
Krummhorst
Q. 8769
Repar. 15. 3. 60

Abprüfung aller alten Orgel
Pfeifen werden st. T. wieder verwendet

Abköllingen
Thyme

R. 2114

Q. 8770
Reparatur: 14/3

St. Jakob. Kirche, 470 cm
1 Seite aufklappbar
34134 cm

Reparatur: 30 am 75
50 " 116

Beatr. Knecht

Paulin N. 65
Saxaria Kirchbauwerk

Q. 8771

Reparatur: 19.3.60
Reparatur: bald beginnen

Re. 13.5.60

- 1.) Neubefilzen der Pedalklavatur einschliesslich Beigabe des Materials und aller Arbeit an Ort und Stelle.
- 2.) Neue Filzscheiben unter die Ledermatten der Manualtasten legen
- 3.) Spiel- und Registermechanik neu regulieren.

Spindler
Kath. St. Georgskirche

Reparatur 26/5.59

Reparatur an Pumps
Re. 21.9.60

Q. 8772
Reparatur: 28/7.59
10/3.60
Reparatur
1960
fertig Aug. 60

für das Überholen des Orgelspieltisches.

1. Erneuern der Kontakte und Kontaktrollen von II. Manual und Pedal.

2. ein neuer Abreisserkasten eingebaut im Spieltisch (schwenkbar),

für Tutti:

- freie Kombination 1 u. 2
- Pedalkombination
- Walse ab
- Handregister ab
- Koppel aus Walse
- Zungen ab
- Generalkoppel an
- Pedal ab

Für die Zeit der Reparaturarbeiten wird 2t Besprechung mit Herrn Welcher ein Spieltisch aus der Intonierwerkstatt als Interimspieltisch zur Verfügung gestellt. 23.3.60

3. Crescendowalse neu

4. Verkabelung im Spieltisch, teils neu

5. Im Pedalstück wird ein neuer Auslösertritt eingebaut

6. Pedalklavatur neu befilzen und Gummi einlegen.

7. Manualklaviatur vom II. Manual neu austuchen.

Montage in der Kirche, Kabel ablöten, nach erfolgter Überholung wieder anschliessen.

1. Einbau einer Kuppelmechanik
3 Manualklaviaturen

Diellingen Baden
evang. Kirche

Werk

A. 8073

Perenni: rechts
Orten

Re. 30.5.60

Auspeisung in Würfelkammer

1 elektrischen Orgelgebläse Type NG 2
gekoppelt mit einem Drehstrom-Motor
3 Phasen 220/380 Volt, 50 Perioden
Ausblasöffnung: rechts oben
ausreichend für 20 Register
ohne Zubehör; das Zubehör wird vom
vorhandenen alten Ventilator wieder-
verwendet.

1 Selen-Netzgleichrichter

Gelmerkirch
Hans Gahr's Haus

Werk

A. 8074

bestell: 11. 31. 60
29. 5. 60

Re. 30.6.60

Flöberbestimmung der Orgel
in Verbindung mit der Auspeisung
An 2. 5. 54

Flöberinpass

Sibirialkademie

A. 8075

bestell: 29. 5.

Bestand der Porzellankörperchen
Grün 3431 Positiv "A" 1955
Körperchen der Platinieren in der Werkstatt
siehe Bericht Bauer 24.60 19

Wünschener Anwesenheit in Finnland

Wie ein
Bücher
auf H. 11. 1955

Berlin - Mariendorf
ev. Friedhofskapelle

Werk

A. 8076

bestell: 25. 3. 60

Re. 1.7.60

Werk

1.) Lieferung und Einbau eines neuen Orgelgebläses mit Motor
für 3 Phasen Drehstrom 220/380 Volt, 50 Per., ausreichend
für die Multiplex-Orgel mit 2 Grundstimmen,
einschliesslich Fracht bis Bestimmungsbahnhof und Montage
an Ort und Stelle

In diesem Preis ist event. erforderliches Zubehör nicht
inbegriffen. Es muss erst noch festgestellt werden, ob die
Windleitung usw. ebenfalls ausgewechselt werden muss.

2.) Lieferung und Einbau eines neuen Selen-Netzgleichrichters
zum Anschlüsse an 3 Phasen Drehstrom 220/380 Volt 50 Per.,
einschliesslich 3 Netz-Sicherungen, 1 Gleichstrom-Sicherung
und einem dreipoligen Netzschalter ,

Köpenick

April

A. 8077

bestell: 31. 3.

evang. Kirche

Re. 30.5.60

Auspeisung der Orgel
in erforderliche Reparaturen

Perenni:
Ende April
Mai

Ullwangen
Kommunalschule St. Josef

April

A. 8078

bestell: 24.60

Re. 29.4.60

Auspeisung der Orgel
Türwechsel der Pfeifenkasten

155

Werkstätten (Adels)

Juni

A. 8079

bestell: 24.60

evang. Kirche

Re. 30.5.60

- 1. Grundplatte Auspeisung
- 2. neuer Pfeifenkasten 0,75 PS. mit Zubehör
siehe Brief Hartmann 24.60
- 3. Röhre 14. Metallrohrwender Röhren

Bildzylinder

400 B.

mit Opus 9.806

April
R. 13/7

A. 8080

Nr. 464

Termin: 1. Juli

Über Prospektpeifen nach Zeichnung
1245/A in Zink bronziert:

1 x 3.40 x 1.40 ergibt 4.76 pro qm a DM

2 x 1.70 x 1.20 ergibt 4.08 a DM

hiervon ab Open Diapason 8' C-h Mens. 23

Prospektpeifen u. Misch. i. Kupfer gegeben a. 27.4.60

Hiesberg
mit Opus 4678

April
D. 31/5

A. 8081

Nr. 455

Termin:

mit Opus 4078

Prospektpeifen in Zink bronziert in:

1 x 2.40 x 1.30 = 3.12 qm a DM 124.—

1 x 3.30 x 1.70 = 5.61 qm a DM 124.—

abzüglich Prestant 8' C-h = 24 Pfeifen
i. Prospekt

Prospektpeifen u. Misch. i. Kupfer gegeben a. 27.4.60

Oligenstruck

mit abgelesenen Opus 4015

R. 246

April

A. 8082

Nr. 448

Termin: 1. Juli

Prospektpeifen nach Zeichnung 1233/a
in Zink bronziert:

2 x 2.90 x 1.55 = 9.00 qm a DM

2 x 2.40 x 0.60 = 2.90 qm a DM

1 x 3.20 x 1.30 = 4.16 qm a DM

Röhren:

2 x 1.40 x 0.60 = 1.68 qm a DM

1 x 2.00 x 0.85 = 1.70 qm a DM

abzüglich Prestant 8' C-h Mens. 23

Prestant 8' C-h Mens. 23

Prospektpeifen u. Misch. i. Kupfer gegeben a. 27.4.60

Hiesberg
ev. Rippe
Re. 1.6.60

April

A. 8083

Reif. 27.4.60

Termin: 1. Juli

Ausreinigung d. Stimmung

R. Hamburg - Oberdorf

Hauptfriedhof

Re. 29.4.60

April

A. 8084

Reif. 7.4.60

Termin: 1. Juli

in Kapelle 13

Einbau eines elektr. Orgelgehäuses

R. Gelbriem
evans. Rippe

Re. 31.5.60

April

A. 8085

Reif. 19.4.60

Termin: 1. Juli

13.6.2. 20.7.60

Ausreinigung u. Reparatur
in Restaurierung des Tremulanten

R. V

Wien

Leinwand
H. G. Park 4000

R. 197.

A. 5086
N. 466

Summe: 1.246,00

über Prospekt Pfeifen nach Zeichnung Nr. 1246/A,
in Feinzink, bronziert, die übliche Ausführung

1 x 2.30 x 0.80 = 1.84 qm & 124.-- =

Röhren: 2 x 0.70 x 0.50 = 0.70 qm & 72.-- =

Prospektzeichnung u. Muster d. S. 5.60 / kg

400 B Viennese

R. V

R. 197.

A. 5087
N. 467

Summe: 1.27,60

Stala 8' Abwind 8'

15" - 9" - 19 Pfeifen, Fülllänge 20 cm

Muster 3.5.60 B - u. März 3.5.60 8' Wien

Beibringen u. Montage
Re. 30.5.60

R. V

A. 5088

Summe:

Summe: 1.246,00

Ausheben der Prospekt Pfeifen
u. nach Demontage der Pfeife
Reinigung, alle irgendwelche andere
Arbeiten

Hellmannbach

R. V

A. 5089

Summe: 1.27,60

Prob. Probe

Re. 13.7.60 + 23.8.60

1) Reinigung der Orgel

2) 1 elektr. Orgelgehäuse Motor 8.5 cm
mit elektr. Anschlag 14/10.60

R.

Wien

Pinnaculum
H. Pinnaculum

R. 30/19.60

Summe: 34,40

Register N° 5 Flötenlöcher 4. 56 Pf. Blö.
N° 10 Klarinetten 4. 56 " 60"ige Löcher

Gedacht 8' gibt Tanne, nicht in Eisen ausreicht
ohne Reparatur (hier bei Probe)

Muster 14.6.60 B - u. März 14.6.60 u. März

Bremen - Damm

R. 19/10

R. V

A. 5091

Summe: 175,60

Anschlag 1573,60

Einbau: 30.6. - 3.8.

- 1.) Orgelgehäuse - Deutsches Fabrikat mit einer Leistung von 50 cbm/min und einem Winddruck von 140 - 150 mm, samt Motor für 3 Phasen Drehstrom 220/380 Volt 50 Per. Abziehvorrichtung und 1 l Gleitlageröl samt Kanne, einschliesslich Transport bis frei Bahnhof Bremen und Montage an Ort und Stelle

Maßgebend sind unsere Lieferungsbedingungen Adg 457 a, der Anschluss an das Netz muss vom zugelassenen Elektriker angeführt werden.

- 2.) Orgelgehäuse - Fabrikat der Fa. Meidinger Basel : Leistung 56 cbm/min, Winddruck 140 mm WS

Berlin
Mottwänsche

R. 2/5

A. 5092
Summe: 615

Umsetzen des Orgel aus Holz. Total
in die große Kirche Orgel 3460

Gras-Glimmsamen
Quat. Kasse
Re. 21.9.60

Maui
Bainb

A. 8093
Arbeits: 9.5.60
Termin: bald

Lieferung und Einbau eines neuen Orgelgebläses,
mit Motor für 3 Phasen Drehstrom 220/380 Volt, 50 Per.
mit einer Luftleistung von 10 cbm pro Min.
Winddruck des Ventilators 125 mm WS
samt Schalter, Ventilatorschlauch, Drosselklappe,
3 Rollen und 7 m Kette,
einschliesslich Frachtkosten bis Bestimmungsbahnhof,
und Einbau an Ort und Stelle

/// Vergütung für vorhandene alte Pfeifen von Salicional 8' und Gamba 8'

Maui Reparaturwerkstätten

Gebühren
im Klavier

Brakpan
Methodist Church

A. 8094

1 Paulwerkklappen
7 Pfeifen
9 Registerklappen

Termin: 15.7.60

an Ort. 195

Gründungsbad
ev. Kirche
Re. 19.9.60

R. Maui

A. 8095

Arbeits: 9.5.60

Termin: bald
Bauwerk

Aufspreis 9000, Wärmekäufpreis 13 Reg.
Maui Park v. T. Mau mittlere Lage mit
Est. 23.8.60 z. Ausführen
" 8' C-H Sekundäre Metallpfeifen

Maui
Klein 12h.
Westküstenher Runddruck
Re. 25.9.60

A. 8096
Arbeits: 10.5.

Acis-Poplar
24/5 - 26. in Reueurbin
574 - 13/2. " Hilbrönn

Ordnungsall
evang. Kirche

Maui

A. 8097

Arbeits 23.5.60
Termin

1.) Vor den beginnenden Arbeiten der Kirchenanenerneuerung soll die Orgel bzw. das Pfeifenwerk vollständig ausgebaut werden. Die Pfeifen sollen auf der Kirchenbühne gelagert werden. (Für den Transport der Teile von der Kirche auf die Bühne ist von der Gemeinde eine Hilfskraft zu stellen.) Die Windladen, die während der Bauarbeiten an ihrem Platz bleiben, werden mit Planen, die bauseits zu stellen sind, abgedeckt.

Die Kosten für den Ausbau des Pfeifenwerks, für die gründliche Ausreinigung sowie Holzwannebehandlung der inneren Holzteile der Orgel, für den Wiedereinbau des gesamten Pfeifenwerks, sowie Intonation und Stimmung der ganzen Orgel, Reise- und Fahrtkosten für den Monteur betragen insgesamt

2.) Auswechseln des Orgelgebläses gegen ein neues. Das neue Gebläse ist ausreichend für 11 Register, und wird in einen Pinnkasten eingebaut.

Die Kosten hierfür betragen samt Montage an Ort und Stelle sowie Reise- und Fahrtkosten für den Monteur sowie Transport und Verpackung

3.) Gründliche Überholung des 2-manualigen pneumatischen Spieltisches.

Einbau neuer Apparate für I. und II. Manual sowie Pedal.

Erneuern der Koppelapparate

Sub und Superkoppel werden nicht mehr eingebaut.

Der Spieltisch wird ausgebaut und zur Ausführung oben genannter Arbeiten ins Werk geschickt.

Störungen
ev. Taschenrechner

Ma
A. 8098
Kalkul.: 17.5.60

Über Ausreinigung und Einbau eines neuen Selengleichrichters, sowie Umdisposition der Orgel in der evang. Johanneskirche Villingen /Sc

1. Ausreinigung der Orgel, 25 Reg. (+ Transm.) 1.
2. Auswechslung der alten Lichtmaschine (Bosch) und Lieferung eines neuen Selen-Netzgleichrichters 130 Watt
- 3.) Umdisposition:

Quintziabel 3-fach 1/2' neues Register mit neuer Zusammensetzung, Pfeifen aus 60ziger Zinnleg.teils neu, soweit möglich Wiederverwendung d. vorhandenen Pfeifen. Wegfallende Teile gehen in unseren Besitz über und sind bei der Kalkulation bereits berücksichtigt.
Stockänderung, Ausbau- und Wiedereinbau d. Pfeifen, samt intonieren und stimmen.

Sifflöte 1' neues Register in 60ziger Zinnlegierung an Stelle von Unda-maris 8', samt neuer elektrischer Kegellade für 12 Töne C - H.
Die alten Pfeifen der Unda-maris gehen in unseren Besitz über und sind bei der Kalkulation als Altmaterial berücksichtigt.
Stockänderung, Einbau d. Zusatzlade und der Pfeifen samt Intonation und Stimmung.

Quintatön 4' Neues Register in 60ziger Zinnleg. an Stelle von Violonbass 16'.
Stockänderung, Ausbau und Wiedereinbau d. Pfeifen, samt Intonation und Stimmung.
Die alten Pfeifen Violonbass sind wertlos.

Gesamtkosten für die Umdisposition lt. Pos. 3) samt Reise- und Fahrtkosten

- 4.) Die Zungenregister Trompete 8' vom I. Manual und Posaune 16' C - H v. Pedal werden ausgebaut und ins Werk gebracht.

Laut Angabe unseres Orgelbauers H. Götz ist eine Auswechslung nicht erforderlich, sondern nur eine gründliche Umintonation, welche natürlich wesentlich billiger kommt, als eine Erneuerung der Pfeifen.
Die Kosten für die Umintonation einschliesslich aller Arbeiten im Werk und Stimmung an Ort und Stelle betragen

Wegfallenden Pfeifen gehen in unseren Besitz über und sind bei der Kalkulation bereits berücksichtigt.

Mem. erledigt 24.5.60. Scharff 3f noch nicht
" v. Linderhoff 27.5.60 für

*Scharff
H. Götz
Linderhoff*

Frankfurt/Main
ev. luth. Matthäuskirche

A. 8099
Kalkul.: 17.5.60

Ausgaben: 87.60

Re. 16.9.60
Pfeifen, Leuchte
mitte wieder

Über Veränderungen an der Intonation sowie Aufhellung der Mixturen im Hauptwerk und im Pedal an der Matthäuskirche der Matthäuskirche zu Frankfurt/Main.

Hauptwerk:

In der Mixtur werden die Pfeifen ab 5 1/3' von 5 1/3' } ausgebaut,
dafür wird der 1' neu durchlaufend bis 5'
Gemshorn 3' wird stärker intoniert
Nachtorn 4' wird stärker intoniert

Nebpositiv:

Principal wird schwächer intoniert
Sesquialtera 2fach wird stärker intoniert

Pedal:

In der Mixtur werden die Pfeifen von 2 2/3' ausgebaut, dafür wird der 1' durchgehend neu.

Es sind neue Pasterbrotchen für die Mixtur notwendig.

Die Kosten für diese Arbeiten betragen einschliesslich Einbau der neuen Mixturpfeifen, Fracht und Verpackung, sowie Reise- und Fahrtkosten des Monteurs 655.—

Mem. Nr. 27.5.60 Z. am 27.5. in Mainz

Wirkbaur
Hauptwerkveränderung
R 3/10.60

A. 8100
Kalkul.: 17.5.60
Pfeifen, 15.7. - 1.9.60
Leuchte

Korrekturen Pt. I Opus 2928
Berichtigung neu Störungen

m

Louis-Pailler
Opus 3100

Musi
Borne au General
A. 8701

- 1.) Orgelgehäuse und Orgelbank werden abgezogen und neu gebeizt und mattiert.
- 2.) Das Gitterwerk der vorderen Gehäusefront ist beschädigt und muss erneuert werden.
- 3.) Das ganze Pfeifenwerk wird ausgebaut und gereinigt.
- 4.) Die Schleifen auf den Windladen werden ausgebaut und neu eingepasst.
- 5.) In den Windladen werden neue Ventildfedern sowie neue Auslassventile eingebaut.
- 6.) Einbau eines neuen Schalters für den Ventilator und einer Steckdose (Schuko) mit 6 m neuem Gummikabel.
- 7.) Neuregulieren der Manual-Klavatur, sowie der Spiel- und Registertraktur
- 8.) Einbau von 3 neuen Registerschaltern
- 9.) Ersatz der fehlenden Pfeifen und Reparatur.
Durch unsachgemässen Transport ist ein Großteil der Pfeifen herausgefallen und beschädigt.
- 10.) Neue Intonation und Stimmung der Orgel, samt aller Arbeit und Beigabe von Material.

Andreasberg
Christuskirche

Musi
14/10.60
A. 8702
mit Musi

mit Ventilator - Rückkanal mit Auslasskanal
neu angebracht 9.5.60

Täckingen
ev. Kirche

Musi
17/10.60
A. 8703
bestand: 27.5.60

Reispeisingung

Rechnung: bald

Dabbelu
Kochh. St. Annenkirche

A. 8704
bestand: 28.5.

Reispeisingung
Re. 11.7.60
d. Orgel

Post Elisabeth

Musi

A. 8705

St. Paul's Evangelienkirche

11.4.64

Rechnung: ab Werk
1.8.60

neue Disposition
Kleinpfeifen

3 x 8' rang 3 - p ⁴	je 5 Pf.	= 15 Pf.	<u>Brick</u>
2 x 4' " "	"	= 10 "	"
1 x 2' " "	5 Pf.	= 5 "	"
1 x 16' rang 5 - p ⁵	je 17 Pf.	= 17 "	<u>Swell</u>
5 x 8' " "	"	= 85 "	"
1 x 2' " "	17 Pf.	= 17 "	"

alles Merkmal

2 Manual
1 Pedal apparat
10 Schleifen
24 Reg. Klappen explants

Prospekt

18.8.60
Mess. v. 14.6.60
15.6.60 Merk

AOB.
Treuhaus

Musi

A. 8706
11.4.63

Lieferanten N^o 2261
St. Reus

Rechnung: ab Werk

200 m	Silberkontakt draht 0.5 mm p
50 m	Voll flexibles - Rohre 75 mm φ
25 quadrat meter	Windladen - Filzpapier 1.5 mm pro
20 quadrat meter	Gummituch pro 8.40

Luftpost
Gedächtnisbriefe

Lini

A. 8104
Ausgabe: 7.6.1960

Re. 18.9.60

Kopie an Bäcker
Pfeifer

Termin: sobald als
möglich.

3. Terminarbeiten I. n. III. Quartal

samt Lieferung allen Materials, Frachtkosten und aller Arbeit
im Werk und an Ort und Stelle.

Folgende Arbeiten sind erforderlich:

- 2 neue Tremulanten
- 2 neue Windeinlassventile
- Kondukten 1 x 165 ϕ und 1 x 132 ϕ
- Ausbau der eingebauten Eisenrollen.
- Ausbau der beiden Schwimmerrahmen und verbringen ins Werk
- zum Ausschneiden der Zwischenstöcke an einer Seite und
- einleimen an der anderen Seite für den Tremulanten
- Erforderliche Arbeiten im Spieltisch und Einbau der beiden
- Betätigungen als Zügchen.
- Herstellung aller Verbindungen der Drähte.
- Die Tremulanten sind nicht durch die Setters einzuschalten.

Collungen
Borromini

Lini
H. Bank
H. Sch

A. 8108
Ausgabe: 9.6.60

1 neue verteilbare
alle Bauteile
Ersatzteile
Hauptstück

Mercedes (Mrs. Calw)
evang. Kirche

Lini

A. 8109
Ausgabe: 20.6.60

Fertigstellung Organs 3584
Ausgabe 30.6.59

Termin: bis 1961

II. Manual C - g'' 50 Pfeifen.

Holzpfleifen:	Zinnpfleifen 60%ig:	Naturguss:
---------------	------------------------	------------

Reg. Nr. 5. Singend Gedeckt 8'	Eiche	56	
6. Rohrflöte 4'			56
7. Prinzipal 2'			56
8. Sesquialter 2-fach			112
9. Zimbel 2-fach			112
Tremulant.			

Pedalwerk C - f' 30 Pfeifen

Reg. Nr. 10. (bereits vorhanden)			
11. Oktavbass 8' (Lade vorhanden)	12 Pf. Zink,		18
12. Nachthorn 4' (Lade vorhanden)			30

Ausführung: Mechanische Traktur und Tonkassettenspieler.
Das II. Manual muss vollständig gebaut werden, während
die Läden für die Pedalregister bereits vorhanden sind
und jetzt nur noch die Pfeifen geliefert und eingepasst
werden müssen.

Mensur: 23.8.60
Am 23.9. 1960 fertig

Barbach Re. 16.9.60
Tollander Kirche

Lini

A. 8110
Ausgabe: 25.6.60

Trumpet 8' ausbauen, ins Werk
mit instandsetzen, Klappen erneuern
Reinigen, reparieren

F. 4 Aufzug
H. Lumbard
Ausbau d. Lageru,

Propylatp. reparieren

A. 8111
Ausgabe: 14/6

Re. 20.7.60

Flügelwerk
Noarkus-Kipfche

Müll
R. 17/5.60

davon A. 8771
A. 8715/8791
Kosten: 287.60

Gegeben 4.5.60

R. nur dem 110.
Kürrinken

Pos. 4

Trennung von Flötenbass 8' + 4' und Veränderung im Spieltisch
samt Nachintonation der Pfeifen

Pos. 6

Veränderungen am Spieltisch:

- 3 Tasten neu gravieren
- 2 neue Tasten einbauen
- 1 Taste versetzen von rechts nach links
- 2 Reserveleitungen sind in Handreg. ab und freie Kombinationen, in "Zungen ab" keine Reserveleitungen. Es muss ein Abreisser zugebaut werden, dazu noch 2 Einzelabsteller Zungen ab Nr. 10 + 15 mit Porzellanschild . 1 Schild extra für Einzel-Zungenabsteller Klarine 4'
- Nr. 14
- samt Beigabe des Kleinmaterials, Kabel, Lot usw. und aller Arbeit an Ort und Stelle 930.—

Wiederarbeiten der Pedal-Spieltaste ganz nach Nr. 1,

Termin: möglichst August, oder im Herbst
mit der Hauptbestimmung im Sept. oder Oktober,
am 10.9. u. 8.10. u. einige Tage vorher muss
Orgel spielbar bleiben.
Nachfrage

Büchsenwerk
für Opus 4077

Müll

A. 8766
Kürr.

64 Pf. 1/2 Pf. Büchsenwerk C 55
Piccolo 2' überl.

14.6. überl. 39.7.

Flügelwerk
Noarkus-Kipfche

Kosten: 3/8. 1/2. 1/2. 1/2.

Pos. 5

Lingua Portus 2' statt Perreban 6 2/5'
best. am 11.8. 60 bei K. B.

Neinwinder
Pfeifen-Kipfche

Müll

R. 27/12.60

A. 8717
Kosten: 27.6.60

- 1.) Neue Windladekasselle (Büchsenlade) für das Register Quinte 1 1/3' vom II. Manual
- 2.) Winda kommt ein Hauptrelais für das II. Manual

zusätzlich werden neue Klappflüsse und sonstige Kleinteile für die Montage benötigt.

Montage:

alte Windladekasselle und Relais wurden ausgebaut,
neue Teile werden eingebaut und die Relais werden reguliert
Neu- sowie Wiedereinbau des Registers Quinte 1 1/3' samt Nachintonation und Stimmung

Wiederarbeiten
ev. Nacharbeiten

a/d. R. 29/17

A. 8718

Kosten: 30/6.
samt dem 14/7.

Reparatur der Pedalkasselle
im Werk.

Die. um ab 9 Uhr
Sa. um 11

Textair
Kloster

a/d.

A. 8719

im Hauptpositiv (überhalb) Pedalkasselle ausbauen
Montieren von neuem Textair in
Wieder ein

fertig bis
Anfang Sept.

Heidelberg, Universität 2874

A. 8720

27.6.60

Positiv u/Log. durch Wiedereinbau

am A. 8718

Schneidwerk
G. Luitpold

Juli

A. 8121

Über Lieferung von neuen Pfeifen:

1. Anfertigung und Lieferung eines Registers Pfeifen Rohrflöte 4' C-f^m 54 Stück in Zinnlegierung 45%
2. Anfertigung und Lieferung eines Registers Pfeifen Oktave 2' C-f^m 54 Stück in 45%iger Zinnlegierung

Die Intonation der Pfeifen ist im Preis inbegriffen.

Genannt ist der reine Pfeifenpreis, ohne Raster und Stücke, sowie ohne Einbau an Ort und Stelle. Auch Verpackung und Frachtkosten sind nicht kalkuliert.

Lieferplan No 2528
am 14.10.60

- je 13 Korbflöte mit Korb
- je 30 Korbflöte ohne Korb
- je 30 Korbflöte mit Korb

Mon. d. 24.8.60 B. Pfeifen sind vorrätig in L. 2 B.

Chamarring
evang. Kirche

Juli

A. 8122

- 1.) Abbau der Orgel mit 15 Registern, 2 Manualen und Pedal pneumatischer Fraktur und Taschenladen.

Für den Transport der schweren Teile sind den Orgelbauern entsprechende Hilfskräfte zu stellen, ebenso für das Lagern der Orgelteile.

- 2.) Wiederaufbau der Orgel in unveränderter Form auf der neuen Empore, einschl. Intonation und Stimmung, wenn Kirche fertig

Falls sich während der Montage herausstellen sollte, dass einige Teile erneuert werden müssen, würden wir diese nach vorheriger Vereinbarung nach tatsächlichem Aufwand gesondert in Rechnung stellen.

Den Orgelbauern sind erforderliche Hilfskräfte bauseits zur Verfügung zu stellen.

- 3.) Durch die Versetzung der Orgel ist auch eine Umstellung des Ventilators erforderlich, samt neu verlegen der Windleitungen.

Das Neuverlegen der elektrischen Anschlüsse für den Motor, sowie Anschliessen des Motors ist bauseits an einen Elektriker zu vergeben.

Hellbach
evang. Kirche

Juli

A. 8123

Leitorgel (a. d. Friedhofskirche Hg.)
(Opus 2424)

Rechn. 8/12

Rechn. 24/7. 1960

Hirsau
evang. Kirche

Juli

A. 8123

Re. 22.11.60

Rechn. 13/7

Umstellung der Orgel Opus 3905
neuer Aufwand

Lehrstuhl
ev. Kirche

Juli

A. 8124

Rechn. 8/7

Abbau der Orgel

Oelshausen

Juli

A. 8125

f. die evang. Kirche
Angebote: 13.58 - 14.60

Rechn. 19/7

- 1.) 1 neuer Ventilator mit gekuppeltem Drehstrommotor 220/380 Volt, 3 Phasen, 50 Perioden, 1400 U/min. Modell O, Winddruck 105 mm, Luftleistung pro Min. 4 cbm, Motorstärke 1/3 PS

1 Windregler samt elastischer Verbindung, 3m Kette 1 übersetzte Rolle, eine unübersetzte Rolle, Gummipuffer, Lederstreifen, Leisten und Schrauben, Verpackung und Kistenabnutzung,

Frachtkosten bis Bestimmungsbahnhof

Einbau an Ort und Stelle

1,5 m Windleitung, Konduktorklötze.

- 2.) Reparatur

Pinache
erwerb. Kiste

Handwritten notes and signatures
A. 8126
betragt: 9.10.60

XH *Handwritten note*
Reparaturarbeiten der Orgel v. d. in dem Manual (227) *Handwritten*

1. Erneuerung von 154 Stück Relaisbälgen
2. " von 270 " Spieltischbälgen
3. " von 556 " Windladenbälgen
4. " von 7 Stück Registerzugskeilbälgen.
5. Gründliche Ausreinigung der Orgel mit 7 Registern.

Die Kosten für diese Arbeiten haben wir Ihnen in unserem vom 14. Juni ds. Jahres mit genannt.

Laut Mitteilung unseres Herrn Hoffmann sind die Holz- teile der Orgel vom Holzwurm befallen und es ist daher nötig, anlässlich der Ausreinigung auch eine Wurmbekämpfung durchzuführen. Zu den vorgeschriebenen Arbeiten kämen daher noch die Kosten für die Wurmbekämpfung mit dazu.

XH Die Gesamtkosten für die Reparaturarbeiten betragen daher *Handwritten*
Handwritten note

Der Spieltisch würde am zweckmäßigsten hierher zu uns ins Werk gebracht werden, damit die Auswechslung der Spieltischbälgen vorgenommen werden kann.

Handwritten note
Aufbau des Manual 8' Pfeifen etc. v. d. Manual *Handwritten*

Handwritten note
Obergrantsack v. d. Manual *Handwritten*
v. d. Manual - Halbbau *Handwritten*
Re. 20.9.60

Handwritten note
Harmann imstandsetzen

Handwritten note
Terra (Orkan) *Handwritten*
er. Ge. Haus, *Handwritten*

Handwritten note
A. 8128
betragt 11.7.
v. Hilfswerk *Handwritten*

Handwritten note
3-4 *Handwritten*
an T. *Handwritten*

- 470 Stück Taschen, verschiedene Grössen
- 220 " Relaisbälgen
- 410 " Spieltischbälgen
- 12 " Bälge für Doggenlade

Handwritten note
Erwerb. Kiste

Handwritten note
A. 8129
betragt: 19.7.60

Angebot 246.60

Handwritten note
Terra *Handwritten*

1.) Einbau eines neuen Registers

Trumpete 8' C-f''; C-h in Zink, c'-f'' in Zinnleg. Naturguss
hinzukommt ein neues Rasterwerk für das ganze Register.

Dieser Einbau des neuen Registers kostet einschliesslich Intonation und Stimmung, Fracht- und Verpackungskosten DM *Handwritten*

2.) Undisposition des vorhandenen Registers

Aeoline 8' von II. Manual auf 4'-Länge, passen d zu Flautino 2', 12 Pfeifen werden neu,

Die Kosten für die Undisposition mit Stock-änderung, Aus- und Einbau der Pfeifen sowie Intonation und Stimmung, Frachtkosten betragen DM *Handwritten*

- 1.) Gründliche Ausreinigung der Orgel mit 26 Registern DM 1.
- 2.) Wurmbekämpfung anlässlich der Ausreinigung DM 2.
- 3.) Durchsicht sämtlicher Bleigewichte und z.T. neu befestigen
- 4.) Lieferung und Einbau eines neuen Orgelgebläses, Größe 4 Luftleistung pro min. 15 cbm, für Drehstrom 220/380 Volt 50 Per. 1400 U/min. in einem Stahlblechgehäuse samt folgendem Zubehör: Elastische Verbindung Verpackung u. Kistenabnutzung Frachtkosten bis Bahnhof Güglingen Einbau an Ort und Stelle

Handwritten note
19.7.60

Handwritten note
Handwritten text on right margin

Bayreuth
Kath. St. Hedwig

Re. 20.9.60

A. 8730
St. H. Wa.

Leinwand

Leinwand aus Heilbrunn, H. Bühnen

Berlin
H. Jakobi

Julii

Re. 11.11.60

A. 8731
Kasseler: 20/2.60

Einbau eines Crescendotrittes mit Kontakteinrichtung.
Es ist folgendes Material erforderlich:

- Kontaktkästchen,
- Tritt,
- Crescendo-Anzeiger
- Abreisserkasten für "Walze ab"
- Piston für "Walze ab"
- einschliesslich Gelenkteile, Winkel, Wellen, Stangen, Zugseil.

Die Kosten einschliesslich aller Arbeit und Materialbeigabe,
Frachten und Argeiten an Ort und Stelle betragen 2500.—

Die Änderungen am Spieltisch werden in der Kirche vorgenommen.

Frankenhausen
ev. Kirche

Leinwand aus Heilbrunn, H. Bühnen

Aberlingen
ev. Martin alle Orgel

1 Gleichsprichter

A. 8732
Pfeifen, Candelabrum
(Fornix) b. H. Bühnen

A. 8733
ev. Pytel 28.8.60

Hiltinghofen
ev. Kirche

Julii
P. 21/1.60

A. 8734
Kasseler: 157.60

Taspenring (Holz-Ten.)

Langenau
ev. Kirche

Aug.

A. 8735
Kasseler: 118.60

Re. 21.9.60

Referenzen:
10.10.60

Lieferung und Einbau eines Orgelgebläses
für Drehstrom 220/380 Volt, 50 Perioden,
1400 Umdrehungen/Minute, in einem Stahlblech-
gehäuse, ausreichend für eine Orgel mit
11 Registern, mit einer Motorleistung von 0,7 PS,
Luftleistung 10 cbm/Minute,
Winddruck 125 mm WS mit folgendem Zubehör:

- Schalter mit Filzunterlage
- Windregler
- elastische Verbindung
- Kette, Rollen samt Lager, Gummipuffer,
- Lederstreifen, Leisten und Schrauben,

Stabsamtowa, G.P.
Methodist Church

Aug.

A. 8736
Kasseler: 117.60

- 3 Neu. Pumpenapparate
- 1 Pedal "
- 31 Pfeifen siehe Katalog

Referenzen: ab Werk
9.9.60

dazu Ersatzpfeifen

Rohrflöte 4' es¹ - c² neue Pfeifen in
Naturguss

Violin Diapason 8' fs¹ - g² neue Pfeifen
in Naturguss

Flöte 4' 14 Pfeifen

Montag. 24.8.60 8. nach Murrh. am 24.8.60 8

aus.
Johannesburg
Holy Trinity Church
Düsseldorf

A. 8737
M. 478 18.7.60

- 2 Man. Ruchrohrorgane
- 1 Pedal "
- 30 Chlöfen
- 29 Kinnorgelsteine

Bücherei/Rhine
evang. Kirche

1 Ventilatororgel
Größe 07.0

mit elastischer Verbindung

A. 8735
Anmeldung
21.11.11
Bestell: 23.7.60
220/230, Drehsystem 2 Pleuren

neu
Lancien/Canada
Sacred Heart Church, Windsor Ontario
A. 8737
Bestell: 23.7.60

Silber Knopf Orgel Company

Termini:

10 bald als möglich

1. dreimanualiger Spieltisch, Gehäuse in Eichenholz natur freistehend, elektrische Traktur, mit Rollladung verschliessbar Rückwand 2 Türen
Innen Mahagoni poliert
3 Manualklavaturen C-c^{'''} 61 Tasten
1 Pedalklavatur C-g['] 32 Tasten nach AGO
10 Koppeln nach Ihrer Spieltisch-Skizze
3 ~~manuelle~~ Kombinationen Setzer, wie in Ihrer Anlage
~~Rückwandmechanismus~~
Crescendo als Tritt, Anzeiger mit Licht
Schwelltritt mechanisch
1 verstellbare Orgelbank
1 Notenpult
Voltmeter
Full Organ
Registerzüge auf beiden Seiten der Manuale
Koppeln über den Manualen
mit den Anschlussbrettern

Silberkontakte

2. Neue Pfeifen ohne Windladen; ohne Rasterwerk

<u>Great</u>	Winddruck 115 mm	C-c ^{'''} 61 Töne	
Quintaton 16'		C-h Zink, rest Naturguss	61 Pfeifen
Nachthorn 4'		Naturguss	61 "
Mixtur 4fach	1 1/3'	Naturguss	224 "
<u>Swell</u>	Winddruck 135 mm	C-c ^{'''} 61 Töne	
Koppelflute 4'		Naturguss	61 "
Nasard 2 2/3' <i>Chlöfen 4'</i>		Naturguss	61 "
Schwiegel 2'		Naturguss	61 "
Scharf 3fach		Naturguss	183 "
Dulcian 16'		C-H Zink, Rest Naturguss	61
Schalmei 4'		Naturguss	61 "

Mitte werden

Pedal Winddruck 115 C-g 32 Töne
 Choralbass 4' Naturguss 32 "
 Rauschpfeife 2fach Naturguss 64 "
 Stillposaune 16' C-h in Zink, Rest Naturguss 32 "
 eingeschlossen Verpackung in Kisten
 fob. deutschem Hafen geliefert : \$ ~~4175.-~~

3. Motor mit Ventilator, wie am 12. Juli \$ ~~425.-~~
 3 Phasen, 550 Volt, 60 Herz Wechselstrom

Marsch. 24.8.60 B.
 u. nach Mainz, 24.8.60 B.

Berlin - Berlin
 Briefkasten
 Re. 16.9.60 A. 8140
 Kosten: 30.7.60

Aufbau einer Kirchenorgel
 4 fehlende Pfeifen in Berlin angefertigt
 Beginn 9/8.
 Datum

Leipzig 1. Platz
 Poststraße

Leipzig
 Re. 28.10.60

A. 8141

Stimmen der Orgel in Festschätzung
 auf 884. ~~187.500~~
 durch H. O. ~~187.500~~

Biederstein
 evang. Kirche

Leipzig

A. 8142

Re. 11.11.60 Kosten: 198.60

neues Orgelgehäuse (Kantelgehäuse) 0,5 PS.
 neue Orgel, Windspiel, stark. Holz. Pfeife, Kanten, Gänge
 Schornstein, Kleinmechanik
 Rechnung. 10.11.60

Flintberg Re. 16.9.60
 evang. Pfarramt

Leipzig

A. 8143

Aufbau einer Kirchenorgel
 in Fl. ~~187.500~~

Berlin - Siemensstadt
 evang. Pfarramt H. König
 Re. 4.11.60

Leipzig

A. 8144

Rezeption 4'
 Flut. Prinzipal 8' C-H stark Post-Kantelgehäuse
 Transparenz 8' Naturguss
 Orgel 4' 56 Pfeifen
 Rechnung. 15.11. in Berlin
 eingesehen

Marsch. 24.8.60 B.
 am 24.8 nach Mainz

Göttingen
Phywe A.G.
Re. 1.9.60

Accy.

A. 8745

bestell. 28.7.

Termin: 7.9.60

50 Klavier, Größe hochkant
4 1/2' im, 34x34 cm, 1 Seite Kupferpapier

Berlin - Charakterisierung
Linienschrift

Re. 31.10.60

A. 8746

bestell. 15.8.60

Termin: 6.10.60

14. Gemeinderat

1) Opt. Anzeigegeräte

2) Beschriftung einiger Heften, die mit beidseitig
einwirkbaren Heften.

3) Zerkleinern d. Lärm einiger Pfeifen

Janet G. Marie Cantaro

Central United Church

(Brook-Canada)

Angebot 26. Juni 1960

Accy.

A. 8747

bestell. 6.8.60

Q. 11/4

2. Ladenpfeifen
für Great C-c^{'''} 61 Töne (ohne Rasterwerk)

- 1.) 1 Register Quintatön 16' 24 Pfeifen in Zink, 37 Pf. in Naturguss
- 2.) 1 Register Prinzipal 4' in Naturguss
- 3.) 1 Register Twelfth 2 2/3' in Naturguss
- 4.) 1 Register Fifteenth 2' in Naturguss
- 5.) 1 Register Mixtur 3fach in Naturguss

3. Ladenpfeifen für Swell C-c^{'''} 61 Töne (ohne Rasterwerk)

- 1.) 1 Register Koppelflute 4' in Naturguss
- 2.) 1 Register Mixtur 4fach in Naturguss
- 3.) 1 Register Fagotto 16' C-h in Zink
c-c^{'''} in Naturguss
- 4.) 1 Register Trompete 8' C-h in Zink
c-c^{'''} in Naturguss
- 5.) 1 Register Clarion 4' C-h in Zink
c-c^{'''} in Naturguss

Q. 11/4

4. Ladenpfeifen mit Windlade (Pfeifen nicht einrastriert)
für Choir C - c^{'''} = 61 Töne

1 Register Sesquialtera 2fach in Naturguss
Elektrische Kegellade (3 Kanäle) mit eingebauten
Registerzugsbalg (gleichaufgehend), Magnet unter der Windlade

5. 6 Register Ladenpfeifen mit Windlade (Pfeifen nicht einrastriert)
für Positiv C-c^{'''} 61 Töne.

- 1.) 1 Register Holzgedeckt 8' in Eiche
- 2.) 1 Register Rohrflute 4' in Naturguss
- 3.) 1 Register Prinzipal 2' in Naturguss
- 4.) 1 Register Quint 1 1/3' in Naturguss
- 5.) 1 Register Cymbel 3fach in Naturguss
- 6.) 1 Register Krummhorn 8' 25% in Zinnlegierung
(Becher in Eichenholz)

Elektrische Kegellade für 6 Register C-c^{'''} 61 Töne
mit einfachen elektrischen Relais

6. 1 Register Ladenpfeifen und Windlade für 3 Register ohne Lade
(Pfeifen nicht einrastriert)
für Pedal C-f' 30 Töne

1 Register Mixtur 4fach in Naturguss.
Elektrische Kegellade für 3 Register C-c^{'''} 61 Töne
mit einfachen elektrischen Relais, ohne Lade
die Lade ist bestimmt für die
Mixtur 4fach, Trumpet 8', Choralbaß 4'
(die beiden letzt genannten Pfeifen sind dort bereits vorhanden.)

1. Elektrischer, 4-manualiger Spieltisch.
Gehäuse in Eiche furniert, natur, Inneres Mahagoni furniert
und poliert, mit Rolldeckel und Rückwand.
Die Manuale C - c^{'''} 61 Tasten,
das Pedal C - f' 30 Tasten mit Pedal-Klavatur nach
Vorschriften der AOG.

Registratur: 45 Registerzüge mit weißen Knöpfen und
18 Registerwippen graviert und fortlaufend nummeriert.

Kombination: als 4 Generalkombinationen mit 4 x 63 = 252 Setz-
möglichkeiten.

- 3-fach für get. Komb. Pedal mit 3 x 12 = 36
- 3-fach für get. Komb. Choir mit 3 x 12 = 36
- 4-fach für get. Komb. Great mit 4 x 17 = 68
- 4-fach für get. Komb. Swell mit 4 x 14 = 56
- 3-fach für get. Komb. Pos. mit 3 x 8 = 24

also insgesamt 220 Setzmöglichkeiten.

Die Apparate für die Ein- und Ausschaltung dieser Kombinationen
liegen in einem separaten Raum.

Mont. d. 24. 8. 60 B. Liefertermine 2696-98 Klavier
Mont. d. 24. 8. 60 B.

Wieder !!

Die erforderlichen Druckknöpfe, die Trittanlage, die Fußknöpfe und 13 Koppeln.

Swellpedal,
Choirpedal
Crescendopedal

mit erforderlichen Anzeige-Vorrichtungen, Notenpult und vorstellbarer Orgelbank.

Die notwendige Kabelverbindung ist von uns nicht berücksichtigt und müßte noch gesondert berechnet werden.

- Blatt 2 -

1. jahresweis Positiv mit Leuchtpfeifen

Flöte - Pedal
ev. Druckschraube Pedal

Quitt.

N. 29/9.60

A. 3748

Werkm. 1948

Abrechnung für Positiv C

Bad Kreuznach
Kathol. Kirche

Quitt.

Opus 3980

A. 3749

22.5.60

Pfeifen für Pedalpositiv 3-fach 2' 1 2/3' 1'

in Murrh. bestellt am 24.8.60 B.

Geilb.

Johannesburg
Trittanlage Fußknöpfe
Werkm.

Quitt.

A. 3750

N. 479

Werkm. 11.3.60

Termin ab Werk mit
Zahlung am 15.9.60

1. Positiv 4-fach

C-A	2'	1'	2 2/3'
B-a	2'	1 1/3'	1'
C-a'	2, 2 2/3'	2'	1 1/3'
b'-a''	4'	2, 2 1/3'	2'
b''-a'''	3'	2, 2 1/3'	1 1/3'

2.) Flöte 2-fach
C-f' 1/6, 1/8, G - cs 1/4, 1/6,
d - gs 1/3, 1/4, a - ds' 1/2, 1/3,
e' - b' 2/3, 1/2, h' - f'' 1, 2/3
fs'' - c''' 1 1/3, 1 cs''' - g''' 2, 1 1/3

3.) Quintanten 8' C-H Zeich, p-f''' Naturquart

4.) Prinzipal 2' in Naturquart

5.) Flöte 5f. 2 2/3' 2' 1 3/5' 1 2/3' 1'
mit repetierendem C-g''' in Naturquart
Abtunatz 1948. beauftragt

6.) Clarinetten 4' C-f' in Naturquart

Murrh. ohne Mixt. 23.8.60 B. Mixt. 23.8.60 nach Murrh. 6.5.60 B.
" an 23.8 nach Murrh.

Clarinetten 8-fach

Louis Richard
400 B

Aufg.

N. 488

A. 8151
Kaufk.: 44.8.60

Prüfung: ab Werk
14.10.60

Prüfungspfeifen nach A. 1255/A
Prüfungspfeifen - Feilung. in Münch. a. d. 1.8.60/61

Büro - Reparatur
ev. Rippe

Cyris 3/25

N. 488

A. 8152
Büro Kaufk. 19.8.

Zeit: min bis 2.10.
wieder eingebaut sein

Prüfungspfeifen: 30 neue Kantenablässe neuer Art
Kantenablässe erneuern oder abnehmen
Eben - Werk

Umsingen / Pros. u. Aufg.
evang. Gemeindefest
22.3.10.60

A. 8153
Kaufk.: 29.60

Reparatur der mit-gekauften Geigen
Cyris 1863) nach Aufwand

Prüfung: Auf. 10.10.

Schneiden / Wbbg.
evang. Rippe
Ausgabe 31.5.60

A. 8154
Kaufk. 579.60
Prüfung: 30.10. Prüfung
11.10.

über den Abbau, die Ausreinigung samt Wurmbekämpfung und Umdisposition
der Orgel in der evang. Kirche in Schönen:

- 1.) Ausbau und lagern der Pfeifen, abdecken der Windladen gegen Schmutz (bereits ausgeführt am 30.5.60)
- 2.) Ausreinigung der Orgel nach Beendigung der Bauarbeiten in der Kirche.
- 3.) Behandlung der Holzteile mit einem Wurmbekämpfungsmittel, da laut Angabe unseres Orgelbauers, der den Ausbau vorgenommen hat, Wurmbefall festzustellen war.

am 17. 12. 61 von H. Reparat. u. Aufg.

Disposition der Orgel, laut Rücksprache mit Herrn
KMD Lutz, Stgt. in Verbindung mit Herrn
auftrag

I. Manual:

- 1. Prinzipal 8' bleibt
- 2. Doppelflöte 8' bleibt
- 3. Oktave 4' bleibt
- 4. Rauschquinte 2 2/3' bleibt

5. Feldflöte 2' auf Kanzelle Gamba 8' mit neuen Pfeifen und Steckänderung

II. Manual:

- 6. Doppelflöte 8' Transm. von Nr. 2) - bleibt
- 7. Traversflöte 4' bleibt
- 8. Quart 1 1/3' + 1' auf Kanzelle Liebl. Gedeckt 8' mit neuen Pfeifen und Steckänderung.

- 9. Salicional 8' bleibt
- 10. Feldflöte 2' Transmission von Nr. 5) - bleibt

Pedalwerk:

- 11. Subbass 16' bleibt
- 12. Choralbass 4' auf Kanzelle Harmonika, neue Pfeifen und Steckänderung Übertrag: 1.145.-

Musik 8.9.60 Musik 8.9.60

Arbeits - Organ - Camp.
Landschaft Canada

A. 8155

Kaufk. 49.60

als Portratel unter
Kaufk. 10.10.61

501 Barberstübchen 115 cm hoch, niedri. Kühle ge-
randet (A. 8066)

- 4 Felle Polster, mittlere Sorte
- 1 Kinnbrett, mittelgroß
- 1 " klein

Schneiden / Wbbg.
evang. Rippe

A. 8156
Kaufk. 414.61

Ausreinigung
Wurmbek.

(Wurmbek. Mittel besorgt Schmidt
selbst)

Felberbau-Cas
N. G. Beck

A. 8167
N. 485

Rechnung: 15.12.60

Majar Open Diapason 23 Pf. C 158^{mm}
14^{mm} für Prospekt für Prospekt
49^{mm} Blaus

Mischstück 3 Pf. 183 Pf. 45 Pf. Kleinmischstück
Nabhrücke
Mischstück 95^{mm} Mess. Nr. 25.10.60 nach Mess. 25.10.

Yautiagu de Chile
Sachausbau

R. 9700
A. 8168

Linnisleder } 9mm
3 F. Mischstück }
3 F. Mischstück } 3mm

Klein-Mischstück
H. G. Beck

A. 8169
Rechnung: 5.10.60

Re. 4.11.60

Nachpreis

Lieferung eines Spezial-Organbläses mit geräuscharmen Motor, mit einer Luftleistung von 3 cbm pro Minute und einem Winddruck von 95 mm WS, für 1 Phasen Wechselstrom, 220 Volt (Lichtstrom),

Bau-Neuendorf
Dorfkirche

A. 8170

Re. 25.10.60

Rechnung: 24.12.60

Reparatur Orgel
Einbau der Windleitung
Einstimmung der Orgel

Reparatur
Orgel

A. 8171

Rechnung: 1.10.60

A. 8162

Rechnung Rechnung
24.12.60

Flötenorgel
Neuanschaffung

A. 8171
A. 8175/1879

Bestellung der Hauptbestimmung

1. 8 Stück Röhren für den Prospekt, ca 35-40 mm Ø,
200 mm lang in Zink bronziert

1 " Blindpfeife, ca 700 mm lg ^{30 mm} nach Wunsch

2. Neu austuchen der Stecherführungen im Pedal-Kontaktapparat, an Ort und Stelle,

nach Messung Zeichnung
Pf. Nr. 12.11.60 B.

Reparatur der Pedal-Spiellade

Binder - Bogaba
betz. Calcedone - Bogaba

A. 87 72
bestens: Fr. 10.60

Ferris; Abald
als möglich

im neuen Umbau

1.) 1 dreimou. elektrischer Spieltisch

- 2-9" Pedal pedale Typo. F. C. 2'
- 3 feste Kavalierschrauben
- 2 feste " 12. 2
- Chromschraube mit Lichtriger
- 2 elektr. Schalter je 10-11 Stationen

10 Kapseln

55 Registerkarten

nach Beschreibung Binder vom 7. 10. 60

2.) über folgende Orgelteile:

- 300 Stück Bindermagnete, 150 Ohm
- 100 Meter Orgelkabel 70 adrig
- 100 Meter Orgelkabel 35 adrig
- 1 Boschlichtmaschine mit 300 Watt mit Block und Band und große Kupplung (mit Regler)
- 30 Stück Registerzugbälge 130 x 100
- 30 Stück Registerzugbälge 130 x 80
- 60 Stück hohle Stückchen für Registerzüge
- 60 Stück Abstellventile mit langen Drähten
- 1000 Stück Kegel Nr. 6 für 13 mm Bohrung
- 1000 Stück Kegel Nr. 5 für 15 mm Bohrung

Membranen aus braunem Spaltleder

- 1000 Stück 25 x 60
- 1000 Stück 28 x 70
- 5000 Stück Gleitstifte lt. unserem Muster
- 5 Stück Bälge für Tremoloapparat
- 10 Meter Zinkkondukte 60 mm Durchmesser
- 10 Meter Zinkkondukte 70 mm Durchmesser
- 10 Meter Zinkkondukte 80 mm Durchmesser
- 40 Meter flexible Kondukte 18 mm aussen Durchmesser zur Verbindung
- 80 Meter flexible Kondukte 16 mm aussen Durchmesser zur Verbindung

Metallpfeifen: auf 105 mm Winddruck alle intoniert

- 1 Mixtur 3fach 1 1/3' C - g''
- Prestant 4' C - g''
- Bachflöte 2' C - g''

für Posaune 16' c-f' 18 Stiefel aus Holz mit Kehlen und Zungen, die Becher werden aus Holz hier gemacht.

2 elektrische pneumatische Schwellbetätigungen 10-11 Stationen

Flachkopfschrauben aus Eisen

- 40 Gross 60 x 10
- 20 Gross 70 x 10
- 30 Gross 50 x 9
- 10 Gross 45 x 9
- 10 Gross 40 x 9

Ventile für Relais

- 400 Stück Bohrgröße 18 mm mit Gewindedraht 60 mm, befilzte Scheibe und Holzmutter
- 400 Stück Bohrgröße 15 mm wie oben
- 600 Stück Bohrgröße 10 mm wie oben (Vorrelais)
- 500 Meter Plastikdraht für die Verbindungen im Spieltisch.

Miss. in Kondukte (x) 21. 20. 10. 60 Bz. Mess am 21. 10. nach Messung.

50 kilo 5^{er} Bleijähren 6^{er} au Bohrung (best. 7. 10. 60) Lieferheine: 2681-84 u. 2694 ke.

Lindwigsburg
ev. Kirchgemeinde

Obj.

A. 8173

Katell, 12.10.60

Termin: 21.11. fertig

Kanzel-Schalldeckel in Nußbaum, mattiert
kalkuliert nach Zeichnung Bl.40 von
Herrn Architekten Prof. Seytter

Der Preis hierfür beträgt einschließlich
der Transportkosten sowie Montagekosten
in der Kirche DM 4

In diesem Preis ist die Verkleidung und das
Gesims des Schalldeckels inbegriffen.

Nicht enthalten in dem Preis ist die Aufhängung
bzw. Befestigung und die Unterkonstruktion des
Schalldeckels.

Kanzel in Nußbaum, kalkuliert nach der Zeichnung
von Herrn Architekten Prof. Seytter, v. 28.7.60/Maßst. 1:10.

Der Preis hierfür beträgt DM ~~2200~~ ---

In diesem Preis ist inbegriffen:
Kanzelbrüstung,
Kanzelpult,
Äußere und innere Brüstungsverschalung,
Treppengeländer
sowie die Transportkosten.

Im Angebot nicht enthalten sind Unterkonstruktion der Kanzel
sowie die Treppe und der Handlauf für das Treppengeländer.

Laudenauville Physik
Kob.

De. 14.11.60

A. 8174

Katell, 12.10.

5 O. Pf. aufblasbar mit
verstellbaren Klappen

Kob. - St. Pauli - Nord
Evangelische

Obj.

A. 8175

Lieferung und Einbau eines neuen Orgelgebläses mit
einer Motorleistung von 1,1 PS und einer Luftleistung von
15 cbm/min., Winddruck 125 mm WS mit einem Motor für
3 Phasen Drehstrom, 220/380 Volt, 50 Perioden, 1400 U/min.
in einem Stahlblechgehäuse

Meidinger - Fabrikat

Bergheim / Hottel
ev. luth. Kirche

Obj.

A. 8176

Katell, 12.10.

18 neue Register mit
Kloppmechanik

Lieferanten Nr. 2293

Halze / ev. Kirche

Obj.

A. 8177

Katell:

evang. Kirche R. W. H.

Reparatur des Pfeifenwerks an d. Dachboden
Lieferanten Nr. 2294

Berlin 1.11.61
Herrn Herrmann

Q. 8178
Kaufm., 21.10.60
Perenni; Oktober 1961
2.4.68

Zus. 2. Prospekt Pfeifen Orgel 2812
Prinzipal 8' C-H links, p-g^m Bsp. - Oktave 4' C-g^m 56 Bsp. 1. Bau.

Gehäuse nach unserer Zeichnung Nr. 20 985, Holzwerk in
Eiche natur ohne Anstrich, samt Seiten und Abdeckung, in Spausplatten z.T.
furniert, Prospekt Pfeifen des Pedals in Zink, des Hauptwerks in 60iger Zinn-
legierung samt Einrichtung - ohne Untergehäuse -

Prinzipalbau 16' C-H 1/4. Frau, Rest 4' Lade Fontan 23.1.1911 Mung.

Halle - Würzburg
R. Aden

40 Reg. Rippen mit Schlüssel, Schrauben
u. Pedalen
Lieferanten P^o 1295

Breit-Steinwerk
Kaufm., 21.10.60
Perenni; 21.10.60

Einrichtung der Halle u. P.P.
Bauwerk später nachher zu ändern

Faustschloßpark
N. G. Werk
Kaufm., 21.10.60

Prospekt Pfeifen 4 Z. 1205 / 6 in Zink braun
Prospekt Zeichnung u. ~~Kaufm.~~ a. 27.10.60
b. L. K. best. a. 2.11.60

Lyttelton - Oas
N. G. Werk
Mit Orgel 4107

Q. 8152
Kaufm., 13.10.60
W. 476
Perenni; 1.12.60

Prospekt Pfeifen in Zink braun

Zeichnung u. ~~Kaufm.~~ a. 27.10.60
b. L. K. best. a. 2.11.60

Phantasie - Wes
N. G. Werk
Kaufm., 21.10.60
Perenni; 1.12.60

Prospekt Pfeifen in Zink braun
nach Z. 1260 A

u. a. 1.12.60. werden die Pfeifen u. Klaviere, auf Zeichnung u. Kaufm. a. 1.12.60
Zeichnung u. ~~Kaufm.~~ a. 27.10.60
b. L. K. best. a. 2.11.60

V. A. O. B.
Kaufm., 21.10.60
Perenni; 1.12.60

Liebe, Gedicht 8' Ab. 26 als 8' 17 Pf.
Botendau 8' Ab. 41 p-6 11 "

Menz. a. 7.12.60 nach Mung. a. 7.12.60
V. A. O. B.
Kaufm., 21.10.60
Perenni; 1.12.60

200 Pfl. in den...
Pflanzplan (siehe gelb) 1/10

Heidelberger
Universitäts-Schreiberei R.

1/12/54
R. 25/4

A. 1986
et. 20. 11. 1950
A. 1820
Vermittlung: Kald

Positiv (bei Kaldner) Niederbrunn
zum 1. 11. 1950 mit H. Wacker besprochen
ausgegeben 23. 11. 50

Hamburg
Wirtshauskapelle des Kirchenorgels.

A. 1987
Ausgaben: 26/100

3 Registerbarockorgel
aus Kaldner

Re. 1. 12. 50

Neubau - Kaldner
11. Registerstellung
R. 25/12

Preisbuch 598
A. 1988
Ausgaben: 28/100
1960

Da das Instrument seit der Erbauung im Jahre 1936 nicht ausgereinigt wurde, wäre eine gründliche Ausreinigung und Durchsicht dringend nötig.
Die Kosten für die Ausreinigung betragen lt. beiliegenden detaillierten Angebot DM 866.--

Anlässlich dieser Ausreinigung könnte die Höherstimmung der Orgel vorgenommen werden. Die Kosten hierfür betragen " 861.--

Harold - Gaudin
H. Bixler

M. Kaldner
A. 1989
Ausgaben 25/100

Re. 7. 11. 50

Hin = H. Kaldner aus H. Gaudin
H. Kaldner aufgeben in H. Gaudin

20
2 28/100

An das
Musikwissenschaftliche
Seminar der Universität
Heidelberg,
Augustinergasse 7.

D. Gaudin
Auftrag
23. November 1950.
P8/z

Regd

91
7/11/60
die
1/1

Kostenanschlag

Über die Restaurierung des historischen Positivs (etwa von 1729) aus dem Senatssaal der Universität Heidelberg.

Das Positiv mit 6 Registern aus ins Werk genommen werden und grundlegend renoviert werden. Die Disposition lautet:

Manual C - c'' (ohne Cs) 48 Töne.

- 1. Gedeckt 8' alte Pfeifen bleiben, werden gegen Holzwurm imprägniert.
 - 2. Kleingedeckt 4' alte Pfeifen bleiben, werden gegen Holzwurm imprägniert
 - 3. Quinte 2 2/3' alte Pfeifen bleiben, werden gegen Holzwurm imprägniert.
 - 4. Prinzipal 2' z.T. im Prospekt, 27 alte wertvolle Pfeifen bleiben, restliche Pfeifen neu aus 60%iger Zinnlegierung.
 - 5. Quinte 1 1/3' neue Pfeifen aus 60%iger Zinnlegierung
 - 6. Oktave 1' neue Pfeifen aus 60%iger Zinnlegierung.
- Pedal C - c' (ohne Cs) 24 Töne angehängt

Die schadhaften Teile des Gehäuses müssen ausgefleckt und erneuert werden.

Das obere Gesimse muß in den Gehrängen neu verleimt werden.

Die Rückwand muss geschraubt werden.

Das ganze Gehäuse wird gegen Holzwurm imprägniert

Der Doppelboden im Untergehäuse muss herausgenommen werden

Der Schöpfer am Gebläse wird entfernt

Ein neues Elektro-Gebläse für 1 Phasen Wechselstrom 220 Volt wird eingebaut.

Einbau einer neuen Pedalklavatur in Nische

Der vorhandene Faltenbalg wird etwas höher montiert und bekommt nur sehr wenig Aufgang. Dadurch wird der erforderliche Platz für das neue Gebläse geschaffen.

Blatt 2

Mus. Nr. 13. 14. 50

50
2 28/10

Der Faltenbalg muss vor Einbau genau geprüft werden, schadhafte Stellen werden neu beledert.

Die schadhaften Teile der Windleitung werden ausgebessert.

Die Windlade wird auseinanderggebaut, wo nötig werden Kanzellen ausgegossen, Ventile werden neu beledert, schadhafte Teile ausgetauscht.

Die Pfeifenstöcke werden auf Durchstecher kontrolliert und gegen Holzwurm imprägniert.

Das Brett, in dem die Pedaltasten geführt werden, wird abmontiert, die dadurch entstandene Lücke wird mit einer neuen Pedalklavatur verschlossen C - c' (ohne Cs) 24 Töne. Diese Pedalklavatur wird so angebracht, dass sie jederzeit herausgenommen werden kann.

Die Abstrakten vom Pedalwellenbrett zur Pedaltaste werden erneuert, eine Führungsleiste und Abstraktenschuhe werden angebracht.

Die beiden Wellenbretter gegen Holzwurmbefall imprägnieren, bei den Wellen die zuviel Spiel haben, Filzscheiben einlegen.

Manualklavatur reinigen und neu befilzen. Führungstifte entrostet, schadhafte Teile erneuern

Schadhafte Abstrakten erneuern, gesamte Spieltraktur in Ordnung bringen und neu einregulieren.

Unter der Manualklavatur befinden sich 2 Wippenraster mit kurzen Wippen. Das vordere, das den Abgang zum Pedalwellenbrett hat, muß am Unterteil der Orgel befestigt werden. Das hintere Raster bleibt am Oberteil der Orgel befestigt.

Die Registertraktur weist einige wurmtichige Teile auf, welche erneuert werden müssen. Die Lager für die Registerwellen müssen fest im Gehäuse verankert werden, die ganzen Teile ebenfalls mit einem Wurmbekämpfungsmittel imprägnieren.

Anbringen eines kleinen Kippschalters für das Gebläse, an einer unauffälligen Stelle

Intonation und Stimmung der Orgel.

Äussere Wiederherstellung durch einen Restaurator ist in diesen Preis nicht inbegriffen.

ab e Transsmission von Posaune 16' - in der alten Lade schon vorhanden.

Generalüberholung der Pedallade auf der die 12 Pfeifen eingebaut werden sollen.

Die Lade kann wegen ihrer Größe wohl nicht ausgebaut werden und muss an Ort und Stelle überholt werden. Die Pfeifen werden ausgebaut und Wiedereinbau einschl. Bombarde samt Nachintonation und Stimmung.

Die Kosten für diese Erweiterung einschliesslich aller Arbeit, Fahrtkosten und Materialbeigabe betragen

Blatt 2 !

Mans. Nr. 13. 14. 61 bei LK best.

Gepl.

101
7.11.60
sic
1/1

15
61
2
61
4
24

Handwritten text at the top of the left page, including the date "1961.08.23" and other illegible characters.

Main body of handwritten text on the left page, appearing to be a technical specification or report, written in a cursive script.

Handwritten header text: "Hochwind" and "Nicolaikirche".

Handwritten notes in the top right corner: "M. A. 1961", "30.08.60", "341", and "Krieg April 1940".

Handwritten notes: "Abgelesen v. ...", "ausgegeben v. ...", and "(siehe ...)"

Handwritten header text: "Hochwind" and "Nicolaikirche".

Handwritten notes in the top right corner: "M. A. 1961", "17.11.61", "A. S. 194", "Krieg April 1940", and "et. ...".

- 1. Einbau eines Tremulanten für das II. Manual der Orgel:
Da 2 Windladen vorhanden sind, müssen 2 Tremulanten eingebaut werden, samt Zubehör und Betätigung im Spieltisch sowie Montage in der Kirche
2. Einbau von 3 neuen Bälgen u. Kanälen samt Zubehör:
Um das Durchstecken des Tremulanten II. Manual ins I. + II. Man. sowie Kleinpedal zu vermeiden sind folgende Teile erforderlich
3. Einbau Bombarde 32' C - E im Pedal:
Bombarde 32' C - H 12 Pfeifen neu aus Holz, habe Länge samt Raster.

Handwritten text at the bottom of the right page: "Muss. Nr. 13. 14. 61. beil. K. 1961."

426B

2 Jahre prov. Limonengitber
apertans

Q. S. 92
Lith. W. 493

Lith. W. 493

Protonia
Coastly

Q. S. 93
Lith. W. 499

Protonia
Lith. W. 499
Lith. W. 499

Lith. W. 499

Lith. W. 499

Q. S. 94
Lith. W. 511

Lith. W. 511

Lith. W. 511

Lith. W. 511

Lith. W. 511

Q. S. 95
Lith. W. 511

Lith. W. 511

Lith. W. 511

Lith. W. 511

Lith. W. 511

Q. S. 96
Lith. W. 511

Lith. W. 511

Lith. W. 511

Nov.
Protonia
Coastly

Q. S. 97
Lith. W. 511

Q. S. 97
Lith. W. 511

Lith. W. 511

betr. St. Andrew's United Church, Niagara Falls / Ontario:
Besten Dank für diesen Auftrag, den wir wie folgt ausführen werden:

Grat:	nur Pfeifen	Zink	Naturguss	Zus.
Quintatöen	16'	C-c ^{'''}	12 37	49
Royal-Trumpet	8'	C-c ^{'''}	12 49	61
Mixtur	4fach		244	244
Prinzipal	8'	C-c ^{'''}	24 37	61
Swell: nur Pfeifen				
Obce	16'	C-H	12 —	12
Trompete	8'	C-c ^{'''}	12 49	61
Pedal				
Trombone	16'	C-H	12	12

wollen Sie uns von Obce 16' und Trombone 16' nur die Masse vom 8' c schicken, also Durchmesser und Bescherlänge, das genügt.

Nov. 29. 11. 60 B. Nov. 29. 11. 60 B.

Lith. W. 511

Lith. W. 511

Lith. W. 511

Q. S. 98
Lith. W. 511

Lith. W. 511

Italien
ber. R. 186
G.A.B.

Nov

Erklärung
G.A.B. S. 201
W. 482 Nachtrag
Mit G.A.B. H. 172

Prüfung: kann nicht ge-
teilt werden

At. Celarabucca S. 1-2^{te} Nov. 25
Nahrung für 2^{te}
Mens. an 7. 12. 60 am 7. 12. nach Mainz.

Kaiserslautern
an Kaiserstuhl

Nov
R. 12/6

Erklärung S. 202
Mens. 23. 11
Prüfung, G.A.B. Nov. 25
d. G.A.B.

Erklärung der Arbeit
aufgegeben 23. 11

Bahnarbeiten
erw. R. 186

Nov
R. 31/11. 61

R. S. 203
Mens. 23/11

Prüfung: nur für 1/2
erl. Arbeit bew. 23/11
Hochschule

Erklärung d. Arbeit
(Bauwesen)

Berlin - Kaiserstuhl
erw. R. 186

Nov
R. 20/12

R. S. 204
Mens. 23/11

9 Reg. eingetragte sind beiderseits

(Berlin)

Dpl. Herdmeister
Grossborsdorf

Nov
Re. 6. 12. 60

R. S. 205
Mens. 23/11. 60

1 200. Herdmeister
G.A.B. 454

Erklärung 1^{te} 20/11

Erklärung
G.A.B. S. 201
W. 482 Nachtrag
Mit G.A.B. H. 172

R. 13/3. 61

R. S. 206

Erklärung
G.A.B. S. 201
W. 482 Nachtrag
Mit G.A.B. H. 172

Prüfung: 10/3. 61
K. nicht befriedigend
Mens. 23/11

Erklärung
G.A.B. S. 201
W. 482 Nachtrag
Mit G.A.B. H. 172

Nov
G.A.B. 44/77

R. S. 207
Mens. 23/11

Prüfung: 17. 11. 61

Erklärung
G.A.B. S. 201
W. 482 Nachtrag
Mit G.A.B. H. 172

Erklärung
G.A.B. S. 201
W. 482 Nachtrag
Mit G.A.B. H. 172

Erklärung
G.A.B. S. 201
W. 482 Nachtrag
Mit G.A.B. H. 172

Nov
R. 23/11

R. S. 208

Prüfung: 23/11
Mens. 23/11
Prüfung: nur für 1/2
erl. Arbeit bew. 23/11
Hochschule

Prüfung: 23/11
Mens. 23/11
Prüfung: nur für 1/2
erl. Arbeit bew. 23/11
Hochschule

Sau Salvador

Prüfer - Bogobé

Aug 1960

A. S. 09

Permis ab Werk

Mei - Juni 1961

1 kompletter zweiman, elektrischer Spieltisch
 Gehäuse Eichen, aussen glatt mit Rolldeckel
 Rückwand 2 Türen, Schloss rechts
 (nach Eisenschmid)
 2 Manuale je 61 Tasten
 1 Pedal Type F 30 Tasten mit Klaviatur in Eichen
 strahlenförmig,
 30 Kipper für 22 Register, 8 Koppeln mit lfd.
 Nummern graviert nach Ihrer Vorlage
 Koppeln im Kästchen nach Ihrer Vorlage
 3 feste Kombinationen P.F.T. Auslöser
 2 freie Kombinationen 1 und 2
 1 Crescendowalze mit Lichtzeiger
 Schwelltritt 10 Stufen

1 Schwellmaschine für 10 Stationen mit grossem Schild EXPRESSION
 II

Kleinteile :

Best. 4.1.60 Bindermagnete 150 Ohm 200 Stck
 2.2 dto 75 " 50 "
 Best. 9.12.60 1 Boschmaschine mit Block, Band, grosse Kupplung, 200 Watt
 Orgelkabel: 70 adrig 30 meter (bei H. Leuzgustler)
 30 " 45 "
 Kegel mit Scherchen Nr. 6 für 13 mm Bohrung 600 Stck.
 Nr. 5 " 15 mm " 500 "
 Membranen aus braunem Spaltleder 60 x 25 600 Stck.
 70 x 28 800 "

Orgelsteuerung mit 72 V.

Parroquia del Divino Salvador, Bogota

Blatt 2

Metallpfeifen :

	Zink	Naturguss
Prinzipal 8' C-a im Prospekt (b) -c" a.d. Lade	22	
Gemshorn 8' C-c"		39
Nazardo 2 2/3' C-c"		61
Waldflöte 2' C-c		61
Mixtur 4-6fach C-c"		61
Trompete 8' C-c " in Kupfer als Prospekt- pfeifen in der Front		342
Rohrflöte 8' c-c" Ladenpf.		61
Viola 8' C-c" "	12	49
Blockflöte 4' C-c"		61
Terzflöte 1 3/5' C-c"		61
Quinte 1 1/3' C-c"		61
Rohrschalmey 8' C-c"		61
Contrabass 16' C-f' im Prospekt	30	
Flötenbass 8' C-b " h-f' Ladenpf.	24	6
Gedecktpommer 4' C-f'		30
Nachthorn 2' C-f'		30
Posaune 16' C-f' Becher halbelänge		18

Prospektpfeifen nach Ihrer Zeichnung

Contra- 16'	2 x 4,65 x 1,30 =	12,09 qm
bass 8'	2 x 3,00 x 1,35 =	8,10 qm
Prinzip. 8'	2 x 2,90 x 1,50 =	8,70 qm
Flötenb. 4'	2 x 1,45 x 0,85 =	2,46 qm

bitte um Mitteil-
 lung ob diese Pros-
 pektpf. blank ge-
 putzt oder bron-
 ziert werden sol-
 len.

*Contrabass muss in 2 Teilen gemacht werden
 Röhren Durchmesser länger als 3" machen, wegen Prospekt
 in der Hochdruck pr. Paris Müll
 Mess. 18.1.61 Pfeifen. Front werden bei LK bestellt
 Mess. 19. mit Frontzeichnung 18.1. an Herrn Ranz.*

Pfeifen-Lichtkurve
ev. Barfische

Augen 295,60

Q. 8210
Lichtkurve: 28.11.60
Pfeifen: fertig bei 15.72

1. Miktransport der gelagerten Pfeifen von Pfarrhaus in die Kirche.
2. Reinigung sämtlicher Pfeifen, sowie des ganzen Orgelwerkes von Staub und Schmutz.
3. Durchsicht der Blasbälge; Überprüfung des Winddruckes und der Windkanäle.
4. Durchsicht der Windladen und Pfeifenstücke und Prüfung auf ihre Dichtigkeit.
5. Durchsicht und Überprüfung der Stimmvorrichtungen bei den Pfeifen und Abdichtung von losen Stüpseln.
6. Wiedereinsetzen des Pfeifenwerkes und Überholung der Intonation.
7. Stimmung der ganzen Orgel auf dem bisherigen Tonhöhe.

Ferruccio Mrs. Gregen
evangel. Kirche

Q. 8211
Lichtkurve: 28.11.60
Pfeifen: 3.11.61

1. Ausbau des ganzen Pfeifenwerkes, insges. 14 Register und lagern der Pfeifen. Abdecken der Windladen mit Platten und Decken (sind bauseits zu stellen) damit kein Schmutz in die Stockbohrungen gelangt.
2. Wiedereinbau der Pfeifen, Ausreinigung des ganzen Orgelinneren, Nachintonation und Stimmung der Orgel.

Orgelteile die während der Restaurierung der Kirche beschädigt werden und durch neue ersetzt werden müssen, sowie Reparaturen an der Orgel werden nach Aufwand verrechnet.

3.) Auswechsellern der Pedale an Harmonium im/auswechseln

Frankfurt/Main
Katharinenkirche, Hauptorgel

Q. 8212
Lichtkurve: 4.12.60
Pfeifen: besten

in Opus 3000
Augen 14.3.60
23.4.59

1.) Ausreinigung u/ Augen 23/4.59

1.) Lieferung und Aufstellung eines neuen elektrischen Spieltisches auf der unteren Empore der Katharinenkirche mit 4 Manualen und Pedal für insgesamt 62 Register, fahrbar, mit folgenden Einrichtungen:
Gehäuse in Eiche, das Trittbrett zweiseitig geschweift mit fahrbarem Podium, die Rückwand als Türen ausgebildet. Die Manualklaviaturen mit Elfenbeinbelag und geschweiften Karnisen, die Pedalklavatur strahlenförmig aus Eichenholz.

Seitlich schräge Anlage der Register Tasten.

- 4 freie Kombinationen
- Crescendowalze
- Auslöser für feste u. freie Kombinationen
- 3 Manualkoppeln, 4 Pedalkoppeln
- Tutti und Nebenzüge
- Freie Kombination an Generalabsteller für Zungen
- Einzelabsteller für Zungen
- automatische Pedalumschaltung frei einstellbar
- Schwelltritt
- Piston in Wechselwirkung mit Druckknopf
- Lichtsignale und Piston eingebaut
- Doppeldruckknopfschalter für Motor und Licht
- geteilte freie Kombination für Manual und Pedal
- Pedalbeleuchtung,
- Notenpultbeleuchtung
- Orgelbank,
- Voltmeter
- Crescendoanzeiger

2.) Lieferung und Anschliessen der Kabel, einschliesslich Kabelschlauch und Kabelschuhe und sonstigem Zubehör

3.) Elektrifizierung der Pedallade und Anschliessen der Kabel für das Hauptwerk und Pedal
Lieferung und Einbau von neuen Magneten und Wippen für die Spieltraktur
Lieferung von etwa 10 m 70-adriges Kabel für das Hauptwerk und etwa 8 m 35-adriges Kabel für das Pedal, einschliesslich Beigabe des erforderlichen Materials für den Einbau, und aller Arbeit

4.) Einbau einer elektrischen Schwellbetätigung
(Der Ausbau der mechanischen Schwellbetätigung ist in diesem Preis inbegriffen.)

M. Müller

5.) Umdisposition:

1. Oktave 2' im Oberwerk wird ersetzt durch eine 5-fache Mixtur
Mixtur 5-fach neue Pfeifen C - g'' in 60'iger Zinn-
legierung.
Da der Pfeifenstock von Oktave 2' für die Mixtur
nicht ausreicht, muss ein neuer Pfeifenstock angefertigt
werden mit neuen Kondakten und neue Windzuführung.
Der neue Pfeifenstock wird höher gesetzt, um Platz
zu gewinnen.
2. Rankett 16' im Oberwerk wird ausgetauscht gegen einen
Dulcian 16' aus dem Hauptwerk.
Neuer Stockfurnier und Raster.
3. An Stelle von Dulcian 16' im Hauptwerk kommt eine Waldflöte 2'
Neue Pfeifen C - g'' für Waldflöte 2' in 45'iger
Zinnlegierung
Neuer Stockfurnier und Raster
4. An Stelle von Kopffregal 4' im Rückpositiv kommt eine
Sesquialters 2-fach
Neue Pfeifen C - g'' in 60'iger Zinnlegierung,
Neuer Stockfurnier und Raster

(k) Am alten Spielstuhl Aufhängen von neuen Aufhängen, eine
Klapperei der Pfeifen ist vorhanden

Mens. ev. 22. 2. 61 B.

Mens. bl. am 22. 2. nach Mainz.

Sporstheim - Bröttingen

Christus Kirche

R. 21/1.61

Q. 5213

best. 13. 12. 60

Rechn. im Januar

in dem Spielstuhl

"Handregler ab" als Handregler habe n. 11a. freie Hand.
in der Reparatur Reg. Tisch 2° 24

Vorbereitung
Gerech. Rech.

Rechn. 15/11.61
Nr. 499 best. 14/12.60

Quartalspfeifen nach
Z. 1240 B/F. O. 290
in Tisch gebracht

Kopffregalzeichnung u. Tisch. a. 2. 1. 61 / B.

Produktivitäten

Rechn. H. Joseph 17/3

Waldflöte

Q. 5215

best. 14/12.60

Doppel Orgel 1742 Esser-Flügelbau n. K. Kasper
in Esser Abbau n. Hauptorgelbau in Produktivitäten
ohne Veränderungen, (Leipzig's Werkstatt)

best. n. n. n. n. n.

Veränderung der Orgelbau bei Seite eines
Kondakten, Wundkassen Licht von Mainz direkt nach Rodenkirchen.
5 neue Prospektspiegel, d. keine Seitenfront
in Mainz, best. 18. 12. 60 für Prospekt mit aufgeworfenen Lösen

Rechn. - Wundkassen

Veränderung Kirche drei Jahre vor dem

R. 317.61

Rechn. 2/1.61

Rechnung nach Tisch Wundkassen

Handregler Wundkassen

Rechn. Kirche

R. 314

Q. 5217

best. 15/12.

Rechnung der Orgel n. Prospekt
in Wundkassen 18. 12. 60
Ev. 28. 2. 61 B.

Feld Zeichn. / Geraden
Kassol. Mikroskop

R. 1313.64
A. 8318
Kassol.: 18.12.60

Auszeichnung der Vogel aus Cassol
Pinnen: 15.1.
Gedrig

Versammlung - Tuid
N. G. Kerk

Nov. 61
A. 8319
Kassol.: 23.12.60
Pinnen 26 Stück
wie oben 1. 3.
in Holz aus Stoff

Prospektblätter u. Z. 1242 / A. P. O. 378
in Link gezeichnet
Prospekt-Zeichn. nach Misch a. J. 1. 61
Alberthau - Das
N. G. Kerk

Nov. 61
A. 8320
Kassol.: 23.12.60
Pinnen: voran
1. 3. 61

Nr. A. 8167
Seite 332

Prospektblätter nach Z. 1243 A / P. O. 383
in Link gezeichnet
Prospekt-Zeichn. u. Misch a. J. 1. 61

4000 - Fleurbaue
Kiefernholz 2629

A. 8321
Kassol.: 23.12.60
Pinnen: 1060
als möglich

570 m Silberkautschukholz in
Längen von 1 Meter, ϕ 0,5 mm

25 Bilo Silberkautschuk
3 kg. sind nach an Postpaket voraus

Berlin - Wittenberg
Adolf Hoehner Goldstein

Nov.
R. 11/1. 61
A. 8322
Kassol.: 6.1.61

Arbeitsweise der Goldstein
gegen Rückgabe in feineren Paketen

Kiefernholz 2630

Wettersee (VETERSEN)
et. Erlöserkirche

Nov. 28/11.
R.
A. 8323
Kassol.: 7.1.61

Leihengel Opus 3985 (Kleinplastik)
bis 6. März für Herstellung d. Figuren nach
Wettersee anliefern.

Handwritten notes at the bottom of the page.

Schwaigern
Königshaus

Alter Orgel 1559 / 1910
Orgelbau 23.4.59 "H"

Am 6.1
29.6.62

2.5324
Kosten: 17.1.60

Prüfung: spätestens
Frühjahr 1962

über Umdisposition und Erweiterung der Orgel, Ausreinigung, Durchsicht und Reparatur der Windladen, Nachintonation und Stimmung der Orgel.

I. Umdisposition:

I. Manual C-g'' 56 Tasten

- 1.) Gedeckt-Pommer 16' aus Bourdon 16' neue Aufschnitte
- 2.) Prinzipal 8' neue Kerne und Aufschnitte
- 3.) URohrgedeckt 8' aus Fugara 8' neue Kerne und Aufschnitte
- 4.) Oktave 4' neue Kerne und Aufschnitte
- 5.) Blockflöte 4' neues Register
- 6.) Waldflöte 2' neues Register
- 7.) Rauschquinte 2 2/3', 2' / 2 2/3' aus Gemshorn
2' aus Mixtur
- 8.) Mixtur 4-6fach neues Register
- 9.) Trompete 8' wird umintoniert

Kosten für die Umdisposition des I. Manuals DM 3.200,-

II. Manual C-g'' 56 Tasten

- 10.) Gedeckt 8' aus Stillgedeckt, neue Aufschnitte
- 11.) Quintatön 8' aus Gamba 8', neue Kerne und Aufschnitte
- 12.) Harfenprinzipal 4' neues Register
- 13.) Rohrflöte 4' aus Salicional 8' neue Kerne und Aufschnitte
- 14.) Oktave 2' neues Register
- 15.) Quinte 1 1/3' aus Aeoline neue Kerne und Aufschnitte
- 16.) Sesquialtera 2fach
2 2/3', 1 3/5'
12 Pfeifen neu

2 23. April 1959 das evang. Pfarramt Schwaigern / Württ.
Kostenanschlag A

- 17.) Scharff 4fach neues Register
- 18.) Haut bois 8' 1258 b. u. 18.1.61 neues Register
- Kosten für die Umdisposition des II. Manuals DM

P e d a l

- 19.) Violonbass 16' neue Aufschnitte
- 20.) Subbass 16' neue Aufschnitte
- 21.) Oktavbass 8' neues Register
- 22.) Flötenbass 4' 12 Pf. aus Konzertflöte, Rest neue Pfeifen
- 23.) Kornett 3f. 2 2/3', 1 3/5' + 1' neue Kerne u. Aufschnitte
- 24.) Posaune 16', nur 12 Töne, vorhanden ab c Transmission, Nachintonation.
- 25.) Klarine 4' 1258 b. u. 18.1.61 neues Register
- 26.) Gedecktbas 8' Transmission
- 27.) Oboe 8' Transmission

Kosten für die Umdisposition des Pedals DM

Die Gesamtkosten für die Umdisposition der beiden Manuale und des Pedals stellen sich auf DM

II. Erweitern der Windladen II. Manual 2 Kanzellen neu und Pedal 4 Kanzellen neu

Durchsicht und Reparatur der Windladen im I. und II. Manual und im Pedal.

(Erneuern der Bälge kann nur nach Aufwand berechnet werden, da jetzt noch nicht gesteht, um welche Menge es sich handelt.)

Die Lade vom II. Manual und Pedal wird ausgebaut und zur Erweiterung ins Werk geschickt

Die Kosten für die unter Position II genannten Arbeiten, eingeschlossen der Wiedereinbau der Windladen, sowie samt Transport- und Verpackungskosten betragen DM

III. Reparieren der Bälge und Windleitungen DM

Neus. der neuen Reg. erst 12.5.61, nach Münch. 12.5.61

115
66
8
66
9
66

3 23. Apr. 1959 das evang. Pfarramt Schwaigern/Württ.
Kostenanschlag A

IV. Überholen des Spieltisches:

- 1.) Ausrichten der Manualklaviaturen
- 2.) Auswechseln der Registerschildchen
- 3.) Erneuern bzw. Auswechseln der Spieltischbälgechen

Der Spieltisch wird zur Überholung ins Werk geholt.

Die Kosten für die Arbeiten unter Pos. IV betragen

V. Ausreinigung der ganzen Orgel und Imprägnierung der Holzteile mit einem Wurmabkämpfungsmittel

VI. Intonation und Stimmung der Orgel

Nachtrag Angebots 24.3.61

Bestelln: 15.4.61

- a) Lieferung und Einbau von Wängelbälgechen insgesamt 742 Stück
- b) Lieferung und Einbau von Relaisbälgechen insgesamt 732 Stück
- c) Lieferung und Einbau von Kegelladenbälgechen insgesamt 538 Stück
- d) Lieferung und Einbau von Spieltischbälgechen insgesamt 225 Stück.
Bereits in unserem Angebot v. 23.4.59 berechnet! Position IV.
- e) Lieferung und Einbau von Doggentönen insgesamt 80 Stück
- f) Lieferung und Einbau von Rahmenmembranen insgesamt 56 Stück
Bereits in unserem Angebot v. 23.4.59 berechnet!

Leinen Waden
evang. Pfarramt
Kau. 6.1
R. 2/3.61

Q. 8325
Bestelln: 24.1.61

Ausreinigung der Orgel
+ Imprägnierung d. Holzteilen

ev. Pfarramt
fertig mit Ende Febr.

Polster
ev. Pfarramt
Produktionbest. St. 35

Q. 8326
Bestelln: 27.1.61

Früherung

Bestelln: über
Opfer

Wellen
evang. Pfarramt

Q. 8327
Bestelln: 25.1.61

Ausreinigung u. Wurmabkämpfung

- 1. Ausreinigung der Orgel lt. beiliegendem detaillierten Kostenanschlag mit Imprägnierung sämtlicher Holzteile gegen Wurmbraß
- 2. Auswechslung von Bälgechen:
Ca. 1690 Stck. Wängelbälgechen
145 " Keilbälgechen
32 " große Registerbälge
64 " kleine Registerbälge
einschließlich aller Arbeit, Ausbau und Wiedereinbau, Frachtkosten und Fahrtkosten, inoges.

Hörnerbrüche (Hörnerbrüche)
ev. luth. Kirche

Q. 8328
Bestelln: 25.1.61

Tausch der Kontakte im Spieltisch

Bestelln: über

115
7
61
8
61
24
9
61

Saob

A. 8329
Lieferanten 2641

5 Registrierungen f. Koppeln
Mischmaschine v. Ludwigsb. ¹¹

Saob

M. 577 A. 8330
Lieferanten: 27161

400 dopp. beladene Rollenhersteller	42 mm Ø	(34)
200 " " " "	25 " "	(16)
200 " " " "	13 " "	(8)

Lieferanten N^o 2

Bau- u. Wiederaufbau
Paterhaus Kirche R. 4/4.61

A. 8331
Lieferanten: 27161

Leibnizgel (Juni 1941) (siehe Anhangspalte Bau)
jetzt Bau- u. Liebrav

Wiederaufbau
Leibniz-Kirche

A. 8332
Lieferanten: 27161

Reparatur
Paterhaus Kirche

11. 2. 61

Es ist das Erneuern der Kontakte und Kontaktwellen in den Kontakt-
apparaten des dreimanualigen Spieltisches erforderlich. Hierzu
werden benötigt:

- Neue Kontakte und Kontaktwellen für
das I., II. und III. Manual sowie für das Pedal
- Silberdraht für die Kontakte
- Neue Wellen mit Kontaktbügel ca. 200 Stck.
- Sonstiges Kleinmaterial

Arbeiten im Werk:

Ausbau der alten Teile,
Einbau der neuen Teile

Montage in der Kirche:

Aus- und Einbau der Apparate

Lieferanten No 3856

Neu 15.8.61

Neu

Reinblingen
Lebanon Kirche

Ausgeb. 24.11.60

Repar.
R. 4/7.

A. 8333
Lieferanten: 27161

Reparatur
Lebanon Kirche

die Kontaktdrähte und Kontaktwellen im Spieltisch zu erneuern, da
diese vollkommen verbraucht sind und daher immer wieder Störungen
auftreten werden.

Folgende Teile müssen ausgewechselt werden:

Im I. Manual	56 Kontaktwellen + 56 Kontaktdrähte
" II. "	56 " + 56 "
" III. "	56 " + 56 "
" Pedal	30 " + 30 "

Die Kontaktapparate müssen ausgebaut und hierher nach Ludwigsburg
ins Werk gebracht werden. Nach erfolgter Erneuerung werden die
Apparate wieder eingebaut.

Hamburg - Rissen
ev. luther. Kirche

Repar.

A. 8334
Lieferanten: 10.9.61

Reparatur
Kirchen der Orgel

Reparatur
evangel. Kirche

Repar.
R. 15/5.61

A. 8335
Lieferanten: 10.9.61

Lebanon 4095

Reparatur
Lebanon Kirche
Lebanon ev. luther. Kirche
Lebanon ev. luther. Kirche

Repar.
R. 2/4.61

A. 8336
Lieferanten: 29.1.61

Reparatur
Lebanon Kirche

115
7
61
8
61
24
24
9
61

Publ.

Helinski
Kinnick, bestell für Larsuo

Q. 8339
bestell: 157.61

Versand ab Werk
nach dem 1. Nov
220/380 Polb
Helmich
Bekanntem

1 Pentilator
mit Druckraum
50 Perioden

1 Regensieb
1 Hebelventil
1 Kalkstein

ohne Kanal
ohne Schieberhalter

Wappstein in einer Kiste, Job demischen Hofen

Pierismontierung
Napierville
N. S. North

Publ.

Q. 8338
Kilopreis 4247
bestell: 152.61
Pumpen: im April
ab Werk

Maßstab 1:2
C/F. O. 406

Stützort
Stützort

Q. 8337

Infanterie 2646

2 freie Raum, nacher
Ausscheidung gegen neue

Publ.

Bloungauhin
Methodist Church

Q. 8340
N. 508

bestell: 157.61
Pumpen: sobald
als möglich

Maße der 4 fests
4" 69 Pf. ab p
2 2/3' 61 " " C
2' 61 " " C
1 3/5' 61 " " C
232 Pf.

Maße der 1

Nov. 21. 16. 3. 61 um 17. 3. nach New York P.

1 Schmelzofen (Kohlenstoffbleiflode) E - von 61 Tonn
mit 4 Gabeln, 2 Pfeifenstöcken, Regulator, Gebläse
neu, 4 Schmelzofen elektrisch betriebs
mit 14 Pol-Motoren, 4 Hölzer zum Anheben
elektrisch, komplett fertig
von Werk a. d. Windlande

4 Portale in den Schmelzofen, unbenutzbar 14 Pol

5 Registrierungen 11 Motoren ohne Ventile
Preston 4' 2 2/3' 2 2/3' 2 2/3' 2'
Pierce 1 3/5' 1 3/5' 1 3/5' 1 3/5' 1 3/5'
Registrieren bestellt am 21. 6. 61
Maßstab 1:2

115
7.61
8
61
9
61

London Oberer
Kasse United Leinwand

Fabrik

A. 8341
Lieferung: 8. 11. 61

Termin: ab Werk
Ende Juli 1961

Neue Pfeifen

- 1. Quintaton 16' C-H Zink
- 2. Flachflöte 3' 61 Naturguss
- 3. Mixtur 4 ranks 244 "
- 4. Doppelflöte 4' 61 "
- 5. Mixtur 3 ranks 183 "
- 6. Trompette 8' 12 Pf. Zink
- 7. Clarion 4' 49 " Naturguss
- 8. Rohrflöte 8' 12 " C-H Zink
- 9. Gedeckflöte 4' 49 " Naturguss
- 10. Nasard 3 2/5' 61 " "
- 11. Principal 3' 61 " "
- 12. Fara 1 3/8' 61 " "
- 13. Krummhorn 8' 61 " Eichenholz
- 14. Mixtur 3 ranks 90 " Naturguss
- 15. Trombone 16' 12 " C-H halbe Becherlänge (Rest bei Ihnen alt)

Diese Pfeifen kosteneingeschlossen Verpackung, fcb. deutschen Hofen
geliefert: DM 125.00.-

Neuer elektrischer dreimanualiger Spieltisch
nach ihrer Beschreibung und anliegender Spieltischskizze No. 211
eingeschlossen Setzerkombinationen (Ihre Beschreibung vom 5.2.1961)

Mus. Nr. 5.4.61 z. nach Musy 5.4.61
Zungen bei LK am 5.4.61.

Lübeck
Lübeck / Perleberg
Kath. St. Peter Paul

A. 8342

Umbau der vorhandenen Orgel
M. Lengbach 24. 11. 61

Leinwand
Leinwand

Kasse
R. 19/4.61

A. 8343

Lieferung: 19. 11. 61

Termin: ab Werk
bevorzugt

Zur Lieferung der alten Orgel & Orgelreinigung
sowie Reparaturen

Perleberg - Leinwand
ab. Lieferung

Kasse

A. 8344

Lieferung: 10. 11. 61
bei Perleberg

Termin: 17. 4.

Terminierung durch Perleberg

Leinwand / Leinwand

A. 8345

Reparatur - Perleberg

an Werk

Stg.-Bad Cannstatt
Rothel.

Q. 8346
bestell. 16.3.61

April 1950

Reinhardt

August 14.7.60

Ausreinigung
9 Register im III. bereits eingebauten
7 Register im Positivwerk sowie der
Pommes 1. April 1961
fertig

Über den Restbau der Orgel mit insgesamt 45 Registern, auf 3 Manualen und Pedal mit elektrischer Traktur, Kegelladen für III. Manual und Pedal, Schleifladen für I. und II. Manual für die kath. Liebfrauen-Kirche in Stuttgart - Bad Cannstatt.

	Holzpf.	Elektro-lytzink	Zinnleg. Naturguss
<u>I. Manual - Hauptwerk C-g^{'''} 56 T.</u>			
1. Pommer 16'	Fi/Ta.	56	
2. Prinzipal 8'		12	44
3. Rohrgedackt 8'	Fi/Ta.	12	44
4. Spitzgamba 8'		12	44
5. Oktave 4'			56
6. Nachthorn 4'			56
7. Quintflöte 2 2/3' (unten weit)			56
8. Waldflöte 2'			56
9. Mixtur 6-7fach			368
10. Cornett 3-5fach			244
11. Fagott 16' C - H halbe Länge		24	32
12. Trompete 8'		12	44
<u>II. Manual - Positiv C-g^{'''} 56 T.</u>			
13. Singend Gedeckt 8'			bereits vorhanden (II. Bauabschnitt)
14. Quintade 8'	"	"	"
15. Rohrflöte 4'	"	"	"
16. Prinzipal 2'	"	"	"
17. Quinte 1 1/3'	"	"	"
18. Oktävlein 1'	"	"	"
19. Scharff 4fach	Windladen vorhanden		224
20. Quintzimbel 2fach (1/4' + 1/6')	Windladen vorhanden		112
21. Krummhorn 8'	bereits vorhanden		
22. Schalmey 4'	Windladen vorhanden		56

<u>III. Manual C-g^{'''} 68 Tasten</u>			
23. Stillgedeckt 16'	bereits vorhanden (I. Bauabschnitt)		
24. Harfenprinzipal 8'	bereits vorh. I. Bauabschn.		
25. Spitzgedackt 8'	"		
26. Blockflöte 4'	"		II. Bauabschn.
27. Ital. Prinzipal 4'	"		I. Bauabschnitt
28. Nasat 2 2/3'	"		"
29. Hohlflöte 2'	"		"
30. Terz 1 3/5' Windladen	vorhand. (I. Bauabschnitt)	56	
31. Quintflöte 1 1/3'	"	56	
32. Prinzipalmixtur 7fach 4'	bereits vorh. (I. Bauabschn.)		
33. Terzzimbel 3fach 1/2' Windladen	vorhand.	168	
34. Hornboe 8'	bereits vorhanden. I. Bauabschn.		
Tremulant	"		
<u>Pedalwerk C-f' 30 Tasten</u>			
35. Offenbaß 16'	Windladen vorhanden.	30	nicht vorhanden
36. Subbaß 16'	bereits vorhanden. (I. Bauabschn.)		
37. Gedecktbaß 16' (Tr. von Nr. 23)	bereits vorh. I. Bauabschn.		
38. Oktavbaß 8'		12	18
39. Geigenbaß 8' (Tr. von Nr. 24)	bereits vorh. I. Bauabschn.		
40. Choralbaß 4' (Tr. von Nr. 27)	" " "		
41. Pommer 4'	Fi/Ta.	30	
42. Bauernpfeife 2'			30
43. Rauschpfeife 5fach 5 1/3'			150
44. Posaune 16'		24	6
45. Bombarde 8'		12	18

Neuer 3-manualiger Spieltisch mit allen Einrichtungen bereits vorhanden.

Ebenso Gleichrichter, 12/15 V., Voltmeter und elektrisches Gebläse vorhanden!

G e h ä u s e :

Das Untergehäuse aus Limba ist bereits vorhanden.

Der Preis für die Prospekt Pfeifen in Zink,

lt. unserer Zeichnung Nr. 20 129, einschließlich

Einrichtung an Ort und Stelle beträgt

Mars et. 2.6.61
M. 2 + 3 am 2.6. nach Markt
M. 1 + 2a gef. am
Gehäuse von Dr. Goppert 19/7.61
bestell. 14/9.61

115
7.61
8
61
at
61
9
61

Baum-Rolle
Kais. Kaiserliche

1/1
A. B.
18/4.61

Q. 8347

Ein Geist 4073

Für Herstellung des Registers Palmau 16' - Ein
gegen Palmau 16'

Mens.-Nr. 29.3.61 (von Erlangen Maßf.K.)

ohne Abstreifen

Eisen-Prag-
spann. Röhre

März

Q. 8348

Arbeits d. Karte
19.3.61

R. 19.4.61

Abstreifring

Burde
Einheitskarte
Opus 4075

März

Q. 8349

Arbeits. 18/3.61

Für den Register Palmau 16' Ein
Mens.-Nr. 4.4.61 bei LL von Reg. Nr. 1310 Kaufm. 26. Tel.

Plattenkopierwerk
spann. Röhre

März

Q. 8350

Arbeits. 26/3.

R. 15/61

Redat: Gedächtnis
Vorrat von B/24

Geestkraut
A. Pebr

März

Q. 8351

Arbeits. 16.3.61

R. 19/4.

Abstreifring in Bl. Reparatur

Höckingen
Pragme

1/1
Q. 29/5.61

Q. 8352

Arbeits. 13.60
Arbeits. 13.60

50 Halbpreisen Einheit, lackiert
470 mm Länge, 34 x 34 mm
1 Seite aufklappbar Arbeits. am 27.3.61

Recht
einpartei Karte

April
Q. 19/4.61

Q. 8353

Arbeits. 30.3.

Für den
Abstreifring

Ein Geist

Betriebs Ein
Arbeits. 19.3.61

April

Q. 8354

Arbeits. 14.61

Reparatur des Arbeits. 28.3.61
Arbeits. 28.3.61
Arbeits. 28.3.61

Arbeits. 18.4.
Arbeits. 18.4.

Q. 8355

April

Q. 8356

Arbeits. 13.

5000 Halbpreisen 60 x 60 mm
20 mm. Gemischter Doppelstoff
Arbeits. 13.61

Ein

Q. 8357

O. B.

Q. 8355

26 Opus Arbeits. 30.55-7.56

Arbeits. 30.55-7.56

Für den Arbeits. 16.3.61

O. B.

Q. 8356

Arbeits. 24.4.

Arbeits. 24.4.

Praxis-Abhandlung
L. B. 1000

R. 2110

Q. 8357

19. 4. 61

Leitbogen April 4089
siehe Apparat S. 211

Herbertus Hilbert
Theolog. Seminar

April

Q. 8358

bestell. 17. 4. 61

Gerüstbau 8' gegen Einbaude 8' 6" geduldet
einbaude 11. 2. 61

14. 3. 61

Mess. an u. nach Messg. am 8. 5. 61
Lieferschein 3334 vom 7. 7. 61

Q. 8359

April

Q. 8359

20 m²

grüner Doppelschiff

W. 1000

ev. Hochdruck

April

Q. 8360

11. April 1961

H. W. von Lesquialle ändern in
Rohrwerk 3 fass 2 1/3'

Mess. am 24. 4. nach Margarete

Gäßing

10 y me

April

Q. 8361

24. 4. 61

Perman. 10. 11. 61

50 Holzschiffen aus Anbau
H. W. 34 x 34 cm, 1 Seite aufklappbar

Lieferschein 25. 4. 61
Heute

Leitbogen / Chile

Padres Sacramento

Q. 8362

bestell. 17. 4. 61
Best. durch / Santiago

April 1961 / 1960

59 Holzschiffen

24 fass. Holzschiffen

1. 2. 1961
14. April 1961

Mess. am 10. 5. 61 nach Marg. 10. 5. 61

1. 11. 61

Leitbogen

Padres Sacramento

R. 11. 61

Q. 8363

bestell. 25. 4. 61

1 verstellbare Orgelbank
64 mm, verstellbar um 10 mm

tiefe Breite 125 mm,
Längsbreite 35 mm

nach Lieferab 27. 4. 61

Leitbogen-Berg

ev. Kirche

April 1961

Q. 8364

bestell. 25. 6. 61

Perman. 14-16

16. 16. 61

Pedal

- 16 Rankett 16' 56 Hg.
- 18 Anstade 8' 56 "
- 20 Oktavband 8' 18 " 12 drit
- 21 Flötenband 4' 30 "
- 22 Bläserpfeife 2' 30 "

GEHÄUSE DER ORGANPFEIFEN Nr. 23178
samt Seiten

In der Front stehen:

- Pedal: Oktavbass 8'
- H. W. : Prinzipal 8'
- Oktave 4'

Holzwerk in Lärche natur ohne Anstrich
Frontpfeifen in Zink samt Einrichtung

Mess. am 23. 6. 61 Nr. 236. nach Marg.

Nein schneisen /
erung. Röhre

Augebar 14.6.61

1. Ausreinigung und Holzwurmbekämpfung gemäss
unserem Angebot vom 19.4.1960 IM 72.-
Wir werden die Arbeiten entgegenkommend zu diesem
Preis ausführen, obwohl sich die Kosten in der
Zwischenzeit erhöht haben.

2. Bälchenauswechslung und kleinere Reparaturen:
a) Auswechslung bzw. Erneuerung der Bälgechen in
den Windladen

ca. 494 Stck. Bälgechen
ca. 428 Stck. Kegeltaschen
ca. 30 Stck. Daggentöne

b) Auswechslung bzw. Erneuerung der Bälgechen
im Spieltisch

ca. 246 Stck. Bälgechen

(Die Bälgechen werden an Ort und Stelle ausgewechs.)

c) an kleineren Reparaturen sind notwendig:

Abdichten des Balges
Abdichten der Windleitungen
Einleimen der Bleirohre

Wingy u. d. - G. b. d. d. d.

Nein ap. d. d. d. d. d.

Ausreinigung

Nein

Q. 8365

bestell. 4.6.61

Nein u. d. d.

3.) Höherstellung
der Orgel auf
870' u. 880'
u. Regierbar

Türk. /
Gefängnisstrafe
für alle Orgel

Q. 8364

bestell. 25.5.61

Personel mit
Positiv Orgel 3931
im Juni 61

A. u. u. d. d. d. d. d.

O 70 220/380 Volt

mit Regulierbalg 60/30, Kurbel,
Federbügel, u. Panoramabau 5 meter
Ventilator bestell. Lieferchein No 3305 d. 6.6.61 T. d. d.

Regel u. d. d. d. d.
u. d. d. d. d. d. d.

Nein Q. 8365
bestell. 20.6.61

über Lieferung und Einbau eines neuen elektrischen Orgelbläses
mit Elektromotor für 3 Phasen Wechselstrom 220 Volt, 50 Per.
in einem Alu-Gußgehäuse, Motorleistung 0,3 PS, 2800 U/Min.
Luftleistung 5 cbm pro min., Winddruck 110 mm WS

einschliesslich Schalter,
Windregler
elastischer Verbindung
Kette, Rollen samt Lager, Gumpipuffer, Lederstreifen
Leisten und Schrauben.

Motor bestell. Lieferchein 8368 13.6.61 T. d. d.

Türk. d. d. d. d. d.
nein ap. d. d. d. d.

Ausreinigung

Nein Q. 8366
bestell. 15.6.61

Nein u. d. d. d.

Barumstrab

Ausreinigung u. d. d. d. d. d.

Nein Q. 8370
bestell. 25.5.61
T. d. d. 12.6.61

115
7.62
8
1.66
at
et
9
62

Hbz. - Trichterblech
Kopfenstock 5

Auspinnung

Juni

R. 279/66/61

A. 8371
bestell: 76.
Beginn: 26.6. ✓

Erweiterung 100kg
evans - Kiste

R. 19/9

A. 8372

Abnahme der Orgel
neue Org.

unter 31.6.61

del.

Prof. Friedrich
in Frau Liedtke

R. 14/7.61

A. 8373

Abnahme: 7/7.61 ✓

1 Lichtpositiv Orgel H 231
bis Samstag 8. Juni 12 Uhr spielbar
if d. Liebler-Mechanische Werkstatt

Mühlbacher
Kass. Kiste

R. 22/6

Juni

A. 8374

bestell: ✓

17.6.61

Pyppe R 112 1 12-14 Polb
Lieferung

Lieferchein et. U.

au Park Weinberg
Orchesterkiste

Juni

Opus 4054

R. 21/1.62

A. 8375

bestell: 17/6. ✓

Pfeifen Chorabass H1

Reich

Neuz. d. Pfeifen vorrätig.

Lieferchein No 3865 vom 22.8.61 Ueckel

Berlin-Grandan
Vehamistift

Juni

A. 8376
bestell: 26.6. ✓

Umstellung des Positivs Modell A aus der Nicolai-
kirche in Berlin-Spanne in die Deutschlammerle
zur Benutzung am Sonntag Kirchentag am 20. + 21.7.61
und Rückführung des Positivs in die Nicolaikirche
am 24. Juli d.J.

Salzburg
H. v. Karajan

Sabotage

A. 8377
bestell: 16.6.61 ✓

1 verstellbare Orgelbank nicht gebohrt
soll am 13. Juni soll diese
von einem Betrüberger Spezialist an Karajan
in der Kirche St. Sebaldus abgegeben werden,
da Karajan doch an diesem Tag ein Konzert
gibt u. die Bank in seinem Büro einbaut
Lieferchein 3315 am 20.6.61 Ueckel

alle, Kurbel- Oberbüchlein Juni
evans. Gemeindebezirk
August 21.4.61

R. 21/10.61
31.12.62

A. 8378

bestell: 24.6.61 ✓

1) Umbau des Spielbühnen mit neuen Einbauten
neu schreiben v. 711.50
2.) Auswechseln sämtlicher Bälgen und Membranen

I. Manual: 552 Stck. Holztaschen
154 Stck. Relaisbälgen
60 Stck. Reißermagnete reinigen

II. Manual: 506 Stck. Holztaschen
70 Stck. Relaisbälgen
70 Stck. Reißermagnete reinigen

Tedel: 48 Stck. Holztaschen
60 Stck. Relaisbälgen
22 Stck. Doggentöne
12 Stck. Rahnenmembranen
32 Stck. Reißermagnete reinigen

Die Magnete werden nicht ausgewechselt, sondern
in Ordnung gebracht!

Altenkammer Org.
Prog. Pfeifen

Leitungsplan
Opus 4331

Leitungsplan

Org. Hauptwerke
Nebenwerke Org.

Prinzipal 2' C-gm 56 P. 18kg.
mit Expression C-gm 48'
u. Weissblechschlüssel
Mont. ar. 20.7.61 nach Reparatur 20.1.62

~~Alte~~
G. 3379 ✓
Prinzipal 3076
Akkord 3/7
ent. Altenkammer

Juli
G. 3380 ✓

~~Alte~~ Hamburg-Post-Paarwerk
Bügelzugwerk
eingew. 18.6.61
Nachbau
Prinzipal
Org. nach Extern 1962
Spielkonsoll über höchstem 4' nach
ausfallen
G. 3381 ✓

- Position 1 **Spieltisch:**
Erneuerung aller Kontakte, neue Abreißer, neue Kontakt-
kistchen, neue Kabel für Pedal und Front, Manual und
Pedalklavatur wird neu befilzt, neue Tastenbeläge für
das Pedal.
- Position 2 **Pedal-Front:**
Neue Pedalfrentlade mit Prospektpfeifen 16' C - f'
Prinzipal 16' in Kupfer, samt Einrastieren Intonation
und Stimmung.
- Position 3 **Neue Pedallade mit 2 Registern:**
Neue Pfeifen Mixture 4-fach und Nachthorn 4' in Zinnle-
gierung.
- Position 4 **Pedal:**
Umintonation und zwar: Subbaß 15' erhält niedrigere Auf-
schnitte.
Oktavbaß 8' wird schwächer intoniert.
Posaune 16' wird schwächer intoniert.
Neu Pedaltrompete 3' in Kupfer und in Zinn auf alter Lade,
mit Stockänderung.
Neu Oktave 4' C - f' Zinnlegierung alte Lade mit Stock-
änderung.
Eingeschlossen Einbau an Ort und Stelle, Nachintonation
und Stimmung.

Mont. ar. 26.7. nach Musik 267.61

~~Alte~~
Flöhenharleuts
evang. Kirche

Markt Gedultsbass 8'
Tagaltbass 8'

mit Intonations
bei LK best. 26.7.61 Nr 1367

~~Alte~~
G. 3382
best. 3.7.61
u. Lohsche Reparatur
Musikl. 1961
dies. Reparatur mit
12 kg
18 kg.

~~Alte~~
Hamburg-Rissen
ev. luth. Kirche

Leitungsplan
Opus 3380

~~Alte~~
G. 3383
Prinzipal baue
bis 24.0. Opus 4274 aufbauen
ist Sch. 70.62 jetz. Baue
Prinzipal

~~Alte~~
Niederhafen 187. Silvanus
evang. Kirche

Akkord der Orgel auf Nachbau

~~Alte~~
G. 3384
best. 27.61

~~Alte~~
Balken
evang. Kirche

Orgelbau

~~Alte~~
G. 3385
best. 13.7.61
Prinzipal 19/9

~~Alte~~
Ankerbau
evang. Kirche

Orgelbau
+ Pulverbau mit
Makar

~~Alte~~
G. 3386
best. 13.7.
Prinzipal 4/9 61

115
7.61
8
1.61
at
elt
9
61

Chile

Mirabeiro
M. Lepidostichum

Chile
R. 1874

A. 8387
Littell: 14. 7. 61
Piquin Tauf. 12. 6. 61

Frisping

Portulacaceae
Lithothamnium

Chile
A. 8388
Littell: 10. 7. 61

Chilodactylus

Chile
Piquin: Mittel

Littell: 17. 7. 61
Littell: 17. 7. 61

Parsan
Cymops Cantab
Mibolunguabell

Chile
Littell: 14. 7. 61

Littell: 17. 7. 61
Littell: 17. 7. 61

Chile
Littell: 24. 7. 61
Littell: 24. 7. 61

Chile

Littell: 24. 7. 61
Littell: 24. 7. 61

Chile
Littell: 24. 7. 61

1 Reg. Brünchmann 8' C-14, Berber C 14
in Chile, Littell 440 A, Lindarich 55

1 Reg. Abies 3p. 143' C-14 183 St. 14p.
Lit. 440 A, Lindarich 55

Menz. 26. 6. 61 B.

Musch. 26. 6. 61
Kraus. 14. 1369

Chile

Valium - Fdurade
L. Josef

A. 8391
Littell: 14. 7. 61

Abbau der Pflanze aus R. 17. 7. 61
Angelegenheit des
Bauarbeiten in Chile

Chile
Littell: 14. 7. 61

A. 8392
Littell: 14. 7. 61

Frisping

Littell: 17. 7. 61

Chile
Littell: 14. 7. 61

A. 8393
Littell: 14. 7. 61

Chile
Littell: 24. 7. 61

Chile
Littell: 24. 7. 61

A. 8394
Littell: 24. 7. 61

Chile
Littell: 24. 7. 61

115
7
7. 61

8
1. 61
at
61

9
61

Ableu

Yarimool
Iglesia Parroquial
(Binnen Bogata)

Aufgabe 31.7.61

Kaufpreis mit A. 8395 sobald als möglich

für die Iglesia Parroquial, Y A R U M A L .

A) Einzelteile gemäss Ihrer Anfrage:

- X 800 Meter Litzendraht YL 18x0,10 für Verbindungen
- X 0 Binder-Magnete 110 Ohm, 200 Stck.
- X 0 1 Bosch Lichtmaschine 200 Watt mit Block und grosser kompletter Kupplung
- 10 Registerzugbälge 130x100 mm)
- 10 dto 130x 80 mm

20 Hohle Stöckchen

20 Abstellventile mit langen Drähten

- X 0 Kegel mit Scherchen: 500 Stck. No. 6 Bohrung 13 mm
- 300 " No. 5 " 15 mm

Membranen aus braunem Spaltleder:
500 Stck. Gr. 60x25
600 " 70x28

- X 30 Stahlplatten für Pedaltasten
ab Werk, ohne Fracht, Fobkosten u. Verpackung

B) Prospektpfeifen nach Ihrer Zeichnung:
Pfeifenfelder 2 x 2m45 x 1,25 = 6,12 qm
2 x 1,45 x 1,60 = 4,62 qm

in Z i n k bronziert und zwar: Prinzipal 8' C-f'
Contrabass 8' C-f'

Frakturpfeifenzeichnung an Bindeles gesandt 4.9.61

Frakturpfeifenzeichnung nach Mundhard gesandt 2.10.61

Rsk

A. 8395

A. 8395

bestellt 19.8.61

Liefertermin:

Opus 4431

Ladenpfeifen aus Metall:

1. Prinzipal 8' C-c"
C-f' stehen im Prospekt in Zink
bronziert, fs"-c" Ladenpfeifen
in Naturguss
2. Rohrflöte 8' c-c" in Naturguss
3. Waldflöte 2' C-c" dto
4. Mixtur 4-6fach C-c" dto
5. Trompete 8' C-c" in Zink und Naturguss
C-c" in Zink und Naturguss
gekröpft mit kurzen Bechern
6. Konzertflöte 8' c-c" in Naturguss, vom d" an
überblasend
7. Gamba 8' C-c" in Naturguss (weite Mensur)
8. Prestant 4' C-c" in Naturguss
9. Okarina 4' C-c" in Naturguss (gedeckt)
10. Flachflöte 2' C-c" in Naturguss
11. Oboe 8' C-c" in Zink u. Zinn
12. Vox humana 8' C-c" in 15% Zinn
13. Contrabass 8' C-f' ganzes Register steht im Prospekt
(siehe Prospektberechnung)

Die Kosten für Laden- und Prospektpfeifen betragen: DM
ab Werk, ohne Verpackung und Fob.-kosten

c) elektrische Spieltischteile:

- zwei Manuallaviaturen f. I. u. II. Man. C-c"
- zwei elektrische Manualkästchen: I. Man. direkt Koppeln II/I
Super I, Sub I, Super III, Sub II/I
- 2. Manualkästchen, einmal direkt: ein Schleifen mit
Magnet für Glocken g-g" 25 Noten, Koppeln: Super II
und Sub II
- 1 Pedalkästchen C-f' mit 4 Schleifchen und Koppelmagnet
einmal für Subbass 16', einmal für Contrabass 8' (Front)
eine Koppel I/Pedal, eine Koppel II/Pedal
- 26 Stck. gravierte Registertasten mit elektrischer Klinkteinrich.
tung, Gravierung nach Ihrer Vorlage
- 52 Stck. elektrische freie Kombinationen, 26 Stck. weisse und 26 rote
Knöpfchen
- 3 Stck. elektrische Kontakteinrichtung wie für freie Kombinationen
für Zungenabsteller mit einem Schildchen No. 10, Nr. 23, Nr. 24
grüne Knöpfchen.
- 5 Stck. Druckknöpfe mit gravierten Schildchen: PIANO, FORTE, TUTTI
COMBINACIÓN LIERE 1, COMBINACIÓN LIERE 2, einen Auslöser dazu
mit dem Wellchen und Zubehör.
- 1 Crescendowalze mit elektrischem Kontaktapparat für 36 Kontakte
- 1 Schwelltritt mit beiden Lagen für mechanischen Schweller

Mens. an. 13.9.61 nach Mundh. 13.9.61.
Prospektpfeifen nach Mundh.

Spezialauftrag bei
Eisenbahn bestellt.

115

7.61

8

1.61

at

elt

9

61

Srs. Oskar Binder y Cia., Bogota/Columbien

3. Blatt

mit grossem beschriftetem Schild EXPRESION II und 1 Schild CRESCENDO

1 elektrischer Abreiss-Apparat für Piano, Forte, Tutti, Handregister "ab" freie Combinación 1, freie Combinación 2 Crescendo

7 Stck. kleine elektrische Fassungen für Crescendoanzeiger mit Birnchen 18 oder 24 Volt (keine 12 Volt Birnchen, die zu heiss werden)

1 Voltmeter

1 graviertes Firmenschild mit OPUSNUMMER .

Die Gesamtkosten für diese Spieltischteile, die einzeln nicht angegeben werden können betragen ab Werk : DM ~~1157~~.-

D) X Röhrenglocken g-g" 25 Noten Funktion rein elektrisch, Tonhöhe 880 Hz. Klangröhren aus Messing, mit Stimmringen ohne Dämpfung.

G. Casaccia
Mauricio

11/1

G. 3396

1 Stk. Röhrenglocken mit Oskar Binder a' 1. Aug. 61

H. Parro. & Carrau
Bague / Calumarien

Dist.

G. 3396
Mithras 4.7.61

Opus 4429

Frautpfeifenzeichnung nach Klossherd vom 10.61 Rev

1.) elektr. Spieltisch-Teile:

2 Man. Klav. f.d. I. u. II. Man. C-c"

2 elektr. Man. Kästchen

a) I. M. 1 x direkt, Koppeln: II/I, Super I, Sub I, Super II/I Sub II/I

b) II. Man. Kästchen, 1 x direkt Super II, Sub II

Pedalkästchen C-f', keinen Doppelkontakt f. direkt, sondern 1 Schleif'chen für Subbass 16', eines für Contrabass 8' eines f. Koppel I/p., eines f. Koppel II/P also zus. 4 Schleif'chen

24 Stck. gravierte Reg. Tasten mit elektr. Kontakteinrichtungen, nachs. Gravierung:

42 Stck. elektr. freie Kombin.

21 Stck. weisse Knöpfchen

21 Stck. rote "

5 Stck. Druckknöpfe mit grav. Schildchen PIANO, FORTE, TUTTI, Combinación libre 1, Combinación libre 2, 1 Auslöser mit den Well'chen u. Zubehör.

1 Crescendowalze m/ Zubehör, mit elektr. Kontaktapparat f. 30 Kontakte

1 Schwelltritt mit Welle u. beiden seitlichen Lagern für mechan. Schweller, GROSS beschriftetes Schild EXPRESION II, Schild CRESCENDO

1 elektr. Abreisserapparat für Piano, Forte, Tutti Handreg. ab, freie Komb. 1, freie Komb. 2, Crescendo

7 Stck. kl. elektr. Fassungen f. Cresc. anzeiger mit Birnchen 18 oder 24 Volt (keine 12 Volt, werden zu heiss)

1 Voltmeter

1 grav. Firmenschild mit Ihrer Opusnummer 4429

30 Stahlplatten f.d. Pedaltasten

600 Meter Draht f.d. Verbindungen

115
7
7.61
8
1.61
at
elt
9
61

Gravierung d. Handreg. in lfd. Nummer:

Pedal (grün)

1. Subbajo 16'
2. Contrabajo 8'
3. I Tecl./Ped.
4. II Tecl./Ped.

I. Man. (blau)

5. Principal 8'
6. Fl. de Cafa 8'
7. Octaviana 4'
8. Fl. Bosque 2'

Enganches (Koppeln schwarz)

9. II Tecl./I. tecl.
10. Aguda I tecl.
11. Bajo I tecl.
12. Aguda II tecl./I tecl.
13. Bajo II tecl./I tecl.
14. Aguda II tecl.
15. Bajo II tecl.

II. Man. (rot)

16. Fl. de Concierto 8'
17. Viola di Gamba 8'
18. Prestant 4'
19. Flautino 2'
20. Trompeta 8'
21. Tremolo II tecl.

Sonstige Orgelteile:

- X 200 Stc. Bindermagnete 110 OHM
- X 30 Meter Orgelkabel 70 adrig
- X 30 " " 30 adrig
- 6 Stck. Reg. Zugbälge 130x100 mm
- 5 " " " 130x 80 mm
- X 12 hohle Stöck'chen
- 12 Abstellventile m. lang. Drähten
- X 400 Kegel m/Scher'chen 13 mm , Bohrg. Nr. 6
- X 300 " " 15 mm " Nr. 5

Winkelfür Schweller, Schema Walcker

- 2 "C"
- 3 "E" Kugelgelenk

Putzfeld
An Opus 418.3

A. 8398

Orgel Leinweber seit 1/10.61 P. Hagen

Boquid
Calcutta

Fortsetzung ^{2. Blatt} 8398
 8384

Auftrag 8397
 El Carmen, Ibagué

Metallregister 80 mm intoniertPrincipal 8' C-f' Prospekt
fs'-c'' auf Lade, innen

Rohrflöte 8' c-c''

Octaviana 4' C-c''

Waldflöte 2' C-c''

Konzertflöte 8' c-c'' , d'' an überbl.

Viola 8' C-c''

Flachflöte 2' C-c''

Trompete 8' C-c'' mit kurzen Kröpfen
(stark intoniert)

Contrabass 8' C-f' in Prospekt

Prospekt n/Zeichnung Binder

Mess. Nr. 13.9.61

Mess. Nr. am 13.9.61 Hagen.

Auszug aus Brief Binder-Bogeta vom 29. August 1961
 zugleich als off. Auftrag:

Dieses Material soll sofort in Arbeit genommen werden, da dieses
 zusammen mit Auftrag 8395 Yarumal (da auf einer Lizenz laufend)
 versandt u. verpackt (jedes getrennt) werden muss.

Bei beiden Aufträgen, also Yarumal u. Ibagué, sollen die Druckknöpfe
 mit Auslöser unter der I. Man. Klaviatur eingebaut werden und
 auch zugleich die Backen an den Klaviaturrahmen aus Mahagoni furniert
 Die Backen können ohne weiteres roh bleiben,

Da die beiden Aufträge in ein ziemlich feuchtes Klima kommen,
 wäre es mir recht, wenn die Tasten aus einem Stück bedeckt würden
 und zwar statt dass der obere Belag etwas vorsteht, dort abgerundet
 wird. Es wurden schon verschiedene Mal solche Tasten von Ihnen geliefert.
 Evtl. Rückfragen bitte umgehend erlösen.

Praktikumteile
bei Eisenach bestellt.

115
 7.61
 8
 1.61
 at
 9
 61

Kunstabz
Kunstabz. Rippe

Lehrbuch ab. Legebat

A. 1399
Kunstabz 11.9.61

Sept.

Kunstabz
Kunstabz. Rippe H. Kanten

Legebat 4/1.61

Sept.

R. 29/6.62 Li. 5400.

Richtg

Rechen: Bau-Febr. 62
12.3.61
4.11.62



Die Orgelanlage wird vollendet...
1. Orgelanlage (Ganz nach dem Entwurf...)
2. Orgelanlage (Ganz nach dem Entwurf...)
3. Orgelanlage (Ganz nach dem Entwurf...)

Aufstellung der Orgel

Die Orgelanlage wird vollendet...
Berechnung, welche beidseitig gestellt wird. Die Orgel...
Architekt leitete angegebenen Maße der neuen Orgel...
Breite von 8 m, einer Tiefe von 1,50 m und einer Höhe von 3 m...
bedürfen noch der Bestätigung, sobald auch der weitere Verlauf...
lung die Orgelanlage von unten durchgeschichtet ist. Im Übrigen...
ist durch eine Rückwand, die beidseitig an der Orgel...
schließen.

4. Umfassend

- 1. Manual C - g¹ 58 Töne
- 1. Quintade 16'
- 2. Prinzipal 8'
- 3. Korbflöte 8'
- 4. Spitzgedackt 8'

alt. Nachintonation von neuer
Hochlage
neu. 62stige Spiel- u. Prospekt.
Prospekt. und neuer Schicht
Nachintonation und neuer Prospekt
neu. 12 Pfeifen Register neu.
4. Pfeifen Register. 1. 2. neuer
I. da.

115
7
7.62
8
1.62
at
alt
9
62

Rheydt

9.5400

- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. Neue Orgel in der Kirche bis zum Kontaktstadium:

Hauptwerk neue Oberlade	70-adrig	4.50 m
Hauptwerk alte Unterl.	70-adrig	7.50 m
Hauptwerk Prospekt	35-adrig	1.00 m
Positiv alte Oberlade	30-adrig	3.50 m
Positiv alte Unterlade	30-adrig	3.50 m
Positiv Prospekt 18 Hörn	35-adrig	2.50 m
Pedal kleine Orgel 2-Reg.	35-adrig	1.00 m
Pedal große Orgel 2-Reg.	35-adrig	1.00 m
Pedal Kontrabaß	70-adrig	1.50 m
Pedal Prospekt	35-adrig	1.00 m
Schwellwerk von Orgel	70-adrig	1.00 m
- 18. ...
- 19. ...

minimale ...
 ...
 16.9.61

Rheydt

9.5400

...
 ...
 ...

Mem. Nr. 19.9.61 g. Am 20.9.61 nach Murrh.

Beiloh

...
16.9.61

Sept.
 R. 19.9.61

9.5401
 ... 19.9.61

Rohrflöte 4' C-g" in Zinnleg. Naturgus
 Sesquialter 2fach C-g" in Zinnleg. Naturgus
 2 2/3' und 1 3/5'
 einschl. Lieferung und Einbau einer neuen
 Windlade für 2 Register mit Relais
 zusätzlich 9 mtr. Kabel 70adrig
 1 mtr. Kondukten 128 Ø
 Konduktenklötze
 Litzendraht
 ca. 20 m Hauptstromdraht
 sonstiges Kleinmaterial
 Änderungen am Spieltisch einschl. Material
 Anschließen des Kabels
 Windeinrichten, Intonation und Stimmung

Mem. Nr. 20.9.61 bei LL vom 20.9.61 g.

115
 7.66
 8
 1.66
 at
 9
 66

Altan
Kath. Altersheim

Sept.
Punktlieferung H.L. 1 Pfeife tief
abgegeben 259.61

A. 8402
Anzahl: 169.61

Reparatur Orgel
Reparatur Pfeife

Sept. 13. 1961
A. 8403
Anzahl: 169.61

Über die Umdisposition der Orgel in der Kath. Kirche in Stetten/BB.

I. Manual C-f^{'''} 54 Töne

- 1. Prinzipal 8' Nachintonation
- 2. Bourdon 8' neue Aufschnitte und Intonation
- 3. Oktave 4' neue Kerne u. Aufschnitt, Intonation
- 4. Waldflöte 2' neu, 54 Pf. Naturgäß + Stockänderung
- 5. Mixtur 2-fach neu, Pfeifen Naturgäß, Stockänderung

II. Manual C-f^{'''} 54 Töne

- 6. Metallgedackt 8' aus Gamba 8', C-Fe neu, G-f^{'''} neue Kerne und Aufschnitte G-f^{'''} neue Deckel Stockänderung und Intonation
- 7. Salizet 2' neue Pfeifen in Naturgäß (Zinnleg.) mit Stockänderung
- 8. Gemshorn 4' aus Gemshorn 6' m. neuen Kernen u. Aufschn. fs^{'''}-f^{'''} neue Pfeifen Stockänderung und Intonation

Pedal C-d['] 27 Töne

- 9. Subbass 16' Nachintonation
- 10. Bassflöte 8' aus Prinzipalflöte 8' ged. neue Kerne und Aufschnitte, neue Deckel, Stockänderung + Intonation.

Über die Spielbarmachung der Orgel in der Kath. Kirche Stetten

Die Orgel ist aufgestellt, aber nicht ausgeprobt u. ohne Pfeifen. Folgende Arbeiten sind auszuführen, um das Instrument wieder spielbar zu machen:

- 1. Einrichten der Kondukte für die Frontpfeifen.
- 2. Kröpfen der Holzpfeifen.
- 3. Neueinleimen der Bleiröhren im Pedal.
- 4. Ausprobieren der Orgel.
- 5. Feingravieren der Registertasten. Hierzu müssen dieselben aus- und eingebaut werden.
- 6. Reparatur am Spieltisch.
- 7. Reparatur an den Windläden.

Mus. Nr. 23. 11. 61 nach Mus. Nr. 23. 10. 61

Sept.
Dorlmind-Marken
neinapokal. Kirche

Sept.
A. 8404
Anzahl: 79.61
Beginn: 18. 9. 61

Reparatur Orgel

im Werk
A. 8405

Reparatur der Walzenorgel

Reparatur
ev. Stadtkirche
A. 8406
Anzahl: 149.61

über neue Messen
Orgelteile
Lieferungen 3099.

Sept.
Reparatur
Kirche 14. 10.
Liebermann-Haus Bismarck
A. 8407
Anzahl: 179.61

2 Pf. reparieren
Stimmung d. Pfeifen der Prospekt
Liebermann

Sept. 24. 1961
Liebermann-Haus
A. 8408
Anzahl: 20.

10 Windpfeifen aufblasbar
mit verstellbaren Klappen

115

7. 61

8

1. 61

at

at

9

61

Eberbach (Hain)
Friedhofkapelle

Sept.
11/12.61

A. 8409
bestell. 29.9.61

Leibpforte Orgel 3846
Leibpforte Kirche

Rechnung: 19.11.61
Terminierung der
Kapelle

Leibpforte
St. Annen-Kirche

Sept.
11.62

A. 8410
bestell. 20.9.61

Reinigung 8' 56 Sp. in Halle
auf vorbereitete Ladung
Mens. Nr. 26.10.61 (Korrek Nr. 1286)

Leibpforte (Spach)
Spach Kirche

Sept.
11.62

A. 8411
bestell. 23.9.61

UBSP Lieferung und Einbau eines elektrischen Orgelgebläses für
die Orgel mit 24 Registern, mit Drehstrommotor für 3 Phasen Dreh-
strom 220/380 Volt, 50 Perioden, Ausblaspfeife: links tief
mit 4 Gummipuffern
1 Lederschlauch
5 m Kette
2 normalen Rollen
2 etwa 70 cm Kanal
1 festen Kern

Reinigungs-
Organ

Sept.
11.62

A. 8412

500 Rasterpfeifen 125 mm lg. in Reibung

Prüfstein
Stadtkirche

Sept. 61

A. 8413

Rechnung: 6.11.61

Reinigung in Stimmung

Reinigung /
Stadtkirche

Sept.
11.62

A. 8414

bestell. 29.9.61

Leibpforte Orgel bsp 3090
Leibpforte Kirche

Rechnung:
bestell. 11.12.61

Leibpforte (Spach)
Leibpforte Kirche

Sept.
11.62

A. 8415

bestell. 23.9.61

Leibpforte Orgel bsp 3090
Leibpforte Kirche

Rechnung:
bestell. 23.9.61

Reinigungs-
Organ

Sept.
11.62

A. 8416

bestell. 20.9.61

Leibpforte Orgel bsp 3645
Leibpforte Kirche

Rechnung:
bestell. 20.9.61

Mens. Nr. 24.10.61 nach Mens. 25.10.61
Lieferstein No 3919 vom 13.2.62 Re.

- II. Manual 3 - 21 26 38
Reg. Nr. 13 Salicional 3'
Reg. Nr. 15 Quersflöte 4'
Reg. Nr. 19 Dulzian 16'
Reg. Nr. 21 Schalmei 4'

- 12 Pfeifen Zink, 44 Pf. Naturg3
56 Pfeifen Naturg3
24 Pfeifen Zink, 32 Pf. Naturg3
56 Pfeifen Naturg3

Reinigungs-
Organ

Sept.
11.62

A. 8417

bestell. d. 11.11.61

Leibpforte Orgel
Leibpforte Kirche

Rechnung:
bestell. 11.11.61

bestell. 11.11.61

115
7.62
8
1.62
at
ett
9
62

Prof. Lemm - Altmeppen
Paul Humberg Td. - Haus

Putzbau Orgel 3945
Angebot 14.3.61

Cekl.

R. 10.62
18.10.62

Q. 8418 ✓
Arbeits: 17.6.61

Termin: fertig
Freiburg 1962

Über den Restbau der Orgel in Zent-Humberg-Haus in Essen-Altessen,
(gesamte Orgel 13 Register),

I. Manual C-f 56 Tasten

Reg.Nr. 6 Trompete 8'

12 Pf. Kupfer, 44 Pf. Zinnleg. Nat. Cu3
Windlade ist vorhanden

II. Manual C-f 56 Tasten

Reg.Nr. 7 Holzgedeckt 8'

56 Pfeifen in Eiche

Reg.Nr. 8 Harfpfeife 8'

56 Pf. Zinnleg. Naturguß

Reg.Nr. 9 Kehlflöte 4'

56 Pf. Zinnleg. Naturguß

Reg.Nr. 10 Kleinprinzipal 2'

56 Pf. Zinnleg. Naturguß

Reg.Nr. 11 Siffflöte 1 1/3'

56 Pf. Zinnleg. Naturguß

Reg.Nr. 12 Scharfzimbel 4fach

224 Pf. 60%ige Zinnlegierung

Reg.Nr. 13 Rohrschalmei 8'

56 Pf. Zinnleg. Naturguß

Tromolo

Die Register des II. Manuals werden samt Windladen gebaut

Pedal C-f 30 Tasten

Reg.Nr. 16 Holzprinzipal 4'

30 Pf. in Eiche

Reg.Nr. 17 Rauschpfeife 2fach

60 Pf. Zinnleg. Naturguß

Reg.Nr. 18 Stillposaune 16'

12 Pf. Kupfer, 18 Pf. Zinnleg. Natg.

Die Windladen hierfür sind bereits vorhanden

Die Gesamtkosten für diesen Restbau der Orgel
betragen ohne Gehäuse- und Frontgestaltung

Hinzu kommt Gehäuse- und Frontgestaltung nach
unseren bereits vorliegenden Zeichnungen Nr. 21348
+ 21550 samt Seiten und Abdeckung, Holzwerk in
Eiche natur ohne Anstrich, neue Pfeifen in der Front:
im Oberwerk Kehlflöte 4' in 60%iger Zinnlegierung
samt Einrichtung mit

Arbeitskosten u. Aufwand

Mont. Nr. 25. 10.61 nach Murph. 25. 10.61 Front am 6.12. nach Murph.

Leiböckingen
evang. Kirche

Q. 8419 ✓
Arbeits: 23.10.61

Leiböckel

Opus 443
Herzau 1961

Leiböckingen
evang. Kirche

R. 16.10.62

Leiböckel

Opus

Münster
St. Marien

R. bindet Cekl.

Q. 8420 ✓
Arbeits: 17.10.61

Opus 4093

Auswechseln des Registers Siffflöte 1' aus dem Brustwerk
in das Schwellwerk. Das Register kommt auf den Stock von
Fasard 1 1/3'.

Auswechseln des Registers Fasard 1 1/3' aus dem Schwellwerk
in das Brustwerk. Hier wird C, Cs und D neu gemacht und
davor gesetzt, damit daraus das Register Terz 1 3/5' wird.

2 neue Registertasten

Mont. Nr. 2.11.61

Rechen - Werkstätten
Merkel Lübeckstraße

Cekl.

Q. 8421 ✓

Auswechseln der Spielstufen im Spieltisch

1. 1 zusätzliche freie Pedal-Kombination für 13 Registerzüge
2. Quintade aus Tutti
3. Handregister ab
4. Fußhebel vertauschen

Pulsian 16' wird ersetzt durch Pulsian 16'

115
7
7.62

8
1.62
at
alt

9
62

Reinstimmung des Orgels
erwung. Rippe

Nov. 417

A. 8433
Bestell. 25.11.61

Reinstimmung in saart. Rep.

Reinigung des
erwung. Rippe

Nov.

A. 8434
Bestell. 27.11.61

Reinstimmung

Reinigung des
erwung. Rippe

Reinigung
erwung. Rippe
Opus 4095

Nov. 394.62

Nov. 414

A. 8435
Bestell. 29.11.61

Ausbau des Spieltisches:

Ausbau 6 weitere Registerkasten
1 x HW, 3 x OW, 1 x BW, 1 für Limbelschein
Registerkasten neu nummerieren
1 zusätzlicher Registerkasten
Register aus der Halle werden

Reinigung des
erwung. Rippe
Reinigung des
erwung. Rippe
Reinigung des
erwung. Rippe
Reinigung des
erwung. Rippe
Reinigung des
erwung. Rippe

Ausbau des Limbelscheins

Reinigung des
erwung. Rippe

Nov.

A. 8436
Bestell. 23.11.61

Reinstimmung des Orgel

Reinigung des Orgels
erwung. Rippe

Nov. 157.62

A. 8437
Bestell. 25.11.61

Aufstellung der Orgel, mit
Reinigung des
erwung. Rippe

Reinigung des
erwung. Rippe

Reinigung des
erwung. Rippe

Nov.

A. 8438
Bestell. 27.11.61

Über Lieferung und Einbau von Laden- und Prospekt Pfeifen.

- 1) Prinzipal 8' C-g'' = 56 Pfeifen in 60'iger Zinnleg.
(Fs - es' stehen im Prospekt)
C-F und d'-g'' werden als Ladenpfeifen angefertigt.
- 2) Oktavbass 8' C-f' = 30 Pfeifen in Zinnleg. Naturgas

Montage an Ort und Stelle:
Ausbau der alten Pfeifen
Einbau der neuen Pfeifen
Intonation und Stimmung

Reinigung des
erwung. Rippe

Reinigung des
erwung. Rippe

Nov. 112.64

A. 8439
Bestell. 11.11.61

Reinigung des
erwung. Rippe

1) Um disposition:

aus Register Viola 8' wird Oktave 2'
Umänderung des Registers
Einbau von 12 neuen Pfeifen ca''-c''

aus Register Aeoline 8' wird Quinte 1 1/3'
Umänderung des Registers
Einbau von 12 neuen Pfeifen ca''-g''

Stockänderung für 2 Register

2) Lieferung eines neuen Stoßbalgs

Lieferung und Einbau eines neuen Balges Größe 80/40
mit ca. 3 mtr. Kondukten
2 Konduktenklößen
Handy-Eisen für Balg ca. 3.50 mtr.
Ventilgalgen
Nebelventilplatte

Hölling in
Pörsnitz d. G.

R. 8440
Kathol. 30.11.62

Wann: bei 20.2.62

50 Hakenpfeifen Eisen, lackiert
Längsänge 470 mm 34 + 34 mm
1 Seite aufhängbar

Baum
Prof. Wintermann

mit Spitze

R. 8441 ✓
mit Spitze

Mittelteil der Mann. Korr.
Opus 4050

mit Länge

Hilfsbaum
Kerim f. Röhre, Lohrmasch

R. 23/1.62

R. 8442

Passiv der Reparatur u. (Lsg.)
nach dem 17.12.

Abw. Grund d. H. Fournierbauwerke

bei

R. 8443

Abwasser Leitung 6/12.62

Ausgleichsapparat in Säure Abwasser
Dipor. Grund, Fournierbau.

Hilfsbaum
mit 10 Hakenpfeifen

R. 17/1.62

R. 8444

mit Befestigung

10 Hakenpfeifen mit
1 Pj. Fournierbauwerke
E. 13.12.62

Hölling in
Kathol. Kirche

R. 23/1.62

R. 8445

Lithografie bei 11.2.62

Lithografie
Kathol. Kirche

R. 8446

R. 15.1.62

Unterwerk unter R. Pos.

Taste
Kathol. Kirche

R. 12/1.62

R. 8447

Mittelteil der Rohrleitung

Hambury-H. Pausi-Baum
Kathol. Kirche

R. 28.1.62

R. 8448

Auslass 4/1.62

Weg d. Einbau
mit 173' mit Einbau
Einbau d. Einbau

Mon. 01. 5.2. 62. zum Montag. 5.4. 62.

Arbeits-Landbau-Unterwerk
Dreieckige Tisch

R. 6/2.62

R. 8449

12 tiefe Pfeifen 16' E-H in Fournierbau
Kathol. Kirche

Mon. 01. 5.4. 62. Montag. 5.4. 62

Perini - Grandon
Lipflichjube

Dec. 62
Hilfsmittel
R. J. 434
R. J. 1122.62
P. 11 B

A. 8450
Lithos. 20.11.61

Perini Entziffern

Perini
Lüftung

Hög. - Bergstedt
Opus 4098

Jan. 62

A. 8451
Lithos: 13.1.62

H. Landrup für E. As. Chloabers 8'

Notenblätter der Landrup in 1 - Form. ...

Hög. - Bergstedt
St. Peter's, Paris

Jan. 62

A. 8452

Abschnitt Positiv Op. 2780 5 Reg. ...
Bauweise in ...
St. Peter für ein ...
1. 50 m ...
...
...
...

Barkman - Grünbeck

Jan.

A. 8453

Lithos: 23.1.62

...
...
...

Lüftung

A. 8454

Perini - London
für St. Peter's Cathedral

R. 411

Batr.: Auftrag 8454. St. Peter's Cathedral, London, Ontario

Ein Spieltisch, elektrisch, in Eichenholz roh, innen Mahagoni poliert

2 Manuale Swell oben : 61 Noten C-c"
Great unten : 61 Noten C-c"
Pedal : 32 Noten C-g'

46 Register, Great 14, Swell 19, Pedal 13

Koppeln: Swell Super
Swell to Great Super
Swell to Great
Great Super
Swell to Pedal
Great to Pedal

2 freie Kombinationen

Swelltritt, elektrisch mit 10 Kontakten. Die Kontakte sind so zu bauen, daß wenn der Schwelltritt auf zu steht, die Kontakte offen sind. Bitte, das zu beachten.

Crescendotritt

Feste Kombinationen: P. MF. F. Full Organ, als Druckknöpfe

1 verstellbare Orgelbank in Eichenholz

Rückwand 2 Türen, Klaviaturbacken schräge Front

Registeranlage seitlich schräg

Notenpult, Motorschalter, 1 Sicherungsanlage

Nicht einzubauen sind Steckdose und Pedalbeleuchtung.

Ein Zwischenrelay (Abschaltung) für den zweiten Spieltisch, Ausführung wie Stratford)

Ohne Kabel

Anschlußbretter auf der Rückseite des Spieltisches:
Das Gedeckt 16' ist dasselbe Register als das Lieblich Gedeckt 16' im Swell und muß darum auch einen Schalter im Swell von 61 Noten haben.

Great: 61 Kontakte

Swell: 61 Kontakte

Chimes: 25 Noten von Taste 20 - 44

115
7.62
8
7.62
at
62
89
62

Pedal: Subbaß 32' 32 Kontakte, Schalter im Spieltisch
 Open Diapason 16' wood
 Flute Major 8' ----- 44 Kontakte, zwei Schalter im Spieltisch
 Flute Major 8' ist Verlängerung von
 Open Diapason 16' wood
 Open Diapason 16' metal: 32 Kontakte, Schalter im Spieltisch
 Violine 15' : 32 Kontakte, Schalter im Spieltisch
 Bourdon 15' : 32 Kontakte, Schalter im Spieltisch
 Gedeckt 15'
 Bourdon 8' ----- 44 Kontakte, zwei Schalter im Spieltisch
 Bourdon 8' ist Verlängerung von Gedeckt 16'
 Bombarde 16'
 Trumpet 8'
 Clarion 4' ----- 56 Kontakte, drei Schalter im Spieltisch
 Trumpet 8' und Clarion 4' ist Ver-
 längerung von Bombarde 16'
 Cello 8' : 32 Kontakte, Schalter im Spieltisch
 Flute 4' : 32 Kontakte, Schalter im Spieltisch

DISPOSITION:

Great:	1. Open Diapason 16'	Swell:	15. Lieblich Gedeckt 16'
	2. Open Diapason 8' Nr. I		16. Open Diapason 8' Nr. I
	3. Open Diapason 8' Nr. II		17. Open Diapason 8' Nr. II
	4. Doppel Flute 8'		18. Stopped Diapason 8'
	5. Stopped Diapason 8'		19. Viola da Gamba 8'
	6. Gamba 8'		20. Aeoline 8'
	7. Quintadena 8'		21. Vox Celeste 8'
	8. Principal 4'		22. Octave 4'
	9. Harmonic Flute 4'		23. Flauto Traverso 4'
	10. Fifteenth 2'		24. Twelfth 2 2/3'
	11. Cornet III ranks		25. Flautino 2'
	12. Mixture IV ranks		26. Mixture 4 ranks
	13. Possum 8'		27. Contra Fagotto 16'
	14. Clarion 4'		28. Horn 8'
			29. Obce 8'
			30. Vox Humana 8'
Pedal:	32. Subbaß 32'		31. Clarion 4'
	33. Open Diapason 16' wood		Tremulant
	34. Open Diapason 16' metal		Chimes
	35. Bourdon 16'		
	36. Violine 16'		
	37. Lieblich Gedeckt 16'	Couplers:	Swell Super
	38. Flute Major 8'		Swell to Great Super
	39. Bourdon 8'		Swell to Great
	40. Violon Cello 8'		Great Super
	41. Flute 4'		Swell to Pedal
	42. Bombarde 16'		Great to Pedal
	43. Trumpet 8'		
	44. Clarion 4'		

Nur Spieltisch

*Handarbeit
Leubards Orgel*

Q. 5455

*Ausreinigung
Kaufpreis 10.000,- in 24.11.62*

*Reparatur
14.11.62*

*Reparatur
Friedr. Weidmann R. 19.11.62*

Q. 5456

Reparatur 14.11.62

*5 Pedalbauwerkzeuge
Lieferpreis No 3922 vom 16.2.62 zu*

*Handarbeit
Kaufpreis 10.000,- in 24.11.62*

*Q. 5457
Reparatur 15.11.62*

Reparatur a. d. O.

*Reparatur
Phy me d. G.*

Q. 5458

Reparatur 18.11.62

Reparatur 15.11.62

*30 Halbzylinder Röhre, lackiert
470 mm lang, 34 x 34 mm
Nicht aufklappbar*

*Handarbeit
Kaufpreis 10.000,- in 24.11.62*

Q. 5459

Reparatur 14.11.62

1. Ausreinigung der gesamten Orgel mit 12 Registern
2. Auswechslung von ca. 10 kleinen Pfeifen
3. Einbau von neuen Magneten für das I. Manual, II. Manual und Pedal
4. Belagen von ca. 10 Manual-Fasten
5. Reinigen der Kontakte und Exzenterwellen
6. Lieferung und Einbau eines neuen Registers Rohrschalmei 8' C-G mit Windlade
7. Im Spieltisch neuen Register-Drücker für Fingeregister sowie Koppelschleppen neu gravieren

Pfeife No. 15.11.62

Reparatur 10.11.62

115
87
7.62
8
7.62
10
62

Spezialfürb-Ausmittlung
Anfertigungsbücher

9. 2/3. 62

Q. 8460
bestellt: 25. 1. 62

neuer Substratdruckbeleg

140 x 140

Lieferchein No 3907 vom 2. 2. 62

Reinhold-Gala

Reinhold-Festwald 4116 Op.

Q. 8461

neuer Reinsonn-Gedruck 8' C-H bestellt
neuer Regellade

Maßstabmühle Op. 4118

Q. 8462

neue Orgel-Teilbau Gedruck 8' C-H bestellt
neuer Regellade

Liederspielbuch
Ausfertigungsbücher

Q. 8463

neue Orgel

neue Orgel

Reinhold-Gala

London

neue Orgel Comp.

26/11/62

Q. 8464

bestellt: 14. 1. 62

Orgel-Kinderbuch

Einbauteile (Anlage) für neue Orgel

neue Orgelbau

neue Orgel

Reinhold

Helianthpfeife

neue Orgel

Q. 8465

bestellt: 24. 1. 62

Lieferung und Einbau eines neuen Blasebalges
Grösse 116/76 cm samt Zubehör

Reinhold - Orgelbau
Evang. Pflanzgemeinde

2. 11. 62

Q. 8466

bestellt: 6. 1. 62

Leihorgel Org. 4439

Leihorgel - Pflanzgemeinde
Evang. Stadtkirche

1. 11. 62

Q. 8467

Reinhold - Orgelbau
28/6/63
Org. 2. 28. 73

bestellt: 1. 1. 62
Termin: März 1963

KOSTENAUSCHLAG

über den Umbau der Orgel in der Evang. Stadtkirche Stuttgart-Vaihingen.
Folgende Arbeiten sind notwendig:

- 1) Abbau des I. und II. Manuals
- 2) Ausreinigung der Orgel (von den 31 vorhandenen Registern sind bei 19 Registern nur die Pfeifen zu reinigen, da die Windladen für diese Register neu werden.)
- 3) Holzwurmbekämpfung der alten Orgelteile.
- 4) neue Windladen für das I. Manual = 8 Register
Registerzüge für das I. Manual
neue Windladen für das II. Manual = 11 Register, davon 3 Transmisionen
Registerzüge für das II. Manual + f. d. 3 Transmisionen

5) Neue Disposition der Orgel:

I. Manual C-g''' 56 T.

- | | | |
|-----------------------|------------------|---|
| 1. Prinzipal 8' | neu einrastieren | |
| 2. Gedeckt 8' | " | " |
| 3. Oktave 4' | " | " |
| 4. Rohrflöte 4' | " | " |
| 5. Rauschpfeife 2fach | " | " |
| 6. Scharff 5-6fach | " | " |
| 7. Dulzian 16' | " | " |
| 8. Trompete 8' | " | " |
- 2-2fach neue Pfeifen (früher 4fach)
und neue Intonation

115
7. 62
8
7. 62
62

II. Manual C-g'' 56 T.

- 9. Quintade 16' neu einrastrieren, C-H neue Holzpfifen
 - 10. Flöte 8' " " C-g'' umarbeiten
 - C-H Zink, c-g'' Zinnleg. Naturguss neue Pf.
 - 11. Horn 8' neu einrastrieren
 - 12. Salizional 8' " "
 - 13. Prinzipal 4' " "
 - 14. Koppelflöte 4' " " , C-g'' neue Pf.i. Naturguss
 - 15. Nasat 2 2/3' " " " "
 - 16. Waldflöte 2' " " , C-g'' neue Pf.i. Naturguss
 - 17. Fers 1 3/5'' " " " "
 - 18. Siffelöte 1' " " , C-g'' neue Pf.i. Naturguss
 - 19. Septnone 2fach " " , C-g'' neue Pf.i. Naturguss
 - 20. Mixtur 6fach neu einrastrieren, 2fach C-g'' neue Pf. in Naturguss, = 112 Pf.
- Tremolo

III. Manual C-g'' 56 T.

- 21. Gedacktpommer 8' keine Änderung
 - 22. Gegehörn 4' " "
 - 23. Prinzipal 2' " "
 - 24. Quinte 1 1/3' " "
 - 25. Zimbel 3fach " "
 - 26. Schalmei 4' neu einrastrieren, C-g'' neue Pf.i. Naturguss
- Pedal C-f' 30 Tasten
- 27. Violonbass 16' neu einrastrieren, Stockänderung
 - 28. Subbass 16' " "
 - 29. Tiffaro 2fach 4' + 2' " " , C-f' 2fach neue Pfeifen= 60 Pf.
 - 30. Oktavbass 8' " "
 - 31. Posaune 16' erhält stärkeren Wind, Int.Verbesserung
 - 32. Clarine 4' " " " " " "
 - 33. Rohrgedeckt 4' neu einrastrieren, Stockänderung C-H neue Pfeifen i. Naturguss, c-f' aus Rohrflöte 2'
 - 34. Hintersatz 4fach erhält stärkeren Wind, neue Intonation
 - 35. Quintade 16' Transm. aus II. Manual
 - 36. Flöte 8' Transm. aus II. Manual
 - 37. Horn 8' Transm. aus II. Manual

3 20. Dez. 1961 das I. Evang. Pfarramt Stgt.-Vaihingen Kössnerstr. 7

- 5) Windlade für Reg. Nr. 27, 28, 29 sowie Fortsetzung Nr. 30 fa-f'
- 7) Frontlade für Oktavbass 8'
- 8) Pneumatik der alten Pedalwindlade erhält stärkeren Wind
- 9) alle Registerdrücker im Spieltisch werden neu graviert (Ab- und Anmontage derselben)
- 10) Manual-Klaviaturen neu austuchen
- 11) Überholen der Pedalkästchen im Spieltisch
- 12) Abreisser für Transm. II. Manual + Pedal
- 13) Rost und Gestell für die neuen Windladen I., II. Manual + Pedal
- 14) Schwellkasten abändern
- 15) Schwellmechanik neu einrichten
- 16) Montage, Zusammenbau der Orgel (23 Reg. neue Windladen)
- 17) Stimmung und Intonation für 34 Register
- 18) Kabel für I. und II. Manual neu, ca. 40 m
Kabel für Pedal neu, ca. 30 m

Diese vorbeschriebenen Arbeiten kosten einschließlich der Transportkosten DM 45.400.--

Der Preis ist 3 Monate gültig!

Die alten Pfeifen (Materialwert) sind vom gesamten Preis bereits abgesetzt und gehen in unseren Besitz über.

Das III. Manual muss bauseitig durch Eisenträger untergangen werden. Gehäuseänderungen sind bauseitig auszuführen.

Der oben genannte Preis ist nach Auftragserteilung und Bestätigung durch uns als Festpreis anzusehen. Irgendwelche danach auftretende Lohn- und Materialpreiserhöhungen gehen zu unseren Lasten, vorausgesetzt, dass nicht durch Umstände, die der Besteller zu vertreten hat, die im Vertrag genannte Lieferzeit verzögert wird.

Im übrigen gelten unsere Lieferungsbedingungen Adg 536.

Manz. Nr. 24.5.62 nach Murr. 24.5.62

415
87
7.66
8
7.66
alt
alt
39
66

Lümborg-Rath
Rath. H. Kreis

Febr.
R. 1093.62

A. S. H. 68
besten: 8.11.61

2 Spielstuhlbekleidungen
wie Anna Franckensauer u. Regina
mit Z. 23614

el.
n. abgekauft

Johannine mit Hauptplatz
Humboldt-Gymnasium R. 1112.60

A. S. H. 69
besten: 10.11.61

Stimmen u. Besetzungen u. Harnungen
H. Rühlmann 18.000

Org. - Hobenack
ev. Hauptangstkirche R. 1115.

Febr.
A. S. H. 70
besten: 14.4.62

Prob. Gedicht 8' u. ein Orgelstimmble aus
Lubowitz
14 neue Orgel Pläne 2' 10" - 11"
Mms. 07.15.4.62.

Laubgärten
H. Johann
alle ev. Kirche

Febr.
R. 1113.62
besten: 15.5.62

Die Hauptstimmung der Orgel in der alten Kirche St. Johann
bestet laut Stimmvertrag DM 130.-- ✓
Hinzu kämen noch die Kosten für
1. Intonation des Registers Krummhorn 8' *unmöglich*
2. Reparatur des Koppeltrittes *ausgeschlossen*
mit insgesamt DM 211.--

Beckstr. 11 Platz
Prot. Pfarramt

R. 129/3.62
A. S. H. 71
besten: 18.5.62

Orgel 3846 von Eberbach, Friedrich
Lühner u. Kreyer

4 Stimmen, 2 Klaviere
ausgewaschen 19.3.

Stimmungen
Hauptkirche

A. S. H. 72
besten: 10.11.61

6 Orgeln. 10.11.61
10.11.61
10.11.61
10.11.61

Orgel
ev. Tabernakelkirche

Febr. 1962
A. S. H. 73
besten: 10.11.61

Christenring, Beilage zum Kirchenblatt


Tokyo Japan
Nippon Gakka

Febr. 1962
A. S. H. 74
besten: 17.5.62

12 Teile von 5 qm
12 " von 4 qm

Prinzipalblätter 4. Register
Septimblätter "

8475 auf 7 Stück
Lisch!!



Reberhausen
endung. Kirche

R. 174

Q. 5457
P. 174.

Reberhausen

Reberhausen
Reberhausen

R. 20/6.62

Q. 5457

Reberhausen

Ueb. - Reberhausen
stark. Reberhausen

R. 18/6.62

Reberhausen

aus Reberhausen der Reberhausen im Reberhausen
Lippschule No 4061 vom 8.5.62

Reberhausen - Reberhausen
Reberhausen - Reberhausen

R. 4/7.62

Reberhausen
Reberhausen 3804
Reberhausen 8.3.62

Die jetzt vorhandene Pedalmixtur 3fach soll um 1 1/3' und 1' erweitert werden, d.h.

- neue Pfeifen 1 1/3' C-f' = 30 Pfeifen in Zinnleg. Naturguss
- neue Pfeifen 1' C-f' = 30 Pfeifen in Zinnleg. Naturguss
- neuer Stock und Rasterbrettchen einschl. Ausbau der jetzt vorhandenen Mixtur und des vorhandenen Pfeifenstockes
- einrastrieren der Pfeifen
- Intonation und Stimmung
- 1 neues Registerschildchen samt Einbau

Reberhausen 4.6.2 nach Reberhausen

Reberhausen
Reberhausen

Reberhausen

Reberhausen
Reberhausen

Reberhausen Reberhausen
Reberhausen der Reberhausen

Reberhausen
Reberhausen

Reberhausen
Reberhausen

Reberhausen

Reberhausen

Reberhausen
Reberhausen

Reberhausen
Reberhausen

Reberhausen
Reberhausen

Reberhausen

Reberhausen Op. 4356

Reberhausen
Reberhausen

415
87
7.62
38
9.62
fat
olt
39
8.62

Hydrab. Grund
Pädagog. Institut

Neuer
1993

Q. 8484
Ausbeut: 13/3.65

1. Kesselbau

Edelstahl
Kesselbau

M. Auftr.
R. 39.4.62

Q. 8485

Rep. der Wasserstände d. Postamt
Einführung 1938

Erweiterung
Klavier

M. Auftr.
R. 9.12.62

Q. 8486

Reparatur, Orgel

Umbau der Registerwerke in Einbau 5 Register
in Drehstellung mit
Flanierung

Georgien - Buntmalerei
Einbau Klavier

M. Auftr.
R. 2.11.62

Q. 8487

Reparatur
Stimmung

46 Bleigewichte d. Balgen ausbessern

Heilbronn
Klavier

M. Auftr.
R. 1.11.62

Q. 8488
Ausbeut: 31.3.65

Nachprüfung
Tabelle an n. Stimmung

n. B.
M. Auftr.

Stimme d. Orgel

Homburg - Beeden
Prof. Richter

Neuer

Q. 8489

Ausbeut: 19/8.

Ausw. von Holzwerkzeugen
Hauptreinigung d. Werkstoffmaschinen

Fürstentum
ev. Bestimmung

Neuer

Q. 8490

Ausbeut: 21.3.65

Angebot: 10.5.65

1.) Ausreinigung der Orgel:

Die Ausreinigung der Orgel muss laut Gutachten von Herrn Prof. Höger v. 5.4.1960 unbedingt durchgeführt werden. Ohne diese Ausreinigung können die restlichen Arbeiten nicht begonnen werden.

Die Kosten für die Ausreinigung der Orgel mit 22 Registern betragen

2.) Neuer elektrischer Spieltisch:

- mit 3 Manualen und Pedal und
- 3 freien Kombinationen
- 3 Auslöser für freie Kombinationen
- feste Kombination (Tutti) und Auslöser
- Handregister ab
- Walze ab
- Crescendo-Walze samt Zeiger
- Schwelltritt
- 4 Zungeneinzelabsteller

Die Kosten hierfür betragen

3.) Elektrische Relais für die Windladen

Die Kosten hierfür betragen

4.) Neuer Ventilator Größe EG 4
samt Gleichrichter

6.) Gehäuse:

- Frontladen versetzen
- neue Frontstücke und Reifenraster
- Reifen neu einrastern
- einschließlich kleinem Material

Ausbeut: 19/5.65

Zu sah:
Spezialbau an. Gehäuse fahbar, Schwellbetätigung elektr., 1 Ped. Kombination
u. 1 Stimm.

115
37
-7.62

38
9.62
fol
koll

39
8.62

Sindrigsteig
Baptistengemeinde
Hachendorf

G. 8491
bestell. 29.3.66

Lehrstuhl für Orgel
1941

St. Georgen Kapl.
König. Rieneck

R. 164
A. 8492
bestell. 29.3.66

Ausbau der Orgel in Langen desgleichen

Marleure
König. Rieneck

O. B.
A. 8493
O. B.

6 Haupt- Koppeln

Ölwanne im Puffer eingebaut, dafür über dem Reg. Taster die Koppeln auslösen

Kobler-Oberwerth

A 8494

Transportschaden bei Pos. E - Unterteil mit
Spieltisch, Windanlage u. Windladen

Moore Marek
W. Pfeiffer Kirchgemeinde

April
bestell. 14.6.66
A. 8495

1. Ausreinigung der ganzen Orgel mit 12 Registern
2. Lieferung und Einbau von 218 Stck. neuen Pflöchen sowie Ausbau der alten Pflöchen.
3. Lieferung und Einbau von 158 Stck. Relaisbälgen für Reismanmagnete samt Ausbau der alten
4. Pedalklavatur austauschen
5. Reinigen der Kontakte im Spieltisch

Celaya, Gto.
Templo del Carmen
Noesino
Ape. 1.11.66

A. 8496
bestell. 29.3.66
bestell. 29.3.66

über Lieferung von Orgelteilen für den Erweiterungsbau der Walcker - Orgel Opus 1212 in der Iglesia El Carmen in Celaya/Gto.

- 1.) neuer elektrischer Spieltisch, zwei Manuale C-c'' = 61 Tasten, Pedal C-f' = 30 Tasten in Eichenholz Type "D" strahlenförmig geschweift, Teilung C-f' 113,5/116,5 cm c unter c'

Spieltischgehäuse außen glatt Eichen natur, Rückwand 2 Türen, mit Notenpult und Orgelbank,

22 Kipper für 15 Register und 7 Koppeln mit laufenden Nummern versehen, schwarz graviert,

Koppeln: II/I, I/Pedal, II/Pedal, Super II/I, Sub II/I, Super II, Sib II, Normalkontaktreihen: Doppelkontakte,

Druckknöpfe: gegenseitig auslösend: Piano, Forte, Tutti, Auslöser Doppeldruck: Crescendo "ab"

Crescendo als Tritt mit Crescendouhr,

- 1 Voltmeter,
- 1 Motorschalter,
- 1 Steckdose für Notenpultbeleuchtung.

- 2.) Anschlußkabel zur Orgel:
 - I. Manual 33 m
 - II. Manual 35 "
 - Pedal 33 "
 - Register 35 "

Die Kabel werden im Werk nicht gebunden.

- 1 Anschlußbrett für die Hauptströme,
- 1 Anschlußbrett für das Innere der Orgel:

- 2 -

I. Manual	61	Anschlüsse
II. Manual	61	"
Pedal	30	"
Register	15	"

11.5
87
1.7.66

38
9.66
fol
fol

39
8.66

3.) Pfeifen:

Flachflöte 2'	I. Manual	61	Pfeifen	Naturguß
Mixtur 1 1/3'	I. Manual	232	"	"
3-4fach			"	"
Rohrflöte 4'	II. Manual	61	"	"
Prinzipal 2'	II. Manual	61	"	"
Zinbel 1/2'	3fach II. Manual	183	"	"
Oktavbass 8'	Pedal	30	"	Feinzink
Pommern 4'	Pedal	30	"	Naturguß.

4.) Selen-Gleichrichter ausreichend für die Orgel.

5.) Ventilator, 3 Phasen (bitte genaue Stromstärke noch angeben) mit schalldämpfender Umkleidung und Meter Windkanal.

6.) neue Bälge en für die Kegelwindladen, I. Manual und Pedal der alten Walcker-Orgel, ca. 427 Ladenbälgechen und 60 Pedal. Wir bitten bei Bestellung uns unbedingt die Größen anzugeben, die benötigt werden, da aus unseren Unterlagen dies nicht mehr festgestellt werden kann.

- 2 Felle weiches Ventilleder,
- 5 " dünnes Spaltleder für Bälgechen (als Reserve)

7.) neue Kegelwindlade für 5 Register, II. Manual C-c"" = 61 Noten mit elektrischen Relais (mit Magneten)

8.) 1 Regulierbalg für das II. Manual ca. 60 x 100 cm Aussenmaß

9.) 1 Tremolo-Apparat

Lieferzeit: ca. 6 bis 8 Monate.

8.) 1. Die Windladenstöcke, 12 Stück sind jeweils am unteren Furnier angefault. Diese werden ausgebaut und ins Werk geschickt. Hier wird der alte Furnier entfernt und mit einem neuen versehen. Auch werden dann gleich die Wändverführungen neu ausgeleimt und abgedichtet.

Beim Anfertigen der Stöcke beachten, daß auch die Schraubenlöcher gleich mitgebohrt werden.

- 1 Winkelraster für das I. Manual mit 56 Winkeln
- 1 Winkelraster für Pedalkoppel I/P mit 30 Winkeln

30 Einzelwinkel mit Schrauben und Stiften

150 Stellringe 1,8 mm Ø mit Filz-Unterlegscheiben

sowie verschiedene Kleinteile

*17.1.63
Ausschüttel
Verleitung*

*Neinmünster
Kunstmarkthöhe
Kunstwerkzeug
Aktion bei 70. Jahre-Tag.*

*Q. 8498
bestell. 29.3.
Prof. Klemm
Bekken*

*Lübeck
ev. reparieren. Kijube*

*April
Q. 8499
bestell. 11.4.62*

*Pedalkosten erneuern
Sinnig
eingebaut als 1.6.62*

*Prüfung
mit Gaurpüchen
evang. Kijube*

*April
Q. 8500
bestell. 14.62*

- 1.) Ausreinigung und Wurmbekämpfung der Orgel.
- 2.) Einbau der fehlenden Registerschilder.
- 3.) Abdichten der gesamten Windleitungen und Gebläseanlage.
- 4.) Neuregulierung der Spieltraktur einschließlich der Manual- und Pedalkoppeln sowie der Manualklaviaturen. Der Materialverbrauch wird nach Aufwand berechnet.
- 5.) Die Register Trompetenregel 3' C-g"" vom II. Manual und Fosaune 16' C - f' vom Pedal halten lt. Bericht unseres Orgelbauers die Stimmung nicht mehr, weil die Zungen stark verschmutzt sind. Eine Neuintonation wäre daher dringend erforderlich, doch müßten die Register ausgebaut und ins Werk geschickt werden.
- 6.) Intonation und Stimmung der ganzen Orgel, von 878 auf 880 Schwingungen, insgesamt 16 Register ohne Zungenpfeifen.

*7.) Neubelagen der Pentile, neue Pfeifen
Überholen des Pedalkoppelapparates, Fortlegen
Lieferung 1.60 m Handblätter.
Fortsetzung, siehe S. 424
bestell. 11.62*

*115
37
1.7.62
38
9.62
fort
Voll
39
8.62*

Ku 9, 8500 *Reparatur*
2. 28/4.62

8.) Einbau von neuen federten Schleifen:

Die Registermechanik einschl. die Registermechanik sind jetzt in einem schlechten Zustand und sind die Schleifen schwer zu betätigen. Aus diesem Grunde empfehlen wir Ihnen den Einbau unserer gefederten Kunststoffschleifen und sind hierzu erforderlich:

- I. Manual = 5 Schleifen,
- II. Manual = 7 Schleifen,
- Pedal = 5 Schleifen.

Der Preis hierfür beträgt einschließlich Einbau der Schleifen, Gangbarmachen und Einregulieren der Registerzüge, Montage an Ort und Stelle sowie anteilige Reise- und Fahrtkosten für die Orgelbauer, samt Fracht- und Verpackungskosten . . .

Sollten die alten Schleifen nur Instandgesetzt werden so behalten wir uns, diese Arbeiten nach Aufwand zu berechnen.

Stückzahl
Abbauarbeiten

afachs

A. 8501

Beschädigte Org. in Kirche reparieren
mit Orgel.

Abbauarbeiten
35/4.62

April
April 4241

A. 8502

A. wann auch Orgel auch Kirche wieder
mit Orgel

Reinigung
Orgel, Kirche

Reparatur

2. 31/7.62

A. 8573
Arbeits: 17. 4. 62

Ausreinigung
Instrumentierung

Reinigung
Orgel

Zurückkommend auf den Besuch unseres Herrn Plum im Februar d.J. haben wir anhand des abgegebenen Berichtes überprüft, welche Arbeiten für die Instandsetzung der Orgel auszuführen sind. Da die Orgel jetzt noch sehr naß ist würden wir vorschlagen, vorerst nur eine Ausreinigung vornehmen zu lassen, während die übrigen Arbeiten nach Aufwand zu berechnen sind. Die Arbeiten, die nach Aufwand berechnet werden, sind folgende:

- 1.) Auswechseln der beschädigten Membranen,
- 2.) Instandsetzung der gerissenen Holzpfifen,
- 3.) Nacharbeiten der gequollenen Laden- und Frontstücke,
- 4.) Gangbarmachung der Kegel- und Relaisventile, diese müssen teilweise erneuert werden,
- 5.) Windleitungen neu abdichten,
- 6.) Generaldurchsicht des Spieltisches, der stark durch das Regenwasser gelitten hat. Dieser müßte nach hier ins Werk geschickt werden,
- 7.) Intonation und Stimmung der Orgel.

Die Kosten für die

Ausreinigung der Orgel mit 18 Registern,
2 Manuale und Pedal

Abbauarbeiten
Reparatur Orgel

April

A. 8504
Arbeits an Orgel

Ausreinigung

115
37
1. 7. 62
38
9. 62
Kost
Kost
39
8. 62

Berlin-Neukölln
H. Magdalenenkirche

April

A. 8575

Rechnungs-Nachtrag
mit dem 377. - (4/6 63)
notwendig am 19/6 63

Angebot 6/12.61

über Arbeiten an der Orgel in der Magdalenenkirche Berlin-Neukölln.

- 1) Lieferung und Einbau eines neuen elektrischen, freistehenden Spieltisches für 2 Manuale und Pedal samt Verpackungs- und Frachtkosten für den Spieltisch . . .
 - 2) Lieferung und Einbau von neuen elektrischen Relais für die ganze Orgel
 - 3) Lieferung und Einbau eines neuen Prospekt-Registers in 60%iger Zinnlegierung ca
- Da keine Zeichnung vorhanden ist, ist dieser Betrag nur geschätzt. Die genauen Kosten können wir erst nennen, wenn die Maße abgenommen sind.
- 4) Lieferung und Einbau eines neuen Pedalregisters Posaune 16' C-f' = 30 Pfeifen in Feinzink
 - 5) Lieferung und Einbau eines neuen Ventilators
 - 6) Lieferung und Einbau von 3 neuen Bälgen, Wind neu einrichten, Anschluss des alten Tremolos

Für das Auswechseln sämtlicher Membranen, für die Mehrkosten des Spieltisches lt. Angaben von Herrn Kirchenmusikdirektor Schwarz sowie den endgültigen Preis für den Einbau eines neuen Prospektes in 60%iger Zinnlegierung, der in unserem Kostenvoranschlag vom 6.12.1961 nur geschätzt als Ca.-Preis angegeben war.

- 1.) Das Auswechseln sämtlicher Membranen einschl. Arbeit an Oef und Stelle kostet.
- 2.) Die Mehrkosten für den von uns in unserem Kostenvoranschlag vom 6.12.1961 angegebenen Spieltisch gegenüber der Aufstellung von Herrn Kirchenmusikdirektor Schwarz, in welcher 10 m Kabel, 2 freie Kombinationen, alle freien Kombinationen in Wechselwirkung, 3 Zungeneinzelabsteller zusätzlich gewünscht werden betragen.
- 3.) Der Mehrpreis für den gesamten Orgelprospekt lt. Aufnahme unseres Orgelbauers, Herrn Stephan betragen gegenüber unserem Kostenvoranschlag vom 6.12.1961 in welchem der Prospekt nur geschätzt als Ca.-Preis angegeben war.

Mens. Nr. 16. 2. 62. B. Frankpfeifen aus Herrn Reim am 15. 2. 62
Klein
(nach Tabellen von Herrn Bauer)

Berlin
Luther-Kellerei

April
R. 9/7.62

A. 8576
6. 4. 61

16 neu bespannter oder weisses Gialtband
3 neu Similiteder-Haut
Adressen siehe Lieferliste

Neubauschere
Kuppel, Kuppel
Abbau der Orgel
Kuppel
Kuppel

Neu-Übernahme
Kuppel, Kuppel
Kuppel, Kuppel
Kuppel, Kuppel

50 Holzpfosten 1 1/2 m, lackiert
Kuppel, Kuppel
Kuppel, Kuppel
Kuppel, Kuppel

115
37
1. 7. 61
38
19. 61
Kuppel
Kuppel
39
8. 61

Liedwischberg
Karlsgrube

Novi
R. 20/12.62

A. 8570
Austell. 12.5.62

- 1.) Lieferung und Einbau eines BKS-Schloßes an dem Spieltisch einschl. Rosette und Einbau an Ort und Stelle.
- 2.) Lieferung und Einbau von 2 Einzeßungenabsteller.
Diese Absteller werden als Kipptästchen links neben der Pedalregistertraktur eingebaut.
Der Einbau erfolgt an Ort und Stelle einschließlich Material (Tästchen und Kabel) sowie Lohnkosten.
- 3.) Lieferung und Einbau eines Fußtrittes für " Walze ab ".
Der Fußtritt wird zum Einhaken vorgesehen und rechts vom Schwelltritt eingebaut.
Der Einbau erfolgt an Ort und Stelle, einschließlich Material (1 Abreißer und Fußtritt) sowie Lohnkosten.

Buch - Kreisberg
H. Bauzfabriks

A. 8571

aus Springstein
Leibnizorgel 24. Bakardulke

Weil f. Hübner
Kass. Kirche

R. 9/6.

A. 8512

Leibnizorgel
24.6.

Leibnizorgel Belg. 548

Liedwischberg
Hofsaal

A. 8573
Austell. 12.5.

Austandsetzung

Periode:
1. - 30.9.

- 1.) Durch die aussergewöhnlichen Temperaturschwankungen im Stadtsaal als Folge der Warmluftheizung und durch Sonneneinstrahlungen im Sommer durch das Glasdach (im Sommer 30-35°) und
- 2.) durch die dauernde Staubeinwirkungen während der Bauarbeiten im Nebenbau während der letzten Jahre, sowie durch die dauernden Erschütterungen durch die Presslufthammer, die sich vor allem an den schweren Prospekt Pfeifen auswirken und durch die wiederholte Anbringung eines Plastikvorhanges vor der Orgel, wodurch Schäden an den Prospekt Pfeifen entstanden sind, müsste folgendes an der Orgel ausgeführt werden:

- I. Gründliche Ausreinigung der gesamten Orgel
- II. Abdichten sämtlicher Windleitungen und Apparate
- XIII. Nachregulieren der Spiel- und Registertraktur
- IV. Reparatur der durch Trockenheit gelittenen Einzelteile
- V. neues Register Blockflöte 4' anstelle v. Reg. Prinz. 4' S. ~~.....~~
./ Reg. Prinz. 4', das an uns zurückgeht S. ~~.....~~
- VI. Reparatur der Prospekt Pfeifen und teilweise notwendiger - Transport derselben nach Feldkirch S. ~~.....~~
./ Material f. Prinz. 16' C, das an uns zurückgeht S. ~~.....~~

Die Gesamtkosten betragen daher

Wenig er. 12.7.62 in Buntamtsdorf bestellt

115
187
1.7.62

38
9.62
Hof
Kolt

39
8.62

*Manuel
Münster
Pfeifenwerke*

Mo

R. 27/12.62

A. 8974

Tubingen, 24/5.66

Münster Org. 62

Ausreinigung der Orgel mit 48 Registern
spielbar auf 3 Manualen und Pedal, 9 Transmissionen

Nachregulierung der Transmissionen

Intonation

Position III: Orgelreparaturen

- 2 -

- a) Die Pedalklavatur ist mit neuen Tastenbeläge zu versehen, ebenfalls muss der Filzbelag erneuert werden.
- b) Die Manualklavaturen sind auszubauen und in Werk zu senden, damit hier die Lager und Führungslöcher neu befilzt werden.
Die Kosten hierfür betragen einschließlich Arbeiten in der Kirche sowie Aus- und Einbau der Klaviaturen, das Verpacken und Verschicken der Teile, samt Fracht- und Verpackungskosten DM ~~.....~~

In diesem Preis ist gleichzeitig das Nachsehen und Überprüfen der Spielkästchen im Spieltisch sowie die Nachregulierung der Koppeln enthalten.

IV: Umdisposition der Orgel nach dem uns eingesandten Vorschlag von Herrn Dr. Walter, Heidelberg vom 17. April d.J.

I. Manual C - f''

- 1 Prinzipal 8' wird neu intoniert, außerdem werden die Kerne und Aufschnitte erneuert.
- 2 Bourdon 8' bleibt unverändert.
- 3 Salicional 8' aus dem II. Manual wird auf den Stock Flauto dolce 8' gesetzt. Stockänderung.
- 4 Oktave 4' wird neu intoniert und gleichzeitig die Kerne und Aufschnitte erneuert.
- 5 Oktave 2' aus alten Pfeifen von Mixtur 2 2/3' wird auf den Stock Gamba 9' gesetzt. Stockänderung.
- 6 Mixtur 4fach 1 1/3' - neue Pfeifen aus Zinn/Naturguss. Dieses Register wird auf den Stock Mixtur 2 2/3' gesetzt. Stockänderung.

II. Manual C - f''

- 1 Liebl. Bourdon 8' bleibt unverändert,
- 2 Flauto amabile 4' bleibt ebenfalls unverändert. teils aus alten Pfeifen von Gamba 8' und teilweise aus neuen Pfeifen, wird auf den Stock von Salicional 8' gesetzt. Stockänderung.
- 3 Prinzipal 2'
- 4 Sifflöte 1 1/3' aus alten Pfeifen von Aeoline 8', 18 Pfeifen werden neu, wird auf den Stock von Aeoline 8' gesetzt. Stockänderung.

Pedal C - c'

- 1 Subbaß 16' bleibt unverändert,
- 2 Violentaß 8' bleibt ebenfalls unverändert.

Lieferung und Einbau eines Tremulanten im II. Manual einschließlich Spieltischbetätigung.

*Speckbecks
Korb. Pfeifenwerke*

Mo

R. 28/12.62

A. 8575

Münster Org. 62

Über den Ausbau des Pfeifenwerkes, Ausreinigung des Instrument und Wurmbekämpfung, Reparaturarbeiten am Spieltisch und an der Pedalklavatur, Umdisposition der Orgel sowie Einbau eines neuen Tremulanten im II. Manual.

Nach einem Bericht von unserem Orgelbauer, Herrn Baumann, soll die Kirchendecke erneuert werden und schlagen wir deshalb, um die Orgel vor Schutt und Staub zu schützen, folgendes vor:

Position I: Ausbau des gesamten Pfeifenwerkes und Lagerung in einem anderen Raum sowie Abbau des Obergehäuses.

Folgende Teile sind mit Lecken und Tüchern gegen Staubeinwirkung abzudecken:

Windladen, Spieltisch, Gehäuse und Blasebalg.

Die Lecken und Tücher sind von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Für die Arbeiten an Ort und Stelle:

12 Register ausbauen und lagern, Abbau des Obergehäuses, Abdecken der Windladen, Spieltisch, Gehäuse und Blasebalg betragen die Kosten einschließlich Reise- und Fahrtkosten

für den Orgelbauer DM ~~.....~~

Für den Ausbau der schweren Orgelteile und zum Transportieren derselben ist von der Gemeinde eine Hilfskraft kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Position II: Bevor der Wiedereinbau der Pfeifen erfolgt,

muß erst eine Ausreinigung der Orgel sowie eine Wurmbekämpfung vorgenommen werden.

Der Preis für die Ausreinigung und die Wurmbekämpfung = 12 Register

beträgt DM ~~.....~~

115
187
1.7.66

38
9.66
Hof
Kolt

39
8.66

Stuttgart - Bahnweg
Liedert. Frau Ehrlich

Neu
R. 3078 / A. 8576
Kosten: 8.57

Lichtregel in Herberichinggen ev. K.
v. d. d. bis 1. g.

Größe 4356
A#

Stapfmaschine
Stuttgart. Rijnbe

Neu
A. 8577
Kosten: 15.5162

1 Eisenband-Motor mit zwei Rollen
mit Rollen u. Kurbel

Starkbündel aus Holz
Stutt. Rijnbe

Neu
R. 217.62 / A. 8578
Kosten: 176.62

1 Ventilator

- Größe EG 1
- Regulierventil
- 2 Ventilatorschläuche
- 3 m Kette, Rollen, Gummipuffer usw.
- 3 m Windleitung + 2 Kröpfe

Neu
Stutt. Rijnbe

R. 217.63 / A. 8579
Kosten: 176.62
Kosten: 176.62

für die Überholungsarbeiten an der Orgel in der
evangelischen Kirche zu Böckmühl.

Position 1: Ausreinigung der Orgel mit 20 Registern,
verteilt auf 2 Manuale und Pedal,
zum Betrage von

Position 2: Auswechseln bzw. Erneuern sämtlicher
Spiel-, Register- und Relaisbälge.
Die Arbeiten hierzu werden in der
Kirche ausgeführt.

Materialien:
Abbau der Balgleisten, dieselben
mit neuen Bälgen versehen wieder
anschrauben.
Anschrauben

Abbau der Leistenstücke,
Abbau der Taschen,
Wiedereinbau der Taschen und
Aufschrauben der Stücke.
Bei drei Leisten, Manual und Pedal
Ein- und Ausbau der Relaisbälge,
Auswechseln der Spieltischbälge.

zum Betrage von

einschließlich Abbau der alten Bälge
sowie eines der neuen, sowie Kracht-
und Verriegelungskosten und
Reise- und Fahrtkosten für den Orgelbauer.

1. Ein Sindlein-Relaisdamm vom I. Manual ist stark
beschädigt (durch Holzbock). Dieser müsste normal
gegen einen neuen ausgewechselt werden. Weil dies
aber umfangreiche Nebenarbeiten mit sich bringen
würde wird vorerst davon abgesehen.

Um aber einen weiteren Verfall des Damms zu ver-
hindern werden sämtliche Fohrungen 2-3mal mit
Kaltlein ausgegossen.

2. Der Faltenkanal in der Orgel ist unbrauchbar ge-
worden und müsste für eine Niedereverwendung ganz
neu beledert werden, dies ist allerdings mit ho-
hen Kosten verbunden.
Wir haben hier im Werk einen guten gebrauchten Fal-
tenkanal der Ihnen wesentlich billiger käme und
den selben Zweck erfüllen würde,

3. ferner müssten die drei Koppelbälge im Spieltisch
neu beledert werden. Die Kosten hierfür betragen

Sämtliche Registerzugbälge müssen Instandgesetzt werden.
Die Kosten hierfür betragen

115
187
1.7.62
38
9.62
Kolt
Kolt
39
8.62

N
Lachstein
M. M. Stein Blin dem Walle

R. 24.8.62

A. 8520
Bestell: 1410.

Termin: 30/7.
bis 14.8.62

- 1.) Lieferung und Einbau eines neuen Selen-Gleichrichters,
- 2.) Lieferung und Einbau eines neuen Tremulanten,
- 3.) Lieferung und Einbau von 30 Stück neuen Fedalkontakten (Blockkontakte)

Wartung
Wiederinbetriebnahme

A. Stein Orgelgebäude
N. G. G.
mit Chloren etc

R. 10/7.62

A. 8521
Bestell: 190.

Termin: ab Werk
15/7
fertig eingebaut
25/7

Mankberg Str. 9, 8450 (siehe S. 400) Dtl.
Stein-Grandeur
R. 24.12.62
A. Stein-Grandeur

Position A:

Ausreinigung der Orgel
gemäß unserem Schreiben vom 29.9.61
und Ihrem Auftrag vom
20. November v.J.

Position B:

Technische Arbeiten:

1. 4 Manualklaviaturrahmen mit Filz neu belegen (
2. Pedalklavatur neu Belegen (diese Arbeit wird in der Werkstatt Berlin ausgeführt) (
3. Auswechseln der Achsstifte an den Wellenbrettern für alle 4 Manuale gegen stärkere Stifte (
4. Neue Pulpeten für 4 Manuale: Lieferung und Einbau von 250 Stück Pulpeten, 250 neue Drähte ca. 15 cm lang, 250 Stück Stellringe, 250 Stück Musterklemmen, 4 Leisten gebohrt mit Schrauben und beledert (
5. Lieferung und Einbau von 30 Stück neuen Mechanikwinkeln (
6. Lieferung und Einbau von 100 Abstraktendrähften, davon 50 mit Gewinde und 100 Stück Ledermatten (
7. Lieferung und Einbau von 30 mtr. Abstrakten, Abstrakten garnieren, Abstrakten-drähte abbringen (
8. 10 mtr. Plastikrohr 12 mm Ø (
9. Faltenbalg reparieren
10. Bei 8 Pfeifenregistern die Lackel nachpassen
11. Ventilatorbalg abdichten
12. Lieferung und Einbau von 10 kleinen Pfeifen
13. Schleifen sämtlicher 57 Registern einpassen
14. Orgel regulieren

445
1.7.62

38
19.62
Holt
Voll

39
8.62

L

Berlin - Schöneberg
Kathol. St. Elisabeth

R. 21.6.62

A. 852

Inspektion im Ped. Klav. mit belegen,
neue Neubauten usw. in Pedal Röhren

Neuwei. Pfeifen

Neubau
Herr. Lemmstr. Haus

R. 11.12.62

A. 853

1 Pfeifenlabor
Anspruchung

Herr. Baumhoff
Landesanstalt f. Physik

A. 854

lassen: 18.7.

10 Orgelpf. aufhängbar, mit verstellbarem
Stopsel

Lieferpreis: N° 4556

Herr. Rindler
Kunzels

R. 29.12.62

A. 855

Prinzipal C-f' Röhren abändern
o. B.

Kunz. Nr. 28.62

Herr. Ko. Tisch

R. 11.9.62

Pfeifen-Reparatur
Pfeifenfang 21. 8. 64

Werk

R. 27.11.62
Feligewerk

A. 856

1 Pfeifenlabor
12 Röhrenlötlöcher
2300 x 860 x 500 mm

Hamburg - Altona
Bismarckstr.

Hamburg 41
A. 857

Hamburg

Über die endgültige Prospektgestaltung der Orgel in der Bugenhagen-
Kirche zu Hamburg - Westbarmbek

Position I:

.) Prospekt Pfeifen, Prinzipal 16' C - f' in Kupfer einschließlich Frontladen und Einbau laut unserem Angebot vom 11. August und Schreiben vom 19. September 1960	DM 14.110.--
zuzüglich Teuerungszuschlag gemäß unseren beiden Schreiben vom 5. Juni und 3. Juli 1961	" 705.--
	DM 14.815.--

Nach endgültiger Klärung der Prospektgestaltung und der damit verbundenen Terminverzögerung war eine Neuberechnung notwendig. Die dadurch entstandenen Kosten müssen wir Ihnen aufrechnen und betragen diese	" 1.112.--
--	------------

somit würden die Gesamtkosten nach unserer beiliegenden Zeichnung Nr. 23756 für die endgültige Prospektgestaltung betragen	DM 15.927.--
--	--------------

Die großen Kupferpfeifen brauchen weder geputzt noch lackiert zu werden, sondern bleiben in Natur. Diese Pfeifen oxidieren nicht.

Die Wandungsstärke der größten Pfeife C = 1,75 mm stark.

115
587
1.7.62
38
9.62
Holt
Kolt
539
8.62

2 15.6.1962 den Kirchenvorstand der evang.-luth. Kirchen-
Gemeinde, Hamburg - 22, Biedemannplatz 19
Übertrag 1

- 2.) Gegenüber unserem früheren Entwurf kommt jetzt noch ein Prospektfeld hinzu (oberes Mittelfeld) Prinzipal 8' in 60ziger Zinnlegierung, vom c-h' in der Front, von c - h und vom c" - g" bleiben die alten Ladenpfeifen. Die Kosten hierfür betragen einschließlich Einbau der Pfeifen
- 3.) Weiter wird von Ihnen ein Angebot für ein Gehäuse gewünscht. In der Ausführung nach beiliegender Zeichnung Nr. 23756 einschließlich Gehäuserahmen, Unterbau, Gitterwerk und Zierbretter in Tanne- und Gabun-Sperrplatten gefertigt, samt Einbau an Ort und Stelle betragen die Kosten
- 4.) Ferner geben wir Ihnen, Ihrem Wunsche entsprechend, die Kosten für die Lieferung und den Einbau eines Zimbelsternes mit Einschaltvorrichtung im Spieltisch mit

Die Gesamtkosten für die angeführten Positionen einschließlich Montage, Fracht- und Verpackungskosten sowie Reise- und Fahrtkosten für den Orgelbauer betragen

Bei der Teilstimmung, die von unserem Orgelbauer Herrn Behrens ausgeführt wurde, hat dieser folgendes festgestellt: Ein sehr großer Teil der Holzpfeifen-Stöpsel und besonders die Deckel der Metallpfeifen - Gedeckte - sind lose. Diese sollen im Zuge der Umbauarbeiten befestigt werden und geben wir Ihnen nachstehend die Kosten hierfür auf.

Position III:

- 1.) Befestigung der Holzpfeifen-Stöpsel und der Deckel der Metallpfeifen - Gedeckte - 1
- 2.) Beseitigung des Windrauschens in der Orgel (Undichtigkeiten an den Windleitungen)
- 3.) Die weiter von Ihnen gewünschten Kosten für die Höherstimmung der Orgel - jetzt etwa 573 Schwingungen - neue Stimmung 880 Schwingungen, betragen

Wie uns Herr Behrens berichtet, musiziert Herr Brunnert dauernd mit Orchester zusammen und halten wir aus diesem Grunde ein Höherstimmen der Orgel für unbedingt erforderlich.

Übertrag

- 4.) Im Zusammenhang mit der Stimmung wäre eine Ausreinigung des Instrumentes unbedingt notwendig. Der Preis hierfür würde betragen
- 5.) Auf ^{Wald} von Herrn Brunnert, soll bei der Instandsetzung des Spieltisches noch folgendes berücksichtigt werden.
 - 1.) Der Lastengang im Spieltisch bleibt und wird nicht vergrößert.
 - 2.) Die Walzeneinstellung im Spieltisch rechts neben den Klaviaturen wird nicht geändert.
 - 3.) ~~Sämtliche Filze im Spieltisch müssen erneuert werden.~~
 - 4.) Der Walzenbelag ist zu erneuern. *34. Kuffall*
 - 5.) Der Knopf für den Zimbelstern soll rechts neben dem Walzenzeiger, entgegengesetzt zum Fernulanten, angebracht werden.
 - 6.) Die neue Registerwippe 6 a entfällt.
 - 7.) Die Leerwippe (26) bleibt.

Die Mehrkosten für diese Änderungen gegenüber unserem früheren Angebot betragen

Gesamtkosten somit

Von der Registeränderung im Pedal haben wir Kenntnis genommen und wird anstelle von Nachthorn 4' ein Nachthorn 2' eingebaut.

Ferner geben wir Ihnen nochmals die Kosten für die Arbeiten und Teile, die von Ihnen bestellt und von uns bereits schon technisch geklärt und teilweise schon in Arbeit sind, auf.

Position III:

laut unserem Angebot vom 11.6. und unserem Schreiben vom 19.9.1960

- a) Erneuerung der Kontakte im Spieltisch
- b.) Medallade mit 2 neuen Registern
- c) Pedal-Umintonation

Hinzu kommt die Teuerung von 5 % gemäß unseren beiden Schreiben vom 5. Juni und 3. Juli 1961

- d) Lieferung und Einbau von 47 Stück neuen Namensschildchen für die Register Tasten lt. unserem Angebot vom 5. Oktober 1961

Gesamtkosten

445
587
1.7.62
38
9.62
Kolt
539
8.62

Nordhausen
Bl. Röhrenreinigung
reinigung. Nijabe

R. 21/22.62

A. 8528
bestellt: 26/29.7.62

Termin:
Einweisung
Okt. Nijabe
Oktober 1962

Position 2:

Wiederaufbau der Orgel auf der rechten Seitenempore.
Das 1-manualige Instrument mit Pedal, zusammen
9 Register wird in unveränderter Form - also ohne
Gehäuse- und Prospektänderung - auf der obengenannten
Empore wieder aufgestellt, außer der Gebläseanlage,
die geändert werden muß.

Der Preis für diese Arbeiten beträgt einschließlich
Intonation und Stimmung der Orgel sowie anteilige
Reise- und Fahrtkosten für den Monteur

Position 3:

Der alte Ventilator wird wieder verwendet und
bleibt auf dem Dachboden. Die zwei alten Masten-
hölge sind jedoch verbraucht und können nicht
wieder eingebaut werden.

Die Kosten für einen neuen Schwimmerbalg einschließlich
Gestell, neues Rollventil, Kondukten, neuen
Ventilatorschlauch,
Fracht- und Verpackungskosten und Einbau
an Ort und Stelle, betragen

Wie uns unser Orgelbauer mitteilt, muß der
Gebläse-Motor aus technischen Gründen an der
Mauer befestigt werden. Diese Arbeiten wären
dann beiseitig auszuführen.

Position 4:

Beim Wiederaufbau der Orgel werden
verschiedene verbrauchte oder kaputte
Kleinteile durch neue ersetzt werden müssen,
da der genaue Umfang der zusätzlichen
Arbeiten jetzt noch nicht festliegt, behalten
wir uns vor, diese nach Aufwand zu
verrechnen.

Dürrreklimator
reinigung. Nijabe

R. 18/21.62

A. 8529
bestellt: 11.8.62

Termin: Mitte
September

1. Ausreinigung der gesamten Orgel mit 14 Registern,
spielbar auf 2 Manualen und Pedal

2. Auswechseln von ca. 50 Taschen
Reklimatormembranen für Register auswechseln
neue Federn für Registerdrücker

Hornbürg - Brückhof - Gauddort
Starrum A 1 Prof. R. 15/4 63

Auftr. 8530
bestellt: 17.8.62
Termin: Mitte Sept.

Ausreinigung der Orgel mit 14 Registern

Hüttgart - Botzung
Konstruktio Jansen R. 14/1

Auftr. 8531
bestellt: 22.8.62
Termin 31.8.62

Kei Orgel ev. Ki. Herbechtigung f. Aufnahme
Opus 4356 A 4 v. 31.8.62 bis 4.9.62

Jindow üb. Hölhn
20. hilt. Ki. R. 16/20 63

Auftr. 8532
bestellt: 21.8.62
Termin:

Einbau v. 56 Kegelschäften f. Reg. Prinzip 41

445
587
1.7.62
38
9.62
Kott
39
8.62

Brennbach
W. Kirche

R. 1. 11/4 63

Auftr. 8533 ✓
bestellt: 24. 8. 62

- 1) Lieferung und Einbau eines neuen elektrischen Gebläses
Ventilator Größe NG 1
Ventilatorbalg mit Zubehör
Regulierventil mit Rollen
Ventilatorschlaube
Kanal 20/20 1 m lang
Dämmkasten

Abbau der alten Tretanlage

- 2) Gründliche Ausreinigung der 7-registrigen Orgel
- 3) Neubelebung der Ventilbälge des Subbaß 16' im Pedal, einschließlich Aus- und Einbau anlässlich der Ausreinigung der Orgel

Als beim der Pfeifen, Orgel abbrechen sind Einbau der Pf. in Auftr.

Chaminade A. R.
K. Kirche

R. 11/4

Auftr. 8534
bestellt: 24. 8. 62
Termin: bald

Als sei in gung der Orgel mit 4 Reg.

Hoffmann
Thyng H. G.

Auftr. 8535
bestellt 9. 8. 62
Termin 10. 11. 62

50 Holzpfeifen aus Liche lackiert, Länge 470^{mm}, 34 x 34^{mm}

Carl-Charoffenling
W. Simultankirche

R. 11/4

Auftr. 8536
bestellt: 29. 8. 62

Angebot:

1. Lieferung und Einbau eines neuen Pistons (Puffer) für die Pedalkombination.
2. Lieferung und Einbau eines neuen Pistons, Auslöser für die freie Kombination I und II.
3. Der alte Pedalkombinationspuffer wird auf " 16 " an " umgebaut.
4. Lieferung und Anbringungen von zwei neuen Schildern und zwar:
1 Stück " 16 " an "
1 " " Auslöser "

Gro Jänke
W. Kir.

R. 11/4 62

Auftr. 8537
bestellt 11. 7. 62

Gehwellmaschine elektr. mit Kabel
Teile f. den Einbau einer fr. Komb.

Mainz
frisch. Konvikt

R. 11/4 62

Auftr. 8538
bestellt 5. 9. 62
Termin: sofort
220/1380 Volt

Lieferung eines Ventilators 2400
Drehstrom, recht tief.

Erp. b. Arnoldson H. Kolisch
K. Kirchenbanc

Auftr. 8539
bestellt 29. 8. 62

Durch unseren Orgelbaumeister, Herrn Opitz haben wir die Mitteilung bekommen, daß Sie aufgrund Ihrer bisher gemachten Erfahrungen Ihre von uns gebaute und gelieferte Hausorgel undisponieren wollen. Nach Angabe von Herrn Opitz handelt es sich darum, daß das Register Quintade 4' im I. Manual durch ein Prinzipal 4' zu ersetzen. Außerdem soll die Quinte 1 1/3' im II. Manual ab dem b gegen eine Sesquialtera 2-fach ausgetauscht werden.

Wir haben nun an Hand der bei uns befindlichen Zeichnungen nachgeprüft, ob dies technisch möglich ist und können Ihnen berichten, daß die Arbeiten nach Ihrem Wunsch ausgeführt werden können. Die Kosten hierfür haben wir ebenfalls berechnet, sie belaufen sich auf den Betrag von

einschließlich Fracht und Montage. Die in Wegfall kommenden Pfeifen der beiden Register Quintade 4' und Quinte 1 1/3' gehen dabei in unseren Besitz über.

Mun. an. 6. 9. 62

Krefeld - Handlungen

Auftr. 8540
bestellt: 5. 9. 62

Als sei in gung der Orgel mit 4 für die Kombination

Bismarck - Neue Natur
H. Ludwig

Leihorgel

R. 27/12.62
R. 2/5.63

Auftr. 8541
bestellt am 8.9.62
Termin: 1.12.62

Yell 1. Okt.
zu Luth. Kir.

Leihorgel Opus 3987

Auftr. 8542

St. - Baumgarten
Hainbaldenfeld
evang. Kirche

R. 2/11.62

A. 8543

Opus 3895 Restbau der Orgel aus der Heilands
Kirche Hildesheim

St. P. Orgel

A. 8544

ev. Kirchenorgel in Nordsee
Kirche Hildesheim

R. 2/19.399

St. P. Orgel
Hildesheim

R. 2/11.62

A. 8545

Leihorgel Opus 4158

Termin: 1.12.62
der alten Orgel

Kirchenorgel
Dr. Pöschel Bach

R. 27/12

Auftr. 8546
best. Tel. 29.8.62

meiner Ventilator 0000
ausgel. am 29.8.62

Oldenburg - Pöschel

Auftr. 8547

Leihorgel Opus 8801

Leihorgel - Pöschel

A. 8548

ev. Kirche
Ausreinigung

1. 6.10.62

Werkstatt
ev. Kirche

A. 8549

1. Ausreinigung der Orgel mit 18 Registern . . .
2. Holzwurmbekämpfung der Orgel
3. Höherstimmung der Orgel auf 880 Schwingungen .

Termin:
nur eine Arbeit

Jellmersbach
ev. Kirche

R. 28/12

Auftr. 8550
bestellt 16.10.62
Termin Nov. 62

Ausreinigung

St. Pöschel
ev. Kirche

R. 27/12

A. 8551

Generalstimmung in Nordsee

Termin
Mai/Juni 1963

Frankfurt/Main
 wenig. Nische
 R. 21/12.62
 4561
 A. 8552
 Bestand: 20/10
 6 mit Doppelstufen im Jahr 886/1901

Frankfurt
 Barbarisnische
 A. 8553
 d. März
 mit Doppelbank, alle Stk.

Wipfingen/Baden
 wenig. Nische
 R. 28/12
 A. 8554
 Bestand: 27/10.62
 Regim.: 29/10
 Aussegnung ohne Wägen
 Person der Doppelstufen

Lindwilerberg
 R. 20/12
 A. 8555
 Umbau der Kirche eines Karnerbauers

Weidmardorf
 v. l. Nische
 R. 21/12.62
 A. 8556
 27. 10. 62
 Regim.: 22/12
 1962
 Aussegnung

Frankfurt/Main
 R. 21/12.62
 A. 8557
 21. 10. 62
 Nische
 Aussegnung

Kararisthische
 wenig. Nische
 R. 31/12
 A. 8558
 Bestand: 31. 10. 62
 Nische = Überrest der Pfeiler

Berlin N. 65
 ev. mit Kararisthische
 A. 8559 ✓
 Bestand: 7. 11. 62

2. Teil des Opus 467
 Angebot 20. 3. 1962
 Über den II. Abschnitt der Regl. in der Kararisthische Kirche.
 In I. Manual fehlen noch folgende Register, die eingebaut
 werden sollten:

Einflößen sind vorhanden:
 Nr. 9 Trompete 2' liegend 56 Pfeifen in Körper
 Nr. 10 Clarine 4' 56 Pfeifen einleg. Naturg3

In II. Manual sind noch folgende Register einzubauen:
 Einflößen sind vorhanden:
 Nr. 15 Cornett 2fach 112 Pfeifen einleg. Naturg3
 Nr. 13 Bassett 16' 56 Pfeifen einleg. Naturg3
 Nr. 20 Hornhorn 8' 56 Pfeifen Flöte

In III. Manual sind noch folgende Register einzubauen:
 Nr. 21 Koppel 8' 56 Pfeifen einleg. Naturg3
 Nr. 22 Gedackt 4' 56 Pfeifen einleg. Naturg3
 Nr. 23 Prinzipal 2' 56 Pfeifen einleg. Naturg3
 Nr. 24 Quinte 1 1/3' 56 Pfeifen einleg. Naturg3
 Nr. 25 Violon 3fach 152 Pfeifen 63 lge einleg.
 Nr. 26 Orgel 8' 56 Pfeifen einleg. Naturg3

Einflößen für das III. Manual (Kunstwerk)
 Abstrakten, Nischenregister, Kellenbr., Handy-Tisch und
 Fortsetzten für das III. Manual
 Schnellkarton für das Kunstwerk mit technischer Zeichnung.

Wieder

Fachplanung Q. 8559

R.v. 30/5 63
19/6 63

20.3.1962

dem Gemeindegemeinderat der Ev. Kirchengem. Nazareth

Im Pedal fehlen folgende Pfeifen:

- Nr. 27 Prinzipalbass 16' 30 Pfeifen Elektrolyt-Feinzink
- Nr. 29 Oktavbass 8' 12 Pf. Zink, 18 Pf. Zinnleg. Naturgus
- Nr. 31 Choralbass 4' 30 Pfeifen Zinnleg. Naturgus
- Nr. 32 Mixtur 3fach 90 Pfeifen Zinnleg. Naturgus
- Nr. 33 Fachtorn 2' 30 Pfeifen Zinnleg. Naturgus
- Nr. 34 Posune 16' 30 Pfeifen Elektrolyt-Feinzink
- Nr. 35 Clairon 4' 30 Pfeifen Zinnleg. Naturgus

Windladen für das Pedal (C- und Cs-Seite)

Abstrakten, Winkelraster und Wellenbr. sowie Handy-Eisen und Kondukten für das Pedal

Intonation der gesamten Orgel und Stimmung derselben

Die Kosten für den II. Bauabschnitt betragen samt Frachten bis Bestimmungsbahnhof und Montage an Ort und Stelle

Gehäuse- und Frontgestaltung:

nach unserer beiliegenden Zeichnung Nr. 23111, samt Seiten und Abdeckung Holzwerk in Eiche natur ohne Anstrich Frontpfeifen: Seitenfelder (Pedal) in Kupfer Mittelfeld (NW + SW) in 60ziger Zinnleg.

Mont. an. 25.11.62 Mont. 23.11.62
Frank am 2.11.63 Mont. 4.

R.v. 30/5 63 Q. 8560

Bestell. 31.10.62

Pirmasens
Kirch. St. Pirmin
Ludwigstr. 189, 62
Mit Opus 3645

Über den weiteren Ausbau der Orgel in der St. Pirmin-Kirche in Pirmasens, die von uns erbaut wurde.

Folgende Register fehlen noch in der jetzigen Orgel und sollen eingebaut werden:

I. Manual - Hauptw. C-g¹ 56 T.

- Reg. Nr. 1 Quintade 16' 24 Pfeifen Gabun, 32 Pf. Eiche
- Reg. Nr. 7 Mixtur 6-8fach 412 Pfeifen Zinnleg. Naturgus
- Reg. Nr. 8 Kornett 5fach 220 Pfeifen Zinnleg. Naturgus
- Reg. Nr. 9 Trompete 8' 12 Pfeifen Feinzink, 44 Pf. Zinnl. Naturgus
- Pedal C-f' 30 Töne
- Reg. Nr. 25 Flötenbass 8' 30 Pfeifen in Gabun
- Reg. Nr. 27 Flachflöte 2' 30 Pfeifen Zinnleg. Naturgus
- Reg. Nr. 28 Hintersatz 3-4f. 108 Pfeifen Zinnleg. Naturgus
- Reg. Nr. 29 Posaune 16' 30 Pfeifen in Tanne
- Reg. Nr. 30 Trompete 8' 12 Pf. Feinzink, 18 Pf. Zinnl. Naturgus

Intonation d. St. der mit einbaubaren Reg.
Mont. an. 31.1.63
Mont. 31.1.63

Neumünster
Aurgarkirche

R. 17.11.63

Q. 8561
ohne
Beschreibung

1 Positiv Opus 3494 reparieren

Quintade
Herbst. 219

R. 21.11.62

Q. 8562
best. bis 20.11.62

Absatz des Positivs i. d. alten Kapelle
Frankfurt i. d. neuen
Ausschmückung 6 Reg.
Wiederanbau i. d. neuen Kapelle

Silbermann
erwung. Röhre
Starkströmige

22/11.
abge.

Q. 8563
bestell: 15. 11. 62
Termin: 15. 11. 62

1 Pariser
von O. G. (Hintergrund)

Grubau
erwung. Röhre

R 29/11.

Q. 8564
bestell: 19. 11. 62
Termin: 19. 11. 62

Leiborgel
Hintergrund

Leiborgel
Hintergrund

Q. 8565

1 Versuchswort mit 5 Reg.
ab 3. 12. 64 läuft diese Orgel Nos als Leiborgel (H. u. A. Walter)

Kleinbau
erwung. Röhre

R 14/12. 62

Q. 8566
bestell: 20/11. 62

1 Gleichrichter 2 Pole
18 best. 24 Reg. 150 Watt
Lieferung H 576

P. 110

Feld!!

H. Georgen/Klein.
erwung. Röhre

Q. 8567
bestell: 18/11. 62

angebot 22/11. 62

Terminierung d. Wiederholung
der Orgel
dann neue Pariser

Erw. Gammeln
erwung. Röhre

Q. 8568

erw. verstellbare Orgelbau

Hintergrund
Leiborgel

R 30/11. 63

Q. 8569 ✓

Termin: 25/11. - 1/12. 63

1 Pariser Leiborgel
Hintergrund 3 Reg.

Opener die
erwung. Röhre

R 17/12. 63

Q. 8570 ✓
bestell: 20/11. 62

Termin:
1. 3. 1963

Leiborgel
Hintergrund

Münster
Tenschardtorgel

22/5 63
A. 8571
Ludwig, 28.11.62
31/7.63

in Kirche fertig

über den Restausbau der Orgel in der Anscharkirche, mit elektrischer Spiel- und Registertraktur (Kegelladen). Opus 2339

III. Manual - Kronpositiv C - g'' 56 Töne

	Holzpf.	Elektro-lytzink	Zinnpfeifen 60% Naturguss
1. Gedeckt 8'	Eiche 56		
2. Quintade 8'		12	44
3. Prinzipal 4' (C u. Cis Seite)			56
4. Rohrflöte 4'			56
5. Waldflöte 2'			56
6. Gemshornquinte 1 1/3'			56
7. Sesquialtera 2fach			112
8. Scharff 4fach			224
9. Dulcien 16' C - H halbe Länge		24	32
10. Krummhorn 8', Eiche 56 Tremulant			

Lieferung und Einbau eines Balges, der erforderlichen Zuleitungsleitungen, sowie etwa 20 m Kabel vom Spieltisch zur Windlade, 70 adrig.

Die Unterbringung dieses Kronpositives ist über dem Schwellkasten vorgesehen. Aus akustischen Gründen ist es vorteilhafter, wenn es mehr hinten aufgebaut wird.

Ein gesonderter Prospekt ist nicht erforderlich. Die Pfeifen des Registers Prinzipal 4' werden geteilt in C + Cis - Seite. Anordnung in der Art, daß die grössten Pfeifen in der Mitte sind und nach beiden Seiten abfallen.

Wird nach dem Endausbau eine Gesamtintonation und Stimmung der Orgel gewünscht; behalten wir uns vor diese Arbeiten nach Aufwand zu be-

Mus. Nr. 20.14 G. B. 3.1.63 nach Mainz.

Gesamtintonation und Stimmung der Orgel
behalten wir uns vor diese Arbeiten nach Aufwand zu be-

Preussisches
Königreich

Leipzig

A. 8572

Lied

mit 200 Preuss. - Marknote (Kf. R. 9/1.63)
erl. d. Kgl. Musikdirektor Halle d. 11.11.63
26 Pf. Oktave 4' C - 2'' in 60% Zinn
Liedertafel Nr. 4569 Raumtyp. d. f. 14 Pf. 60% Zinn
R. 12/3.

Orgelbauamt
Königreich Preuss. Provinz

A. 8573

Liedertafel

Orgelbauamt
Königreich Preuss. Provinz
100/500

Orgelbauamt
Königreich Preuss. Provinz
100/500

Orgelbauamt
Königreich Preuss. Provinz

A. 8574

Liedertafel

Orgelbauamt
Königreich Preuss. Provinz
100/500

Orgelbauamt
Königreich Preuss. Provinz
100/500

Orgelbauamt
Königreich Preuss. Provinz

Orgelbauamt

A. 8575

Orgelbauamt

Orgelbauamt
Königreich Preuss. Provinz
100/500

R 10/6 63

Grünberg Hessen
ev. Kirche St. Margarethen

A. 8576

Orgel der Friedhofkirche Offenbach
nach Auftragne

Stirnseite
evang. Kirche

R 1870

A. 8577 ✓

R 11.63

Abbau der alten Orgel

Bretfeld
ev. Kirche

A. 8578

Reinigungsarbeiten des Motors o. B.

Maria - Gravelorn
Winkelshauskapelle

R 24363

A. 8579

Abbauarbeiten 7.63

1. Einbau für H. Pet.
durch Trennung in Baumwerkstelle
Wandöffnung & Pfeilergruppe

Schleifen abändern

Kornthal
ev. Kirche

A. 8580 ✓

Opus 4075
1 Abmesser o. B.

Hbg. - Albana
Helenenkapelle

A. 8581

Leitung ✓

1. Ausreinigung, Nachintonation und Stimmung der Orgel mit 16 Registern, 2 Manualen und Pedal
2. Die jetzigen einfachen Holzschleifen sollen entfernt und durch neue doppelte, federnde Kunststoffschleifen ersetzt werden. Die Kosten hierfür betragen einschließlich Material, Arbeiten an Ort und Stelle sowie in Werk, Reise- und Fahrtkosten für die Orgelbauer sowie Fracht- und Verpackungskosten
16 Schleifen à DM 340.—, zus.

Waldkirch
ev. protest. Kirche

A. 8582

Requisit: 2871.63

Reparatur d. Orgel u. Kontrabaß

Freiburg i. Br.
Praetoriusorgel

R 20/4 63

A. 8583 ✓

Requisit: 1811.63

R 1/4.63

- 1.) Ausreinigung der Orgel mit 27 Registern. Diese Arbeiten sind durch die z. St. vorgenommenen Bauarbeiten in der Kirche erforderlich.
- 2.) Nachregulierung der Spielmechanik. Durch den langen Stillstand der Orgel, hervorgerufen durch die Bauarbeiten, muß diese Nachregulierung durchgeführt werden.
- 3.) Pedalschleifen neu einpassen
- 4.) Fingerringe reparieren. Auch die Schäden sind durch die Bauarbeiten hervorgerufen worden.
- 5.) Stimmung der Orgel. Diese Stimmung macht der lange Stillstand der Orgel erforderlich, da das Instrument während der Bauarbeiten nicht gespielt werden konnte.

4	7426	9/5	Hilfswort Brüdergde	Rep.	29.10.56
	27	8/6	Hbg. Altmann Okerh.	Kreuzst. Pl.	7.8.56
	28	14/5	Weiler Pl. ex.	Abendst. 9. Anfl.	18.12.56
	29	11.5	Neuhilfswort st.	Pentekosten	15.6.56
	30				
74	31	19.56	Hilfswort Ev. Ki.	Hilfswort ev. Ki.	19.56
	32				
	33				
	34				
	35		Wiesbaden Markt. Ki.	Dispos. Verle.	31.12.56
	36		Frankft.-Griesheim Ev. Ki.	Anf. Orgel u. L. laufen	20.7.56
	37				
	38				
	39				
	40				
74	41	7.6.56	Neumünster	Anmerk.	20.10.56
	42				
	43	7.6.56	Bödingen Kath.	Verst. Orgel	10.6.56
	44				
	45	12.6.56	Hofenb. Bömmig	Hilfswort, neue Verle.	10.12.56
	46				
	47	6.6.56	Ditzingen Ev.	Erweiterung	18.3.57
	48	10/6	Hilfswort ev. Ki.		31.12.56
	49	13/6	Hilfswort ev. Ki.		
74	50	14/6	Hilfswort ev. Ki.		
	51	14/6	Hilfswort ev. Ki.		
	52	16/6	Hilfswort ev. Ki.		
	53		Hilfswort ev. Ki.		10.12.56
	54	25/6	Hilfswort ev. Ki.		27.2.57
	55	25/6	Hilfswort ev. Ki.		1.9.56
74	56	25/6	Hilfswort ev. Ki.		

7457	Frankfurt	St. Katharinen	Orgel	19.1.57
7458	Pretoria	Hilfswort ev. Ki.	Prospekt	
7459	Badenweiler	Hilfswort ev. Ki.	Prospekt	
7460	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.	Prospekt	
7461	Frankfurt	Hilfswort ev. Ki.	Verle.	
7462	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		11.7.56
7463	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		14.2.57
7464	Pretoria	Hilfswort ev. Ki.		18.7.56
7465	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		31.12.56
7466	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		25.9.56
7467	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		2.11.56
7468	Pretoria	Hilfswort ev. Ki.		
7469	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		1.9.56
7470	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		3.7.57
7471	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		
7472	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		
7473	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		
7474	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		29.9.56
7475	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		
7476	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		31.12.56
7477	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		
7478	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		
7479	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		
7480	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		
7481	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		
7482	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		
7483	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		6.9.56
7484	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		
7485	Hilfswort	Hilfswort ev. Ki.		29.9.56

7486		G.A.O.B. Eins. m. d. d. u.		
7487	24/9	Witten - Aachen	Quay. Rev. Aachen	31.12.56
7488	26/9	Smet Aachen	Kümping	
7489	7/10	Lins m. d. d. u.	Aach. Post	Re 30.10.56
7490		Essen - Gese	Mulbau	28.2.57
7491	1/10	Hessen b. Witten	Aachen	Re 19.11.56
7492	24/9	Essen G.A.O.B.	Post	
7493	4/10	Hatdelberg	M. d. d. u.	
7494				
7495		Just. Aach. d. d. u.		
7496	20/9	Hatdelberg G.A.O.B.	Post	
7497	15.10.56	Geislingen / St.	Ev. Pank. d. d. u.	Re 16.10.56
7498	6/10	Essen G.A.O.B.	Post	
7499	23/10	Essen G.A.O.B.	Post	1.4.57
7500	17/10	Essen G.A.O.B.	Post	
01	5/11	Essen G.A.O.B.	Post	22.3.57
02	9/11	Essen G.A.O.B.	Post	
03		Essen G.A.O.B.	Post	
04	6/11	Essen G.A.O.B.	Post	
06	3/11	Essen G.A.O.B.	Post	19.12.56
08	7/11	Essen G.A.O.B.	Post	7.3.57
07	18/11	Essen G.A.O.B.	Post	21.12.56
08	15/11	Essen G.A.O.B.	Post	23.1.57
09	25/10	Essen G.A.O.B.	Post	23.1.57
7570		Essen G.A.O.B.	Post	24.1.57
11		Essen G.A.O.B.	Post	
12	11/12	Essen G.A.O.B.	Post	
13	4/10	Essen G.A.O.B.	Post	23.1.57
14	8/11	Essen G.A.O.B.	Post	
15	14/11	Essen G.A.O.B.	Post	3.7.57
16		Essen G.A.O.B.	Post	

17		Essen G.A.O.B.	Post	
18	18/12	Essen G.A.O.B.	Post	
19	27/12	Essen G.A.O.B.	Post	31.1.57
20	24/12	Essen G.A.O.B.	Post	27.8.57
21	28/12	Essen G.A.O.B.	Post	
22	31/12	Essen G.A.O.B.	Post	
23	27/12	Essen G.A.O.B.	Post	
24	22/12	Essen G.A.O.B.	Post	
25	25	Essen G.A.O.B.	Post	
26		Essen G.A.O.B.	Post	
27		Essen G.A.O.B.	Post	
28		Essen G.A.O.B.	Post	18.3.57
29		Essen G.A.O.B.	Post	
30	17/1	Essen G.A.O.B.	Post	7.3.57
31	21/1	Essen G.A.O.B.	Post	28.6.57
32	13/1	Essen G.A.O.B.	Post	3.6.57
33	16/1	Essen G.A.O.B.	Post	
34	16/1	Essen G.A.O.B.	Post	
35	22/1	Essen G.A.O.B.	Post	29.8.57
36	21/1	Essen G.A.O.B.	Post	30.9.57
37	3/1	Essen G.A.O.B.	Post	
38	23/1	Essen G.A.O.B.	Post	
39	7/1	Essen G.A.O.B.	Post	24.7.57
40	7/1	Essen G.A.O.B.	Post	29.4.57
41	10/1	Essen G.A.O.B.	Post	17.10.57
42	21/1	Essen G.A.O.B.	Post	12.3.57
43	20/1	Essen G.A.O.B.	Post	22.3.57
44	24/1	Essen G.A.O.B.	Post	
45	14/1	Essen G.A.O.B.	Post	
46	15/1	Essen G.A.O.B.	Post	27.9.57
47		Essen G.A.O.B.	Post	
48		Essen G.A.O.B.	Post	

4549	Peitling	Rey 1/2	Winds. Jf.	54.57
4550	1873	Ober-Brandenb. Spangelt	Adjan	
57	1873	Haab	Spang. E. M.	
52	3073	"	Polyg. ...	
53	41	Landsk. ...	"	25.58
54	41	St. Rose of Lima Canada	Spangelt	
55	84	Hertshausen	Wd. ...	30.957
56	134	Ober-Brandenb. E	Ventilator	30.457
57	804	Witten-Barnern	Immerpos.	22.657
58	304	Witten-Barnern	Aussreinigung	
59	219	Witt IV	Provision	
75 60	"	"	"	
61	4/5	Witten-Barnern	(Dorfen)	
62	4/5	Heidelsheim	Provision	27.657
63	4/5	Auringen	Immerpos.	9.57
64	7/5	Hingelheim	Feulendorf	4.657
65	4/5	Herrn Hall	H. Michael	35.857
nicht genau 66	6/5	Lichtberg	2 Red.	
66	-	Pf. Spangelt	Repar.	27.657
67	141	Alte Post		
68	141	Hertshausen	Kleinvertrieb	3.657
69	3/5	Hortdorf		30.857
75 70	11/5	Kerkendamm	Laob.	
71		Witten-Barnern	Tarben	
72		Witten-Barnern	Hingelheim	
73		Heidelsheim	Aussreinigung	1.757
74		Duisburg	Ordn. Klein	9.957
75		Herrn Hall	Lehrstuhl	24.757
76		Hertshausen	Aussreinigung	28.657
77		Witten-Barnern	Wald	7.657
78		Auringen	Wald	9.957
79		Witten-Barnern	Rey. Balg	18.657

467	468	469	470
4580	Wittenberg	et. R.	Aussreinigung
81	Lehrstuhl	et. R.	"
82	Hort. - Wittenberg	"	"
83	Alte Post	Provis.	Feulendorf
84	Wittenberg	Wittenberg	Aussreinigung
85	Hort. - Wittenberg	Wittenberg	Aussreinigung
75 86	Burg	Wittenberg	Pf. ...
87	Landsk.	Provis. Kirche	Feulendorf
88	Wittenberg	et. R.	Lehrstuhl
89	Wittenberg	et. R.	Lehrstuhl
75 90	Wittenberg	Provis.	Wittenberg
91	Wittenberg	Provis.	Wittenberg
92	Wittenberg	et. R.	Aussreinigung
93	Hort. - Wittenberg	Provis.	Wittenberg
94	Wittenberg	Provis.	Wittenberg
95	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
96	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
97	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
98	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
99	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
76 00	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
01	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
02	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
03	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
04	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
05	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
nicht 76 30 06	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
07	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
08	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
09	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
10	Wittenberg	et. R.	Wittenberg
11	Wittenberg	et. R.	Wittenberg

7612	Haltmann	SAOB	2 Register	
13	"	"	2 " Diffinit	
14	"	"	Handbuch	
15	"	v. Lamm	24 Reg. P.	
16	Wickmann	Leid	Prospekt	
17	SAOB	"	8 Reg. Karten	
18	Marionville	SAOB	Prospekt	
19	Hoffmann	"	24 Reg. Karten	
20	Plm. Jerningsheim		Abban d. O.	26.9.57
7621	Log.	Leinw. Kasse	3 Reg.	17.12.57
22	Merwid	Marktkasse	Ausschreibung	3.3.58
23	Grindelheim	Recht. K.	"	3.10.57
24	Oberhausen	Part. Karte	Leitplan	24.4.58
25	Mander	et. R.	Abban d. O.	31.3.58
26	SAOB	Präsidenten	Handbuch	
27	Fahrt	Wirtschaftl. Karte	Handbuch	
28	W. Hansen	Wirtschaftl. Karte	Leitplan	20.12.57
29	Regierung	St. Lukas	Leitplan	24.9.57
7630	Hgt. - Berg	et. R.	Handbuch	
31	Hilfsheim	et. Bergk. Karte	Leitplan	28.10.57
32	Hilfsheim	et. R.	Recht. Karte	28.10.57
33	Leit	et. R.	Leitplan	30.1.58
34	Steinheim	Ev. Ki	Sinclair 16 p. Post. Pos.	6.12.57
35	SAOB	Johannstadt	Prospekt	
36	Hausen	Niemühl	Neuport Ki	Abban, Anm. Prospekt
37	Bad Nauheim	et. R.	"	31.10.57
38	Leinw.	Part. Karte	Hilfsheim	10.12.57
39	Steinheim	"	Leitplan	28.10.57
7640	SAOB	N. 331	Leitplan	27.11.57
41	"	Hausen	Prospekt	27.11.57
42	Blu Zehndorf	Hausen	Leitplan	28.4.58

7643	Ferrat	Balgheim	verm. Karte	
44	Quackborn	et. R.	Leitplan	
45	Neuberg	Handbuch	Leitplan	
46	Handbuch	Leitplan	Leitplan	23.4.58
47	Neuberg	Leitplan	Leitplan	30.4.58
48	Neuberg	et. R.	Leitplan	31.12.57
49	Handbuch	Handbuch	Leitplan	30.5.58
7650	Perle - Heide	Handbuch	Leitplan	
51	"	Handbuch	Leitplan	31.12.57
52	Handbuch	Handbuch	Leitplan	15.1.58
53	Handbuch	Handbuch	Leitplan	15.1.58
54	Handbuch	Handbuch	Leitplan	30.8.58
55	SAOB - Handbuch	2 Handbuch		
56	Handbuch	et. R.	Leitplan	29.11.57
57	Handbuch	Leitplan	Leitplan	11.7.58
58	Handbuch	et. R.	Leitplan	31.12.57
59	Handbuch	Handbuch	Leitplan	7.1.58
7660	Handbuch	Handbuch	Leitplan	10.3.
61	Handbuch	et. R.	Leitplan	25.3.58
62	Handbuch	et. R.	Leitplan	28.3.58
63	Handbuch	et. R.	Leitplan	24.3.58
64	Handbuch	Handbuch	Leitplan	30.1.58
65	Handbuch	et. R.	Leitplan	
66	Handbuch	Handbuch	Leitplan	31.7.
67	Handbuch	et. R.	Leitplan	Re. 8.1.58
68	Handbuch	et. R.	Leitplan	Re. 30.4.58
69	Handbuch	et. R.	Leitplan	27.5.58
7670	Handbuch	Handbuch	Leitplan	Re. 24.2.58
71	Handbuch	Handbuch	Leitplan	Re. 24.2.58
72	Handbuch	Handbuch	Leitplan	Re. 24.1.58
73	Handbuch	Handbuch	Leitplan	Re. 30.5.58
74	Handbuch	Handbuch	Leitplan	13.3.
7674	Handbuch	Handbuch	Leitplan	2.1.58

7655	GaOB	N. 341	Grünspanferren	13.3.
76	Binder - Bogen	f. Ludwigia	Pf. n. Läden	10.9.59
77	Brühwurz	ev. N.	Ausreinigung	3.2.58
78	Bad St. Ulrich	ev. N.	Ausr. u. d. Pflanzl.	30.12.58
79	Neumünster	Mitteleuropäische	Prosp. befrucht.	28.3.58
7680	GaOB	N. 342	3+ Mitbestimm.	13.3.
81	Rechts Lexikon	Carving Limited.	Rep. u. d. d. d. d. d.	
82	Neuerburg	Mattschmidt	Pfl. u. d. d. d. d. d.	19.3.58
83	Rechts - Lexikon	Pöhlner	Rechtslexikon	
84	Neuerburg	Carving	Ausreinigung	31.3.58
7685	Neuerburg	H. d. d. d. d. d.	Ausreinigung	31.3.58
86	Sprey	von	Altenzeit	28.2.58
87	Rechts	Neuerburg	Ausreinigung	3.3.58
88	GaOB	Rep. Leipzig - Prätze		
89		Neuerburg	Neuerburg	
7690		3+ Rep. Pöhlner		
91	Pöhlner	ev. N.	Ausreinigung	26.3.58
92	Altenzeit	Pöhlner	Rechtslexikon	31.3.58
93	Rechtslexikon	San Diego	Prosp. befrucht.	
94	Mittelschule	ev. N.	Ausreinigung	10.3.58
95	Carving	Publ. N.	"	1.4.58
96	Rechtslexikon	Pöhlner	Ausreinigung	31.3.58
97	Rechtslexikon	San Diego	Prosp. befrucht.	10.9.59
98		San Francisco	"	14.59
99	GaOB	3+ Rep.		
7700	Rechtslexikon	ev. N.	Rechtslexikon	31.3.58
01	Rechtslexikon	Carving	Rechtslexikon	14.4.58
02	Rechtslexikon	ev. N.	Rechtslexikon	20.11.58
03	Rechtslexikon	Publ. N.	Rechtslexikon	10.6.58
04	Rechtslexikon	Carving	Rechtslexikon	
05	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	28.3.58
06	Rechtslexikon	Carving	Rechtslexikon	13.6.58

7707	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	31.3.58
08	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
09	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
7710	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
11	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	10.6.58
12	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
13	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	18.4.58
14	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	18.7.58
7715	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	20.8.58
16	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
17	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	18.7.58
18	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	1.7.58
19	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
7720	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
21	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	15.8.58
22	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
23	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	12.12.58
24	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	26.8.58
25	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	14.4.59
26	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
27	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
28	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
29	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
7730	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
31	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	30.9.58
32	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
33	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	9.30.58
34	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	
35	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	30.6.58
36	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	6.3.59
37	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	26.8.58
38	Rechtslexikon	Neuerburg	Rechtslexikon	

439	Hochstein	Lehrbuch	Vergleich. Gms 2981	31.12.58
440	Hof. Löss	Entwick.	München	24.9.58
441	Fiedersbach	et.	Abhandl. Aufs.	
442	Grimm	Ausgaben	Kopp. Händchen	15.7.58
443	Calmbach	et. H.	Leb. T. Mann.	22.10.58
444	Hall	Wirklich	Gew. 1 Rev.	29.8.58
445	GAOB Elders	Rein	Pf. n. Gys.	
446	Hof	Frankfurt	Wörterbuch	
447	Duisburg	Neuburg	Reinhold	17.7.58
448	Binder	Mascha	Lehrbuch	
449	GAOB Elders	Rein	Prospekt	
450	Heidelber	Christm.	München	29.8.58
451	Hof	H. Grimm	Handbuch	1.9.58
452	Fm. Borchers	et. H.	Ausgaben	29.8.58
453	Hof	Wörterbuch	Hörbuch	31.12.58
454	id. Plota	Rein	Leben mit	
455	Lehrbuch	et. H.	Lehrbuch	25.8.58
456	Heidelber	et. H.	Ausgaben	26.8.58
457	Bad Trier	H. H.	"	12.12.58
458	Berlin	Reinhold	München	11.11.58
459	Cherbourg		Ausgaben	
460	München	Abhandl.		31.12.58
461	München	Lehrbuch		
462	Rein	Lehrbuch	München	31.12.58
463	Heidelber	H. H.	Ausgaben	25.9.59
464	GAOB W. 166		Rein	12.8.58
465	GAOB	Rein	München	Gms
466	GAOB	Rein		30.7.59
467	GAOB	Rein		
468	GAOB	Rein		28.1.59
469	GAOB	Rein		24.10.58

470	Hofmann	Reinhold	Wörterbuch	17.10.58
471	Hof	Rein	München	30.8.58
472	GAOB	Rein		
473	München	Lehrbuch		31/3
474	Hof	Rein		
475	Heidelber	Rein		26.2.59
476	GAOB	Rein		30.10.58
477	München	Rein		31.12.58
478	GAOB	Rein		
479	GAOB	Rein		
480	München	Rein		28.11.58
481	GAOB	Rein		
482	München	Rein		15.12.58
483	Berlin	Rein		24.4.59
484	München	Rein		22.1.59
485	München	Rein		24.2.59
486	München	Rein		28.11.58
487	München	Rein		25.11.58
488	München	Rein		30.10.58
489	München	Rein		27.10.58
490	München	Rein		
491	München	Rein		2.2.59
492	München	Rein		
493	München	Rein		18.11.58
494	GAOB	Rein		
495	München	Rein		31.12.58
496	München	Rein		
497	München	Rein		18.11.58
498	München	Rein		
499	München	Rein		
500	München	Rein		

7801	Prerona-Prinze (7885)	1 Rio.	
02	Marburg / Lahn	Friedhof	2.12.58
03	Marb-Lundau	Khalunipf.	2.12.58
04	Berlin - Wunnen Neie Ri.	Ausschuss.	31.10.58
05	Wahr ev. K.	Feestilov. Linge.	17.12.58
06	Stor. Clara-Napata	O. Pile	
07	Exharat Alkumbat	Stenlyffgen	
08	Bremen Dam	6 Blindpf.	
09	W. Louisa St. Martin	Ausschuss.	31.12.58
7810	Trunhoum ev. K.	"	8.12.58
11	Geltingen ev. K.	Patronat. St. Martin	
12	Alpenbach Walle	Abt. d. St. Thangge	
13	Berlin - Wilham St. Spr. 3759	2 Roster	
14	Althaus - Heizen	St. Barbara	15.5.59
15	Hilspunard ev. K.	Auss. d. Wunnen ev. K. 2.5.2.59	2.5.2.59
16	Lab B. Wispaosyie	12 Pf. G. H.	
17	" Cedarville	Rio. Timon	
18	" Hand. W. G. A.	3 Fata Sp. 3 Prop. Land	
19	" G. P. K. P. P.		
7820	Calw. Nord. K. P. P.	Ausschuss. P. P. P.	31.12.58
21	Reinick ev. K.	Auss. d. Wunnen ev. K.	
22	Landshut	North. K. Ausschuss.	30.12.58
23	Gledite, Hilspunard	Prospect	14.4.59
24	Hamelbach ev. K.	Auss. d. Wunnen ev. K.	31.12.58
25	Prerona Prinze (7801)	1 Lequischer	
26	St. P. P. P. St. Maria	Auss.	31.12.58
27	Magdeburg Prospect		
28	Hilspunard		
29	Trunhoum		
7830	Frankf. Nord. D. P. P. P.	31.12.58	
31	Elversberg / Saar	ev. K. Kirche	9.10.59
32	Dortmund - Berg h. d. g. u. m. i. e. s.	Prospect	13.3.59

7833	Hilspunard	ev. K. Kirche	25.2.59
34		Kirchhof	
35	Gledite	Abt. d. St. Thangge	
36	Marb. L. Wunnen	Prospect. Wunnen	
37	St. P. P. P.	Kirchhof	31.12.58
38	Prerona Prinze	Apr. 2970 ev. K.	12.1.60
39	Wahr / B.	Ev. K. 2 Pfeifen	12.1.59
7840	Althaus - Heizen	Muskell. d. O.	2.3.59
41	Althaus - Heizen	Abt. d. O.	2.3.59
42	Prerona - Wunnen	Ausschuss.	8.7.59
43	Berlin ev. K.	Ausschuss. Q. P. P.	27.2.59
44	Althaus ev. K.	Prospect	6.3.59
45	Mag. Wunnen	Abt. d. O.	8.6.59
46	Berlin ev. K.	Trunhoum	R.
47	Lab B. M. G. G.	P. P. P.	
48	Althaus	Ausschuss. Prospect	27.7.59
49	Prerona P. P.	Auss.	16.7.59
7850	Berlin - Charlottenburg.	Hilspunard.	2.2.59
51	Prerona ev. K.	Auss.	23.2.59
52	Berlin - Charlottenburg. Paroch.	Abt. d. O.	1.9.59
53	Lab B.	12 Pf. P. P.	
54	Prerona Lab B.	Trunhoum 8'	
55	Prerona - Wunnen	Paroch. Hi	2.4.59
56	Prerona Lab B.	Prospect	
57	Prerona ev. K.	Abt. d. O.	ev. K.
58	Prerona Kirche Hi.	Prerona	11.5.59
59	Prerona - Wunnen. Hilspunard.	Hilspunard	1.4.59
7860	Berlin - Charlottenburg.	Reparatur	14.5.59
61	"	Reparatur	R. 24/3
62	Prerona - Wunnen. Hilspunard.	Reparatur	11.5.59
63	Berlin ev. K. Wunnen	Abt. d. O.	11/3.59
64	Prerona - Wunnen	ev. K. Wunnen	2.4.59

7865	Metsler	Hauptkassier	20.1.60
66	Walckenaer	Frei 1 Jahr	15.4.59
67	Marschall	Friedhof	2/3.
68	Kleinbitter	Hilfskap. 1000 Mark	17.4.59
69	Gaob.	—	—
7870	Kronk	—	—
71	Alexander	—	—
72	Gaob.	—	—
73	Knappe	—	—
74	Mannheim	—	—
75	Dr. Weber	—	—
76	Leinweber	—	—
77	Leinweber	—	—
78	Gaob.	—	—
79	Kronk	—	—
7880	Dr. Weber	—	—
81	Herrn	—	—
82	Rausch	—	—
83	Berlin	—	—
84	Marschall	—	—
85	Kleinbitter	—	—
86	Gaob.	—	—
87	Bad Cannstatt	—	—
88	Gaob.	—	—
89	—	—	—
7890	Mannheim	—	—
91	Mannheim	—	—
92	Berlin	—	—
93	Berlin	—	—
94	Berlin	—	—
95	Berlin	—	—

7896	Mannheim	—	—
97	Mannheim	—	—
98	Gaob.	—	—
99	Berlin	—	—
7900	Berlin	—	—
01	Berlin	—	—
02	Berlin	—	—
03	Berlin	—	—
04	Berlin	—	—
05	Berlin	—	—
06	Berlin	—	—
07	Berlin	—	—
08	Berlin	—	—
09	Berlin	—	—
7910	Bad Cannstatt	—	—
11	Berlin	—	—
12	Berlin	—	—
13	Berlin	—	—
14	Berlin	—	—
15	Berlin	—	—
16	Berlin	—	—
17	Berlin	—	—
18	Berlin	—	—
19	Berlin	—	—
7920	Berlin	—	—
22	Berlin	—	—
23	Berlin	—	—
24	Berlin	—	—
25	Berlin	—	—
26	Berlin	—	—
27	Berlin	—	—

7928	Frankft - Gmestem	Ventilator	Re 12.659
29	Worbshetken	Ausreinigung	17.12.59
7930	Worbshetken	Rep. Austr. Pölschen	30.7.59
31	Rienbrunn	Ausreinigung	31.7.59
32	Berlin - Limmstadt	2 Rep. 10er	25.1.60
33	G.O.B.	Erweiterung	
34	Brickelbarts	Panzerwerk	30.7.59
35	Terningen	Alexander d. O.	
36	Partschold	Austr. Ventilator	18.12.59
37	Neumünster	von Alexander	1.9.59
38	Hupfshaus	Abbruch Wiederaufbau	7.11.59
39	Mittelbrunn G.O.B.	Maßstab	
7940	Neumünster	Wiederherstellung	31.7.59
41	Hilfshaus	Reparatur, Lustig	9.9.
42	Wien	Reparatur Tabor	23.1.60
43	Wien	H. Dreikönig Miretschen	2.12.59
44	Wien - Wersau	er. N. Ausreinigung Pölschen	
45	Leinweber	Leitpositiv Gms 1946	28.10.59
46	Aspern	Harmonium Rep.	24.7.59
47	Hilfshaus	Leinwandmaschine	26.1.60
48	Radlauer	er. Maschine Wiederaufbau	27.11.59
49	Kornau G.O.B.	Maßstab	
7950	Hilfshaus - Wien	Leitpositiv - Wiederaufbau	13.10.59
51	Kornau	Leitpositiv	
52	Hilfshaus G.O.B.	2 Rep.	
53	Berlin - Tempelhof	Wiederaufbau	11.3.60
54	Leipziger	Papierwerk	30.7.59
55	Olpa - Pölschen	Leitpositiv	5.10.59
56	Hilfshaus - Wiederaufbau	er. Maschine	10.11.59
57	Berlin - Radesdorf	Wied. St. M. Arbeit	25.8.59
58	G.O.B.	Maßstab	

7959	Berlin - Limmstadt	Rath. 4. 10er	2.9.59
60	Worbshetken	Pf. 2. 10er Pölschen	Orl.
61	Leinweber (A. 7945)	Wiederaufbau Gms 1946-28.10.59	
62	Berlin	Österreichische Kultur. Rep.	5.10.59
63	" Hilfshaus	Wied. Rep.	9.11.59
64	Pölschen	er. Maschine Ausreinigung	1.9.59
65	Leinweber	Wiederaufbau	27.11.59
66	Hilfshaus	er. N. Wied. Wiederaufbau	24.3.60
67	G.O.B.	A. 424	
68	Berlin	A. 425	
69	Hilfshaus - Wiederaufbau	Wied. 2. Pölschen	15.10.59
7970	Hilfshaus - Wiederaufbau	er. N.	1.12.59
71	Hilfshaus	Wiederaufbau	21.10.59
72	G.O.B.	Wiederaufbau	
73	Leinweber	Wiederaufbau - Reparatur	19.9.59
74	Berlin - Wiederaufbau	Wiederaufbau	
75	Hilfshaus	A. 4. 10er	
76	Berlin - Wiederaufbau	Wiederaufbau	24.11.59
77	Hilfshaus	Wiederaufbau	
78	Wiederaufbau	Wiederaufbau	27.10.59
79	Berlin	A. 425	
7980	Berlin	Maßstab	
81	G.O.B.	A. 429	
82	"	19. Rep. Wiederaufbau	
83	Hilfshaus	4. Wiederaufbau	
84	Berlin - Wiederaufbau	1. Wiederaufbau	
85	Berlin - Wiederaufbau	2. Wiederaufbau	29.10.59
86	Berlin - Wiederaufbau	er. N. Wiederaufbau	30.11.59
87	Berlin - Wiederaufbau	Wiederaufbau	15.10.59
88	Hilfshaus	Rath. Pölschen	Re. 15.10.59
89	Wiederaufbau	er. N. Ausreinigung	14.3.60

792	4000	Wid. Cammst.	10 Kauslerplan	12. MS.
793	91	Hg. - Berg, ev. R.	W. Pauschmühl	26. 1.60
	92	Berlin - Handhorst	Gleichrichter	6. MS. 59
	93	München et Hildelg.	Rath. Kirche	28. 10. 59
	94	Mün. Prof. Zimmermann	acipiel Op. 3846	20. MS. 59
	95	Helmshorn Parkwitz	Chlor. v. d. P. P. 1846	28. MS. 59
	96	Sprambach / Baden	Ausg. d. W. 1846	30. 5. 60
	97	Kambsheim, Platz ev. R.	" "	30. MS. 59
	98	Fab. Harms, Spand.	Menschen	23. 2. 60
	99	" Borkshorn, Kirchh. Kirche	Hauptplan	5. 3. 60
	5000	Bad Cammst., Luther. Ver. d. G. 1846	Ver. d. G. 1846	30. MS. 59
	01	Leipziger ev. Joh. Kirche	Ver. d. G. 1846	5. 60
794	02	München, ev. R.	Fischmarkt	22. 12. 59
	03	Kerker, Altona, Ausg.	ev. Kirche	22. 6. MS. 59
	04	Rudol. ev. Kirche	Altona	14. 1. 60
	05	München, ev. R.	Altona	30. MS. 59
	06	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	07	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	08	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	09	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	10	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	11	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	12	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	13	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	14	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	15	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	16	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	17	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	18	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	19	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60
	8020	Helmshorn, ev. Kirche	Altona	12. 1. 60

8021	Großplan	Prospekt	1. 1. 60
22	100 B	Lichtdrucke	87. 1. 60
23	Berlin - Spand.	Möbeldrucke	14. 3. 60
24	Pfandbrief	Möbeldrucke	11. 1. 60
8025	"	Kirchberg, Auferstehung	1. 3. 60
26	"	"	"
27	"	"	"
28	"	"	"
29	"	"	"
30	"	"	"
31	"	"	"
32	"	"	"
33	"	"	"
34	"	"	"
35	"	"	"
36	"	"	"
37	"	"	"
38	"	"	"
39	"	"	"
8040	"	"	"
41	"	"	"
42	"	"	"
43	"	"	"
44	"	"	"
45	"	"	"
46	"	"	"
47	"	"	"
48	"	"	"
49	"	"	"
50	"	"	"
51	"	"	"
520	"	"	"

792	3053	St. M. - Prambeln	aus dem H. bei ...	15.3.60
	54	St. M. - Prambeln	Kaus ...	5.10.60
	55	St. M. - Prambeln	...	27.5.60
	56	St. M. - Prambeln	...	6.4.60
	57	St. M. - Prambeln	...	15.7.
	58	St. M. - Prambeln	...	
	59	St. M. - Prambeln	...	
	5066	St. M. - Prambeln	...	
	61	St. M. - Prambeln	...	
	62	St. M. - Prambeln	...	
	63	St. M. - Prambeln	...	
	64	St. M. - Prambeln	...	
	65	St. M. - Prambeln	...	
	66	St. M. - Prambeln	...	
	67	St. M. - Prambeln	...	
	68	St. M. - Prambeln	...	
	69	St. M. - Prambeln	...	
	70	St. M. - Prambeln	...	
	71	St. M. - Prambeln	...	
	72	St. M. - Prambeln	...	
	73	St. M. - Prambeln	...	
	74	St. M. - Prambeln	...	
	75	St. M. - Prambeln	...	
	76	St. M. - Prambeln	...	
	77	St. M. - Prambeln	...	
	78	St. M. - Prambeln	...	
	79	St. M. - Prambeln	...	
	8000	St. M. - Prambeln	...	
	81	St. M. - Prambeln	...	
	82	St. M. - Prambeln	...	
	83	St. M. - Prambeln	...	
	84	St. M. - Prambeln	...	
	85	St. M. - Prambeln	...	

8956	St. M. - Prambeln	...	15.7.
8957	St. M. - Prambeln	...	15.7.
8958	St. M. - Prambeln	...	30.5.60
8959	St. M. - Prambeln	...	13.7.60
8960	St. M. - Prambeln	...	30.12.60
91	St. M. - Prambeln	...	12.70.
92	St. M. - Prambeln	...	31.5.
93	St. M. - Prambeln	...	21.9.60
94	St. M. - Prambeln	...	24.6.
95	St. M. - Prambeln	...	19.9.60
96	St. M. - Prambeln	...	25.9.60
97	St. M. - Prambeln	...	20.12.60
98	St. M. - Prambeln	...	8.10.60
99	St. M. - Prambeln	...	16.9.60
8900	St. M. - Prambeln	...	3.10.
11	St. M. - Prambeln	...	30.6.
12	St. M. - Prambeln	...	11.10.60
13	St. M. - Prambeln	...	9.10.60
14	St. M. - Prambeln	...	Re. 11.7.60
15	St. M. - Prambeln	...	19.8.60
16	St. M. - Prambeln	...	15.7.
17	St. M. - Prambeln	...	15.9.60
18	St. M. - Prambeln	...	
19	St. M. - Prambeln	...	
8910	St. M. - Prambeln	...	16.9.60
11	St. M. - Prambeln	...	20.7.60
12	St. M. - Prambeln	...	
13	St. M. - Prambeln	...	30.6.61
14	St. M. - Prambeln	...	30.8.60
15	St. M. - Prambeln	...	19.5.64
16	St. M. - Prambeln	...	19.8.

792	817	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
	18	Amsterdam	Rep. d. Prokuratoren	
793	19	Leiden	Universit. R. P.	
	20	Heidelberg	Universit. P. P.	2.11.60
	21	Frankfurt	Universit. P. P.	
	22	Frankfurt	Universit. P. P.	
	23	Zürich	Universit. P. P.	22.11.60
	24	Zürich	Universit. P. P.	
	25	Zürich	Universit. P. P.	19.11.61
	26	Zürich	Universit. P. P.	
	27	Zürich	Universit. P. P.	20.9.60
794	28	Zürich	Universit. P. P.	14.11.61
	29	Zürich	Universit. P. P.	
	30	Zürich	Universit. P. P.	20.9.60
	31	Zürich	Universit. P. P.	11.11.60
	32	Zürich	Universit. P. P.	
	33	Zürich	Universit. P. P.	
	34	Zürich	Universit. P. P.	
	35	Zürich	Universit. P. P.	21.9.60
	36	Zürich	Universit. P. P.	9.10.60
795	37	Zürich	Universit. P. P.	9.10.60
	38	Zürich	Universit. P. P.	
	39	Zürich	Universit. P. P.	
	40	Zürich	Universit. P. P.	16.9.60
	41	Zürich	Universit. P. P.	28.10.60
	42	Zürich	Universit. P. P.	11.11.60
	43	Zürich	Universit. P. P.	16.9.60
	44	Zürich	Universit. P. P.	4.11.60
	45	Zürich	Universit. P. P.	1.9.60

816	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
47	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
48	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
49	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
8150	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
57	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
52	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
53	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
54	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
55	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
56	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
57	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
58	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
59	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
8160	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
61	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
62	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
63	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
64	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
65	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
66	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
67	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
68	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
69	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
8170	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
71	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
72	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
73	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
74	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60
75	Amsterdam	Diebstahls	20.11.60

792

793

794

795

796

797

798

799

792	796	Margherita	in Roma	18. Juni 1861	10. 11. 61
	797	Luise	in "	Verstorb. in Paderborn	20. 11. 61
	798	Barthelme	H. Brückhage	Verstorb.	
	799	Richard	in "	Paderborn	21. 6. 61
	800	Berlin - Wilmersdorf	Wilmersdorf	2. 11. 61	
	801	Königsberg	Preußen	1861	
	802	Cybele	in "		
	803	Richard	in "		
	804	Ad B	in "		
	805		in "		
	806	Richard	in "		
	807	Hbg. - Hamburg	Stein	1. 12. 60	
	808	München - Gabelhof	Wagner	30. 11. 61	
	809	Berlin - Prenzlauer	W. 7. 11. 61		
	810	Berlin - Prenzlauer	W. 30. 11. 61		
	811	Walters	Walters		
	812	Ad B	in "	9. 11. 61	
	813	Richard	in "		
	814	Richard	in "		
	815	Richard	in "		
	816	Richard	in "		
	817	Richard	in "		
	818	Richard	in "		
	819	Richard	in "		
	820	Richard	in "		
	821	Richard	in "		
	822	Richard	in "		
	823	Richard	in "		
	824	Richard	in "		
	825	Richard	in "		
	826	Richard	in "		
	827	Richard	in "		
	828	Richard	in "		
	829	Richard	in "		
	830	Richard	in "		
	831	Richard	in "		
	832	Richard	in "		
	833	Richard	in "		
	834	Richard	in "		
	835	Richard	in "		
	836	Richard	in "		
	837	Richard	in "		
	838	Richard	in "		
	839	Richard	in "		
	840	Richard	in "		

806	Richard	in "			
07	Richard	in "			
08	Richard	in "			
09	Richard	in "			
816	Richard	in "			
11	Richard	in "			
12	Richard	in "			
13	Richard	in "			
14	Richard	in "			
15	Richard	in "			
16	Richard	in "			
17	Richard	in "			
8318	Richard	in "			
8319	Richard	in "			
8320	Richard	in "			
8321	Richard	in "			
22	Richard	in "			
23	Richard	in "			
24	Richard	in "			
25	Richard	in "			
26	Richard	in "			
27	Richard	in "			
28	Richard	in "			
29	Richard	in "			
30	Richard	in "			
31	Richard	in "			
32	Richard	in "			
33	Richard	in "			
34	Richard	in "			
35	Richard	in "			
36	Richard	in "			
37	Richard	in "			

792

793

794

795

796

797

798

799

393	Hierba...
39	Hierba...
40	Hierba...
41	Hierba...
42	Hierba...
43	Hierba...
44	Hierba...
45	Hierba...
46	Hierba...
47	Hierba...
48	Hierba...
49	Hierba...
50	Hierba...
51	Hierba...
52	Hierba...
53	Hierba...
54	Hierba...
55	Hierba...
56	Hierba...
57	Hierba...
58	Hierba...
59	Hierba...
60	Hierba...
61	Hierba...
62	Hierba...
63	Hierba...
64	Hierba...
65	Hierba...
66	Hierba...
67	Hierba...
68	Hierba...
69	Hierba...
70	Hierba...

891	Hierba...
892	Hierba...
893	Hierba...
894	Hierba...
895	Hierba...
896	Hierba...
897	Hierba...
898	Hierba...
899	Hierba...
900	Hierba...
901	Hierba...
902	Hierba...
903	Hierba...
904	Hierba...
905	Hierba...
906	Hierba...
907	Hierba...
908	Hierba...
909	Hierba...
910	Hierba...
911	Hierba...
912	Hierba...
913	Hierba...
914	Hierba...

792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840

8405	in Woch	Waldenwald	4/11/63
06	Meiningen	Stadtkirche	H. Engelke 1/11/61
07	Prichshausen	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
08	Bad Lauterbach	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
09	Laberbach	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
10	Altenau	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
11	Altenau	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
12	Lauterbach	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
13	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
14	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
15	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
16	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
17	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
18	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
19	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
20	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
21	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
22	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
23	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
24	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
25	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
26	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
27	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
28	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
29	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
30	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
31	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
32	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
33	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
34	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
35	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
36	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
37	Rudolstadt	St. Michael	H. Engelke 1/11/61

8438	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
39	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
40	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
41	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
42	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
43	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
44	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
45	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
46	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
47	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
48	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
49	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
50	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
51	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
52	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
53	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
54	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
55	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
56	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
57	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
58	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
59	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
60	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
61	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
62	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
63	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
64	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
65	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
66	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
67	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
68	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
69	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61
70	Hardegg	St. Michael	H. Engelke 1/11/61

N.	Ort	Rijne	Robert	R.
8481	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8482	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8483	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8484	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8485	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8486	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8487	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8488	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8489	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8490	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8491	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8492	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8493	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8494	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8495	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8496	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8497	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8498	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8499	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8500	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8501	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8502	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8503	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62

8504	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8505	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8506	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8507	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8508	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8509	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8510	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8511	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8512	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8513	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8514	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8515	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8516	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8517	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8518	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8519	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8520	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8521	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8522	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8523	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8524	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8525	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8526	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8527	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8528	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8529	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8530	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8531	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8532	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62
8533	Wahlheim	H. Johann	H. Robert	13.62

B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

2534	Aberrant	saat. Njabe	
35	Gaiingau	Prisme	
36	Alu - Catur	Sanitokiki	
37	Sao Pado	Wasserman	
38	Maria	Panist	
39	de	Acidus Holland	
8540	Melod - keracimou		
41	Wasser	bei	Leipzig R. 1160
42	de	Adriani	
43	de	Caen	
44	de	Prisip	
45	de	Prisip	
46	de	Prisip	
47	de	Prisip	
48	de	Prisip	
49	de	Prisip	
8550	de	Prisip	
51	de	Prisip	
52	de	Prisip	
53	de	Prisip	
54	de	Prisip	
55	de	Prisip	
56	de	Prisip	
57	de	Prisip	
58	de	Prisip	
59	de	Prisip	
8560	de	Prisip	
61	de	Prisip	
62	de	Prisip	
63	de	Prisip	

8564	de	Prisip	R. 1160
65	de	Prisip	
66	de	Prisip	
67	de	Prisip	
68	de	Prisip	
69	de	Prisip	
8570	de	Prisip	
71	de	Prisip	R. 1163
72	de	Prisip	
73	de	Prisip	
74	de	Prisip	
75	de	Prisip	
76	de	Prisip	
77	de	Prisip	
78	de	Prisip	
79	de	Prisip	
8580	de	Prisip	
81	de	Prisip	
82	de	Prisip	
83	de	Prisip	
84	de	Prisip	
85	de	Prisip	
86	de	Prisip	

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

2530 853
 35
 36
 37
 38
 39
 8540
 41
 42
 40
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 8550
 57
 57
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 8560
 61
 62
 63

Anunciu Jadermari 38
 St. Albani's Galt. Petrona 424 - 46
 Anni - Corisio 76 306
 Künzgen ex. Kijube 73 79
 Künzgen's Petrona Kijube 81 120
 Apram Hejeren 114
 Künzgen's Kijube - Bogota 122 157
 Künzgen's Kijube 132
 Künzgen's Kijube 185
 Künzgen's Kijube 194
 Künzgen's Kijube 190
 Künzgen's Kijube 225
 Künzgen's Kijube 245
 Künzgen's Kijube 297
 Künzgen's Kijube 300
 Künzgen's Kijube 310
 Künzgen's Kijube 332 + 354
 Künzgen's Kijube 394

A

B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q

79

188
25

225
334
80

Bismarck ev. R. 3
 Böbingen Kam. Kirche 9
 Breitenbrunn Hl. Anna 14
 Böhmen gr. Trinitatis 19
 Bismarck P. R. (24) siehe auch n. 7295/1 49
 Berlin - Lehndorf D. K. 21 v

Bad Cammer Markt Lieb-
 frau 25 45 366
 Berlin Hl. Maria 31

Bismarck ev. R. 40
 Berlin - Gensersdorf Luth. 40 v
 Bismarck ev. R. 47

Bismarck ev. R. 48
 Bismarck, Hl. Barbara 31 kurz II

Bismarck Hl. Maria 78
 Bismarck Hl. Nikolaus 82
 Bismarck Hl. Martin 84

Bad Neuendorf ev. R. 103
 Berlin - Lehndorf Hl. Trinitatis 105 - 217

Berlin Hl. Trinitatis 109 v
 " Lichterfeld D. K. 109 v

1 Bismarck - Bismarck Hl. Barbara 122, 134 136 159 188
 Bismarck ev. R. 124 348 399 334 225

Bad Neuendorf ev. R. 124
 Berlin - Wilmersdorf Hl. Maria 130 v

2 Bismarck - Bismarck Hl. Nikolaus 128
 Bismarck Bismarck 134 136 159 188 225

Bismarck ev. R. 143 344 334
 Bismarck Hl. Maria 145 348 380

Berlin - Wilmersdorf Hl. Nikolaus 147/287

Bismarck ev. R. 150
 Bismarck ev. R. 157

B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q

Berlin - Pimpelhof Hauptwerk. 165 / 248
 Bad Cammer Rath. Kirche 163
 Bausiedl ev. Kirche 187
 Berlin - Wamsee alte Kirche 182
 - Tholitz Math. Kirche 186
 Belleria - Welken 186 190
 Bethel 180 B 186
 Baerl ev. K. 205
 Barel Dr. Meier 205
 Berlin - Charlottenburg St. Geist 207
 Berlin - Lehendoy Pauluskirche 208 242
 Biskopenheu ev. Kirche 210
 Bad Cammerstorb Prov. K. Oestrich 210
 Berlin - Charlottenburg Epiph. Frauen 210
 Berlin - Marienau Martini Kirche 211 228
 Berlin Gen. Landeswege 212
 Berlin - Bismarck-Wasser 190
 Berlin - Bismarck-Wasser Gedenk. Kirche 216
 Berlin - Hegelstr. Lindenallee 218
 Bad Cammerstorb Luther. Kirche 220 266
 Berlin Heilig. Meier 226
 Berlin - Kienowsee Dorf. Kirche 230 246
 Bad Cammerstorb ev. Ged. Kirche 232
 Berlin Jacobi 237 319
 Bloemfontein Ep. 3924 237
 Berlin - Gemensthat ev. Kirche 239 400
 Brestelbach wam. Kirche 240
 Berlin - Hansdorf Kath. St. Marien 257
 Berlin Gemensthat Kath. St. Josef 257
 Berlin Osterkirche 252
 Babstadt ev. Kirche 253
 Berlin - Heiligmoos Dorf 253

x Zirkelfeld (Kabe) ev. K. 257 298
 Berlin - Hermsdorf ev. Kirche 257
 - Runkendorf ev. Kirche 257 258
 Broukenstein Rath. Kirche 263
 Berlin - Köpenick Nordd. Kirche 263 428
 Braunsbach ev. K. 266
 Berlin - Haselhorst Hüttenwerk 265
 Balthowier Prot. K. 269
 Berlin Casar. Kirche 277 449
 Berlin - Spandau Abolomb. Kirche 279
 Berlin - Tholitz Kapellen H. 284
 Berlin N. 65 St. Aloysius 289
 Berlin - Tammelsdorf ev. 292
 Berlin - Charlottenburg St. Westend 293
 Brielfontein Asilo 293
 Berlin - Charlottenburg Kath. St. Paulus 294
 Berlin N. 65 Sakram. St. 292
 Bienen Markt St. 291
 Berlin - Nauenberg Kirchhof Kapelle 297
 Brielfontein G. O. B. 298
 Bremen Dom 301
 Brackpen G. O. B. 302
 Bismarck G. O. B. 311
 Bayreuth Kath. St. Hilburg 318
 Bismarck ev. Kirche 320 unvollständig
 Berlin - Köpenick Friedhof 322
 Berlin - Charlottenburg St. Marien 325
 Bad Cammer ev. K. 326
 Burg - Tilmann ev. luth. K. 328
 Berlin - Spandau ev. luth. Kirche 330
 Berlin - Hermsdorf Epiph. Kirche 330
 Bregler ev. Kirche 331

C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Bogabot Columbia Calarale 334
 Barykseele ev. h. Kirche 337
 Berlin - Gammstadt ev. Pi 338 402
 Bratislava - Nes. N. G. Park 339
 Berlin - Gaudon L. N. Kirche 340
 Berlin - K. N. Kirche Martin Luther 345 397, 419
 Babelsberg ev. Kirche 346
 Berlin - G. N. Kirche Dorfkirche 350
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 353
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 355
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 360
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 363
 Bad Cammerath Kath. St. Nikolai 366
 Berlin Kath. St. Nikolai 368
 Berlin ev. Kirche 369
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 370
 Berlin - Gaudon N. G. Kirche 375
 Berlin ev. Kirche 377
 Berlin ev. Kirche 391
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 395
 Berlin ev. Kirche 403
 Berlin - Gaudon St. Nikolai 406 437
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 406
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 409
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 411
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 418
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 430
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 444
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 444
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 446
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 448
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 455
 Berlin - G. N. Kirche St. Nikolai 455

Wernikow ev. R. 24/315
 St. Catharina 63
 Comenius do Carum 11 56
 Chitnaha Mexico 114
 Carlsberg Prov. R. 133
 Calw Kath. Kirche 198
 Castro Quitten Kirche 210
 Bad Cammerath Kath. Kirche 228
 Gaudon St. Nikolai 267
 Gaudon ev. Kirche 315
 Gaudon Kath. Kirche 45 366
 Gaudon ev. Kirche 423

Betsfeld ev. Kirche 456
 Berlin - Gaudon St. Nikolai 457

C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Dietlingen	ev. Kirche	9	196
Hirslanden	"	12	
Heimanns-Geleypmkt. Pflanz		16	
Hirswangen	ev. Kirche	23	
Harolts	N. 243	33	
Dorubitz	v. Koryzen	48	
Hirslanden	ev. Kirche	50	
Kunzleien	Evangelische	78	
Darrestadt	Pfarrkirche	85	
Dorbmund - Aplerbeiz	ev. Kirche	86	4
Dorbmund	Luth. Kirche	173	
Dillweiden	evangel. Gd. Haus	114 + 147	
Dorbmund	Schlosskirche	17	
" Pflanzwerk	K. Kirche	148	
Kreiskirch - Kaulen	Luth. Kirche	159	
Dorbmund	Renaiss.	175	
Dürrdorf - Rals	St. Peter	175	
Diesdorf	St. P.	186	
Dorbmund	Emhard Mayer	189	
Dorbmund - Bergheim	ev. K.	197	
Dürrdorf - Kalkhof	Kath. St. Maria Theresia	204/206	
Dürrdorf	St. P.	209	
Dorbmund	Evangel.	218	259
Dorbmund	Renaiss.	226	
Dorbmund	Evangelische	229	
Dorbmund	Evangelische alle	231	
Dürrdorf	Kath. St. Maximilian	258	Siehe Cap. 4006
Dürrdorf	Evangel. Kirche	287	
Dürrdorf	Kath. St. Laurentius	304	
Dorbmund	Evangelische	341	
Dürrdorf - Hochfeld	Evangelische	346	

D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ellwangen	A. Ammann	394
Ellen-Altendorf	P. Hünning	396
Elbingen	Martin Kapelle	416-18
Elmhorn	Trüden Kapelle	420
Ellen-Neudorf	ev. Kirche	429
Ellen-Neudorf	ev. Kirche	445
Ellen-Neudorf	ev. Kirche	460

Frankfurt	2	
Frankfurt - Griesheim ev. K.	5	
Frankfurt Kath. Apost.	429	
Frankfurt ev. Kirche	47	
Frankfurt ev. Kirche	47	
Frankfurt ev. Kirche	59	60
Frankfurt Kath. Kirche	64	357 448
Frankfurt Kath. St. Peter	78	
Frankfurt - Gutleutgemeinde	91	120
Frankfurt - Preungesheim	95	
Feldberg ev. K.	132	
Friedrichs	Abelmannshausen	141
Friedrichs	Wilmanns Kath.	146
Frankfurt - Berkersheim	-	
	ev. Michaelis	161 0 266
Frankfurt Johannisk.	166	184
	Bornheim	
Frankfurt Kath. D. Michaelis	196	
Frankfurt K. R.	207	
Frankfurt - Griesheim ev. Kirche	234	
Frankfurt - Griesheim ev. Kirche	254	221
Frankfurt - Griesheim Kath. K.	264	276
Frankfurt Barock. Bräun	266	
Frankfurt - Berkersheim Michaeliskirche	266	0 2. 161
Frankfurt Hochschule für Kunst	284	
Frankfurt - Provinzen Kupferst. K.	289	
Frankfurt im. Markthauskirche	305	
	St. Leonhard	309
Frankfurt ev. Kirche	318	
Frankfurt ev. Kirche	323	
Frankfurt ev. Kirche	350	
Frankfurt Kath. St. Michaelis	354	

F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Füllberch ev. in Kirchjuche 359
 Füllfeld 1^{te} Hülberau ev. Kirche 369
 Füllfeld 1^{te} Main Dominikaner 401
 Füllfeld 1^{te} M. Cistercienser 410
 Füllfeld 1^{te} N. H. Elisabeth 442
 Füllfeld 1^{te} Praetorius organ 457

Girsleben N. Kirche 37
 Girsleben B. St. Ludger 39
 Girsleben H. St. 3643 54 Propst
 Girsleben Spanien siehe alles oben Seite 450
 Girsleben A. 3269
 Girsleben Roth. Kirchjuche 96
 Girsleben ev. Kirche 112
 Girsleben ev. Kirche 116
 Girsleben ev. " 117
 Girsleben Kath. Kirche 134
 Girsleben ev. Kirche 175
 Girsleben N. St. Nikolaus 185
 Girsleben St. R. 186
 Girsleben G. St. Nikolaus 299
 Girsleben Caledrale 199 1200
 Girsleben Prop. Pf. 217
 Girsleben Propst. G. St. 3990 269
 Girsleben Propst. 276 287 294 324 444
 Girsleben N. St. Nikolaus 289 296 369 370 404
 Girsleben Prop. R. 302
 Girsleben ev. Kirche 317
 Girsleben Mechtildis Kirche 319
 Girsleben N. St. Nikolaus 331 457
 Girsleben P. St. Nikolaus 346
 Girsleben Propst. 368
 Girsleben ev. Kirche 314
 Girsleben ev. St. Nikolaus 398
 Girsleben Ant. St. Nikolaus 429
 Girsleben Prop. Kirche 434
 Girsleben ev. St. Nikolaus 443
 Girsleben ev. Kirche 447
 Girsleben ev. St. Nikolaus 453

G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Hof, Alttau	Osterr. Kirche	1	
Höfen bei Bönningheim		10	
Hamburg	Wardd. Rindf.	15	158
Hofen bei Hpt.	Rath. K.	29	
Hobhouse	LaOB	37	
Hofen - Hölentstubehaus	ev. K.	46	
Hamburg - Allerhöch.	ev. K.	55	
Heidelberg - Heudenimbstein		58	
Hertenshausen	prot. K.	68	
Hingelheim	ev. K.	74	
Horbach	ev. K.	76	
Hertmann	ev. Kirche	78	+26
Hamburg - Niendorf	Kirche	80	
Harcourty	Norwegen	82	
Hobhouse	LaOB	87	92
Heinsheim	ev. Berg K.	101	
Helmbach	ev. K.	101	
Hamburg - Neu mitel meider K.		102	+133, 159
Harcourty	N. S. Kerk	104	
Hamburg	ev. Quadenkirche	108	
	H. Heinen Hofkap.	111	456
Heidelberg - Trochhausen	ev. K.	117	
Hornberg	Prot. K.	119	
Harcourty	H. Wirtshaus	129	
Hersdorf	ev. Kirche	149	
Heilgermann	Preuss. Provinz	150	394
Hof - Alttau - Othosen	Osterr. Kirche	155	
Heidelberg	Christl. Kl. K.	160	
Harcourty	H. Heiden	160	
Heilig Kreuz	ev. Kirche	163	
Heilbrunn	Martin Luther K.	178	
Hüppertshaus	evang. Kirche	191	198

H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

Herdike	ev. Hofkirche	194
Hasselbühl	ev. Kirche	194
Hedensau	ev. Kirche	204
Homburg-Bismhof	ev.	211
Hamburg	Hauptfriedhof	232
Harlebesbühl	Prospekt	233
Hiers Wasser	Willeu	235
Höppigheim	ev. Kirche	241
Hilbmann	Kilian	242
Holtzu	ev. K.	250
Helmstein	Parkwitz Schloss	265
Hilbmann	Air-Kirche	268
Holtenau	H. Johannis	268
Hamburg-Neubühl	Kathol. Kirche	274
Hilfstr. Meierstein	ev. Kirche	277
Hamborn-Neubühl	ev. K.	280
Hafen bei Bismhof	ev. Kirche	285
Hamburg-Langenhorn	Tanzgar	288
Hilbmann		
Hilfstr. Pass	Sibelinstraße	296
Hamburg-Altendorf	Kap. 13 Hofkirche	299
Hilfstr. Weg	Ungersbühl	313 340
Hilfstr.	Lungauer	315
Hilfstr. Hafen	ev.	319
Hilfstr. - Bergdorf	St. Marien Kirche	326
Hilfstr.	Rehndorf	322
Hilfstr. - St. Paul - Nord	Gardenkirche	322
Hilfstr.	ev. Kirche	322
Hilfstr.	Adeln	328
Hilfstr. 41 d. Dorf	ev. Kirche	342
Hilfstr. Kirchhof	ev. luther. Kirche	359
Hilfstr. - Dissen	ev. luth. Kirche	361

377

Salzschleier	Domino	27
Langenfeld	Stadtpark	41 431
Hilfstr. Weg	10015	102
Hilfstr. Weg	ev. K.	189
Hilfstr. Weg	ev. K.	240
Hilfstr. Weg	W. 444 Op. 4007	269
Hilfstr. Weg	ev. Kirche	282
Hilfstr. Weg	ev. Melanchthon	316
Hilfstr. Weg	Puffen	320
Hilfstr. Weg	St. Marien Kirche	327 Prof. Kempff
Hilfstr. Weg	ev. K.	253
Hilfstr. Weg	Bismhof	418 436
Hilfstr. Weg	Kathol. Kirche	455

Hilfstr. Weg	ev. Kirche	458 109
Hilfstr. Weg	St. Marien	499
Hilfstr. Weg	St. Marien	361
Hilfstr. Weg	Kirche	362
Hilfstr. Weg	St. Marien	370
Hilfstr. Weg	St. Marien	374 409
Hilfstr. Weg	St. Marien	376 439
Hilfstr. Weg	ev. K.	377
Hilfstr. Weg	St. Marien	379
Hilfstr. Weg	St. Marien	403
Hilfstr. Weg	St. Marien	404
Hilfstr. Weg	ev. Kirche	404
Hilfstr. Weg	ev. Kirche	466
Hilfstr. Weg	St. Marien	466
Hilfstr. Weg	St. Marien	415
Hilfstr. Weg	St. Marien	421
Hilfstr. Weg	ev. K.	434
Hilfstr. Weg	St. Marien	443

J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

Rijnhuizen	ev. K.	3	228	250
Rijnsdorp	Pacardestraat	3		
"	Wes. N. 242	6		
Rijnsdorp	Herengracht 19			
Roozendaal	Prospekt	30		
Roozendaal		70	138	
Roozendaal			145	
Roozendaal	Nipoloni Kerk	144		
Roozendaal	Martinuskerke	152		
Roozendaal	Herengracht	166		
Roozendaal	St. Martinus	189		
Roozendaal	Kath. Kerk	182		
Roozendaal	Dielefonteinkerke	201-031	277	
Roozendaal	Weyden ev. luth. K.	240		
Roozendaal	ev. Kerk	246		
Roozendaal	ev. Kerk	247	361	402
Roozendaal	ev. K.	267		
Roozendaal	ev. Kerk	278		
Roozendaal	N. G. Kerk	282		
Roozendaal	Wes. G. 457	288	Pragel	
Roozendaal	Wesel. Kindertuin	303		
Roozendaal	ev. Kerk	311		
Roozendaal	ev. Kerk	330		
Roozendaal	St. Clemens	332		
Roozendaal	Christuskerke	360		
Roozendaal	Kath. Kerk	368		
Roozendaal	ev. Kerk	369		
Roozendaal	Luth. Kerk	378		
Roozendaal	Diakonissenhuis	393		
Roozendaal	ev. Kerk	395		
Roozendaal	ev. K.	398		
Roozendaal	Schouwburg	407		

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Paruloid	caucus. Rijnke	421	456
Klein	Prof. Zimmermann	404	
Reufel - Furtwald	Politik	410	
Krefeld - Nordingen	(K. V. n. ch. e) Tischhofs Kapelle		445
Bonn - Rhein	Städt. Gym	446	

St. dy. Smiths	Proprietat	35	
Königsberg	H. Josef	33	
Lichtenburg - von W.	286	49	
Landau	Markt	63	67
Lumpenbrenner	ev.	76	
Lichtenburg - von		75	
Lehrmeisterfeld	ev. K.	80	
Lombard	Prot. K.	84	
Lindwigen	Benapostul K.	85	
Ludwigsberg	- Christuskirche	96	
Loit	ev. K.	101	
Londani	Tischhalle	103	209
Lög.	Tovort	105	Finken in Pölgden
Lög.	Prof. Steiner	106	
Landau	Markt Organ Co.	1261-1731	1871 215
Lauterbach	Prot. K.	141	343 222
La Plaster	Lasrado Corasan	162	364 321
Lindwigen	Ueberbestrich	1731	378 327
Lumpenbrenner	ev. K.	187	
Lindwigen	Friedrich Rijnke	183	
Lombard	Prophet. Rijnke	193	
Lindwigen	Proph. St. Marien	195	
Ludwig	ev. Rijnke	207	
Lombard	ev. K.	216	
Lindwigen	St. Gallus	226	
Lombard	Tab.	228	233
Lombard	ev. Rijnke	245	252
Lichtenburg	Proprietat	262	
Landau	Markt Organ	262	320 364 328
Lindwigen	St. Marien	268	304
"	Parlsbrücke	286	430 405
"	Urkirche	306	474

L
M
N
O
P
Q
R
S
Sch
St
T
U
V
W

Louisaugen	evang. Kirche	319
Louisaugen	Wieder	323
Louis Thierhard	900 B	328
Louisaugen	ev. Kirche	330
Lindbergstrasse	Stadtkirche	336 405
Lutherus-Str.	N. G. Kirche	338
Lordgasse	ev. ev. Kirche	343
Luisen	evang. Kirche	359
Larson / Prunland		362
Laudau	Rose United Church	364
Lustheim	Orth. St. Peter & Paul	365
Liesingstr. Wlbg.	evang. Kirche	375
Lbg.	Christkath. ev. ev.	376
Lbg. im W. d. W. d. W.	W. d. W. d. W.	393
Luisen Gasse	St. Peter's Cathedral	407
Luisen Gasse	Evangel. Kirche	410
Luisen Gasse - Hohenzollern	ev. ev. Kirche	414
Luisen Gasse	Baptistenk.,	422
Luisen Gasse	ev. ev. Kirche	425
Luisen Gasse	Dr. Benckendorf	447
"	Bernard	448

Neubau	evang. K.	2
Neubau - Friedrichstr. ev. K.		42
Neubau - Friedrichstr.		49 57 106 108 ⁴²² 437
Neubau - d. Heide ev. K.		55
Neubau - Stadtkirche		61
Neubau - Wiesbaden		79
Neubau - Faldense		92
Neubau - 900 B Propst		94
Neubau - ev. K.		98
Neubau - ev. Kirche		107 ⁴²² 437
Neubau - ev. Kirche		108
Neubau - W. d. W. d. W.		114
Neubau - St. Peter & Paul		125
Neubau - W. d. W. d. W.		126
Neubau - Wallstadt ev. K.		129
Neubau - ev. K.		133
Neubau - ev. Kirche		148
Neubau - ev. Kirche		152
Neubau - ev. Kirche		153
Neubau - ev. Kirche		153
Neubau - ev. Kirche		163
Neubau - ev. Kirche		176
Neubau - ev. Kirche		186
Neubau - ev. Kirche		187 214
Neubau - ev. Kirche		216
Neubau - ev. Kirche		240
Neubau - ev. Kirche		241
Neubau - ev. Kirche		259
Neubau - ev. Kirche		292
Neubau - ev. Kirche		307
Neubau - ev. Kirche		318
Neubau - ev. Kirche		346

M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Nübelhausen	Gez. saecul. R.	372
Nübelbach	Kath. Kirche	374
Nübelberg	Evangel. Kirchengemeinde	374
Nübelstein	h. Maria	382
Nübelweg	Wald-Park	422 437
Nübelstein	evangel. Kirchengemeinde	427
Nübelstein	Mühlengasse	431
Nübelstein	ev. Kirchengemeinde	435
Nübelstein	H. Jakob Br. Haus	438
Nübelstein	Kath. Friedh. Haus	445
Nübelstein	ev. Stadtkirchengemeinde	447
Nübelstein	Evangel. Friedh. Kirchengemeinde	447

Niederwallenau	Bündershausen	1
Niederwallenau	Waldenau	6
Niederwallenau	h. Maria	14
Niederwallenau	ev. R.	25
Niederwallenau	Prematorium	72
Niederwallenau	ev. R.	85
Niederwallenau	ev. Kirchengemeinde	96
Niederwallenau	ev. Kirchengemeinde	124
Niederwallenau	ev. Stadtkirchengemeinde	166
Niederwallenau	Evangel. Kirchengemeinde	205
Niederwallenau	h. Maria	224
Niederwallenau	Waldenau Kirchengemeinde	244
Niederwallenau	H. Spiritus Kirchengemeinde	244
Niederwallenau	ev. R.	268
Niederwallenau	ev. Kirchengemeinde	309
Niederwallenau	Evangel. Kirchengemeinde	313
Niederwallenau	ev. Kirchengemeinde	323 376
Niederwallenau	H. Andreas' hiesige Kirche	343 403
Niederwallenau	h. Maria	347
Niederwallenau	ev. Kirchengemeinde	365
Niederwallenau	ev. Kirchengemeinde	365
Niederwallenau	ev. Kirchengemeinde	376 323 403
Niederwallenau	ev. Kirchengemeinde	387
Niederwallenau	H. Marien	392
Niederwallenau	hiesige Kirchengemeinde	401
Niederwallenau	Evangel. Kirchengemeinde	425 457
Niederwallenau	ev. R.	429
Niederwallenau	evangel. R.	442
Niederwallenau	Waldenau	442
Niederwallenau	evangel. R.	449
Niederwallenau	Evangel. Kirchengemeinde	457

N
O
P
Q
R
S
Sch
St
T
U
V
W
X
7

Oberndorf a. R.	5
Oberndorf a. R.	7
Oberndorf a. R. National.	38
Oberndorf a. R. T. A. B.	43
Oberndorf a. R. Kirche	52
Oberndorf a. R. - Oos	65
Oberndorf a. R. J. J. J.	72
Oberndorf a. R. Pauluskirche	96
Oberndorf a. R. Kirche	115
Oberndorf a. R. Kirch- Haus	171/172 331
Oberndorf a. R. Kirche	232 234
Oberndorf a. R. Kirchhof	250
Oberndorf a. R.	264
Oberndorf a. R. Kirche	283
Oberndorf a. R. Kirchhof	284
Oberndorf a. R. T. A. B.	299
Oberndorf a. R. Kirche	303
Oberndorf a. R. v. B. B. - Klosterkapelle	316
Oberndorf a. R. Marienkapelle Kirche	427
Oberndorf a. R. Kirche	444
Oberndorf a. R. - Pfarrkirche (Kirchhof) Kirche	447
Oberndorf a. R. Kirche	453
Oberndorf a. R. Kirchhof	460

O
P
O
R
S
Sch
St
T
U
V
W
X
7

Canada - Provenient

	Königsberg	3	
Speyeria	1200	7	17 23 24
"	Bascom	20	
"	Bl. Malva	30	43
Pforzheim	Weinberg	31	
Speyeria	N. 291 Albans Gath.	46	
"	N. 285 Cereus	49	
"	N. 292 1200	49	
"	N. 293 1200	34	
"	N. 294 "	64	(294) 88 87
Pistino	Selmer Kopf	65	
Palaisuspis - Oas		66	75 Prospekt
Pal. Bremer (Brasilien)		70	Neuz VII
Pforzheim Springstapf 75			
Positive für Army U.S.		76	28485
Peterzell	ev. Kirche	91	
Aueckborn	ev. Kirche	91	106
Quito (Ecuador)	Ruinhark	116	
Pforzheim	Christusk.	118	
Paraguia	San Diego (Brasilien)	134	
Speyeria	Bascom	142	
Pforzheim	Kirche St. An.	143	
Pforzheim - Prötzingen	Christuskirche	154, 204, 352	400
Speyeria - Tine		187	194
"	St. An. Kirche	234	
"	Afrika. St. An. Kirche	255	261
Pomala	N. 425	261	
Pforzheim	Abt. St. An.	279	
Speyeria	ev. Kirche	292	

P
Q
R
S
Sch
St
T
U
V
W
X
7

Zickertburg
 Zimmermann
 Port Elisabeth
 Pionette
 Zappert
 Zickert
 Zickertfeld
 Zickert (Pfl.)

Jacob 298
 "H. Pionette" 301 39 - 457
 H. Paul's Avelikau Elterns 207
 ev. Kirche 316 401 ~~401~~
 ev. Kirche 368
 Europa-Gesellschaft 375
 H. Pionette 385
 ev. Kirche 395

H. Pionette 62
 Pionette et. R. 62
 Reitz-Was 700 B. 87
 Reitz-Was 700 B. 87
 Reitz-Was 700 B. 100
 Reitz-Was 700 B. 114
 Reitz-Was 700 B. 150 2.7729
 Reitz-Was 700 B. 152
 Reitz-Was 700 B. 193
 Reitz-Was 700 B. 218
 Reitz-Was 700 B. 234
 Reitz-Was, H. Pionette, Pionette 156
 Reitz-Was 700 B. 167
 Reitz-Was 700 B. 353
 Reitz-Was 700 B. 361
 Reitz-Was 700 B. 373 415
 Reitz-Was 700 B. 381
 Reitz-Was 700 B. 395
 Reitz-Was 700 B. 402
 Reitz-Was 700 B. 415
 Reitz-Was 700 B. 452

R
 S
 Sch
 St
 T
 U
 V
 W
 X
 7

Sao Paulo Counto do Carmo 11 56
 Speyer Damm 43
 Lindelphingen ex. R. 44
 Salsburg v. Karajiu 48 3/5
 ✓ Silbertou 4003 66 187/88 192, 94, 95
 St. Rose of Lima Count 67

Sao Paulo Michels 70/71 2 New Angels
 Shiminski Polen 88 92 Tile

Silbertou 98 104 120 125 130 131
 4003 Blombälge 110
 Speyer Damm 129
 San Diego (Binder) 134
 San Francisco & Bagota 136
 Silbertou 4003 138 146 149 152 157
 Lindelphingen Jahnumm 141 180 180 176
 Teichmannsdorf ex. R. 142 185 192 221
 Spiegelberg ex. R. 153 205
 Siebelts ex. R. 156 179
 Silwell 4003 179
 Tansa Clara (Binder) 188

207 208 209 214 215 221
 220 221 224 233 239
 Linsheim / Colten Rech. R. 217 247 251 255
 256 261 262 275
 Decken Bunselshaus 250 313 287 291 293 300
 Teichböden ex. R. R. 261 307 339 342 355
 Teichfeld N. G. R. 300 360 370
 Teichhaus ex. R. 306

S
 Sch
 St
 T
 U
 V
 W
 X
 7

Saints St. Marie	Central United Church	324
St. Michaels	evang. Kirche	329
Santiago Elite	Presbyterian	332 321
San Salvador (Pinar del Rio)		348
Salvador Watel	Spindel of	398
Santiago	evang. Kirche	402
Santiago	alle evang. Kirche	417
Santiago - Dinsville	"	425
Santiago	Method. Kirche	432
San Juan	ev. luth. Kirche	445
Saint John's	ev. luth. Ki.	446
Saint Joseph	ev. Kirche	448

St. Michaels	214
St. Michaels	215 310
St. Michaels	119 143
St. Michaels	118
St. Michaels	176
St. Michaels	168 201 404
St. Michaels	180
St. Michaels	208
St. Michaels	216
St. Michaels	211
St. Michaels	253, 250
St. Michaels	265
St. Michaels	314
St. Michaels	315
St. Michaels	328
St. Michaels	333
St. Michaels	356
St. Michaels	360
St. Michaels	397
St. Michaels	399
St. Michaels	410
St. Michaels	419
St. Michaels	420

St. Michaels. Evang. Gym.

Sch
St
T
U
V
W
X
7

Hgl. - Feuerbachs Föhrstr. 18
 Hgl. - Hofen Roth. 29
 Hgl. - Rosenberg 30 31
 " " Prof. Hof 33
 " " Z'hausen Unt. Lünemann 37
 Hgl. - Rosenberg 42
 Hgl. - ... 45 264
 Hgl. - ... 50 268 12, 333, 341
 " " ... 58 246
 " " ... 58 409
 Hgl. - ... 86
 Hgl. - ... 88
 Hgl. - ... 101 264 341
 Hgl. - ... 102
 Hgl. - ... 103
 Hgl. - ... 117 453
 Hgl. - ... 102
 Hgl. - ... 142
 Hgl. - ... 161
 Hgl. - ... 167 341
 Hgl. - ... 182
 Hgl. - ... 184
 Hgl. - ... 190
 Hgl. - ... 201
 Hgl. - ... 222
 Hgl. - ... 228
 Hgl. - ... 232
 Hgl. - ... 255
 Hgl. - ... 256
 Hgl. - ... 264 337 341
 Hgl. - ... 295
 Hgl. - ... 328

S
 T
 U
 V
 W
 X
 7

Wien	London	337	439
Hof. Caustadt	Wien	347	
Hof. Caustadt	Nach. Gidjraunhime	45	366
Hof. Caustadt	Wien	378	
Hof. Caustadt	Wien	392	
Hof. Caustadt	Wien	409	
Hof. Caustadt	Wien	411	
Hof. Caustadt	Wien	422	
Hof. Caustadt	Wien	426	
Hof. Caustadt	Wien	434	
Hof. Caustadt	Wien	443	
Hof. Caustadt	Wien	446	
Hof. Caustadt	Wien	475	
Hof. Caustadt	Wien	460	

Kaueu	M. 252	21	30
Fuldingen - Lushman - Belman		32	
Talheim	Ev. Ki	89	
Friedrichsberg	W. K.	184	
Friedrichsberg	W. K.	232	
Friedrichsberg	W. K.	3965	236 [237]
Friedrichsberg	W. K.	320	
Friedrichsberg	W. K.	342	
Friedrichsberg	W. K.	373	
Friedrichsberg	W. K.	405	
Friedrichsberg	W. K.	415	
Friedrichsberg	W. K.	455	

WARB

T
U
V
W
X
7

Unteraltersheim	ev. Kirche	84
Uxerjesinow	ev. K.	181
Uthenseth	ev. Kirche	292
Uxerjesinow	ev. K.	299
Uxerjesinow	ev. Kirchhof	328
Uxerjesinow	ev. Kirche	355
Uxerjesinow	Maria Suso	418
Uxerjesinow	ev. Kirche	448

WABW

Verkenderlei	Prospekt	27
Körsel	Dugelfabrik	82
Steluse	-Wanderer	92
Perennium	Land West	142+
Virginia	YAOB	149
Green	Wes YAOB.	229
Volstead	Prospekt	132
Forwards	Perennium	246
Pillium	et. Solimanische	304
Picou	Körsel, G. Kemischi	330
Sanderbjerke	N. G. Kork	338
Perennium	- Land	354
Pillium	et. Föder et. Stadtsche	411
Pillium	et. Noachische	452
Kalleg	Körsel, Kische	460

Wiler 2/3.	evang.	2	
Wilsbadeu - Pölschke	Hofk.	4	
"	Marktkirche	4	
Wilsbadeu - Nystroem		6	
Wilsbadeu	Gymnasium	12	
Wilsbadeu	Presbyter	11	
Wilsbadeu	ev. K.	23	
Witten - Barmen	ev. K.	34	
Witten	H. Josef	40/46	
Wittenber - Noord Dalking		44	20 4. 262
Wittenber	H. Rose of Lima	62	
Witzberg	ev. K.	80	
Wörth	Publ. Kirche	84	
Wilsbadeu - Rohlbeck		84	
Winnigen	Prot.	90	
Wilsbadeu - Zuid Pölschke		94	Hil Opus 3685 ev.
Wilsbadeu - Zuid	N. G. Kerk	110	Hil Opus 3699
Wilsbadeu - Aldeurade	H. Josef	116	
Wilsbadeu - Trauungenen	Kath.	146	
Wilsbadeu	Publ. K.	148	
Wilsbadeu - N. G. Kerk		191	
Wilsbadeu	Hospitalkirche	212	227
Wilsbadeu	Dues & Lahn	214	
Wilsbadeu	Kögl. Kirche	217	
Wilsbadeu	Marktkirche	219	
Wörth 1 Pö.	Publ. Kirche	222	
Wilsbadeu	Prot. "	234	
Wilsbadeu	Heilig Wasser	235	
Wilsbadeu	ev. K.	237	
Wilsbadeu	Kirche neu Tabac	244	
Wilsbadeu - Bierstade	H. Birnie	255	
Wilsbadeu	U. C. B.	252	250

Werdau	ev. Kirche	267
Weyersdorf	Tabor	276 291
Wittenberg	evang. Kirche	294
Wittenberg	ev. "	302
Wittenberg	Abth. Kammern	305
Wittenberg	Abth. Kammern	313
Wittenberg	Abth. Kammern (Pinder-Schule)	321
Wittenberg	R. Adam	338
Wittenberg - Gasse	Abth. Kammern	371
Wittenberg - Gasse	evang. Kirche	379
Wittenberg	Abth. Kammern	407
Wittenberg	Abth. Kammern	430
Wittenberg	Abth. Kammern	458
Wittenberg	ev. Gm. Hs.	460

Wittenberg	ev. K.	35
Wittenberg	Leerst	87
Wittenberg	Abth. Kammern	99
Wittenberg	Abth. Kammern (Pinder-Schule)	117
Wittenberg	Abth. Kammern	198
Wittenberg	Abth. Kammern	273
Wittenberg	evang. Kirche	374
Wittenberg	Abth. Kammern (Pinder-Schule)	380

WABIN

